



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES</p>	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 15/4/2025	Hora: 2.00 PM	Área/Unidad operativa: ATENAS	Localidad: San Cristobal
Inspección realizada por: Cristian Uribe		Nombre responsable unidad: María Constanza Camargo Salamanca	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR														AGENTE EXTINTOR				Observaciones						
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro	Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización						Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor	
		Mes	Año		Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena		Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkafiam
1	Area Comedor	4	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	Cuarto de Almacenamiento temporal de residuos	4	26	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										


 Firma responsable Inspección


 Firma responsable unidad operativa