ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: FOR-TH-008 Versión: 1 Fecha: Memo I2020006768 - 27/02/2020 Página 1 de 1

Inspección realizada por: Gestión ambiental	Nombre responsable unidad: Myriam Moreno	
Fecha de inspección: 23/ENE/23	Area / Unidad operativa: CCC Hogar Nazareth Cogua	Localidad: Fuera de Bogotá
Dirección: Kilometro 5 vía Zipaquirá-Nemocón	Teléfono: 3135891984/81.	Subdirección: Vejez

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	OBSERVACIONES
1	PELIGROS FÍSICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X			
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.	X			
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X			
1.5	El área esta expuesta a ruido	X			
1.6	El área de la unidad esta expuesta a temperaturas extremas (calor y frío)			X	
1.7	La unidad esta expuesta a vibración cuerpo entero, segmentaria			X	
2	PELIGROS QUÍMICO				
2.1	La unidad está expuesta a polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado			X	
2.2	El área cuenta con las tarjetas de emergencia impresas a color	X			
2.3	El área cuenta con las Hojas de seguridad MSDS impresas a color	X			
2.4	Las sustancias químicas se encuentran debidamente etiquetadas	X			
2.5	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
2.6	Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas	X			
3	PELIGROS BIOLÓGICOS				
3.1	En el area de trabajo esta expuesto Virus, bacterias, hongos, rickettsias, parásitos, picaduras, fluidos o excrementos	X			
3.2	Los Servidores saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
3.3	Se encuentra identificada la ruta sanitaria de disposición de residuos	X			
3.4	El cuarto de residuos se encuentra debidamente señalizado	X			
4	PELIGROS BIOMECÁNICOS				
4.1	Existen actividades que generen movimiento repetitivo	X			
4.2	Existen actividades que generen manipulación manual de cargas	X			
4.3	Existen actividades que generen esfuerzo	X			
4.4	Existen actividades que generen postura (prolongada, Mantenida, forzada y anti gravitacional)	X			
	CONDICIONES DE SEGURIDAD				
5	PELIGRO MECÁNICO				
5.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
5.2	Se esta expuesto a materiales proyectados, solidos y fluidos			X	
5.3	Archivo rodante en buen estado	X			
5.4	Muebles y estantes de la unidad se encuentran anclados y ajustados	X			
5.5	El puesto de trabajo no tiene superficies salientes	X			
6	PELIGROS ELÉCTRICOS				
6.1	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados. (sin adiciones y cintas)	X			
6.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado.	X			

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA	Código: FOR-TH-008 Versión: 1 Fecha: Memo I2020006768 - 27/02/2020

6.3	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	X				
6.4	Se observa cajas de breakers sin sobrecarga y señalizadas	X				
6.5	Los tableros y cajas de breakers están libres de obstáculos.	X				
7	PELIGROS LOCATIVOS					
7.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X				
7.2	Escaleras en buen estado (paso manos, cintas antideslizantes y fotoluminiscentes).	X				
7.3	Pisos en buen estado, cuentan con antideslizantes, con acabados y sin desniveles	X				
7.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas, sin vidrios fracturados).	X				
7.5	Techos en buen estado (tejas sin fisuras o rotas, sin goteras).	X				
7.6	Áreas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacén, etc.).	X				
7.7	La sillas se encuentran en buen estado	X				
7.8	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones. (anclados y ajustados)	X				
8	PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES					
8.1	La unidad cuenta con plan de emergencia y contingencia	X				
8.2	La Unidad cuenta con Planes Operativos Normalizados en caso Sismo, Terremoto, vendaval, Inundación, derrumbe y Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)	X				
8.3	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos	X				
8.4	Las salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas y señalizadas	X				
8.5	La lista de teléfonos de emergencia publicada y socializada	X				
8.6	La brigada se encuentra identificada	X				
9	ORDEN Y ASEO					
9.1	Las áreas de la unidad se encuentra organizada.	X				
9.2	La unidad cuenta con puntos ecológicos de disposición de residuos	X				
9.3	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X				
9.4	El archivo de la unidad se encuentra debidamente almacenado y organizado	X				
10	SANEAMIENTO BÁSICO					
10.1	La unidad cuenta con tanque de almacenamiento de agua potable	X				
10.2	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones	X				
10.3	Las unidades sanitarias cuentan con papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X				
10.4	La unidad tiene control de vectores y podas en áreas verdes (si aplica)	X				
10.5	Se han realizado lavado de tanques en los últimos seis meses	X			23/Agosto/2022	
11	PREGUNTAS Y OBSERVACIÓN DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
11.1	Los Servidores y contratistas cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X				
11.2	Los Servidores y contratistas conocen los peligros a los que están expuestos.	X				
11.3	Los Servidores y contratistas tienen claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X				
11.4	Los servidores y contratistas saben que hacer en caso de una emergencia	X				
11.5	Los Servidores y contratistas conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X				
11.6	Los servidores y contratistas conocen la ruta de evacuación y el punto de encuentro	X				
11.7	Los servidores y contratistas conocen a los brigadistas de la unidad	X				

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner