ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7452	del	1 de junio 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Hogar San Francisco de Asis		
Nombre del Servicio:	Centro Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	CCC Hogar Nazareth Cogua		
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 5 Via Zipaquira- Nemocon		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138891984		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	nazarethzipa@yahoo.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Angela Fajardo		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3138891983

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**30**	**6**	**2023**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	X	
Descripción del evento:									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
Vidrios rotos por choque con las sillas de ruedas Piso roto Chapas en mal estado el area							Timbres en desuso Piso en mal estado Faltaba señalizacion en Faltaba instalarlo		

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	200	Población afectada por el evento:	Ninguna	Porcentaje de población afectada:	Ninguna
Descripción de la afectación del servicio:					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI		NO	X	
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
Actividades del plan de mantenimiento correctivo							
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin					Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Cambio de vidrios por laminas metalicas y pintura en las puertas de la rampa 1 y 2 piso	01/06/2023	02/06/2023					
Arreglo y resane de timbres rotos,retiro de canaletas en desuso en Marquesina y Cuidados	02/06/2023	02/06/2023					
Arreglo de piso y cambio de baldosas en area de A y B	03/06/2023	03/06/2023					

Arreglo de piso y cambio de baldosas en area de Terapia Fisica y Ocupacional	09/06/2023	10/06/2023					
Arreglo de chapas puerta cuartos frios en cocina	13/06/2023	13/06/2023					
Instalacion de señalizacion calentadores de PQ	15/06/2023	15/06/2023					
Instalacion de extintor area de Gestion Documental	15/06/2023	15/06/2023					
Enchape de columna en marquesina sector de la campana	17/06/2023	17/06/2023					

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	8	100%
Actividades Ejecutadas	8	100%
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	8	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	33	100%
Cumplimiento periodo actual	8	100%
Total de actividades programadas	8	100%
Total de actividades ejecutadas	8	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	41	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Angela Fajardo	Nombres y Apellidos:	Camilo Andres Alvarez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Supervision
Firma:		Firma:	