ACTA N°190

FECHA: Cogua, junio, 30 de 2023.

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Aguilar (delegada ambiental) y Angela Fajardo Fajardo (Coordinadora unidad operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Documentar las mejoras desarrolladas a la planta física de la comunidad de cuidado anudado a la matriz de plan de mejoramiento propuesta con el fin de mantener las condiciones del inmueble.

2. INTRODUCCIÓN: La planta física del centro de comunidad de cuidado hogar Nazareth se distribuye de la siguiente manera: Área de ingreso con 2 vestieres, ropería, lavandería, comedor para empleados, cocina, área de lavado de loza, capilla, teatro, 8 cubículos en los cuales duermen las personas mayores, área administrativa, oficinas de talento humano, marquesina, 2 jardines, oficina de trabajo social, oficina jefes de enfermería, área de archivo, despensa de alimentos, sala de curaciones, oficina de psicología, recepción de medicamentos, 18 baños, área de mantenimiento y rampa.

3. Durante el mes de junio el área de mantenimiento de la institución continúa con las adecuaciones establecidas en los cronogramas de mantenimiento.

   Se realizaron las siguientes adecuaciones:

- Cambio de vidrios por laminas metálicas y pintura en las puertas de la rampa 1 y 2 piso
- Arreglo y resane de timbres rotos, retiro de canaletas en desuso en Marquesina y Cuidados
- Arreglo de piso y cambio de baldosas en área de A y B
- Mantenimiento, arreglo y cambio de ruedas en carros de comidas, caminadores, sillas de ruedas y de baño
- Arreglo de piso y cambio de baldosas en área de Terapia Física y Ocupacional
- Pintura de camas
- Arreglo de chapas puerta cuartos fríos en cocina
- Instalación de señalización calentadores de PQ
- Mantenimiento red eléctrica de la capilla
- Instalación de extintor área de Gestión Documental
- Enchape de columna en marquesina sector de la campana
- Mantenimiento de canales y bajantes


4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad en este caso cámara fotográfica y computador.

5. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

6. Anexos evidencias fotográficas.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Angela Fajardo Fajardo	Coordinadora	Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá	
Diana Aguilar	Gestión ambiental	Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá	

Anexos: Registro fotográfico

Elaboró: Diana Aguilar

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Cambio de vidrios por laminas metálicas y pintura en las puertas de la rampa 1 y 2 piso




Arreglo y resane de timbres rotos, retiro de canaletas en desuso en Marquesina y Cuidados



Arreglo de piso y cambio de baldosas en área de A y B



Mantenimiento, arreglo y cambio de ruedas en carros de comidas, caminadores, sillas de ruedas y de baño



Arreglo de piso y cambio de baldosas en área de Terapia Física y Ocupacional



Pintura de camas



Arreglo de chapas puerta cuartos fríos en cocina



Instalación de señalización calentadores de PQ



Mantenimiento red eléctrica de la capilla



Instalación de extintor área de Gestión Documental



Enchape de columna en marquesina sector de la campana



Mantenimiento de canales y bajantes