
ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO
Periodo del 17 de junio al 16 de julio 2025


























16/07/2025 2:56:54 p. m.
4°0'21"N 73°46'56"W
95° E
Acacías
Meta
Número de índice: 138


4°0'20"N 73°46'55"W
26° NE
Acacías
Meta
Número de índice: 57

ANEXO 2. BITACORA DE OBRA

Bitacora de Obra.
Datos generales del Proyecto:
Nombre del Proyecto:
La construcción, equipamento y dotación estructural, de seguridad y comunicaciones del campamento para mujeres "Mar Verde" en fases de confianza, mínima y mediana seguridad, adecuado para la operación por parte del INPEC, en la Colonia Agrícola de Acacías, departamento de Meta, por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, incluye las actividades para actualizar, ajustar y complementar los pre-estudios, prediseños, planos y especificaciones suministradas por la USPEC de acuerdo con la normatividad y tecnología vigente - Contrato de Obra No. USPEC-CTO-293-2024.

fecha apertura de este libro: 19 de junio/2025

firman:
Contratista:
Directora de Obra: Carolina Alba Tovar.
Residente de Obra: Patricia Alfonso S.

Interventoria:
Directora de Interventoria: Olga Patricia Penteria
Residente de Obra: Claudia Rodriguez

Powered by CamScanner

Residente HSEQ: Pedro Cabarca

Powered by CamScanner

19/06/2025

Se inician actividades para campamento de obra y cerramiento provisional de acuerdo a la autorización dada el dia de ayer por la interventoria y la colonia. Se usará para ingreso a la obra el área que la colonia despejó quitando los pastos del proyecto productivo. Dicha área se adecuará para el ingreso de materiales y maquinarias.
Consorcio MarVerde CV elaboró broche para ingreso en el carreteable frente al lote del proyecto, en este punto se dispuso el personal de vigilancia privada.
La interventoria enfatiza en el cumplimiento de la entrega de documentacion requerida para los permisos de ingreso de la maquinaria

Residente HSEQ

4:30 PM

20/06/2025

Se continua con la ejecucion del cerramiento provicional. Se inician las actividades de descapote y cajeo para el mejoramiento del ingreso al campamento, asi como el relleno de material crudo de rio traido en volquetas a los cuales ya se les dio autorización de ingreso.
La interventoria en el marco de sus funciones asignadas por la CSREC emitio un oficio con el fin de comunicar consideraciones tecnicas, ambientales y de normativa detallando los requisitos, documentos de soporte y acciones correctivas para garantizar la correcta ejecucion de las actividades. Dichos aspectos son:

- Materiales e insumos utilizados: Presentar licencia ambiental y titulo minero de los materiales petreos, salvo conducto de la movilizacion de la madera rolliza.
- Captacion de agua: Permiso de captacion de agua emitido por la autoridad competente.
- Condiciones sanitarias en obra: la unidad sanitaria instalada debe cumplir con:
  - Licencia de funcionamiento - permiso de vertimiento - frecuencia del servicio de aseo
  - Registro fotografico de las actividades de aseo
- Gestion de residuos y manejo ambiental: implementacion de punto ecologico, punto de acopio para bolsas de cemento.
- Capacitacion ambiental del personal administrativo y operativo.

Powered by CamScanner

- Prohibicion de almacenamiento de combustibles en zona de obra.
- Registros para los vehiculos en operacion: SOAT - tarjeta de propiedad - licencia de operador - Revision tecnomecanica.
- Proteccion del medio ambiente: - Establecer medidas de proteccion para las especies arboreas cercanas - Mantener en obra kit antiderrames - implementar medidas ambientales necesarias para la instalacion y operacion del campamento.

Residente Hseq
Consorcio Aci Proyectos

21/06/2025

Se continua con el encerramiento Provisional del Proyecto.
Se trabajo en la adecuación de la via de acceso con relleno y compactación del material.
Al contratista se le recordo la importancia de cumplir con la normatividad ambiental en manejo de residuos y señalización demarcación de Acopio de RCD.
Al contratista no se le permitio el ingreso de volquetas diferentes a la autorizada hasta la fecha. y se le recordo la importancia de cumplir con el ingreso de vehiculos y maquinarias solo los autorizados por esta interventoria.

Residente Hseq.
Consorcio Aci Proyectos

Powered by CamScanner

24/06/2025

Se continua con el cerramiento provicional del proyecto.
Se realizaron actividades de cargo y relleno de material para la adecuacion de la vía.
Segun por las nuevas directivas del INPEC. se prohibe el ingreso del personal por la colonia desde la entrada de la guardia principal dejando el ingreso por la via de acceso que se esta adecuando. Se realizó la acometida de acueducto

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

25/06/2025

Se realiza descapote del area designada para la construccion del campamento.
Se continua con el cerramiento provicional. Se ejecutan actividades de relleno con material de rio, conformacion y compactacion.

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

26/06/2025

Se realiza mantenimiento de la unidad sanitaria, se continua con la actividad del cerramiento y la construccion del campamento (conformacion, relleno y compactacion de la base). Se continua con el relleno para el mejoramiento de la via de acceso.

V.B SST ACI

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

27/06/2025

Se realiza registro fotografico aereo por medio de dron previamente autorizado

Powered by CamScanner

por el INPEC, se continua con actividades de cerramiento provicional y con la construccion del campamento, se instala el acceso de agua potable para el campamento desde la acometida.
NOTA: La interventoria hace enfasis al Consorcio Mar Verde IV sobre la prohibicion del acceso a personal no autorizado al sitio de obra.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

28/06/2025

Se continua con la ejecucion del cerramiento provicional y con el mejoramiento de la base para el campamento de obra, se instala malla electrosoldada, se nivela el material de base y se prepara el terreno para la proxima semana realizar fundido de concreto.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

01/07/2025

Se continua con la adecuacion del campamento, se avanzar con la nivelacion manual del material para preparar el area donde se fundirá la base del campamento, se suspende la actividad del cerramiento para disponer del personal para avanzar con la construccion del campamento. Se ingresa a obra dos baños portatiles donde se dispone uno para mujeres.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Residente Interventoria

02/07/2025

Reunion en alcaldia presentando ante la administracion municipal el proyecto de la

construccion del campamento para mujeres "Mar Verde". En horas de la tarde se lleva a cabo una reunion con los directivos del INPEC, donde se socializan los temas de la obra que son relevantes para tenerlos informados. En aspectos constructivos se continua con la construccion del campamento pero, los fuertes lluvias afectan el avance de las actividades.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

03/07/2025

Inicia el dia con fuertes lluvias que impiden la ejecucion de las actividades. Se realiza el aseo de las instalaciones sanitarias portatiles. En horas de la tarde se hace un tramo de area en fundidos de concreto para la losa que soportara el campamento. Se realiza el comité semanal donde se revelan aspectos tecnicos, contractuales, de diseño y programacion de obra.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

04/07/2025

Se hace acompañamiento y recorrido con personal de la USPEC, la interventoria y el contratista en las vias de acceso al proyecto para encontrar una solucion a la problematica de logistica que se presentará a futuro para el ingreso de materiales y suministros a la obra, asi como el transporte de vehiculos de carga pesada. Por cuestiones de clima en la tarde se realiza el suministro de concreto para la continuacion de la construccion de la losa que soportará el campamento.

Residente HSEQ
Consorcio Aei Proyectos

Claudia Zapata
Residente Interventoria.

05/07/2025

Se hace la supervision de la charla dictada por parte de la interventoria.
Se continua con la construccion de la losa de concreto para el campamento de obra.

Powered by CamScanner

descargando el concreto para dar finalizacion de esta. Se hacen labores de aseo para las unidades sanitarias portatiles.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

7/07/2025
Se continua con la construccion del campamento instalando la estructura metalica para el portico, se reinician las actividades del (campamento) cerramiento - se instalan las laminas de zinc y los tejas de madera, y se continua con la excavacion para la madera rolliza.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

8/07/2025
Se continua con las actividades del cerramiento, instalacion de laminas de zinc, tejas y madera rolliza. El personal del contratista sigue con la construccion del campamento de obra. Se realiza el mantenimiento de las unidades sanitarias portatiles.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

9/07/2025
Se continua con actividades del cerramiento. Se instala estructura metalica para la construccion de los muros del campamento.

Residente HSEQ
Consorcio ACI Proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

10/07/2025
Se continua con actividades de construccion del campamento y construccion del

cerramiento. Se cita a reunion con los directivos del INPEC para definir el trazado de la via de acceso a la obra

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

11/07/2025
Se realiza levantamiento topografico para socializar con los directivos del INPEC los posibles trazados de vía para el acceso a la obra. Se continua con actividades de construccion del campamento y del muro en lamina del cerramiento.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente interventoria.

12/07/2025
Se continua con la ejecucion de las actividades preliminares, construccion del campamento y del cerramiento de obra. Se realiza mantenimiento de las unidades portatiles sanitarias.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

14/07/2025
Se continua las actividades de construccion del campamento y del cerramiento.
En horas de la tarde se hace recorrido junto con personal del INPEC Y LA USPEC para analizar la accesibilidad del proyecto y definir el trazado para realizar un nuevo levantamiento topografico. Se hace reunion para determinar la informacion recopilada durante el recorrido en la oficina de direccion del INPEC.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

15/07/2025
En horas de la mañana se inicia las actividades para los estudios de suelos. Se continua con actividades del cerramiento y construccion del campamento.

Residente HSEQ
consorcio Aci proyectos

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

16/07/2025
Se continua con el estudio de suelos, la construccion del campamento y la elaboracion del cerramiento de obra. Se termina el levantamiento topografico para determinar el trazado de la via de acceso al proyecto. Se hace de manera formal la solicitud ante el INPEC para la via de acceso.

Residente HSEQ
Consorcio Aci Proyectos.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

17/07/2025
En horas de la mañana se asiste a una reunion en conjunto con el contratista consorcio Mar Verde, la interventoria Consorcio Aci Mar Verde, la supervisor USPEC y el cliente INPEC. Para tomar una desicion respecto a la vía de acceso al proyecto. Se continua con actividades en la construccion del campamento y el muro de cerramiento provicional, asi: como los ensayos INSITU del estudio de suelos. Tambien se realiza una reunion con la alcaldia y con el personal de las entidades mensionados anteriormente.
En reunión se acuerda el ingreso de personal y vehiculos livianos por la vía del barrio Nuevo amanecer y maquinaria y carga pesada por la vía interna de la Colonia.

Claudia Rodriguez
Residente Interventoria

18/07/2025
Se continua con la ejecucion de las actividades preliminares, construccion del campamento y del cerramiento. Se realiza reunion con directivos del INPEC para aclarar temas de via de acceso y acometidas de servicios publicos.
Se continua con los ensayos del estudio de suelo

Claudia Rodriguez
Residente Interventora

19/07/2025
Continuan actividades de construccion del campamento y del cerramiento provicional llega al campamento el contenedor que sera oficina de la interventoria. Se continuan los estudios de suelo.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora

21/07/2025
Se sigue ejecutando las actividades de construccion del campamento y el levantamiento del cerramiento provisional. Se hace estudios de suelos in sito.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

22/07/2025
Se continua con las actividades preliminares de construccion del campamento y levantamiento del cerramiento provisional. Se termina los ensayos del estudio de suelos.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

23/07/2025.
Se da continuidad a la construccion del campamento y a la actividad del levantamiento del estudio del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

24/07/2025
Se solicita al contratista la habilitacion de un sendero peatonal por la vía de acceso al campamento. Se instala la señalizacion para rutas de emergencia y la vayo para PAR del consorcio Mar Verde CV. Se continua con la construccion del campamento y el levantamiento del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

25/07/2025
Se continua con la construccion del campamento y del cerramiento provisional.

Claudia Rodriguez
Residente Interventora.

32 26/07/2025

El dia de hoy se acerca a la colonia el especialista de suelos del contratista de obra a realizar un reconocimiento del ponton existente en la via de acceso a la colonia la cual fue definida como via de acceso de vehiculos de carga pesada para el desarollo del Proyecto.

El contratista de obra no permite el acompañamiento de la Interventoria a esta visita del especialista, desconociendo los alcances de esta revision.

Se presentan lluvias fuertes durante toda la jornada de 7:00 am a 11:00 am.

33 28/07/2025

Se inician actividades de excavacion para la acometida de energia electrica que alimentara el campamento de obra y sus instalaciones, asi como tambien será alimentado el contenedor de interventoria. Se continuan las actividades de construccion del campamento y se finaliza la construccion del cerramiento provisional.

Residente HSEQ

34 29/07/2025

Se continuan las labores de construccion del campamento, la excavacion para la acometida de energia electrica y se inicia la adecuacion para el paso peatonal para ingresar desde el portón de entrada hasta el campamento.

Se realiza la limpieza de los unidades sanitarios portatiles.

Residente HSEQ

35 30/07/2025

Se instalan las cajas de inspeccion de la red de acometida electrica y la tuberia de esta. Se ponen los perfiles metalicos del campamento de obra. Se cala y se hace asiento

Powered by CamScanner

cia de los portes tanto de interventoria como el contratista de obra o uno reunion con la secretaria de salud. Se inicia con el ensamble de la cubierta del campamento y la aplicacion de soldadura de las uniones y nodos de la estructura metalica del campamento. Residente HSEQ

36 31/07/2025
El dia de hoy se lleva a cabo una reunion para tratar los temas pendientes para dar inicio a las actividades contractuales de obra, hacer compromiso para la entrega de informes de obra y subsanar temas relacionados con la prorroga del contrato. Los soldadores continuan con las actividades de metalmecanica en el campamento, y el personal de obra instala la teja para la cubierta que corresponde al area de la cafeteria. Se termina con la excavacion para la acometida electrica.
Residente HSEQ

37 01/08/2025
Se hace reunion en las instalaciones provisionales que el INPEC suministro al contratista donde se socializó el tema del inicio de obra y se subsanó el tramado para la via de ingreso desde la zona que conecta con sanidad.
se continua con la construccion de la cubierta y de la acometida de energia electrica. Residente HSEQ.

38 02/08/2025
Se suspenden actividades por motivos de fuertes lluvias durante la mañana.
Residente HSEQ

39 04/08/2025
Se inicia el dia con las actividades de metalmecanica para la cubierta, se continua con la adecuación del paso peatonal y se instala el cableado para la acometida electrica.
Residente HSEQ

Powered by CamScanner

40 5/08/2025

Se da inicio al plan de ensayos propuesto por el Consorcio Marverde cv y observado por la interventoria para evaluacion del puente de acceso ubicado en el Corredor de entrada aprobado por la Adonia. Los ensayos que se realizaran Seran los dispuestos en el Comunicado SAL-25-0873 de la interventoria

41 6/08/2025

Se realiza ensayo de resistividad por parte del contratista, para evaluacion del puente se realiza extraccion de nucleos, escaneo ferromagnetico y analisis de la placa de rodamiento. En el campamento de obra se inician instalacion de ventanas y cableado electrico interno. Se ingresa al sitio de obra una retroexcavadora Arrugada.

El

42 7/08/2025

El contratista realiza actividades sin previa autorizacion por parte del INPEC a través de la interventoria, siendo el día de hoy un dia festivo. Siendo así las actividades realizadas: Terminacion de la cubierta del campamento, instalacion de cableado electrico y de vidrios en la ventaneria.

43 8/08/2025.

Se informa a la interventoria que el dia de hoy Se inicia con el suministro de Material crudo de Rio en la Volqueta ACD694.

Powered by CamScanner

Conductor Cristian Arevalo.

46 8/08/2025

Se realizan pruebas de conexión de electricidad del campamento de interventoría a 110V

Realizado.

Claudia Rodríguez

ANEXO 4. INFORME AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL No. 05

PERIODO DE REPORTE:

17 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO MAR VERDE CV
Nit. 901.900.732-3

INTERVENTORIA:

CONSORCIO ACI MAR VERDE
Nit. 901.902.216-3

ACACIAS – META
VERSION 01.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. OBJETIVO GENERAL....3
3. ALCANCE DEL PROYECTO....3
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO....4
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....4
6. GESTION DOCUMENTAL....5
7.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD....5
7.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos....5
7.3 Correspondencia....6
7.4 Reuniones y/o comités ambientales....7
8. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)....7
8.2 PM02 MAQUINARIA Y VEHICULOS....7
8.3 PM03 RECURSO HIDRICO....8
8.8 MATERIALES E INSUMOS....9
8.9 PM09 SUSTANCIAS QUIMICAS:....14
9. ESTADO DETRAMITES AMBIENTALES....14
10. CONCLUSIONES....15
11. ANEXOS....15
12. CONTROL DE MODIFICACIONES....19

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato, el 15 de junio de 2025 se dio inicio a la segunda etapa del proyecto, en la cual se comenzará a ejecutar las actividades constructivas contractuales del CONSORCIO MAR VERDE CV. Por lo anterior, el presente informe detalla las actividades ambientales realizadas durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 16 de julio de 2025, en la fase de CONSTRUCCIÓN.

TABLA DE PROFESIONAL AMBIENTAL APROBADO PARA EL PROYECTO

CARGO CONTRACTUAL	PROFESIONAL APROBADO	PROFESIÓN
RESIDENTE AMBIENTAL	CRISTIAN DAVID ABELLO RAMIREZ	ING. AMBIENTAL

Tabla 1. Personal mínimo requerido-componente ambiental

2. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar las medidas ambientales durante la fase de construcción del campamento para mujeres Mar Verde CV, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la mitigación efectiva de los impactos generados por las actividades constructivas, y promoviendo prácticas que aseguren la protección del entorno natural, en concordancia con los lineamientos del plan de manejo ambiental del proyecto.

3. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del contrato contempla la construcción, equipamiento y dotación estructural, de seguridad y de comunicaciones del Campamento para Mujeres “Mar Verde”, en fases de confianza, mínima y mediana seguridad. Este complejo penitenciario estará ubicado en la Colonia Agrícola de Acacías (Meta), y estará destinado a su operación por parte del INPEC.

El contrato incluye además actividades de actualización, ajuste y complementación de los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas inicialmente suministrados por la USPEC, todo ello en concordancia con la normatividad vigente y bajo el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste. Durante la etapa de construcción se ejecutan las actividades propias de la obra, conforme a la planificación técnica, los trámites previamente gestionados y el alistamiento del área, garantizando el avance progresivo del proyecto y el cumplimiento de las exigencias legales.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	USPEC (UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS)
OBJETO DE CONTRATO	LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES “MAR VERDE” EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE- ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE
CONTRATISTA	CONSORCIO MAR VERDE CV
NIT. CONTRATISTA	901.900.732-3
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN NO.	293-2024
VALOR CONTRATO DE OBRA	$44.624.694.436
PLAZO DEL CONTRATO	14 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	17 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025

Tabla 2. Información del contrato

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la Colonia Agrícola de Acacias Meta, en lote de terreno, ubicado aledaño al predio en donde actualmente opera el campamento para hombres “Cola de pato” y la parte administrativa de la Colonia Agrícola.






Ilustración 1. Ubicación Mar Verde - Acacías
Fuente: (Anexo Técnico)

6. GESTION DOCUMENTAL

7.1 Programa de Manejo Ambiental de RCD.

Durante el presente mes, no se realizaron modificaciones ni ajustes al Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), manteniéndose las directrices y medidas establecidas inicialmente.

7.2. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

Durante el presente mes, no se efectuaron modificaciones ni actualizaciones al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), manteniéndose su implementación conforme a los lineamientos previamente establecidos y aprobados.

7.3 Correspondencia

Durante el periodo de reporte, se emitió la siguiente correspondencia.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
375-194-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717561	11- Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias
375-211-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717999	17-Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias

Tabla 3. Control y seguimiento de correspondencia

7.4 Reuniones y/o comités ambientales

Como parte del seguimiento y control de las actividades ambientales correspondientes al mes de julio del presente año, se informa que **no se llevaron a cabo reuniones ni comités ambientales** durante este periodo.

8. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

A continuación, se presentan los respectivos registros de cumplimiento ambiental:

8.2 PM02 MAQUINARIA Y VEHICULOS

A continuación, se presentan los vehículos y maquinaria que se han usado en obra.

VEHICULO/MAQUINARIA	PLACA	GPS	MODELO/MARCA	VIGENCIA RTM	SOAT	TARJETA DE REGISTRO	TIPO DE TRANSPORTE
EXCAVADORA	HHIHN606KB00	N/A	HYUNDAI	N/A	N/A	MC031603	N/A
CAMIONETA	DAR981	16/09/2025	FORD	25/09/2025	13/09/2025	10019222971	PARTICULAR
CARGADOR	FK1140F50011	N/A	2000/KOMATSU	N/A	N/A	MC040350	N/A
VIBROCOMPACTADOR	SD-77DX TF	N/A	2007/INGERSOLL RAND	N/A	N/A	MC101243	N/A
VOLQUETA	UPQ663	N/A	HINO	21/06/2026	07/10/2025	10008487602	21/06/2026
VOLQUETA	WAA181	N/A	FORD	02/08/2025	05/03/2026	10028194529	02/08/2025
VOLQUETA	XJE076	N/A	FARGO	21/06/2026	19/06/2026	10028895413	21/06/2026

Tabla 4. Vehículos y Maquinaria

Indicadores de seguimiento:

INDICADOR	FORMULA	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COTROL DE FUGAS	# de mantenimientos preventivos programados / # de mantenimientos preventivos ejecutados	0/0 * 100 = 0%	Durante el periodo de reporte no se tuvo mantenimientos preventivos preventivos programados ni ejecutados
CONTROL DE EMISIONES POR FUENTES MOVILES	# de vehiculos con documentación vigente / # de vehiculos totales en la obra	6/6*100 = 100%	Se anexa la información de lo vehiculos durante el periodo de reporte * (1) vehiculo de transporte de personal * (3) Volquetas * (1) Cargador * (1) Vibrocompactador

Tabla 5. Indicadores de seguimiento Maquinaria y vehículos

8.3 PM03 RECURSO HIDRICO

El día 25 de junio del año 2025, se realizó la conexión del sistema de conducción de agua potable al punto de suministro autorizado por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías S.A. E.S.P. (ESPA). Esta conexión fue llevada a cabo en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la empresa prestadora del servicio.

La instalación se realizó en el sitio designado por la ESPA, a la tubería principal del sistema de acueducto municipal, garantizando así el abastecimiento continuo y de calidad del recurso hídrico para las actividades a desarrollar.

La intervención fue supervisada por personal técnico certificado, utilizando materiales homologados que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para conexiones domiciliarias y comerciales. Asimismo, se dejó registro fotográfico y planimétrico del punto de conexión, el cual ha sido remitido a la ESPA para su archivo y control.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACACÍAS ESPA E.S.P.
VISITA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE PREDIO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR
ACTA 1118
Fecha:
Barrio:
Nombre:
Dirección:
Código:
Celular:
Marca Medidor:
Rango Metrológico:
No. Medidor:
Lectura Inicial:
Cajilla:
Valor:
Para constancia y en señal de Aceptación firman:
SUSCRIPTOR/USUARIO
OFICIAL
Firma:
Nombre:
C.C. No:
Cargo:
REVISADO
AUTORIZADO
OBSERVACIONES:
Carrera 16 No. 14-28 Tels: 318 866 4675 - 645 9723 Acacías-Meta
NURI. 1-50006008-3 NIT. 822.001.833-5 Vigilada Supersevicios

Imagen 1. Formulario de inspección e instalación de micromedidor


INDICADOR	FORMULA	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Limpieza de sedimentadores	# de limpiezas realizadas a los sedimentadores / # de limpiezas programadas a los sedimentadores	0/0*100 = 100%	Durante el periodo de reporte no se realizaron actividades donde se tengan que implementar sedimentadores
Disposición de residuos líquidos	# de unidades sanitarias portátiles instaladas durante el periodo / # de unidades sanitarias portátiles que cuentan con certificados de disposición de residuos líquidos	3/3*100 = 100%	Durante el periodo de reporte se cuenta con (2) dos unidades sanitarias portatiles para hombres y (1) una unidad sanitaria portatil para mujeres. El personal activo en obra es de 24 personas promedio.

Tabla 6. Indicador de recurso hídrico

8.8 MATERIALES E INSUMOS

En el presente periodo se realizo la compra de los siguientes materiales:

- Material pétreo: El material pétreo tiene procedencia de la trituradora Mina la Isla SAS, ubicado en la vereda pio XII del municipio de Guamal – meta, los documentos y licencias ambientales se adjuntan. Este material se utilizo para la conformación de la plataforma y vía de acceso al campamento temporal.


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4802
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6" Relgel
PLACA: UPO 663
M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4802	**Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4804
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don segundo
MATERIAL: 6" Relgel
PLACA: XJE 076
M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4804	**Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4806
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6ª Rejecta
PLACA: XJE 076
M3: 6
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cuesta
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4806 | **Fecha**:20/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4805
20 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: 6ª Rejecta
PLACA: UPQ 663
M3: 6
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Mauricio Castelblanco
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4805 | **Fecha**:20/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31587
FECHA 21/06/2025 6:39:2
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA XJE 078
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JOSE CUESTA
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771


Remisión: 31587 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31588
FECHA 21/06/2025 6:40:3
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA UPQ 663
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR MAURICIO CASTELBLANCO
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771


Remisión: 31588 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31596
FECHA 21/06/2025 7:11:1
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA WAA 181
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JUAN CHACON
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

Remisión: 31596 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
FORMATO DE REMISIÓN
Nit.901.100.909-7
Nº 31600
FECHA 21/06/2025 9:02:1
EMPRESA DON SEGUNDO
MATERIAL CRUDO
PLACA WAA 181
M3 6
OPERADOR INVECO
VLR UNITARIO 1
VLR TOTAL 1
CONDUCTOR JUAN CHACON
DESPACHADOR
RECIBI
Vereda PIO XII Guamal (Meta) - Cel. 311 891 5464 - 321 4113931
email. invecoambiental17@gmail.com RUCOM-101100811771

Remisión: 31600 | **Fecha**:21/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4811
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Crudo
PLACA: XJE 076
M3: 6.
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cuesta
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4811 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4812
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Crudo
PLACA: UPQ 663.
M3: 6.
OPERADOR: Invec
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Mauricio Castelblanco
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4812 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4815
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4815 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4816
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4816 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4817
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO:
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4817 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4818
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4818 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4824
24 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Cruda
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4824 | **Fecha**:24/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4819
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4819 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4820
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4820 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4821
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Triturado
PLACA: URQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4821 | **Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4822
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4822	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4823
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1.
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4823	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4825
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663. M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1.
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4825	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4826
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Juan Chacon
DESPACHADOR:
RECIBI: Juan Chacon
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4826	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4827
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4827	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4828
25 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663. M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4828	**Fecha**:25/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4829
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: UPQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4829	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4830
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Gravilla
PLACA: XJE 076. M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR: Marco Cogollo
DESPACHADOR:
RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión: 4830	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4831
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WAA 181 M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com


Remisión:4831	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4832
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WPQ 663 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4832	**Fecha**:26/07/02025



INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4833
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: XDE 076 M3 6.
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión:4833	**Fecha**:26/07/02025


INVECO
INVERSIONES ECOAMBIENTAL
Minería e Ingeniería responsable
NIT. 901.100.909-7
REMISIÓN Nº 4834
26 | 06 | 2025
EMPRESA: Don Segundo
MATERIAL: Guayacan
PLACA: WAA 181 M3 6
OPERADOR
VR. UNITARIO: 1
VR. TOTAL: 1
CONDUCTOR:
DESPACHADOR: RECIBI:
Vereda PIO XII - Guamal (Meta) - Cel.: 311 891 5464 - 321 492 4545
e-mail: invecoambiental17@gmail.com

Remisión: 4834	**Fecha**:26/07/02025

- Material de madera: El material de madera tiene procedencia de la empresa Moldutriplex ubicado en el municipio de acacias barrio cooperativo. De igual manera se anexará la respectiva licencia ambiental del lugar procedente del material de madera.


DISTRIBUCIONES TORRES INGENIEROS SAS
NIT. 901424097-2
Cel: 3138096615
Av Cr 23 No. 24 11 ACACIAS - META
comercial2@dtisas.com.co
REMISION RM SA-A02-2031

SEÑOR (ES):	CONSORCIO MAR VERDE CV	FAX:	FECHA: 18/06/2025
DIRECCION:	CR 13 # 90 - 36 OF 402	NIT/ C.C:	901900732
CIUDAD:	ACACIAS	ORDEN DE COMPRA No:	14
TELEFONO:	60116127840//314 4461307	FORMNA DE PAGO:	CREDITO
	CORREO ELECTRONICO:		contein@contein.com.co

ITEM	CANTIDAD	DETALLE
1	12	BALASTRO X MT3
2	240	MADERA EN BRUTO ROLLIZA X 3MTS
3		
4		
5		
6		
7		
OBSERVACIONES:		

ENTREGADO POR : ANDRES RUIZ RECIBIDO POR:
C.C 1,006,777,716 C.C

Remisión: SA-A02-2031	**Fecha:** 18/06/2025

8.9 PM09 SUSTANCIAS QUIMICAS:

En el periodo correspondiente se conto con los siguientes productos químicos los cuales cuentan con su respectiva hoja de seguridad, estas reposan en la base de datos de almacén.

contein Construimos Beneficios	INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS														
	CODIGO						FECHA EMISIÓN					REVISIÓN 06			
	FO.HSE.018						MAYO DE 2016					PAGINA 1 DE 1			
Proveedor	Fabricante	Nombre comercial	Nombre quimico o componente peligroso principal	NUMERO CAS	Estado Físico	Clase de peligro para el transporte UN	Peligros para la salud	Peligros Físicos	Periodicidad o Frecuencia de uso	Existencia de medidas de control con EPP	Presentacion (Caneca, bulto, garrafa, frasco)	Cantidad existente	Usuario (AREA o PROCESO)	Hoja de seguridad actualizada (Si ó NO)	ROMBO NFPA 704
	CEMEX	CEMENTO	CEMENTO HIDRAULICO	65997-15-1 - 14808-60-7 - 7440-47-3 - 1317-65-3 - 7778-18-9	Material particulado fino Volatil	No clasificado	Nocivo por inhalacion	Sin peligro físico / No aplica	No aplica	Si	BULTO	N/A		Si	
	QUIMINSA	CAL HIDRATADA	HIDROXIDO DE CALCIO	1305-62-0	Material particulado fino Volatil	Clase 8 - Corrosivo	Irritante	Corrosivo	Esporadicamente	Si	BULTO	N/A		Si	
	PRIMAX	ACPM	BIODISEL B1 - B20	68334-30-5 - 68990-52-3 - 100-41-4 - 91-20-3	Liquido ligero volátil	Clase 3 - Liquido Inflamable	Nocivo por ingestion	Inflamable	No aplica	Si	GARRAFA	N/A		Si	

Tabla 7. Inventario productos químicos

9. ESTADO DETRAMITES AMBIENTALES

Con el seguimiento de los trámites ambientales correspondientes al proyecto, informo que se realizo radicación de solicitud de tala de individuos arbóreos con radicado interno 375-211-2025 del 2025 el cual se radico en la Alcaldía Municipal de Acacias con Id. Control: 1717999 del 17 de julio de 2025. A la fecha se espera respuesta por parte de la alcaldía municipal de Acacias.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO	OBSERVACIONES
375-211-2025	16-Jul-2025	CONSORCIO MAR VERDE CV	Solicitud de permios de tala de árboles aislados	Alcaldía de acacias secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible	Se remite informe forestal, dando alcance a los árboles del área del proyecto
Id. Control: 1717999	17-Jul-2025	ALCALDIA DE ACACIAS	Se registra radicado de solicitud de tala de individuos arbóreos	CONSORCIO MAR VERDE CV	Se envía radicado por parte de la alcaldía municipal de acacias

10. CONCLUSIONES

La entrega del presente informe ambiental en la etapa de construcción del proyecto evidencia el compromiso del Consorcio Mar Verde CV con una gestión ambiental rigurosa y responsable frente a los impactos que pueden generarse durante esta fase. Esta labor se enmarca dentro de los principios de prevención y mitigación contemplados en la normatividad ambiental vigente, asegurando su cumplimiento durante la ejecución de las obras civiles.

La disponibilidad de este informe ambiental facilita la labor de las autoridades competentes en materia de control y seguimiento, al proporcionar insumos técnicos actualizados que permiten verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales aplicables a la fase constructiva del proyecto.

De esta manera se refuerza la transparencia en las actuaciones del Consorcio ante las medidas implementadas para proteger los recursos naturales.

11. ANEXOS

- ✓ **Registro fotográfico**

			
Foto No.	1	**Foto No.**	2
Fecha	26/06/2025	**Fecha**	26/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Instalación de USP	**Observaciones**	Instalación de USP

			
Foto No.	3	**Foto No.**	4
Fecha	01/07/2025	**Fecha**	01/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Vibro-compactador utilizado en obra	**Observaciones**	Retroexcavadora utilizada en obra
			
Foto No.	5	**Foto No.**	6
Fecha	26/06/2025	**Fecha**	27/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Material de rio utilizado para vía de ingreso y plataforma de campamento temporal	**Observaciones**	Material de rio utilizado para vía de ingreso y plataforma de campamento temporal

			
Foto No.	7	**Foto No.**	8
Fecha	27/06/2025	**Fecha**	27/06/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Vía de acceso al campamento y vehículo tipo volqueta	**Observaciones**	Vía de acceso al campamento
			
Foto No.	9	**Foto No.**	10
Fecha	24/06/2025	**Fecha**	03/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Orden y aseo material de madera	**Observaciones**	Orden y aseo material de madera

			
Foto No.	11	**Foto No.**	12
Fecha	02/07/2025	**Fecha**	04/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Charla ambiental	**Observaciones**	Charla ambiental
			
Foto No.	13	**Foto No.**	14
Fecha	14/07/2025	**Fecha**	16/07/2025
Lugar	Predio lote cola de pato	**Lugar**	Predio lote cola de pato
Observaciones	Se utilizo plástico negro y una caneca metálica dividida para evitar contaminación al suelo	**Observaciones**	Actividades de cerramiento sin contaminación al suelo

12. CONTROL DE MODIFICACIONES



ING. CRISTIAN ABELLO RAMIREZ
RESIDENTE AMBIENTAL
CONSORCIO MAR VERDE CV

FECHA	VERSIÓN	OBSERVACIONES
16/07/2025	01	Se remite informe ambiental No. 05 de la etapa de Construcción

ANEXO 5. INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL

Componente Social – Proyecto Mar Verde
Periodo reportado: 17 de junio al 17 de julio de 2025
Responsable: Melisa Meneses Castro – Profesional Social
Entidad: Consorcio Mar verde CV

OBJETIVO DEL INFORME

Documentar de manera integral las actividades realizadas por el componente psicosocial del Proyecto Mar Verde, en el marco de la construcción del campamento penitenciario para mujeres en la Colonia Agrícola de Acacias, Meta. El informe detalla las acciones ejecutadas en materia de acercamiento comunitario, levantamiento de información, socialización, atención de inquietudes y diseño de estrategias preventivas y de mitigación de impactos sociales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Levantamiento de Actas de Apertura de Vecindad

Fecha: 17 al 22 de junio

Se recorrió nuevamente la vereda El Carmen para realizar el levantamiento de las actas de apertura de vecindad mediante verificación directa del estado actual de las viviendas. En total se abordaron 43 viviendas, de las cuales:

- 38 actas fueron diligenciadas exitosamente.
- 2 viviendas no se intervinieron por ausencia reiterada de sus propietarios.
- 1 vivienda se encontró en condición de abandono.
- 1 vivienda no permitió el ingreso ni la realización del acta.
- 1 lote sin habitar.

  Esta información fue compartida y consolidada en reunión interinstitucional con USPEC, INPEC y el consorcio.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



2. Entrega de invitaciones a la Primera Jornada de Capacitación Comunitaria

Fecha: 20 de junio

Se entregaron invitaciones a los habitantes de la vereda para participar en la jornada de capacitación sobre el "Cuidado del entorno familiar". Esta actividad formativa se llevó a cabo con alta participación comunitaria, y fortaleció el vínculo entre el proyecto y la población, fomentando una cultura de corresponsabilidad y apropiación social.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



3. Primera Jornada de Capacitación Comunitaria

Fecha: 28 de junio del 2025
Hora: 9:00 am
Lugar: Casa los Potrillos, Vereda del Carmen

Propósito: Promover comportamientos responsables, seguros y solidarios mientras se desarrollan los trabajos, sin perder nuestra esencia como vecinos y cuidadores de nuestro territorio.

Tema tratado: "CUIDADO DEL ENTORNO FAMILIAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA".

Se realizó la presentación oficial de las profesionales del componente social por parte del Consorcio Mar verde CV y la Interventoría del Proyecto Mar Verde.
La jornada inició con una cálida bienvenida a los asistentes, contextualizando el tema central de la capacitación denominada "Cuidado del entorno familiar", resaltando el mensaje clave: "El cuidado del entorno empieza en casa... y se fortalece en comunidad.".

Durante el encuentro, se explicó que el cuidado del entorno familiar implica fomentar relaciones sanas, respetuosas y solidarias dentro del hogar, reconociendo que este es el primer espacio donde se construyen los valores y comportamientos que impactan directamente en la vida comunitaria. Se abordaron aspectos como la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, el mantenimiento de espacios limpios y el fortalecimiento del vínculo familiar como pilares fundamentales para una convivencia armónica.

Posteriormente, se comenzó la actividad principal, conformando cinco grupos de tres personas. A cada grupo se le entregaron preguntas orientadoras que debían
abordar desde su experiencia personal. La participación fue activa y emotiva, generándose espacios de diálogo e intercambio de ideas. A medida que avanzaba la actividad, surgieron diversas inquietudes por parte de los asistentes, lo que permitió enriquecer el espacio con aportes significativos desde la comunidad.
Como cierre de la actividad, se entregaron papeles de colores a cada participante, en los cuales debían escribir un compromiso personal relacionado con el tema tratado durante la capacitación, el cual ira pegado en un mural denominada Vereda El Carmen: Unidos Por El Bienestar De Todos.

Finalmente, la comunidad expresó una necesidad sentida: manifestaron su inconformidad con algunos aspectos de la construcción e hicieron un llamado a contar con un representante del área técnica o de obra civil que pueda atender y resolver inquietudes específicas de tipo

estructural que los afectan directamente. Esta solicitud se considera prioritaria para lograr una mayor disposición y participación de la comunidad en próximos encuentros.

Solicitudes de la Comunidad de manera verbal

Se solicita el acompañamiento de un profesional representante de cada una de las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto Mar Verde —Constructora, INPEC, USPEC e Interventoría— con el propósito de brindar respuestas claras y oportunas a las inquietudes manifestadas por la comunidad durante el espacio de socialización.
Entre los temas que requieren aclaración por parte de los entes responsables, se destacan los siguientes:


- Implementación de señalización que informe a la comunidad sobre el tránsito de maquinaria pesada, así como socialización del plan vial previsto.
- Establecimiento de horarios específicos para el paso de maquinaria, teniendo en cuenta que en la zona hay un alto flujo de personas, incluyendo estudiantes.
- Claridad sobre la distancia prevista para la construcción del muro frente a las viviendas.
- Funcionamiento de los inhibidores de señal y su impacto en la cotidianidad de los habitantes.
- Información sobre el estado y protección de la bocatoma que abastece de agua a la colonia, ante la preocupación de una posible disminución de presión.
- Posibilidad de participación de la comunidad en el proyecto mediante generación de empleo local.
- Manejo de los accesos de entrada y salida del personal y maquinaria de la obra.
- Señalización visible y adecuada en toda la maquinaria utilizada por el consorcio.

Se solicita que, en lo posible, todas estas inquietudes sean abordadas y resueltas mediante una presentación clara y estructurada durante el próximo encuentro con la comunidad.
Con el fin de brindar una experiencia cálida e integral a los asistentes, se ofreció un refrigerio que consistió en un jugo en caja y un ponqué Gala. Esta atención buscó valorar la participación de la comunidad, favorecer un ambiente de diálogo cercano

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Sistematización de la Jornada y Atención a PQR
Fecha: 30 de junio al 6 de julio

- Se elaboró el acta oficial de la jornada de capacitación y fue remitida por correo electrónico a Interventoría, INPEC, USPEC, Junta de Acción Comunal y Consorcio mar verde CV.
- Se inició la digitalización de las actas de apertura de vecindad con sus respectivas fotografías.
- Durante este periodo, se recibió una PQR que fue verificada inmediatamente y remitida con el respectivo informe técnico de atención**.**

4. Gestión Documental y Vinculación Institucional

Fecha: 7 al 13 de julio

- Se atendió una nueva PQR de forma directa, incluyendo visita de verificación el 9 de julio con el propietario de la vivienda, quien recibió una propuesta de solución y quedó en emitir respuesta en fecha acordada.
- Se remitió por correo electrónico el acta de apertura del entorno vial a los actores institucionales mencionados. El proceso de digitalización de las actas continuó conforme al cronograma.
- Desde el Consorcio mar verde CV se inició el trámite para vinculación con la Red de Empleo de la Alcaldía, gestionando usuario y contraseña institucionales para publicar hojas de vida en la plataforma oficial. El 11 de julio se comenzaron a recopilar los documentos requeridos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA






COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Finalizar la digitalización y archivo de las actas de vecindad.
- Continuar con las capacitaciones comunitarias conforme al cronograma social.
- Dar atención eficiente a las PQR presentadas por la comunidad.
- Consolidar la vinculación con la Red de Empleo de la Alcaldía.

CONCLUSIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 17 de julio de 2025, se evidenció un avance significativo en la implementación del componente psicosocial del Proyecto Mar Verde. La ejecución efectiva de las actas de apertura, el desarrollo de actividades formativas, la atención oportuna a PQRs y la consolidación de la gestión documental reflejan un trabajo comprometido con los principios de participación, transparencia y corresponsabilidad.

La articulación interinstitucional y la recepción positiva por parte de la comunidad permiten visualizar un escenario favorable para el desarrollo del proyecto, consolidando acciones alineadas con sus objetivos sociales y técnicos, y reforzando la confianza entre la comunidad, el equipo técnico y las entidades participantes.



MELISA MENESES CASTRO
Profesional Social – CONSORCIO MARVERDE CV

ANEXO 6. CERTIFICACION DE PARAFISCALES

DECLARACION JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Yo **JAIME ARTURO GARZÓN HUERTAS**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **CONTEIN S.A.S**, con NIT: 860.090.819-1, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.326.357 de Bogotá, de acuerdo con la Ley 789 del 2002, manifiesto bajo juramento que la Compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados, de igual forma ha dado cumplimiento aportes al Fondo de la Industrial de la Construcción – FIC. En relación con sus empleados, Por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación, incluido el mes de junio del 2025.



JAIME ARTURO GARZÓN HUERTAS
C.C No. 19.326.357 de Bogotá D.C.
Tarjeta Profesional **Nº 8191-T**
En calidad de: **Revisor Fiscal**

Fecha: julio 04 de 2025.