ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 11 V1
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 28 de Febrero de 2025)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 11 V1
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 28 de Febrero de 2025)

Control de Cambios Versión 1 Inicial	**Elaboró:**	**Revisó:**	**Aprobó:**
V1 – Marzo/2025	Ing. Loly Vanegas Barrera Residente Ambiental Fecha 14-03-2025	Ing. Andrés Julián Bandera. Residente de Interventoría Fecha 14-03-2025	Ing. Jairo Geovenni Ortiz. Director de Interventoría Fecha 14-03-2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVOS 6
Objetivo General 6
Objetivos Específicos 6
1. RESUMEN 7
1.1 Generalidades del Proyecto 8
1.2 Descripción y localización del proyecto 9
2. ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE 10
Componente A – Sistema de Gestión Ambiental 10
Componente B – Manejo Ambiental en la ejecución de Actividades demolición y mantenimiento 13
Componente C – Manejo de la vegetación y Paisajismo 20
Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo 27
Componente E – Programa De Señalización De Seguridad 28
3. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 29
3.1. Fichas de seguimiento 29
3.2. Pago Componente ambiental y SST 31
3.3. Comunicación 32
3.4. Comités semanales de seguimiento 33
3.5. Indicadores 35
3.6. Cronograma Ambiental 36
Visitas a Campo 38
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40
5. ANEXOS 41

Listado de Tablas

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023 8
Tabla 2. Personal SSTMA Interventoría 11
Tabla 3. Personal SSTMA Contratista 11
Tabla 4. Capacitaciones contratista 12
Tabla 5. Registro de Permisos Ambientales 12
Tabla 6. Listado predio demolidos en el periodo 13
Tabla 7. Listado predio de mantenimiento en el periodo 14
Tabla 8. Registro fotográfico 16
Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra 18
Tabla 10. Control de Residuos generados 19
Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD 20
Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales 25
Tabla 13. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo 29
Tabla 14. Radicados Interventoría / Contratista / IDU 32
Tabla 15. Compromisos de Comités 34
Tabla 16. Indicadores Manejo de RCD 35
Tabla 17. Indicadores Programas MAO 35
Tabla 18. Seguimiento Cronograma Interventoría 37
Tabla 19. Capacitaciones Interventoría 38
Tabla 20. Visitas de campo 39

Listado de Gráficos

Ilustración No 1 – Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

Ilustración No 2 – Desempeño ambiental del periodo

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 celebró con el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.”, con base en las obligación derivadas del mismo, en este documento se presenta la gestión del componente ambiental, forestal y fauna silvestre, mediante información y formatos que contemplan todas las actividades Ambientales desarrolladas por el Contratista de obra y la Interventoría durante el periodo del **1 al 28 de Febrero de 2025**.

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar registro de las actividades ejecutadas tanto por el contratista como por la interventoría durante el período del **1 al 28 de Febrero de 2025**, en el marco del contrato IDU 1757-2023 cuyo objeto es la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."** con el fin de corroborar que la implementación del MAO respondan al cumplimiento de las obligaciones descritas en apéndices técnicos respectivos, Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y normatividad ambiental y SST vigente.

Objetivos Específicos

- Dar a conocer a la entidad contratante (IDU), la gestión realizada por la interventoría en el desarrollo del contrato de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, en materia ambiental, forestal y avifauna en cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Plasmar lo detectado durante el periodo analizado del componente Ambiental, Forestal y Fauna silvestre, basado en la supervisión realizada por interventoría.

1. RESUMEN

Mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 se celebró entre el IDU y el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.", a su vez mediante licitación pública se derivó el contrato de obra IDU 1711-2023 cuyo Objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Por lo anterior, y con el fin de garantizar que las intervenciones cumplan con lo establecido en la etapa de ejecución, el Interventor CONSORCIO METRO CINCO, en cumplimiento de sus obligaciones de Interventoría presenta el siguiente **Informe Mensual Ambiental de Interventoría No 11** del periodo del **1 al 28 de Febrero de 2025** al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

En este documento se presentan los lineamientos, información y formatos que contemplan todas las actividades ambientales desarrolladas por el Contratista de Obra en la etapa de ejecución. La formulación del documento se realizó de manera metodológica, con el objeto de establecer un seguimiento, control de todos los aspectos ambientales, que se verán potencialmente afectados por el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, dentro de las zonas de influencia directa e indirecta. En el Anexo 1 se consolida a través del FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría, la información del periodo.

1.1 Generalidades del Proyecto

En la tabla 1 se relacionan los aspectos generales del Contrato de obra y de Interventoría:

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023

INFORMACIÓN	**CONTRATISTA**		**INTERVENTOR**	
No. DEL CONTRATO	**IDU-1711-2023**		**IDU-1757-2023**	
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (si existen más de dos empresas que conformen el consorcio, inserte las filas que se necesiten)	**INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**	**Participación**	**CONSORCIO METRO CINCO**	**Participación**
	N.A.	N.A.	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	90%
	N.A.	N.A.	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	10%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	
FECHA DE INICIO:	19/02/2024		19/02/2024	
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS		15 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS		15 DÍAS	
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DÍAS		15 DÍAS	

PRORROGA No. 1	6 meses	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2025	30/04/2025

VALOR Y ADICIONES			
CONTRATO DE OBRA		**INTERVENTORÍA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 619.959.912
ADICIÓN No. 1	N.A	**ADICIÓN No. 1**	$ 531.526.172
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:**	$ 1.151.486.084

Fuente: documentos contractuales

1.2 Descripción y localización del proyecto

Se realiza la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS de acuerdo al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento del espacio público. Así como los proyectos de la AVENIDA JORGE URIBE BOTERO Y CABLE SAN CRISTOBAL, donde aún no se ha concluido la demolición de predios.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los propietarios dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

.




Ilustración 1 Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

La planeación de la gestión predial del contrato tiene estimado la intervención de 180 predios conforme al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRTE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de espacio público. Así como otros predios que hacen parte de los proyectos AVENIDA JORGE URIBE BOTERO y CABLE SAN CRISTOBAL, y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron.

2. ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE

Componente A – Sistema de Gestión Ambiental

Este programa tiene como objetivo garantizar que el proyecto se desarrolle con altos estándares de desempeño ambiental y de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que se generen por la ejecución de las obras, en este se detalla la información de personal, capacitaciones, permisos antes la AAC o terceros.

Del personal

A continuación, se describen los profesionales del área SSTMA de la Interventoría y del Contratista para la ejecución del contrato:

Tabla 2. Personal SSTMA Interventoría

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	VANEGAS	BARRERA	LOLY	MARITZA	52.853.531	RESIDENTE AMBIENTAL	PENDIENTE (Ingreso 18/12/2024)
2	BACCA	GUTIERREZ	WILMER	EDUARDO	19.604.322	RESIDENTE SST	OGA20241750054801
3	MORENO	SALAZAR	NOEMI	-	52.981.857	ESPECIALISTA FAUNA	OGA202417500179043
4	SANDOVAL	BUITRAGO	WILSON	JAVIER	80.150.839	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA20241750054801

Tabla 3. Personal SSTMA Contratista

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	ARANGO	CRUZ	BRAYAN	STEVEN	1030654429	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202417500855171
2	VELASQUEZ	MUÑOZ	DIANA	MARCELA	53008087	RESIDENTE SST	OGA202417500044213
3	GOMEZ	SIERRA	HELENA	-	51.964.358	ESPECIALISTA EN FAUNA	OGA202417500044213
4	CASTILLO	CASTILLO	JOSE	HUMBERTO	79305644	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA202417500044213

Para el presente periodo no se presentaron cambios de personal ambiental, SST, forestal ni de fauna en el contrato de obra IDU 1711-2023 ni en el contrato de Interventoría IDU 1757-2023.

Del cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista

Frente al Cronograma Ambiental y de capacitaciones en el Anexo No 13, se adjunta el Cronograma de las actividades del área ambiental del contratista; en el cual se observa el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, donde se desarrollaron las siguientes actividades con el seguimiento de la Interventoría a saber:

- Instalación, adecuación y manejo de campamentos con su respectiva señalización.
- Implementación de todas las actividades contempladas en el MAO.
- Ejecución de Capacitación a los trabajadores.
- Supervisión de las labores realizadas por la BOAL.

- Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental.
- Elaboración y entrega de informes ambientales mensuales.
- Verificación de utilización de proveedores y sitios de disposición final de escombros. Obtención de certificaciones.
- Coordinar y asistir a los Comités de Seguimiento Ambiental.
- Desmantelamiento y aseo de la zona donde se intervino (entrega de predios).

De igual forma se tiene el cronograma de capacitaciones y durante el presente periodo, se realizaron las siguientes (Ver Anexo 13- Cronograma):

Tabla 4. Capacitaciones contratista

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes	Concepto de interventoría
25/02/2025	Manejo integral de los residuos sólidos, selección en la fuente, Clasificación de residuos (reciclaje)	15	Si
25/02/2025	Manejo de residuos peligrosos	15	Si
25/02/2025	Socialización Decreto 1072 – Quemas abiertas.	15	Si

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones del contratista para el próximo periodo (Marzo de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Funciones de BOAL- Jornada de orden, aseo y limpieza, limpieza de llantas.
- Manejo de vegetación y avifauna.

De los permisos

Para el desarrollo del Contrato, se describen a continuación los Permisos Ambientales que se han tramitado y que posiblemente pueden ser requeridos:

Tabla 5. Registro de Permisos Ambientales

PERMISO	Estado	TRAMITE
Tratamiento Silvicultural	No se ha requerido en el periodo	
Solicitud PIN - SDA	Asignado por la SDA 24931	IDU
Trabajo nocturno	No se ha requerido en el periodo	

Fuente: El Autor

Como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6

Del Campamento y oficina

De acuerdo a los requerimientos del Contrato, el Contratista tiene sus oficinas y adecuación de Campamento de Obra (Punto IDU) en la CARRERA 49 No 91 -76 Barrio la Castellana en Bogotá, D.C.; en esta oficina funciona las siguientes dependencias:

- Dirección y Gerencia de la Obra
- Área Técnica
- Área Ambiental: (Residente Ambiental, Residente SST, Especialista Forestal y especialista de fauna silvestre)
- Área Social (Residente Social)

Componente B – Manejo Ambiental en la ejecución de Actividades demolición y mantenimiento

Para el presente periodo, se han desarrollado las demoliciones y mantenimientos de los RT´s que se relacionan en la tabla 6 y 7.

Actividades de Demolición

En el periodo analizado se intervinieron los predios mencionados en la siguiente tabla 6:

Tabla 6. Listado predio demolidos en el periodo

RT	DIR ACTUAL	ÁREA	INICIO ACTIVIDAD	FINALIZACION ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD
43016	CL 41 SUR 3A 56 ESTE	213,2	12/02/2025	18/02/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION
43017	CL 41 SUR 3A 50 ESTE	213,2	12/02/2025	18/02/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION
43021	CL 41 SUR 3A 24 ESTE	128	13/02/2025	18/02/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION
54316	CL 32C SUR 0 17 ESTE	70	17/02/2025	26/02/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION

54319	KR 1 BIS 31F 09 SUR	72	19/02/2025	4/03/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION
54320	KR 1 BIS 31F 03 SUR	31.9	21/02/2025	4/03/2025	Cable Aereo San Cristobal	DEMOLICION
54802	KR 73I 57X 04 SUR	36	8/02/2025	14/02/2025	Cable Norte Ciudad Bolívar	DEMOLICION
54803	KR 73I 57X 06 S	36	8/02/2025	14/02/2025	Cable Norte Ciudad Bolívar	DEMOLICION
54804	KR 73I 57X 10 S	36	10/02/2025	14/02/2025	Cable Norte Ciudad Bolívar	DEMOLICION
54805	KR 73I 57X 12 S	36	11/02/2025	14/02/2025	Cable Norte Ciudad Bolívar	DEMOLICION
42360	AC 183 8D 23	536,7	26/02/2025	27/02/2025	Av San Antonio AC 183 desde Av Paseo de Los Libertadores hasta Av Alberto Lleras Camargo AK 7	DEMOLICION, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO

Actividades de Mantenimiento

Durante el periodo analizado y de acuerdo con los predios entregados por la entidad para mantenimiento, limpieza y cerramiento, se intervinieron los relacionados a continuación:

Tabla 7. Listado predio de mantenimiento en el periodo

RT	DIR ACTUAL	ÁREA	INICIO	FINALIZACION	PROYECTO	OBSERVACIÓN
6966	Sin Dato	11238,47	6/02/2025	7/02/2025	Av Longitudinal de Occidente ALO	JARILLON Y CERRAMIENTO
6951 6951B	Sin Dato	2102,61 722,67	10/02/2025	27/02/2025	Av Longitudinal de Occidente ALO	JARILLON Y CERRAMIENTO

6965 6971 6971B 6874B 6965B 6964 6964B 6946B 6874C 6874A 6946 6947 6947B 6944 6944D 6942 6942B	Sin Dato	4850,1 4054,7 3250,3 1024,39 3561,9 3194,34 2643,5 788,52 301,83 1533,36 671,02 438,98 967 988,65 366,28 1138,55 311,05	10/02/2025	26/02/2025	Av Longitudinal de Occidente ALO	PODA
11170	DG 146 115 00	28882 37062,71	27/02/2025	EN PROCESO	Av Longitudinal de Occidente ALO	PODA
40983	KR 8A 3 86	2651,69	18/02/2025	21/02/2025	Av Comuneros dede KR 9 hasta KR 2E	PODA Y CERRAMIENTO

Para todos los casos de intervención realizado por el contratista, la Interventoría realizo la verificación de las actividades necesarias para la ejecución de las obras tales como: PMT, MAO, entre otros, hasta la culminación de actividad en cada predio.

Para el desarrollo de las actividades antes descritas y de acuerdo a la dinámica del contrato el contratista contó con campamentos móviles (carpas) o campamentos temporales con zonas para el cambio de ropa de los trabajadores y unidades sanitarias, puntos ecológicos, punto de hidratación, kit de derrames.


Para el periodo analizado en el presente informe, el Contratista adjunta la certificación del mantenimiento y manejo de 5 unidades sanitarias, en el anexo 14 se encuentran Certificado de los mantenimientos y de vertimiento de los baños móviles ubicados en los frentes de obra.

En el marco de las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua, previo a las intervenciones se verifico la existencia de sumideros o cuerpos de agua y para el periodo analizado no se evidencio cuerpos de agua y los sumideros aledaños se protegieron según lo requerido. Se deja registro en el anexo 7 mediante el formato FOAC50 Manejo de Aguas.

Dentro de las actividades de limpieza y mantenimiento a predios se incluye la activdad de corte de cesped y los residuos generados son recolectados y llevados a sitio de aprovechamiento.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 8. Registro fotográfico

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Actividades de demolición de predios</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Actividades de mantenimiento de predios</td>
</tr>
</table>

En el Anexo 9 se encuentra el registro fotográfico total del periodo.

Manejo de Materiales de Construcción y Residuos de Construcción y Demolición

Para el periodo del presente informe se describen los siguientes materiales que ingresaron y los residuos generados dispuestos en los sitios autorizados para tal fin, a saber:

MATERIALES

De acuerdo al objeto del contrato y las actividades de ejecución de obra, a continuación se relacionan la cantidad de materiales utilizados a la fecha, los cuales son usados en las actividades de mantenimiento para realizar cerramientos, que certifican que cumplen con la normatividad ambiental vigente (Ver Anexo 2 FOAC53 Control de materiales).

Tabla 9. Cantidades de materiales utilizados en obra

N.	PERIODO	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD UND
1	19 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
2	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
		MADERAS DEL VALLE	DURMIENTE 4CM*4CM*3M	7
3	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
4	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	120
5	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	60
6	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	40
7	1 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	680
8	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	370
9	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	575
10	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	310
11	1 AL 28 DE FERBERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300

RESIDUOS GENERADOS

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de demolición manual y mecánica, cuyos RCD fueron trasladados a la planta de aprovechamiento de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO (Ver Anexo 16), a continuación, se presenta en la tabla las cantidades correspondientes.

Tabla 10. Control de Residuos generados

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MATERIAL	CANTIDAD (m^3) o (Ton)
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO SAS	RCD	504 m3 (645,12 Ton)
SECAM JR SAS	RCD	156 m3 (244,65 Ton)
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J SAS	Residuos metálicos	1,43 m3 (2,47 Ton)
ECOAMBITHOZ	Poda de césped	40 m3 (51,28 Ton)

Fuente: El Autor

Para efectuar la conversión de metros cúbicos (m^3) a toneladas (Ton), se hace uso de los valores proporcionados en la Tabla 9, específicamente de acuerdo al tipo de material. En el caso de los residuos Metálicos, se toma en consideración la certificación de SOLUCIONES AMBIENTALES A&J, que indica un volumen de 2.47 Ton, Al aplicar el factor de conversión correspondiente de Ton a m3, el cual es de 1,73 según lo establecido en la mencionada tabla, se obtiene un total de 1.43 metros cúbicos.

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M3)
I - RESIDUOS COMUNES MEZCLADOS	1648,85
II - RESIDUOS DE MATERIAL FINO	1700,00
III - RESIDUOS COMUNES NO INERTES	698,88
IV - RESIDUOS METALICOS	7307,67
V - RESIDUOS ORGANICOS	1282,67
VI - RESIDUOS CONTAMINANTES	1891,28

Fuente: Guía para la elaboración del PGRCD de la SDA

Las certificaciones de disposición final del material generado, durante el periodo se encuentran en el Anexo 16, así mismo y como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6 del presente informe.

Control de Emisiones Atmosféricas

Durante el período, dado que se realizaron actividades de demolición mecánica, fue necesario controlar las emisiones usando carrotanques para humedecer el área.

Se garantizó para el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que, durante su transporte, los vehículos autorizados transportan el material cubierto hasta la planta de aprovechamiento.

Las volquetas con las cuales se realizó retiro de RCD durante el periodo, previamente fue revisada por parte de Interventoría la documentación de SOAT, Tecno mecánica y el registro del PIN de transportador como se relacionan a continuación:

Tabla 11. Vehículos Transportadores RCD

PLACA	PIN	Revisión de interventoría
SQW491	3464	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 22/4/2013 y "ACTIVO"
LUW159	22652	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 23/2/2023 y "ACTIVO"
LUW161	22653	Se consultó listado de transportadores de la SDA y cuenta con inscripción desde el 23/2/2023 y "ACTIVO"

Fuente: El Autor

En el anexo 8 se incluye el FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas).

Componente C – Manejo de la vegetación y Paisajismo

En el marco del contrato de Interventoría, a continuación, se describen las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría durante el periodo analizado así:

Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría

La gestión adelantada por parte de la Interventoría, corresponde a:

14 de febrero de 2025: La Interventoría asiste al Comité Integral Seguimiento CTO IDU 1711-2023 en el cual se indaga el estado actual de la situación de tala de los árboles ubicados en el predio RT 11094 en la carrera 95 No. 71A-10 cerca al CC Diver Plaza. IDU señala al respecto que, posterior a recibir la información técnica solicitada al contratista y a la interventoría, remitió a ENEL el informe presentado, solicitando des energización, quedando el estado del trámite en espera de respuesta de esta entidad.

Por otra parte, se señala que se encuentra a la espera de respuesta del IDU en relación al oficio INF-INT-IDU1711-239-2024 que indique el paso a seguir en relación a los individuos de *Ricinus communis* (Higuerilla) de regeneración natural ubicados en el Predio RT 6958.

20 de febrero de 2025: La Interventoría recibe por parte de IDU oficio radicado # 2025EE28606 allegado de la Secretaria Distrital de Ambiente en el cual dicha entidad remite para atención desde sus competencias una solicitud ciudadana de manejo silvicultural de 18 individuos arbóreos (17 *Cupressus lusitanica* y 1 *Sambucus nigra*) que, -según visita de evaluación de profesional forestal de la SDA- presentan interferencia con redes de media y alta tensión, así como presencia de basuras y escombros y habitantes de calle. Lo anterior en predio RT 8385

de propiedad del IDU ubicado en la calle 170 con carrera 54A. La solicitud es hecha por la administradora del Edificio Alcazaba de Córdoba PH mediante oficio 2025ER15253 del 20 de enero de 2025.

25 de febrero de 2025: La Interventoría acompañó visita del componente forestal para atender la situación de solicitud de manejo silvicultural en el predio RT 8385 de propiedad del IDU ubicado en la calle 170 con carrera 54A referente al Edificio Alcazaba de Córdoba PH. Durante el recorrido realizado, se evidenció que los 18 individuos arbóreos no poseen permiso o autorización por parte de la SDA, presentan interferencia con cables telemáticos y líneas de baja y media tensión, lo cual, establece en este caso una situación muy similar a la de los árboles ubicados en el predio RT 11094 en la carrera 95 No. 71A-10 cerca al CC Diver Plaza. Po lo tanto, la manera de proceder se recomienda ejecutarla de la misma manera en la cual se desarrolla el caso de los árboles de Diver Plaza, es decir, con acompañamiento y concepto técnico conjunto con ENEL.







27 de febrero de 2025: La Interventoría acompañó recorrido realizado por el Contratista y por funcionarios de la empresa de energía ENEL, quienes manifestaron que la propuesta de des

energizar la zona donde se ubican los 34 árboles del predio RT 11094 en la carrera 95 No. 71A-10 cerca al CC Diver Plaza, no se considera viable, debido a que la línea de alta tensión presente requería autorización de tipo Nacional, y las líneas de media y baja tensión alimentan la zona residencial y comercial, las cuales no se podrían interrumpir por tanto tiempo. Por lo tanto, dichos funcionarios recomendaron que la actividad fuera realizada directamente por ellos mismos, para evitar traumatismos y/o percances que ellos pueden desde sus competencias y experiencia reducir. De esta forma, IDU remitió a ENEL los oficios en los que se aprueban los tratamientos silviculturales por parte de la SDA para esperar respuesta del procedimiento a ejecutar en este arbolado.


Gestión del componente Forestal por parte del Contratista

Durante febrero de 2025, se continuó con el seguimiento al radicado de la Secretaría de Ambiente #2024EE30542, el cual establece un acta de emergencia (#SSFFS-00704) para el tratamiento silvicultural de treinta y tres (33) árboles en el RT 11094, frente al centro comercial Diverplaza.

Dicho seguimiento incluye una solicitud inicial por parte de INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S., en la que se plantea la viabilidad de ejecutar la actividad, debido a condiciones de riesgo eléctrico inminente en la mayoría de los ejemplares, ocasionado por cables de baja, media y alta tensión.

Para atender esta solicitud, desde la supervisión se gestionó un alcance con la empresa ENEL, con la cual se llevó a cabo una mesa de trabajo el 15 de enero de 2025. En esta reunión, se establecieron los siguientes compromisos:

- Realizar un nuevo recorrido entre el contratista y la interventoría en el RT 11094.
- Identificar uno a uno los individuos arbóreos y emitir un concepto técnico, determinando en cuáles se puede realizar el tratamiento silvicultural sin riesgo eléctrico.




- Enviar el concepto técnico, a través de la interventoría, a la supervisión del contrato (IDU), quienes lo gestionarán con la empresa ENEL.

El 21 de enero de 2025, se llevó a cabo el recorrido con especialistas forestales y ambientales de la interventoría y el contratista. Como resultado, se obtuvo el concepto técnico, el cual fue enviado a la interventoría mediante el oficio INF-INT-IDU1711-238-2024, el mismo 21 de enero de 2025.

Durante el presente periodo, el 27 de febrero, se realizó un nuevo recorrido entre la interventoría y el contratista, en esta ocasión con la compañía de funcionarios de la empresa de energía ENEL. Estos manifestaron que la propuesta de des energizar la zona no era viable, ya que la línea de alta tensión presente requería autorización nacional, y las líneas de media y baja tensión alimentan la zona residencial y comercial. Por lo tanto, recomendaron que la actividad sea realizada directamente por ellos.

A la fecha, se le remitió a ENEL los oficios en los que se aprueban los tratamientos silviculturales de la zona y nos encontramos a la espera de un nuevo concepto.

De igual forma, se atendió el requerimiento de un ciudadano, realizado a través de una PQRS dirigida a la Secretaría de Ambiente, la cual trasladó la responsabilidad del proceso al IDU por tratarse de un predio de dicha entidad.



El requerimiento solicita el tratamiento silvicultural de varios ejemplares ubicados en la calle 170 con carrera 53A. Por su parte, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL manifiesta que dicha solicitud no cuenta con autorización de la Secretaría de Ambiente. Durante el recorrido realizado el pasado 25 de febrero, se observó que los individuos arbóreos presentan interferencia con cables telemáticos y líneas de baja y media tensión, en una situación similar a la del RT 11094.

Por otra parte, también se espera el concepto de viabilidad para las podas de la especie higuerilla, el cual fue solicitado mediante el oficio INF-INT-IDU1711-239-2024, el 22 de enero de 2025.

Tabla 12. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales

N.	Permiso			Autorizaciones												Fecha de ejecución	N. Informe	Periodo del informe	Obligaciones derivadas del permiso	Observaciones
				Tala			Traslado			Conservación			Poda								
	Tipo de permiso	Número	Fecha	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente					
1	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 36 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
2	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 38 árboles.	
3	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24										1	1	0	23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Ninguna	Ninguna
4	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00002-radicado 2024ER72556	23-abr-24	11	11	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 22 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con
5	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización	Acta 00003 - radicado 2024ER72556	24-abr-24	9	9	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 18 árboles	

	por emergencia																		este requerimiento.
6	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275 Radicado 2024EE118667	4-jun-24	12	12	0										2 y 3 de Agosto de 2024	6	1 a 31 de Agosto de 2024	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33	0	33											6	1 a 31 de Agosto de 2024	Compensación por tala de árboles $ 57.693.644. Por concepto de evaluación $ 146.160 y por seguimiento $ 302.760	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.

Las anteriores actividades se desarrollaron en las siguientes fases, en donde se describe la cantidad de fichas de manejo silvicultural entregadas:

- **Fase I -Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de abril del 2024 al 31 de abril del 2024:** Se entregan ***114 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala y la limpieza del área la cual incluía árboles caídos, rebrotes e individuos arbóreos de la especie retamo liso en acta LEA-20240548-00017 y LEA-20240548-00018.
- **Fase II – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024:** Se entregan ***20 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 002 y 003.
- **Fase III – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024:** Se entregan ***16 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 25275.

Durante las tres (3) fases de tratamiento silvicultural se determinó en comités del área ambiental e integrales que la compensación estaría a cargo de la entidad, en este caso el instituto de desarrollo urbano (IDU), finalmente, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL solicita aclaración de este tema bajo oficio INF-INT-IDU-1711-085-2024 del 07 de mayo de 2024. Es importante tener en cuenta que las tres (3) fases se ejecutaron bajo ACTAS DE EMERGENCIA. La obligación de la recolección de residuos estuvo a cargo de la entidad UAESP, por lo tanto, no se entregan certificaciones de disposición.

Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría


Durante el mes de febrero de 2025 se acompañaron las actividades de seguimiento y evaluación ambiental en la zona de intervención, en los cuales participaron especialistas forestales y ambientales de la interventoría y el contratista. Hasta la fecha, no se han identificado especies de fauna silvestre ni eventos reproductivos en las áreas intervenidas.

Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista

Durante el mes de febrero 2025 en el marco de las actividades de seguimiento y evaluación ambiental en la zona de intervención, se llevaron a cabo recorridos técnicos los días 21 y 27 de febrero de 2025, en los cuales participaron especialistas forestales y ambientales de la interventoría y el contratista. Durante estas inspecciones, se realizó la observación detallada del entorno con el objetivo de identificar la presencia de especies o nidos que pudieran ser vulnerables a las futuras actividades de manejo silvicultural en el área.

Hasta la fecha, no se han identificado especies de fauna silvestre ni estructuras asociadas (como nidos o madrigueras) que pudieran verse afectadas por las intervenciones programadas. No obstante, se continuará con el monitoreo constante del área, en cumplimiento de las directrices ambientales y con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad presente en la zona de influencia del proyecto.





Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo

Se presenta reporte de este componente a través de la plataforma ZIPA.

Componente E – Programa De Señalización De Seguridad



Para las intervenciones que se han realizado al corte del presente informe, se tiene que, previamente al inicio de las actividades de mantenimiento o de demolición se implementa demarcación del predio para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio, se garantizan pasos peatonales seguros de acuerdo con el PMT específico para cada intervención.

Indicadores de Cumplimiento de acuerdo al Plan de Acción

Componente	Indicador	Porcentaje	Valores	Cumplimiento
Componente A	No. Profesionales que laboran el proyecto/No. profesionales requeridos contractualmente *100	100%	4/4 *100%	100%

Fuente: El autor

3. ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Para el presente periodo se adelantaron actividades de seguimiento a las actividades de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, a través de visitas con registro en bitácora, el seguimiento fue reportado en comité semanal y con la presentación de los informes semanales (del 44 al 47) que contiene todos los componentes del contrato.

En el presente informe se recopila la gestión del mes y se complementa con la información presentada por el contratista, esta Interventoría una vez revisada la versión 1 del informe ambiental presentado por el Contratista, *da concepto de Aprobación* del **Informe Ambiental No 11,** en donde se evidencia que se dio atención a las observaciones remitidas por la Interventoría**.** Por lo que en el anexo 16 se encuentra el oficio respectivo.

En cumplimiento de las funciones de interventoría, específicamente de verificación de generación y disposición de RCD se aclara que en el Anexo No 12, no se incluye el Acta de pago Parcial de Obra, dado que aún no se tiene conciliada, por lo que no es posible remitir las cantidades respectivas. Se aclara que dado a que la forma de pago es en metros cuadrados y no hay una conversión a cúbicos o toneladas la verificación del cumplimiento se realiza a través del formato FO-AC-55 PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION incluido en el Anexo 5.

A continuación, se detalla las actividades y herramientas de seguimiento utilizadas por la Interventoría.


3.1. Fichas de seguimiento

En este capítulo se presenta, la evaluación dada al contratista durante las actividades desarrolladas mediante el Formato FOAC-32 Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales que para el periodo se resume así:

Tabla 13. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
1	19 de Febrero al 31 de Marzo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
2	1 a 30 de abril de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
3	1 a 31 de mayo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
4	1 a 30 de Junio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
5	1 a 31 de Julio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
6	1 a 31 de Agosto de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
7	1 a 11 de Septiembre y del 24 al 31 de Octubre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
8	1 a 30 de Noviembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
9	1 a 31 de Diciembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
10	1 a 31 de Enero de 2025	13%	35%	8%	38,54%	5%	**99,54%**
11	1 a 28 de Febrero de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**



El desempeño mensual del Contratista fue de **100%.** Ver Anexo No 10 FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0.

3.2. Pago Componente ambiental y SST

De acuerdo con la cláusula 7 del contrato de obra la cual establece:

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor se estima en la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($5.758.862.804) M/CTE**, equivalentes a 4.964,53 SMLMV para el año 2023, incluido los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por el oferente, distribuido de la siguiente manera:

EL VALOR DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE EL VALOR DEL A.I.U. corresponde a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.273.569.895)

EL VALOR DE COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO INCLUYE A.I.U. es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($393.317.474).

EL VALOR DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA es la suma NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($91.975.435).

Para el corte del periodo, conforme a la forma de pago la cual establece que:

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así:

Valor mensual a facturar Componente SGA y SST	=	Valor Máximo fijo SGA y SST	X	% Cumplimiento fichas de seguimiento SGA y SST	X	% Avance de Obra

Se tiene que para el mes de **Febrero de 2025**, aún no se ha dado trámite a la respectiva acta de obra, por lo que no es posible relacionar el valor respectivo del pago ambiental.

$611.417.282 (V/R Global) **x** % AVANCE **x** 100% Calificación **= $ (V/R a pagar)**

La calificación corresponde al promedio obtenido en los componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

3.3. Comunicación

A continuación, se relaciona la correspondencia reportada en el mes:

Tabla 14. Radicados Interventoría / Contratista / IDU

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
INF-INT-IDU1711-250-202	Revisión Informe mensual Ambiental N.9 V1 Contratista	CONSORCIO METRO CINCO	04/02/2025
INF-INT-IDU1711-256-2024	INF-INT-IDU1711-256-2024 RESPUESTA OFICIO GMC-134-047-2025 ATENCION OBSERVACIONES INF AMBIENTAL #10 V1	CONSORCIO METRO CINCO	12/02/2025
INF-INT-IDU1711-259-2024	ACTUALIZACION FORMATO 1 Y CRONOGRAMAS AMBIENTALES ENERO 2025	CONSORCIO METRO CINCO	21/02/2025
INF-INT-IDU1711-263-2024	RESPUESTA RADICADO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 2025EE28606 - VISITA RT 8385	CONSORCIO METRO CINCO	26/02/2025
INF-INT-IDU1711-238-2024	INF-INT-IDU1711-238-2024 ENTREGA DE CONCEPTO FORESTAL-AMBIENTAL TALAS POR EMERGENCIA RT 11094	CONSORCIO METRO CINCO	21/01/2025
GMC-134-047-2025	Revisión Informe mensual Ambiental N.10 V1 Contratista.	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	05/02/2025
GMC-134-050-2025	Alcance al comunicado GMC-134-012-2025 con Rad. IDU No. 202552600039652 de fecha enero 13 de 2025 – Hoja de vida Residente Ambiental de Interventoría	IDU	10/02/2025
GMC-134-053-2025	Su comunicado con Rad. IDU No. 202532500164301 de fecha febrero 12 de 2024 - HV especialista ambiental Interventoría	IDU	12/02/2025
GMC-134-058-2025	Informe No. 10 V1 de Interventoría componente ambiental	IDU	14/02/2025
GMC-134-067-2025	Respuesta INF-INT-IDU1711-208-2024 Gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	20/02/2025
GMC-134-069-2025	Actualización Formato I, inclusión de Gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA	IDU	24/02/2025
GMC-134-070-2025	Alcance al comunicado GMC-134-053-2025 de fecha febrero 12 de 2025 – Cambio Hoja de vida Profesional Ambiental de Interventoría.	IDU	25/02/2025
GMC-134-072-2025	Atención radicados DTDP 202532500201081 y DTDP 202532500200471 Observaciones Informe Mensual Ambiental N. 9 V1	IDU	28/02/2025
GMC-134-074-2025	Remisión comunicado INF-INT-IDU1711-263-2024 Rta RADICADO 2025EE28606 de la SDA - Visita RT 8385	IDU	26/02/2025
202532500164301	Observaciones Hoja de vida Especialista ambiental de interventoría Contrato IDU 1757 de 2023	CONSORCIO METRO CINCO	12/02/2025
202532500200471	Devolución 1 del Informe mensual de interventoría No. 9 componente ambiental 1757 2023	CONSORCIO METRO CINCO	12/02/2025

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
202532500201081	Devolución 1 del Informe mensual de interventoría No. 9 componente ambiental 1757 2023	CONSORCIO METRO CINCO	12/02/2025
202532500209881	Aprobación informe mensual No. 8 Interventoría - Componente fauna silvestre y ambiental	CONSORCIO METRO CINCO	25/02/2025
202532500209861	Aprobación informe mensual No. 6 Interventoría - Componente fauna silvestre y ambiental	CONSORCIO METRO CINCO	25/02/2025

Fuente: El Autor

3.4. Comités semanales de seguimiento

En el marco del seguimiento que realiza la interventoría, se desarrollan comités semanales con la participación de Contratista, IDU e interventoría, para reportar la gestión y establecer los compromisos adquiridos con el siguiente contenido programático y temas tratados

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLE OBSERVACIONES DE LA MISMA:

2. Verificación de compromisos

3. Gestión documental

3.1 Documentos del área ambiental (incluye forestal y Fauna)

3.2 Documentos del área SST

4. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

5. Componente forestal y Fauna

Componente SST

Componente E Señalización

A continuación, se relacionan los comités realizados en el periodo, indicando la fecha y los compromisos adquiridos, responsable y el estado así:

Tabla 15. Compromisos de Comités

Descripción del compromiso	Comité No.	Responsable	Se cumplió (S/N)
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 31 de 02 del febrero de 2025	Interventoría	Si
Revisión y concepto de Informe SST N.8 V1		Interventoría	Si
Actas de cierre de talas de emergencia		IDU	Pendiente
Respuesta por parte de ENEL sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza		IDU	Pendiente
Revisión y concepto informe mensual SST N.9 V1		Interventoría	Pendiente
Atención requerimientos manejo ambiental (arreglo de protección sumideros y humectación de RCD)		Contratista	Si
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 32 del 21 de Febrero de 2025	Interventoría	Si
Entrega de informe mensual SST N.10 V1		Contratista	Si
Actas de cierre de talas de emergencia		IDU	Pendiente
Respuesta por parte de ENEL sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza		IDU	Pendiente
Atender observaciones de bitácora por parte de la Interventoría		Contratista	Si
Visita requerida para revisión estado de árboles de tala de emergencia predio IDU Calle 170 # 54A		Contratista/ Interventoría/IDU	Si
Recorridos permanentes a los frentes de trabajo por el área SST		Interventoría	Si
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 33 del 28 de Febrero de 2025	Interventoría	Si
Atención observaciones informe mensual SST N.10 V1		Contratista	No
Atención de observaciones informe mensual MEV N.10 V1		Contratista	No
Reporte de empleos del mes de Febrero		Contratista	Si
Recorrido ambiental próxima semana (tala higuerilla)		Contratista/ Interventoría/IDU	Pendiente
Actas de cierre de talas de emergencia		IDU	Pendiente

Fuente: El Autor

En el anexo 11 se incluyen las actas de comité semanal realizadas en el periodo.

3.5. Indicadores

A continuación, se describen los indicadores para cada uno de los programas ofertados en el Manejo Ambiental de Obra – MAO, los indicadores de seguimiento que son aplicados mensualmente en el desarrollo de las actividades correspondientes al componente ambiental. Específicamente para el apartado RCD:

Tabla 16. Indicadores Manejo de RCD

Nombre del Indicador	Formula	Datos para Aplicar Formula		Aplicación Indicador
		Residuos Dispuestos	Cantidad a Generar	Indicador
Indicador de Efectividad	Cantidad de Residuos dispuestos en sitio autorizado/ cantidad estimada de Residuos a generar x 100	943,52 Ton	** 105.287,91 Ton	0,89 % Respecto del total a generar, No obstante respecto del mes se tiene un ** 94,30% de mes

** De acuerdo con la naturaleza y meta física del contrato se estableció en el PGIRCD un volumen total a generar por 105.287,71 Ton incluido material de demolición y residuos de material vegetal de poda por limpieza de predios, en cuya aplicación del Decreto 507 de 2023, se establece se debe cumplir con el 25%, sin embargo, la totalidad del material generado tanto de demolición como residuos vegetales ha sido entregado a planta de aprovechamiento.

Tabla 17. Indicadores Programas MAO

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	INDICADOR	CÁLCULO
A1	Acciones correctivas y/o preventivas a observaciones	No. De observaciones atendidas / No. De observaciones requeridas	$N.A$
	Manejo de campamentos	No. De baños por cantidad de obreros instalados / No. De baños por cantidad de obreros propuestos	$5/5 = 1$
	Desmantelamiento de instalaciones temporales	No. de instalaciones temporales retiradas / No. de instalaciones temporales ubicadas.	$2/2 = 1$
A2	Personal contractual profesional	No. De personal vinculado / No. De personal requeridas*100	$(4/4) \times 100 = 100\%$
	BOAL	No. De BOAL / No. De BOAL requerido * 100	$(2/2) * 100 = 100\%$
A3	Cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas*100	$(1/1) \times 100 = 100\%$
	Eficacia de las capacitaciones	No. Total de evaluaciones con calificación de 4 o 5 / No. Total de evaluaciones aplicadas *100	N:A

	Cobertura del proceso de capacitación en HSE.	N° de asistentes / N° de trabajadores programados * 100	N.A.
B2	Acopio de materiales	Volumen de material certificado / Volumen de material utilizado en el periodo	$N.A$
B3	Manejo integral de residuos solidos	No. de puntos para residuos instaladas / No. de puntos para residuos propuestos	$4/4 = 1$
	Manejo de residuos de construcción y demolición - RCD-	Volumen de RCD certificados / Volumen de RCD generados	$943.52/943{,}52 = 0$
		Volumen de material de rehúso utilizado / Volumen de material de rehúso generado	N.A
	Manejo de residuos peligrosos y plan de contingencia	Volumen de Residuos peligrosos transportados certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A
		Volumen de Residuos peligrosos dispuestos certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A.
B4	Control emisiones atmosféricas	No. De vehículos en la obra con certificación técnico mecánica vigente / No. De vehículos en obra	$3/3 = 1$
		Puntos donde se realiza humectación / Puntos donde se identifica necesidad de humectación	$1/1 = 1$
B5	Limpieza de sumideros	No. De sumideros limpiados / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N.A
		No. De sumideros protegidos / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	$N.A$
C1	Talas	No. De talas ejecutadas / No. De talas propuestas	$0/0$=0 Se tiene previsto realizar talas por emergencia en predio al frente de Diverplaza, se realizaran una vez se realice la coordinación con ENEL.
	Protecciones	No. De árboles para permanencia protegidos / No. De árboles para permanencia propuestos	N.A.
E1	Cerramientos por frente	N° de cerramientos realizados / N° Frentes que requirieron cerramiento*100	$(1/1) \times 100 = 100\%$

Fuente: El Autor

3.6. Cronograma Ambiental

La interventoría realizo seguimiento al cronograma ambiental del contratista y al cronograma de capacitación, detallando en el capítulo 2 “Del Cronograma” las actividades adelantadas por el contratista y como soporte se tiene en el anexo 13 el seguimiento, allí también se relaciona el Cronograma Ambiental de Interventoría donde se describen las actividades, seguimiento y control a la gestión ambiental desarrollada por el Contratista en el periodo evaluado.

Respecto del cronograma de interventoría a continuación se detalla el seguimiento y capacitaciones realizado por la Interventoría.

Tabla 18. Seguimiento Cronograma Interventoría

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
GESTION DE PERMISOS	Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	Durante el periodo no se solicitaron permisos
INSPECCIONES	Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra	Se verifico en visitas - registro en bitácora
GESTION AMBIENTAL	Verificación de campamentos y sitios de acopio de materiales	Se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de delimitación y cerramientos	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra.	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de la disposición correcta de materiales de obra.	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación de uso correcto de zonas verdes	se verifico en visitas - registro en bitácora
	Verificación del manejo integral de cuerpos de agua	en las zonas intervenidas no se tuvo presencia de cuerpos de agua
GESTION MANEJO DE VEJETACION Y EL PAISAJE	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal
	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de liberación de nidos previo a ejecución de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron actividades de liberación de nidos, por cuanto no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal.
INFORMES	Elaboración del informe mensual ambiental	Se atendieron observaciones al informe mensual N.9. Elaboración del informe mensual N.11.

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
	Elaboración del informe semanal	Se presentaron los informes semanales del 44 al 47.

Respecto de las Capacitaciones al personal de Interventoría, en el cronograma incluido en el PAI, se indica que para el presente periodo, se tenía programado realizar *Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas,* teniendo en cuenta que no se tuvo personal nuevo de interventoría no se realizaron capacitaciones al respecto, y en cumplimiento del cronograma de interventoría se realizaron las siguientes capacitaciones:

Tabla 19. Capacitaciones Interventoría

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
27/02/2025	Orden y Aseo	14

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones de Interventoría para el próximo periodo (Marzo de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Manejo del cerramiento en el frente de obra.
- Problemática ambiental / disposición de residuos sólidos.
- Manejo de cuerpos de agua.
- Control de emisiones atmosféricas.
- Manejo de materiales de construcción.

Visitas a Campo

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizo visitas a los frentes de obra, dejando anotaciones en la bitácora de uso exclusivo para el Componente E A&SST en el anexo 15 se incluye copia de la bitácora y en la siguiente tabla, se relaciona las fechas y los frentes visitados.

Tabla 20. Visitas de campo

Fecha de visita	Frente visitado	Hallazgo - Soporte
07/02/2025	Visita a frentes de obra: La Victoria y La Estancia	Ninguna
13/02/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Ninguna
14/02/2025	Visita a frente Bosa La Estancia	Ninguna
19/02/2025	Visita a frente La Victoria (Cable de San Cristóbal) y La Estancia	Ninguna
20/02/2025	Visita a predio Bosa La estancia	Ninguna
21/02/2025	Visita al predio de Bellavista (San Cristobal)	Ninguna
28/02/2025	Visita a predio La Victoria	Ninguna

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el periodo analizado dado que se realizaron actividades de demolición, los residuos generados se dispusieron en sitios autorizados para ello, todo el material generado de RCD está debidamente certificado.

- El Contratista dio atención a las observaciones al Informe Mensual Ambiental N. 11 V2; razón por la cual se cuenta con la aprobación del mismo.

- Se da cumplimiento a las medidas establecidas en el MAO, documento elaborado por el Contratista.

- A la solicitud del IDU para realizar intervenciones de tala de árboles por emergencia en el predio de Diverplaza, se tiene que al realizar visita conjunta con personal de ENEL se determinó que la entidad procedería a hacer la actividad de la tala por lo que el Contratista no tendría ninguna injerencia en la misma.

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades ambientales programadas tanto por el Contratista como por la Interventoría.

- Se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones del periodo.

- Una vez realizados los hallazgos en las visitas de campo, estos fueron atendidos por el Contratista de manera inmediata.

- La calificación de la gestión ambiental, SST, forestal y fauna del contratista para el periodo del **1 al 28 Febrero de 2025**, fue del **100%.**

- A la fecha los materiales suministrados en el periodo cuentan con la respectiva certificación de despacho del mismo.

5. ANEXOS

Anexo 1. FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría

Anexo 2. FOAC53 Control de materiales

Anexo 3. FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD

Anexo 4. FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura

Anexo 5. FOAC55 Planilla de RCD

Anexo 6. Formatos SDA

Anexo 7. FOAC50 Manejo de Aguas

Anexo 8. FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)

Anexo 9. Registro fotográfico (Ver en digital)

Anexo 10. FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0

Anexo 11. Actas de reunión comité integral y ambiental

Anexo 12. Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental

Anexo 13. Cronograma de seguimiento ambiental de interventoría y de obra

Anexo 14. Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias

Anexo 15. Bitácora Ambiental

Anexo 16. Certificaciones y aprobación de Informe mensual Contratista

FORMATO		
INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-25	PRACTICAS INTEGRALES DE GESTIÒN	5

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
14	MARZO	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL **DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA **PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Informe N° 11

Correspondiente al periodo entre 1 DE FEBRERO DE 2025 y 28 DE FEBRERO DE 2025

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

CONTRATISTA **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S / NIT: 900.579.723-7** **Cto. Obra No.** IDU 1711-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	Suspensión 1 del contrato de obra IDU 1711/2023 desde el 12 de septiembre por 15 dias
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 dias
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 dias - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prorroga del contrato de obra IDU 1711/2023 por 6 meses

INTERVENTOR **CONSORCIO METRO CINCO / NIT: 900.585.054-2** **Cto. Interventoría No.** IDU 1757-2023

	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Observaciones, Otros Sí, Suspensiones, etc.
Contrato	19 DE FEBRERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2025	Suspensión 1 del contrato de Interventoría IDU 1757/2023 desde el 12 de septiembre por 15 dias
Pre Construcción / Etapa Preliminar	N.A	N.A	Ampliación 1 de la suspensión por 15 dias
Construcción	N.A	N.A	Ampliación 2 de la suspensión por 15 dias - Reinicio del contrato el 24 de octubre de 2024
Conservación	N.A	N.A	Prorroga del contrato de Interventoría IDU 1757/2023 por 6 meses

B. PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PERMISO	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
Apertura del PIN ante la SDA	ASIGNADO EL NUMERO PIN: 24931	Reporte mensual en el aplicativo de la SDA	La información a reportar en el aplicativo se encuentra en el anexo 6 del presente informe.

C. NOVEDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO

Diligencie las novedades relacionadas con el componente ambiental tales como:
Seguimientos por parte de la Autoridad Ambiental
Monitoreos realizados en el mes
Otros

D. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

	COMPONENTE AMBIENTAL	% import. ambiental	% desempeño mes	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO			Medidas Correctivas
				ÍTEM INCUMPLIDO	DESCRIPCIÓN GENERAL	% CALIFICACIÓN ÍTEM	
A	CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES	13%	13%	N.A	Durante el periodo no se presentaron cambios en el personal, no se requirieron permisos, se presentaron los documentos e informes contractuales.	100%	
B	MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	35%	35%	N.A		100%	
C	MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO	8%	8%	N.A		100%	
D	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	39%	39%	N.A		100,00%	
E	PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	5%	5%	N.A	Se implementa demarcación del predio para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio.	100%	
	TOTAL	100%	100%				

E. MANEJO DE MATERIALES Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION

1. CONTROL DE MANEJO DE MATERIALES (Consolidado formato Control de materiales pétreos)

Tipo de material recibido	Razón social del Proveedor	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Cantidad Total Recibido (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
MADERA- ROLLIZA 3M	MADERAS DEL VALLE	REGISTRO DE OPERACIONES SDA N. 2139 DEL 19/03/24	300	2955	300	2955	0	0
MADERA -DURMIENTE 4M			0	7	0	7	0	0

2. SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición generado)

Sitio de Disposición	Aprobación Autoridad Ambiental y/o No. Registro Directorio Proveedores IDU	Material Orgánico (Pedones y Cespedones) (M3)		Material de Excavación (M3)		Demolición Concreto (M3)		Demolición Asfalto (M3)		Demolición Edificaciones (M3)		Volúmen Total Generado (M3)		Volúmen Reutilizado (M3)		Cantidad Certificada (M3)		Cantidad por Certificar (M3)	
		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA - GRECO SAS	Comunicado N. 20212061291 del 10/08/2017 / REGISTRO IDU 467	0	0	0	0	0	0	0	0	504	2391	504	2391	0	0	504	2391	0	0
SECAM JR	REGISTRO IDU 514-2019	0	0	0	204	156	156	0	0	0	0	156	360	0	0	156	360	0	0
Reciclados industriales de Colombia	511-2019 COMUNICADO No 20212074043 DEL 25/08/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	0
ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) - **PODA CESPED**	INFORME TECNICO: SDA N° 2020IES6195 COE: 2020EES6234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	0	9897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9897	0	0	0	9897	0	0
ECOSAF (Gestor encargado del transporte) LADRILLERA SANTANDER (Disposición final y certificación) - **PODA CESPED**	En el marco de la resolución 1740 del 15 de agosto de 2008 y la resolución 50217000269 del 26 de febrero de 2021,	0	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2260	0	0	0	2260	0	0
ECOAMBITHOZ LTDA - **PODA CESPED**	CORPOGUAVIO radicado 20242105045 del 04/09/2024, registra que no hay sancionatorios en curso	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0
ECO TRANSMA (Gestor encargado del transporte) ECO ENVIRONMENT (Disposición final y certificación) **MADERA**	INFORME TECNICO: SDA N° 2020IES6195 COE: 2020EES6234 (DIRECTORIO DE PROVEEDORES SECRETARIA DE AMBIENTE - SDA)	0	19,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,24	0	0	0	19,24	0	0
SOLUCIONES AMBIENTALES A&J - **RESIDUOS METALICOS**	Informe tecnico No. 01797, 28 de octubre de 2019 con radicado 2019IE253080 Empresa autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	4,12	1,43	4,12	0	0	1,43	4,12	0	0
ECO - RECICLAJE	RECUPERADOR ESPECIFICO PIN – RESP 25695 APROBADO CON RADICADO SDA N°. 2024IE128055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,312	0	0,312	0	0	0	0,312	0	0

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
14	MARZO	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO
PREDIOS

Informe N° **11**

Correspondiente al periodo entre **1 DE FEBRERO DE 2025** y **28 DE FEBRERO DE 2025**

CYL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - **RESIDUOS METÁLICOS**	Informe Técnico No. 00841 SDA No.2020IE85600 Rad de aprobación: 2020EE87632, autorizada por la SDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,02	0	3,02	0	0	0	3,02	0	0
* TRACOL - RESIDUOS ESPECIALES	Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,02	0	6,02	0	0	0	6,02	0	0
** CABLE SAN CRISTOBAL - UNITON TEMPORAL CABLE SAN CRISTOBAL	CONTRATO IDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
	TOTALES	**40**	**12216,24**	**0**	**204**	**156**	**156**	**0**	**0**	**505,43**	**2557,47**	**701,43**	**15133,7**	**0**	**45**	**701,43**	**15133,7**	**0**	**0**
	TOTAL RCD GENERADOS									**701,43**									

*Para este periodo se generaron residuos metalicos los cuales fueron dispuestos en Ecoreciclaje y residuos especiales no aprovechables fueron dispuestos en TRACOL

** El Contrato IDU 1711-2023 suministro al contrato del Cable de San Cristobal RCD, para rellenos

3. SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Consolidado formato Control de Residuos de Construcción y Demolición)

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN DE MATERIAL INSTALADO-APROVECHADO				SUMATORIA (PERIÓDO)	VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO A LA FECHA (M3)
					PATIO FRESADO (M3)	CENTRO DE APROVECHAMIENTO (M3)	REUTILIZADO MISMO CONTRATO (M3)	REUTILIZADO OTROS CONTRATO (M3)		
DE ACUERDO CON EL ALCANCE DEL PROYECTO NO SE TIENE CONTEMPLADA LA UTILIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, POR LO QUE NO APLICA										
				TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VOLÚMEN TOTAL DE MATERIAL A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

4. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA GRANO DE CAUCHO RECICLADO-GCR (Consolidado formato)

VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO (M3)	MEZCLA ASFALTICA CON GCR (M3)	NOMENCLATURA VIAL	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV	CÓDIGO DEL ELEMENTO	VOLUMEN CERTIFICADO (M3)	VOLUMEN POR CERTIFICAR (M3)	PROVEEDOR
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
0	**0**				**0**	**0**	

VOLÚMEN TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA A UTILIZAR EN EL PROYECTO (M3):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN PLIEGOS (%):	N/A
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA FECHA (%):	N/A

NOTA ACLARATORIA: Se tiene que dado el alcance del contrato 1711 de 2023, no se tiene contemplada la actividad de aplicación de mezcla asfáltica ni la instalación de grano de caucho reciclado, por lo que no aplica.

F. DERRAMES PRESENTADOS DURANTE EL MES

FECHA DE DERRAME	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO	ACCION REALIZADA
DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON DERRAMES				

G. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

1.INFORME DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN

No.	Resolución Aprobatoria		Tala		Traslado		Conservación		PODA		Arboles perdidos o muertos		Arboles plantados en Compensación de los perdidos o muertos		Otros Conceptos en Resolución				
	Número	Fecha	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Aprobado	Realizadas	Cant.	Especie	Cant.	Especie	Servicio Eval y Seguimiento	Recibo de pago Nº	IVP	Recibo de pago Nº	M2 Áreas Verdes
1	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18															
2	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19															
3	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24							1	1									
4	Acta 00001	23-abr-24	11	11															
5	Acta 00002	24-abr-24	9	9															
6	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275	4-jun-24	12	14															
7	acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33	0															

NOTA: De acuerdo con el alcance del contrato no se tenia previsto la intervención ni solicitud de permisos silviculturales, no obstante y ante la solicitud del IDU se han adelantado talas por emergencia la cuales ha sido reportadas en cada mes de ejecución. Para le periodo analizado se recibe el acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659, de la cual se hizo visita de identificación el de 33 arboles a talar el 29 de octubre de 2024,previo a la intervención se requiere coordinación interinstitucional con ENEL y telematicos ya que los arbole prsentan inteferencia con cables.

2. INFORME PAISAJISTICO

Estipulados en Diseños				Implementados			
Número arboles o m2 de Jardineria	Especie	M2 Áreas Verdes proyectadas	Nº y fecha de acta de aprobación por Autoridad Ambiental Competente	Número arboles o m2 de Jardineria	Especie	M2 Áreas Verdes sembradas	Nº y fecha de acta de recibo por Autoridad Ambiental Competente
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE TIENE RESOLUCIONES PARA REALIZAR INTERVENCIÓN EN EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN							

3. ZONAS VERDES

TIPO DE ZONA A ENDURECER	ZONAS VERDES ANTES DEL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES A GENERAR CON EL PROYECTO (m2)	ZONAS VERDES DESPUÉS CON EL PROYECTO (m2)
PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE TIENE RESOLUCIONES PARA REALIZAR INTERVENCIÓN EN ZONAS VERDES			

H. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IR A FORMATO INFORME MENSUAL REPORTE SST DE AUTOGESTIÓN Y SEGUIMIENTO O EL VIGENTE

I. SEGUIMIENTO A MONITOREO ARQUEOLOGÍA

TIPO DE PERMISO (Licencia de Intervención Arqueologica)	ESTADO	OBLIGACIONES DERIVADAS	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A

NOVEDADES ARQUEOLOGICAS DEL PROYECTO
Visitas por parte del ICANH N.A
Monitoreos realizados en el periodo N.A
Otros

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
14	MARZO	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO
PREDIOS

Informe N° 11

Correspondiente al periodo entre 1 DE FEBRERO DE 2025 y 28 DE FEBRERO DE 2025

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGIA				
INFORME DE AVANCE/REPORTE DE HALLAZGOS	FECHA	FICHAS DE ARQUEOLOGÍA	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FIRMAS ASISTENCIA ARQUEOLOGÍA PÚBLICA
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

J. COSTOS AMBIENTALES

GLOBAL AMBIENTAL

ACTA OBRA No.	MONTO GLOBAL AMBIENTAL CONTRATO	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	% AVANCE DE OBRA	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
1	393.317.474	100,00%	100,00%	2,623026%	10.316.819	0	10.316.819	0
2	393.317.474	100,00%	100,00%	2,583962%	10.163.172	10.316.819	20.479.991	0
3	393.317.474	100,00%	100,00%	2,796179%	10.997.862	10.163.172	31.477.853	0
4	393.317.474	100,00%	100,00%	0,836815%	3.291.339	10.997.862	34.769.192	0
5	393.317.474	100,00%	100,00%	5,726781%	22.524.428	3.291.339	57.293.620	0
6	485.292.909	100,00%	100,00%	6,303637%	76.986.178	22.524.428	134.279.798	0
7	485.292.909	100,00%	100,00%	8,138588%	32.010.489	76.986.178	166.290.287	0
8	485.292.909	100,00%	100,00%	20,890000%	82.170.696	32.010.489	248.460.983	0
9	611.417.282	100,00%	100,00%	9,467594%	114.436.738	82.170.696	362.897.721	0
10	611.417.282	100,00%	99,54%	pendiente				0
11	611.417.282	100,00%	100,00%	pendiente				0

PRECIOS UNITARIOS

ACTA DE OBRA No.	% CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXIGIDO	% DESEMPEÑO AMBIENTAL MES	VALOR PRECIOS UNITARIOS ($)	VALOR AMBIENTAL MENSUAL	VALOR AMBIENTAL TOTAL PERIODOS ANTERIORES	VALOR AMBIENTAL ACUMULADO	DESCUENTO AMBIENTAL MENSUAL
N.A							

VALOR AMBIENTAL A CANCELAR EN EL MES	pendiente

COSTOS ARQUEOLOGÍA

CONCEPTO	VALOR
PERSONAL	N/A
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	N/A
HERRAMIENTA Y EQUIPO	N/A

VALOR ARQUEOLOGÍA A CANCELAR EN EL MES	N.A

K. CONTROL DOCUMENTAL

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
INF-INT-IDU1711-250-202	4/02/2025	Remisión Informe mensual Ambiental N.9 V1 Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-047-2025	5/02/2025
INF-INT-IDU1711-256-2024	12/02/2025	INF-INT-IDU1711-256-2024 RESPUESTA OFICIO GMC-134-047-2025 ATENCION OBSERVACIONES INF AMBIENTAL #10 V1	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
INF-INT-IDU1711-259-2024	21/02/2025	ACTUALIZACION FORMATO 1 Y CRONOGRAMAS AMBIENTALES ENERO 2025	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
INF-INT-IDU1711-263-2024	26/02/2025	RESPUESTA RADICADO SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE 2025EE28606 - VISITA RT 8385	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
INF-INT-IDU1711-238-2024	21/01/2025	INF-INT-IDU1711-238-2024 ENTREGA DE CONCEPTO FORESTAL-AMBIENTAL TALAS POR EMERGENCIA RT 11094	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-047-2025	5/02/2025	Revisión Informe mensual Ambiental N.10 V1 Contratista.	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INF-INT-IDU1711-256-2024	12/02/2025
GMC-134-050-2025	10/02/2025	Alcance al comunicado GMC-134-012-2025 con Rad. IDU No. 202552600039652 de fecha enero 13 de 2025 – Hoja de vida Residente Ambiental de Interventoría	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-053-2025	12/02/2025	Su comunicado con Rad. IDU No. 202532500164301 de fecha febrero 12 de 2024 - HV especialista ambiental Interventoría	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-058-2025	14/02/2025	Informe No. 10 V1 de Interventoría componente ambiental	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-067-2025	20/02/2025	Respuesta INF-INT-IDU1711-208-2024 Gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA	CONSORCIO METRO CINCO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	NO APLICA	NO APLICA
GMC-134-069-2025	24/02/2025	Actualización Formato I, inclusión de Gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-070-2025	25/02/2025	Alcance al comunicado GMC-134-053-2025 de fecha febrero 12 de 2025 – Cambio Hoja de vida Profesional Ambiental de Interventoría.	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-072-2025	28/02/2025	Atención radicados DTDP 202532500201081 y DTDP 202532500200471 Observaciones Informe Mensual Ambiental N. 9 V1	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
GMC-134-074-2025	26/02/2025	Remisión comunicado INF-INT-IDU1711-263-2024 Rta RADICADO 2025EE28606 de la SDA - Visita RT 8385	CONSORCIO METRO CINCO	IDU	IDU	N/A PARA EL PERIODO	N/A PARA EL PERIODO
202532500164301	12/02/2025	Observaciones Hoja de vida Especialista ambiental de interventoría Contrato IDU 1757 de 2023	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-053-2025	12/02/2025
202532500200471	12/02/2025	Devolución 1 del Informe mensual de interventoría No. 9 componente ambiental 1757 2023	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-072-2025	28/02/2025

CICLO DE VIDA DE PROYECTO **CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION**

Fecha		
DD	MM	AÑO
14	MARZO	2025

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE DESARROLLO URBANO
PREDIOS

Informe N° 11

Correspondiente al periodo entre 1 DE FEBRERO DE 2025 y 28 DE FEBRERO DE 2025

202532500201081	12/02/2025	Devolución 1 del Informe mensual de interventoría No. 9 componente ambiental 1757 2023	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	GMC-134-072-2025	28/02/2025
202532500209881	25/02/2025	Aprobación informe mensual No. 8 Interventoría - Componente fauna silvestre y ambiental	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	NO APLICA	NO APLICA
202532500209861	25/02/2025	Aprobación informe mensual No. 6 Interventoría - Componente fauna silvestre y ambiental	IDU	CONSORCIO METRO CINCO	CONSORCIO METRO CINCO	NO APLICA	NO APLICA

L. SEGUIMIENTO A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS

1. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PERIODO ANTERIOR

Acción solicitada	Fecha	Plazo	Cumplió?		Observaciones
			SI	No	
Durante el periodo no se tuvieron hallazgos tendientes a desarrollar acciones correctivas y/o preventica, toda vez que el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición					

M. LECCIONES APRENDIDAS

Durante el periodo analizado se realizaron visitas a los puntos intervenidos de los cuales no se evidenciaron hallazgos para atención y/o corrección por parte del contratista (Registro en bitacora), el contratista cuenta con los protocolos y procedimientos ya establecidos para las actividades de mantenimiento y demolición.

N. ANEXOS

	Nombre del Anexo	Aplica SI	Aplica NO	Anexo Número
1	Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa construcción y conservación	X		Anexo 1
2	FOAC53 Control de materiales	X		Anexo 2
3	FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD	X		Anexo 3
4	FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura	X		Anexo 4
5	FOAC55 Planilla de RCD	X		Anexo 5
6	Formatos SDA: Indicadores RCD, Anexo 2. Formato seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra y Anexo 3. Informe de aprovechamiento IN SITU, base Excel de la SDA para el cargue de información en el aplicativo de la SDA,. Certificado de reutilización de RCD y certificado de no generación de RCD expedido por la interventoría.	X		Anexo 6
7	FOAC50 Manejo de Aguas	X		Anexo 7
8	FO-AC-108. Informe mensual MEV (volquetas)	X		Anexo 8
9	Registro fotográfico (Ver en digital)	X		Anexo 9
10	FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0	X		Anexo 10
11	Actas de reunión comité integral y ambiental	X		Anexo 11
12	Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental	X		Anexo 12
13	Cronograma de seguimiento ambiental de interventoria y de obra	X		Anexo 13
14	Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias	X		Anexo 14
15	Bitácora Ambiental	X		Anexo 15
16	Certificaciones y aprobacion de informe contratista	X		Anexo 16

(Nombre) LOLY VANEGAS BARRERA
Interventor Ambiental

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría

Original: Expediente ORFEO No. _____
1era copia: interventor

MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S

MADERAS FINAS Y ORDINARIAS
ABARCO DE 3 A 8 MTS
LISTON PARA PISOS Y ENCHAPES PARA TECHOS
MOLDURAS EN GENERAL

NIT. 901.344.118-5 REGIMEN COMUN

BOGOTA D.C. FEBRERO 04 DE 2025

Señores:

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

Ref.: Certificación envío de maderas mes de FEBRERO de 2025

Por medio de la presente estamos certificando que en el periodo comprendido del 01 al 28 de FEBRERO de 2025 se suministraron a la empresa INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS NIT:900579723-7 CONTRATO IDU 1711-2023

Los siguientes productos:

- 300 PARAL ROLLIZOS DE 3 MTS

Certificado de registro libro de la secretaria de ambiente acta N, 2139

Sin otro en particular,

Atentamente,

ALCIRA MONROY
DIRECTORA COMERCIAL
MADERAS DEL VALLE M&E S.A.S.
TEL: 2247210 -3115922221

NIT. 901.344.118-5 - RÉGIMEN COMÚN
Tel.: 224 7210 - Cel.: 311 592 2221

FORMATO		
CONTROL DE MATERIALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-53	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **FECHA** 28 DE FEBRERO 2025

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA

CONTRATO DE OBRA No. **1711** DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO IDU 1711 "DEMOLICIÓN,LIMPIEZA,CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO–IDU,PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.".

CONTRATISTA INFRAESTRCUTURA INTEGRAL SAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **Informe No** 11

DIA	V1	Proveedor Material 1	V2	Proveedor Material 2	V3	Proveedor Material 3	V4	Proveedor Material 4
1		MADERAS DEL VALLE						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15	100							
16								
17								
18								
19								
20	200							
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOTAL UNIDAD	**300**		**0**					
TOTALES m3								
TOTALES Ton								

Tipo de Material 1: MADERA ROLLIZA - PARAL 3 mts C/U

Tipo de Material 2:

Tipo de Material 3:

Tipo de Material 4:

TOTAL: 300

(Firma)

(Nombre) Brayan Arango Cruz

Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)

(Nombre) LOLY VANEGAS

Profesional Ambiental de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-21	Prácticas Integrales de Gestión	2

N° del Contrato Obra: CTO IDU 1711 DE 2023

Objeto del Contrato: Demolición, Limpieza, Cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU, para la ejecución del proyecto viales y de espacio publico que se encuentran en administración a cargo de la dirección tecnica de predios - proyectos varios, en bogota DC

Pin del Contrato: 24931

Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

N° del Contrato de Interventoría: IDU-1757-2023

Interventoría CONSORCIO METRO CINCO

Fecha de terminación Contrato: 19 Septiembre de 2024

Fecha de terminación Prorroga 30 de abril de 2025

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	PERÍODO DE INSTALACIÓN	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL GENERADO DISPUESTO								SUMATORIA
				Suministrado por Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Aprovechado mismo Contrato		Entregado a Patio de lresado IDU como Receptor		Entregado a Centro de Aprovechamiento y Tratamiento		Entregado a otros Contratos IDU como receptores		Entregado a otros receptores		
				Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Volumen (m3)	Peso (ton)	Peso (ton)
CL 40 A SUR #3A 70 ESTE	4003378	208489	19 DE FEBRERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,14	322,51	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5
CL 40 A SUR #3A 73 ESTE	4004029	208737														
CL 40 A SUR #3A 96 ESTE	4004115	208358														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011														
KR 3 C ESTE #40 -25 SUR	4005629	212011	01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE ABRIL 2024	0	0	0	0	0	0	1068,17	1393,33	0	0	0	0	1393,33
Calle 60 Sur # 3 A 67 Este	10004277	29255														
Kr 102 # 80 - 11 (ACI)	11007845	20010469														
Calle 74A # 74C 51	1006731	93088147														
Bl 5 # 3-19	1001078	92058006														
Cr 7ma con Calle 94	200268	521284														
AC 57 B SUR 75D 77	19000002	92079815	01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024	0	0	0	0	0	0	897,4	1150,3	0	0	0	0	1150,3
Kr 65 # 164-51	12001120	61346														
AK 72 # 163-70	1001999	519054														
Cr 63 # 112-90	11000705	169843														
Calle 171 con carrera 7ma	10010535	525268														
Calle 170 con carrera 7ma	1000633	93063497														
Ac Cr 57 B Sur # 76-65 mj	801 1587	92079815														
Cr 96 Con calle 65	9005121	91061528														
Cl 25g # 96-08	9001014	382610														
Av Cr 15 # 102 B 16	1001743	92088074														
Cll 170 con cr 92	50000109	91013821														
Cr 33 # 58-05 Sur	6002050	92085492														
Av Cr 7 # 190 - 68	1006364	36013290														
Cra 92 # 127 - 55	11012442	92057894														
Calle 147 con carrera 7ma	1003690	502858														
Cr 5H # 68Z-35	180006257	424027	01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	525	673,02	0	0	0	0	673,02
CLL 126 # 50-34	11010481	20004588														
DG 85 # 85B 03	10003968	91041589														
DG 85 # 85B 00	10003985	37974														
AK 86 # 84 A 29	10004580	515593														
AK 86 # 84 A 98	10010135	92086310														
AK 86 # 84 A 24	10004581	91060196														
Dg 85 b # 84 a 13	10003916	38317														
Dg 84 a 85B 16	10004020	37815														
Dg 84 a 85B 40	10004097	37957														
TV 85 B # 96A 17	10003985	161972														
Cr 5H # 68Z-35 (LA VICTORIA)	4002775	206913	01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024	0	0	0	0	0	0	790,312	1012,54	45	74,2	0	0	1086,74
CL 40A SUR 3A 47 ESTE	4003378	207178														
AK 15 169B 06	4008038	92076775														
Cr 5H # 68Z-35	18005723	423916	01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	0	0	0	0	0	0	3809	4884,16	0	0	0	0	4884,16
Cr 5H # 68Z-35	18005723	424105	01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	1025	1314,05	0	0	0	0	1314,05
TV 73I 57K 02 S	19015007	91016928														
CLL 35 SUR # D 46 ESTE	4002458	206159	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	147	188,16	0	0	0	0	188,16
CR 12 E # 42B 64 SUR	4002893	206788														
CLL 32 C SUR # D 45 ESTE	4005290	211287														
CLL 32 C SUR # D 45 ESTE	4005290	211287	01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0	0	0	0	0	0	3254	4171,36	NA	0	0	0	4171,36
Cr 3a Este 40-38	4003397	207417	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025	0	0	0	0	0	0	2388	3060,54	0	0	0	0	3060,54
Cr 7a Este 41-22	4003587	207771														
Calle 57y sur 73j05	19000061	440196														
Carrera 73 #57-42	19015568	92070331	01 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	0	0	0	0	0	0	700,00	941,06	0	0	0	0	941,06
Diagonal 32C Sur 0-100	4002778	20009009														
Diagonal 32 sur 31 F-1-31F-21	4003780	208136														
Calle 41 Sur 3A-38	4002520	206265														
Avenida Calle 183 8D-13	1000944	92083729														
TOTAL				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14855,0	19111,0	45,0	74,2	0,0	0,0	19185,2

RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (m3):	26060,86
RCD para calculo de la meta de aprovechamiento (RCD total a generar - RCD de excavación - RCD adecuación del terreno) (Ton):	15343,21
RCD aprovechado acumulado conforme a Res 1257 de 2021 (ton):	19185,2
Porcentaje de cumplimiento Res 1257 de 2021 (%):	25%
Porcentaje de cumplimiento a la fecha (%):	125%

NOTA: Los volumenes reportado en el presente formato deben ser sueltos, no compactos.

Firma Director de Obra

DIRECTORA DE OBRA - MONICA JIMENA GUERRA

Firma Director de Interventoría

DIRECTOR DE INTERVENTORIA - JAIRO ORTIZ

FORMATO		
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **FECHA** 28 DE ENERO DE 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA
CONTRATO DE OBRA No. IDU 1711 DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CTO IDU 1711 DE 2023 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

PERIODO: 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **Informe No** 11

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO: GRECO

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado (aproximadamente)	RESPEL	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
05/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-203-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
05/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-204-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
05/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-205-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
06/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-206-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
06/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-209-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
06/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-210-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
06/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-211-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
07/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-212-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
07/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-213-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
07/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-214-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	12	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
07/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-215-2025	CIUDAD BOLIVAR-BOSA	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
14/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-216-2025	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
14/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-217-2025	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
17/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-218-2025	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
19/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-219-2025	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
19/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-220-2025	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
22/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-221-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
22/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-222-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-223-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-224-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-225-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
24/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-226-2025	ATENAS	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
26/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-227-2025	BELLO HORIZONTE	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
27/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-228-2025	BELLO HORIZONTE	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
27/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-229-2025	CALLE 183	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
28/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-230-2025	BELLO HORIZONTE	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
28/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-231-2025	BELLO HORIZONTE	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
28/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-232-2025	BELLO HORIZONTE	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
28/02/2025	LUW161	22653	PBT VD A004283-233-2025	BELLO HORIZONTE	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
28/02/2025	SWQ491	3464	PBT VD A004283-234-2025	BELLO HORIZONTE	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
Total Peso (M3)					504,00			
Total Peso (Ton)					645,12			

(Firma)
Nombre: Brayan Arango Cruz
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre: LOLY VANEGAS
Profesional Ambiental de Interventoría

FORMATO		
PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-55	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **FECHA** 28 DE FEBRERO DE 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA NA
CONTRATO DE OBRA No. IDU 1711 DEL 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CTO IDU 1711 DE 2023 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRA EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

PERIODO: 01 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 **Informe No** 11

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL O CENTRO DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO: SECAM JR

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	N° VALE	FRENTE DE ORIGEN	RCD transportado (aproximadamente)	RESPEL	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR
					m3	Kg		
18/02/2025	LUW161	22653	1391	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
18/02/2025	SWQ491	3464	1392	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
18/02/2025	SWQ491	3464	1393	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
18/02/2025	SWQ491	3464	1394	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
18/02/2025	SWQ491	3464	1395	LA VICTORIA RT 43017	15	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	JOHAN RODRIGUEZ
18/02/2025	LUW161	22653	1396	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
18/02/2025	LUW161	22653	1397	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
18/02/2025	LUW161	22653	1398	LA VICTORIA RT 43017	24	NA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	HERNAN AGUILERA
Total Peso (M3)					156,00			
Total Peso (Ton)					244,65			

(Firma)
Nombre: Brayan Arango Cruz
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
Nombre: LOLY VANEGAS
Profesional Ambiental de Interventoría

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	467	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	ALEJANDRO VALENCIA GOMEZ	
Dirección	CLL 72 N 5 - 83 OF 201	
Teléfono	3013363867	
Correo electrónico	avalencia@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	COTA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J	
Documento de identificación o NIT	901012164-1	
Representante Legal	ALEXANDER SUAREZ HUERFANO	
Dirección	Calle 74 Bis Sur # 87C – 27	
Teléfono	3107062829 - 3213435076	
Correo electrónico	solucionesambientalesaj@gmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la	NA	
Nombre o razón social	ECOAMBITHOZ LTDA	
Documento de identificación o NIT	830037640	
Representante Legal	VLADIMIR CASTELBLANCO	
Dirección	calle 152B # 56-75 Casa 48	
Teléfono	3102061743	
Correo electrónico	info@ecoambithoz.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA DC	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	514	
Nombre o razón social	SECAM JR EU	
Documento de identificación o NIT	830507163-0	
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ	
Dirección	CARRERA 71D # 57-10 SUR	
Teléfono	3002414969	
Correo electrónico	j.pangueva@secamjr.com	
Municipio o Distrito	USME	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	24931	
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS CONTRATO IDU No 1711 DE 2023	
Documento de identificación o NIT	900579723-7	
Representante Legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON	
Dirección domicilio	KR 49 91 76	
Teléfono	601635245	
Correo electrónico	ambiental.integral@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	RTs CTO IDU 1711-23	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO (FEBRERO 2025)		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos de generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	51,28	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	889,78	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	2,47	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,0	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,0	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,0	
Total RCD recibidos (t)	943,53	
Fecha de recepción de los RCD	01 de febrero al 28 de febrero 2025	

FIRMA
RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA
Brayan S. Arango Cruz
(Contratista - CONTRATO IDU No 1711 DE 2023)

ANEXO III. FORMATO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GESTORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA


DATOS BÁSICOS DEL GESTOR

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	467	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	ALEJANDRO VALENCIA GOMEZ	
Dirección	CLL 72 N 5 - 83 OF 201	
Teléfono	3013363867	
Correo electrónico	avalencia@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	COTA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	SOLUCIONES AMBIENTALES A&J	
Documento de identificación o NIT	901012164-1	
Representante Legal	ALEXANDER SUAREZ HUERFANO	
Dirección	Calle 74 Bis Sur # 87C – 27	
Teléfono	3107062829 - 3213435076	
Correo electrónico	solucionesambientalesaj@gmail.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	NA	
Nombre o razón social	ECOAMBITHOZ LTDA	
Documento de identificación o NIT	830037640	
Representante Legal	VLADIMIR CASTELBLANCO	
Dirección	calle 152B # 56-75 Casa 48	
Teléfono	3102061743	
Correo electrónico	info@ecoambithoz.com	
Municipio o Distrito	BOGOTA DC	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	514	
Nombre o razón social	SECAM JR EU	
Documento de identificación o NIT	830507163-0	
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ	
Dirección	CARRERA 71D # 57-10 SUR	
Teléfono	3002414969	
Correo electrónico	j.panqueva@secamjr.com	
Municipio o Distrito	USME	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	

Nota: Teniendo en cuenta que el reporte de estos formatos es trimestral, se presentara formato con los volumenes correspondientes al primer y segundo mes del primer trimestre del 2025 (Enero, febrero)

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR TIPO (ENERO - FEBRERO 2025)

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD (t)**	
	Aprovechamiento	**Disposición final**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	2551,18	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	1450,42	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	3,67
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0
Total RCD recibidos (t)	4001,60	3,67
TOTAL RCD	4005,27	
Período de reporte de RCD	01 de enero 2025 al 28 de febrero 2025	



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. o NIT: 1030654429
NOMBRE: BRAYAN ARANGO CRUZ

ANEXO VI. FORMATO DE CERTIFICACION DE RECEPCION DE RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	N/A
Documento de identificación o NIT	
Director de obra	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	
Municipio o Distrito	Bogotá
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	24931
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Documento de identificación o NIT	900579723-7
Director de obra	MONICA JIMENA GUERRA
Dirección domicilio	KR 49 # 91 76
Teléfono	6353245
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
Dirección de generación de RCD	BOGOTA DC

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad de RCD entregados por el generador (t)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	0
Total RCD recibidos (t)	0,00	0
Fecha de recepción de los RCD	01 De Febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	

Notas:
1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
4. Durante el presente periodo no se realiza entrega de RCD a receptor, sin embargo, dicho material ha sido entregado en su totalidad a planta de aprovechamiento.

Cordialmente;



FIRMA RESIDENTE AMBIENTAL
C.C. o NIT: 1030654429
NOMBRE: BRAYAN ARANGO CRUZ

ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA

1. DATOS DEL GENERADOR	
Asignar un número único para el generador por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	24931
Nombre o razón social	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Documento de identificación o NIT (en caso de personas jurídicas)	900579723-7
Dirección	KR 49 # 91-76
Teléfono	635 3245
Correo electrónico	ambiental.integral1711@gmail.com
Nombre contacto (en caso de personas jurídicas)	Yamill Montenegro Calderon
Cantidad proyectada a generar durante el contrato 1711-23 (Ton)	105287,91
Valor aprovechamiento (25% - Decreto 507 2023)	26321,98

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

1.CAPACITACION AMBIENTAL FEBRERO 2025

Capacitaciones Efectuadas		
FECHA	TEMA TRATADO	No. Asistentes
25/02/2025	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, SELECCIÓN EN LA FUENTE, CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	15
	SOCIALIZACIÓN DECRETO 1072-QUEMAS ABIERTAS	
	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	
Total asistentes		15

2. Se realizó el retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en los predios donde se llevaron a cabo demoliciones del cto idu 1711-23, durante el periodo de enero y febrero de 2025.

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL 1ER TRIMESTRE 2025 (ENERO-FEBRERO)

Periodo reportado: 01 DE ENERO DE 2025 AL 28 DE ENERO DE 2025	**Proyección ejecución del contrato**					
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	**TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO**	**TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL**	**TOTAL RCD (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0,00	0,00	0,00	2.551,2	0,00	2.551,18
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0,00	0,00	1.450,42	0,00	1.450,42
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00	0,00	3,7	0,00	0,00	3,67
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCD TOTAL DEL PROYECTO CON EXCAVACION						**4.005,27**
RCD SIN EXCAVACION						**4.005,27**

2.2 METAS

NÚMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**INDICADOR / PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	4.005,27	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,00	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0,0009 $\frac{3,7}{4005,27} = 0,0009$	0,09%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,9991 $\frac{3997,95}{4005,27} = 0,9991$	99,91%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,0000 $\frac{0,0}{0,0} = 0,0$	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0,0000 $\frac{0,0}{0} = 0,0$	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO $\frac{(\text{Cantidad RCD aprovechado en obra + cantidad RCD entregado a planta de aprovechamiento})}{(\text{cantidad de RCD generado en obra} - \text{excavación y sobrantes de la adecuación del terreno})}$	$\frac{(0+3997,95)}{(4005,27-0)} = 0,99$	**99,91%**

Cordialmente;

FIRMA
RESIDENTE AMBIENTAL (Contratista - CONTRATO IDU No 1711 DE 2023)
C.C. o 1030654429
NOMBRE BRAYAN S. ARANGO CRUZ

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	28/02/2025
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**NA**		

CONTRATO No.	CTO IDU 1711-23						
OBJETO DEL CONTRATO:	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC						
FRENTE DE OBRA	NA						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**2**	**CUERPO DE AGUA**	0	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	0
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		NO APLICA	

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025	EN FUNCIONAMIENTO	DEMOLICION	LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MALLA AZUL
01 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025	EN FUNCIONAMIENTO	DEMOLICION	LIMPIEZA Y PROTECCIÓN CON MALLA AZUL
CUERPOS DE AGUA			

DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO DE 2025 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE RECONOCEN UN (2) SUMIDEROS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN EN EL RT 54800 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

NA

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

NA

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Brayan S Arango Cruz
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) LOLY VANEGAS
Residente Ambiental de Interventoría

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	**CTO IDU 1711 DE 2023** **DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".**	BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 11

PERIODO MENSUAL No.	11	DEL	01/02/2025	AL	28/02/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. RECORRIDO CON ENEL PARA REVISAR VIABILIDAD DE DESENERGIZAR EL PREDIO DE DIVERPLAZA



Foto 2. RECORRIDO INTERVENTORIA Y CONTRATISTA - CALLE 170



Foto 3. CAPACITACION AMBIENTAL FEBRERO 2025



Foto 4. CARGUE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION



Foto 5. CARGUE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION



Foto 6. CARGUE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 7. ACTIVIDADES DE HUMECTACIÓN</td><td>Foto 8. ACTIVIDADES DE HUMECTACIÓN</td></tr>
<tr><td>
</td><td>


</td></tr>
<tr><td>Foto 9. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDIOS IDU</td><td>Foto 10. LIMPIEZA DE UNIDADES SANITARIAS</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
</td><td>


</td></tr>
<tr><td>Foto 11. JORNADA DE LIMPIEZA DE NEUMATICOS</td><td>Foto 12. BRIGADA DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 13. JORNADA DE LIMPIEZA DE NEUMATICOS</td><td>Foto 14 SEÑALIZACION</td></tr>
<tr><td>
</td><td>


</td></tr>
<tr><td>Foto 15. LIMPIEZA Y MANTEIMIENTO DE MALLA DE PROTECCION DE SUMIDEROS</td><td>Foto 16. MANTENIMIENTO DE MALLA DE PROTECCION DE SUMIDEROS</td></tr>
</table>

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN TÉCNICA / SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: **INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES										13,00%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		13,00%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35,00%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%		35,00%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%	6%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA
DE PREDIOS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO										8,00%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		8,00%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39,00%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL / **DIRECCIÓN TÉCNICA** / **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%	2%		39,00%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%	4%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	1%	1%	1%	1%	1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	1%	1%	1%	1%	1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%	3%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%	2%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD										5,00%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%	5%		5,00%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO							100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING BRAYAN ARANGO CRUZ

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSION 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	9	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica										0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	9	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica										0%	2,00%		**8%**
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica										0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica										0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%									0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	9	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal														
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%									0%	2,00%		39%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%									0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSION** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	FEBRERO	2025	9	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	01-feb	02-feb	03-feb	04-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
	COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD															**5%**
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		**5%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**													**100,00%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING BRAYAN ARANGO CRUZ

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025	16	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: **INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN TÉCNICA: **DE PREDIOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025	16	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025	16	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		39%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: **DE PREDIOS**

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	FEBRERO	2025	16	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-feb	11-feb	12-feb	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING BRAYAN ARANGO CRUZ

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025	23	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá
Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025	23	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		8%
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025	23	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		39%
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	1,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	1,0%	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSION** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	FEBRERO	2025	23	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-feb	18-feb	19-feb	20-feb	21-feb	22-feb	23-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

(FIRMA)
ING. LOLY VANEGAS BARRERA
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
ING BRAYAN ARANGO CRUZ
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)
WILMER BACCA GUTIERREZ
PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ
PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)
ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
ING MONICA JIMENA GUERRA V.
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES												13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica						0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO												8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	No aplica							2,00%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica						0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%					0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%					0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%					0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	MARZO	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	FEBRERO	2025	28	FEBRERO	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal									
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-feb	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD												5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO									100,00%

[FIRMA]
ING. LOLY VANEGAS BARRERA
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

[FIRMA]
ING BRAYAN ARANGO CRUZ
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

[FIRMA]
WILMER BACCA GUTIERREZ
PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

[FIRMA]
ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

[FIRMA]
ING MONICA JIMENA GUERRA V.
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoria
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 31

FECHA: 7 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
BRAYAN ARANGO	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
LOLY VANEGAS BARRERA	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	
LEONARDO SERRATO	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA FORESTAL	IDU	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 30. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	30	1	Interventoria	Si	Permanente
Atención de observaciones al informe SST N.8 V1	30	2	Contratista	Si	5/02/2025
Actas de cierre de talas de emergencia	30	3	IDU	NO	Pendiente
Respuesta por parte de ENEL CODENSA sobre actividades pendientes de tala en predio de	30	4	IDU	NO	Pendiente
Atencion de observaciones del informe mensual SST N.9 V1	30	5	Interventoria	Si	6/02/2025

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

* Esta pendiente la aprobación de la hoja de vida de Loly Vanegas quien ingreso desde el 18 de Diciembre de 2024 en reemplazo de la Ing. Marlady Guerrero, por lo que el IDU del componente Ambiental sugiere darle alcance al oficio ya radicado en donde se de atención a las observaciones realizadas.

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la interventoria que a la fecha se han entregado hasta el No. 43, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 9 del Contratista: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
* Informe mensual Ambiental N. 10 del Contratista: Se radicó a la Interventoría en su version 1, la cual fue revisada y observada.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 4 de Interventoría: Estan aprobados por parte de la entidad, esta pendiente si hay o no observaciones por parte del componente forestal. El IDU comenta que esta aprobado el informe N.4 y estan en validación los N. 1, 2 y 3.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Se dio aprobación de las áreas ambiental, fauna y forestal segun radicado OGA 202517500021223,
• Informe mensual Ambiental No. 6 Interventoria: Se dio aprobación de las área ambientaL segun radicado OGA 202517500024273 estan pendientes las áreas fauna y forestal.

• Informe mensual Ambiental No. 7 Interventoria: Se dio aprobación del area ambiental según radicado OGA 202517500024263, faltan áreas forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 8 Interventoria: Se atendieron las observaciones a la version 1, mediante radicado 202552600113982 del 27 de enero de 2025, el IDU menciona que lo devolvió con observaciones, las cuales aún no se han recibido en la Interventoría.
* Informe mensual Ambiental No. 9 Interventoria: Se radicó a la entidad la V1 bajo radicado 202552600068752 del 16/01/25, esta en revisión.
*Informe mensual Ambiental No. 10 Interventoría: Se tiene programada la radicación la próxima semana.

• Formato 1: Durante la presente semana no se realizaron actualizaciones del mismo.

*PGRCD: Se actualizó de acuerdo con mesa de trabajo con el IDU, bajo radicado 202552600079902 del 17/ene/25, está en revisión por parte de la entidad.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Informe SST Contratista No 7: Se dió aprobación por parte de la Interventoría. Pendiente recibo por la entidad
• Informe SST Contratista No 8: Pendiente concepto de interventoria posterior a su revisión.
-Informe SST Contratista No 9:Pendiente revision y concepto por parte de interventoria.
• Informe SST Interventoría SST # 8: Se remitió a la entidad, esta en revision.
•Informe SST 9 interventoria se remite a supervision pendiente revision y concepto por parte de la entidad.
•Los informes MEV 1,2, 3,4 , 5, 6 y 9. del contratista se encuentran revisados y aprobados por interventoria.
•Se radico el informe MEV 9 por parte de interventoria ante la entidad, esta en revisión por parte de a entidad.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La interventoria reporta las actividades que se estan desarrollando en el contrato así:

Durante la presente semana correspondiente al informe semanal se dio continuidad a las actividades de obra del contrato.
*Se continua con el seguimiento desde el componente ambiental a la actividades en RT 54800 Ubicado en la localidad de BOSA.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de desmantelamiento a los RTs 54320 y 54319 ubicados en la localidad de san cristobal, barrio Bello Horizonte.
*Se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecanica en RT 54888 ubicado en la localidad de ciudad Bolivar.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demolición en RT 43019 ubicado en la localidad de san cristobal, barrio la victoria.
*Se realiza seguimiento a las actividades de mantenimiento, garantizando la recolección de residuos vegetales en los RT 9232 ubicado en la localidad de SUBA, y 36528 ubicado en la localidad de san cristobal.
*Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento ubicado en el RT 6999 localidad de suba, barrio Tibabuyes.
*Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.
*Durante la semana, se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecánica en los RTs 43019, 54888 en donde se realizó humectación constante de manera simultánea a la demolición.
*Se realiza recorrido por los diferentes frentes de obra y no se identifican sumideros para protección.
*Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dicha limpieza se realiza dos veces por semana a cada una de las unidades sanitarias.

* Se solicita al contratista implementar seguimiento a protección de sumideros dado que la malla evidenciada en predio del barrio La Estancia, no esta cumpliendo con su función.
*Se solicita al Contratista implementar las medidas respectivas frente a la humectación durante el cargue de RCD luego de la demolición mecánica.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

• Durante el desarrollo de actividades de la semana, se realiza recolección de residuos vegetales en los RTs 9232 y 36528 producto de mantenimientos (producto de poda de césped).

•Respecto a la tala de los árboles ubicados en el predio frente a Diverplaza, el IDU indica que remitió a ENEL el informe presentado por el Contratista en cuanto a individuos que requieren des energización, se esta a la espera de la respuesta de la entidad.

- Respecto a la solicitud del Contratista mediante oficio INF-INT-IDU1711-239-2024 en donde requiere la aclaración para la poda de individuos especie Higuerilla ubicados en el predio RT 6958 frente al centro comercial Diverplaza, se tiene que el IDU esta en revision del oficio GMC-134-035-2025 y del alcance realizado al mismo. Se esta a la espera del pronunciamiento de la entidad.

- A la fecha no se ha realizado el manejo de retamo espinoso del predio de la ALO, estaría pendiente su realización.

* No se realizaron actividades de componente fauna.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Se realiza inspeccion, seguimiento y control a las actividades de obra desarrolladas por el contratista desde el componente SST de esta interventoria.
• Se realizan inspecion a la actividad de demolicion y desmonte de estructuras donde se verifica que el personal que se encuentre desarollando las actividades se encuentre aprobado y utilizando los EPP y herramientas adecuadas.
•Se verifica que en los frentes de obra se cuente con el kit de atencion de emergencias(camilla, botiquin, extintor), los puntos de hidratacion a diposicion de los trabajadores.
• Al momento del presente reporte no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Se recibe por parte del contratista la atencion a observaciones de los informes 8 y 9 del componente SST.
• Se realiza inspeccion a los vehiculos y maquinaria que desarrollan actividades de demolicion en los frentes de trabajo.
• Se realiza verificacion del personal en obra durante la ejecucion de actividades verificando que corresponda al personal aprobado por interventoria.
• En recorrido se verifica la existencia de los puntos de hidratacion en los frentes de trabajo.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que la señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición es adecuada para las labores que se realizan.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para la semana 26 al 31 de enero de 2025; se presenta una calificación semanal de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del 100%. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoria	Permanente
2	Revisión y emision de concepto informe SST # 8 CTO 1711-2023.	Interventoria	12/02/2025
3	Actas de cierre de talas de emergencia	IDU	Pendiente
4	Respuesta por parte de ENEL CODENSA sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza	IDU	Pendiente
5	Revision y emision de concepto del informe mensual SST N.9 contrtao 1711-2023.	Contratista	13/02/2025
6	Atención requerimientos manejo ambiental (arreglo de proteccion sumideros y humectacion de RCD)	Contratista	Inmediato
7			
8			

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2	Registro Fotografico	2

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 14 (DIA) Febrero (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Siete (Día en letras) 7 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 31 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023						
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa		
2/7/2025 9:33:14	sstcontrato1757@gmail.com	Wilmer Bacca Gutierrez	19604322	Residente SST interventoria	Consorcio Metro Cinco		
2/7/2025 9:56:47	barangoc11@gmail.com	Brayan Steven Arango Cruz	1030654429	Residente Ambiental	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS		
2/7/2025 9:58:27	leonardo.serrato@idu.gov.co	Leonardo Serrato Lozano	79595748	Profesional de Apoyo a la Supervisión Fo	IDU /OGA		
2/7/2025 10:00:14	sstcontrato1757@gmail.com	Wilmer Bacca Gutierrez	19604322	Residente SST interventoria	Consorcio Metro Cinco		
2/7/2025 10:03:14	monica.granados@idu.gov.co	ALEJANDRA GRANADOS RODRÍG	52214307	APOYO AMBIENTAL	IDU - OGA		
2/7/2025 10:04:08	ssthringenieria@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente ambiental	Consorcio metro cinco		
2/7/2025 10:04:30	adriana.sepulveda@idu.gov.co	Adriana Sepúlveda Silva	52975678	Apoyo a la supervisión fauna silvestre	IDU		
2/7/2025 10:08:33	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez	53008087	Residente sst	Infraestructura Integral		

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 32

FECHA: 21 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
BRAYAN ARANGO	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
LOLY VANEGAS BARRERA	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	
LEONARDO SERRATO	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA FORESTAL	IDU	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUBDIRECCION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 31. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	31	1	Interventoria	Si	Permanente
Revisión y emision de concepto informe SST # 8 CTO 1711-2023.	31	2	Interventoria	Si	17/02/2025
Actas de cierre de talas de emergencia	31	3	IDU	NO	Pendiente
Respuesta por parte de ENEL CODENSA sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza	31	4	IDU	NO	Pendiente

Revision y emision de concepto del informe mensual SST N.9 contrato 1711-2023.	31	5	Interventoria	Si	17/02/2025
Atención requerimientos manejo ambiental (arreglo de proteccion sumideros y humectacion de RCD)	31	6	Contratista	Si	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

* Esta pendiente la aprobación de la hoja de vida de Loly Vanegas quien ingreso desde el 18 de Diciembre de 2024 en reemplazo de la Ing. Marlady Guerrero, por lo que el IDU Componente Ambiental menciona que ya le fue asignado el radicado por lo que le dará prioridad al mismo.

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la interventoria que a la fecha se han entregado hasta el No. 45, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 9 del Contratista: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
* Informe mensual Ambiental N. 10 del Contratista: Falta certificacion de gestor de Residuos Vegetales por poda de cesped, por ello aún no esta aprobado.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 4 de Interventoría: Estan aprobados por parte de la entidad, esta pendiente si hay o no observaciones por parte del componente forestal. El IDU comenta que esta aprobado el informe N.4 y estan en validación los N. 1, 2 y 3.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Se dio aprobación de las áreas ambiental, fauna y forestal segun radicado OGA 202517500021223,
• Informe mensual Ambiental No. 6 Interventoria: Se dio aprobación de las área ambientaL segun radicado OGA 202517500024273 estan pendientes las áreas fauna y forestal.

• Informe mensual Ambiental No. 7 Interventoria: Se dio aprobación del area ambiental según radicado OGA 202517500024263, faltan áreas forestal y fauna.
• Informe mensual Ambiental No. 8 Interventoria: Se atendieron las observaciones a la version 1, mediante radicado 202552600113982 del 27 de enero de 2025, el IDU menciona que ya cuenta con la aprobación del mismo, sin embargo se indica que aún no se cuenta con el oficio de aprobación.
* Informe mensual Ambiental No. 9 Interventoria: Se radicó a la entidad la V1 bajo radicado 202552600068752 del 16/01/25, el IDU menciona que lo devolvió con observaciones, las cuales estan pendientes de recibido por parte de la Interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 10 Interventoría: Se radico a la entidad la V1 bajo radicado 202552600237492 del 14/02/2025, el cual esta en revisión de la entidad.

• Formato 1: Dado que se dio aprobación al gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA, por lo que se procederá a hacer actualizacion del Formato 1. .

*PGRCD: Se menciona por parte del IDU que el PGRCD radicado a inicios del contrato, esta aprobado por parte de la SDA y que la Version 2 (con la actualización de la fecha de finalizacion del contrato), fue cargada a la plataforma. Se esta a la espera del cargue de informacion de aprovechamiento de RCD por parte del IDU.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Informe SST Contratista No 7: Se dió aprobación por parte de la Interventoría y r3ecibido por la entidad con oficio 202432501634971.
• Informe SST Contratista No 8:Aprobado por interventoria bajo oficio GMC-134-056-2025, pendiente recibido por la entidad.
-Informe SST Contratista No 9:Aprobado por interventoria bajo oficio GMC-134-059-2025 , pendiente recibido por la entidad
• Informe SST # 10 CTO 1711-2023 Revisado por la interventoria se emiten observaciones bajo oficio GMC-134-065-2025.
•.Se recibe informe MEV # 10 Por parte del contratsista se revisa y se emiten observaciones bajo oficio GMC-134-068-2025 .
•Informe SST # 10 de interventoria observado por la entidad bajo oficio 202532500099341.
• Informe SST # 9 de interventoria observado por la entidad bajo oficio 202532500157721.
* Se remite informe SST 10 de interventoría Versión 01 con el código ZIPA INF-SST- 2690.
Radicado 202552600262022 del 19/01/2025 generado por el aplicativo.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La interventoria reporta las actividades que se estan desarrollando en el contrato así:

Durante la presente semana correspondiente al informe semanal se dio continuidad a las actividades de obra del contrato.
*Se continua con el seguimiento desde el componente ambiental a la actividades de cerramiento en RT 54292 Ubicado en la localidad de San Cristobal Sur.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de recolección de RCD en RT 43017 ubicado en la localidad de san cristobal sur, barrio la victoria
*Se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecánica, la cual cuenta con actividad de humectación para control de material particulado en RT 43016 ubicado en la localidad de san cristobal sur.
*Se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecanica, la cual cuenta con actividad de humectación para control de material particulado en RT 43017 ubicado en la localidad de san cristobal sur.
*Se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecanica, la cual cuenta con actividad de humectación para control de material particulado en RT 43021 ubicado en la localidad de san cristobal sur.
*Se continua con el seguimiento a las actividades de demolición mecánica, protección de sumideros y recolección de RCD en RT 54800 ubicado en la localidad de ciudad bolivar.
*Se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecánica, la cual cuenta con actividad de humectación para control de material particulado en RT 54805 ubicado en la localidad de san cristobal sur
*Se realiza seguimiento a las actividades de desmantelamiento en RT 54316 ubicado en la localidad de san cristobal sur.
*Se realiza seguimiento desde el componente ambiental, a las actividades de mantenimiento en los RTs 6951 y 6971 ubicados en la localidad de SUBA
*Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales deben contar con unidades sanitarias moviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.
*Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dicha limpieza se realiza dos veces por semana a cada una de las unidades sanitarias.
*Se realizó solicitud de refuerzo de señalización de acopios de tipo de RCD y de áreas de trabajo internas.
*Durante la semana, se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecanica en los RTs 43016, 43017, 43021, 54805 y 54800 en donde se realizó humectación constante de manera simultánea a la demolición.
*Se realiza recorrido por los diferentes frentes de obra y se identifica un sumidero para protección en RT 54800.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

• Durante el desarrollo de actividades de la semana, se realiza recolección de residuos vegetales en el RT 6971 producto de mantenimientos (poda de césped).

-El Contratista indica que recibió por parte del IDU el radicado 2025EE28606 del 04/02/2025 en donde se solicita que desde el componente Forestal del contrato se realice visita al predio y se emita las acciones (trámites) a adelantar para atender la solicitud de SDA, frente a la queja que la comunidad del Edificio Alcazaba de Cordoba Ph ha interpuesto, respecto a la tala de 18 árboles ubicados en predio del IDU de la Calle 170 Con Carrera 54A; se acuerda realizar visita conjunta con el IDU, Contratista e Interventoría para el proximo Martes 25 de Febrero de 2025.

-Respecto a la tala de los árboles ubicados en el predio frente a Diverplaza, el IDU indica que recibió por parte de la SDA un llamado de atención por la no ejecución a la fecha de las talas autorizadas en el predio, por lo que se acordó que la entidad remitirá el oficio para que la Interventorpia le de la respuesta acerca de la gestión adelantada a la fecha. Aún se esta a la espera de un pronunciamiento por parte de ENEL respecto al informe presentado por el Contratista en cuanto a individuos que requieren des energización, no hay novedades al respecto.

- Respecto a la solicitud del Contratista mediante oficio INF-INT-IDU1711-239-2024 en donde requiere la aclaración para la poda de individuos especie Higuerilla ubicados en el predio RT 6958 frente al centro comercial Diverplaza, se tiene que el IDU esta en revision del oficio GMC-134-035-2025 y del alcance realizado al mismo. Se esta a la espera del pronunciamiento de la entidad.

- A la fecha no se ha realizado el manejo de retamo espinoso del predio de la ALO, estaría pendiente su realización.

* No se realizaron actividades de componente fauna.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Se realiza inspeccion, seguimiento y control a las actividades de obra desarrolladas por el contratista desde el componente SST de esta interventoria.
• Se realizan inspecion a la actividad de demolicion y desmonte de estructuras donde se verifica que el personal que se encuentre desarollando las actividades se encuentre aprobado y utilizando los EPP y herramientas adecuadas.
•Se verifica que en los frentes de obra se cuente con el kit de atencion de emergencias(camilla, botiquin, extintor), los puntos de hidratacion a diposicion de los trabajadores.
• Al momento del presente reporte no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Se realiza inspeccion a los vehiculos y maquinaria que desarrollan actividades de demolicion en los frentes de trabajo.
• Se realiza verificacion del personal en obra durante la ejecucion de actividades verificando que corresponda al personal aprobado por interventoria.
• En recorrido se verifica la existencia de los puntos de hidratacion en los frentes de trabajo.
•Se verifica que el contratsista tenga unidades sanitarias adecuadas para el bienestar de los trabajadores.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que ha mejorado la señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición es adecuada para las labores que se realizan, se garantiza su colocación en todo momento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para la semana 10 al 16 de Febrero de 2025; se presenta una calificación semanal de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del 100%. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoria	Permanente
2	Entrega del informe SST # 10 del contrtao 1711-2023,	contratista	21/02/2025
3	Actas de cierre de talas de emergencia	IDU	Pendiente
4	Respuesta por parte de ENEL CODENSA sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza	IDU	Pendiente
5	Atender las observaciones dejadas en bitacora por parte de la interventoria	Contratista	24/02/2025
6	Visita requerida para revision estado arboles de tala de emergencia predio IDU Calle 170 # 54A	Contratista / Interventoría/ IDU	25/02/2025
7	Recorridos permanentes a los frentes de trabajo por el area SST	Interventoria	Permanente
8			

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2	Registro Fotografico	2

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 28 (DIA) Febrero (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiun (Día en letras) 21 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Loly Vanegas B.

(Nombre) LOLY VANEGAS B. — WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 32 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (21/02/2025)						
Marca temporal	**Dirección de correo electrónico**	**Nombres y apellidos**	**Numero de documento**	**Cargo**	**Entidad/empresa**	
2/21/2025 9:51:35	ambiental.integral1711@gmail.com	Brayan Arango Cruz	1030654429	Residente Ambiental	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
2/21/2025 10:03:46	monica.granados@idu.gov.co	Mónica Alejandra Granados Rodrígu	52214307	Apoyo supervisión ambiental	IDU - OGA	
2/21/2025 10:04:05	ssthringenieria@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente Ambiental	Consorcio Metro Andina	
2/21/2025 10:10:12	leonardo.serrato@idu.gov.co	Leonardo Serrato Lozano	79595748	Profesional de Apoyo a la Supervisión F	IDU/OGA	
2/21/2025 10:12:03	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez	53008087	Resistente sst	Infraestructura Integral	
2/21/2025 10:12:39	sstcontrato1757@gmail.com	WILMER BACCA	19604322	RESIDENTE SST	CONSORCIO METRO CINCO	





FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 33

FECHA: 28 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
BRAYAN ARANGO	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
LOLY VANEGAS BARRERA	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	
ADRIANA SEPULVEDA	APOYO SUPERVISION FAUNA	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 32. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	32	1	Interventoria	Si	Permanente
Atencion observaciones del informe SST # 10 del contrato 1711-2023,	32	2	CONTRATISTA	Si	17/02/2025
Actas de cierre de talas de emergencia	32	3	IDU	NO	Pendiente
Respuesta por parte de ENEL CODENSA sobre actividades pendientes de tala en predio de Diverplaza	32	4	IDU	NO	Pendiente

Definir fecha de recorrido del componente ambiental (revisión estado actual Higuerilla predio aledaño a Diverplaza)	32	5	Interventoria	Si	17/02/2025

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

* Dado que está pendiente la aprobación de la hoja de vida de Loly Vanegas quien ingreso desde el 18 de Diciembre de 2024 en reemplazo de la Ing. Marlady Guerrero, se remitió alcance a la hoja de vida con oficio GMC-134-053-2025 del 18/02/2025.

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 46, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.
***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 9 del Contratista: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
* Informe mensual Ambiental N. 10 del Contratista: Falta certificacion de gestor de Residuos Vegetales por poda de cesped, por ello aún no esta aprobado.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 4 de Interventoría: Estan aprobados por parte de la entidad, esta pendiente si hay o no observaciones por parte del componente forestal. El IDU comenta que esta aprobado el informe N.4 y estan en validación los N. 1, 2 y 3; sin embargo aún no se han recibido los oficios.
• Informe mensual Ambiental No. 5 Interventoria: Se cuenta con la aprobación de las áreas ambiental, fauna y forestal segun radicado OGA 202517500021223.
• Informe mensual Ambiental No. 6 Interventoria: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.

• Informe mensual Ambiental No. 7 Interventoria: Se dio aprobación del area ambiental según radicado OGA 202517500024263, faltan áreas forestal y fauna. El IDU componente fauna menciona que ya tiene memorando de aprobación y que lo remitirá mediante correo electrónico.
• Informe mensual Ambiental No. 8 Interventoria: Se cuenta con la aprobación de áreas ambiental y fauna. Está pendiente el área forestal.
* Informe mensual Ambiental No. 9 Interventoria: Se dió atención a las observaciones de la Versión 1, se cuenta con la aprobación componente fauna, falta área forestal.
*Informe mensual Ambiental No. 10 Interventoría: Se radico a la entidad la V1 bajo radicado 202552600237492 del 14/02/2025, el cual esta en revisión de la entidad.

• Formato 1: Se remitió al IDU la actualización del Formato 1 en donde se incluyó el gestor de residuos vegetales ECOAMBITHOZ LTDA.

*PGRCD: Está pendiente el cargue de aprovechamiento de RCD.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Informe SST Contratista No 7: Se dió aprobación por parte de la Interventoría y r3ecibido por la entidad con oficio 202432501634971.
• Informe SST Contratista No 8:Aprobado por interventoria bajo oficio GMC-134-056-2025, pendiente recibido por la entidad.
-Informe SST Contratista No 9:Aprobado por interventoria bajo oficio GMC-134-059-2025 , pendiente recibido por la entidad
• Informe SST # 10 CTO 1711-2023 Revisado por la interventoria se emiten observaciones bajo oficio GMC-134-065-2025.
•.Se recibe informe MEV # 10 Por parte del contratsista se revisa y se emiten observaciones bajo oficio GMC-134-068-2025 .
•Informe SST # 10 de interventoria observado por la entidad bajo oficio 202532500099341.
• Informe SST # 9 de interventoria observado por la entidad bajo oficio 202532500157721.
* Se remite informe SST 10 de interventoría Versión 01 con el código ZIPA INF-SST- 2690.
Radicado 202552600262022 del 19/01/2025 generado por el aplicativo.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

La interventoria reporta las actividades que se estan desarrollando en el contrato así:

Durante la presente semana correspondiente al informe semanal se dio continuidad a las actividades de obra del contrato.
*Se continua con el seguimiento desde el componente ambiental a la actividades de cerramiento en RT 54292 Ubicado en la localidad de san cristobal sur.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demoliciòn y recolección de RCD en RT 54316 ubicado en la localidad de san cristobal sur, barrio atenas.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demoliciòn y recolección de RCD en RT 54319 ubicado en la localidad de san cristobal sur, barrio Bello Horizonte.
*Se realiza seguimiento ambiental a las actividades de demoliciòn y recolección de RCD en RT 54320 ubicado en la localidad de san cristobal sur, barrio Bello Horizonte.
*Se realiza seguimiento a las actividades de cerramiento y construcción de jarillón ubicado en el RT 6951 localidad de suba.
*Durante la semana, se realiza seguimiento a las actividades de demolición mecanica en los RTs 54316, 54319 u 54320 en donde se realizo humectación constante de manera simultanea a la demolición.
*Se realiza recorrido por los diferentes frentes de obra y no se identifican sumideros para protección.
*Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales deben contar con unidades sanitarias moviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidratación fijos.
*Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dicha limpieza se realiza dos veces por semana a cada una de las unidades sanitarias.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Se realiza seguimiento a la recolección de residuos vegetales, provenientes de actividades de mantenimiento en el RT 6971 de la localidad de suba.
*Se realiza seguimiento a la recolección de residuos vegetales, provenientes de actividades de mantenimiento en el RT 40983 ubicado en el barrio comuneros.
*Durante el desarrollo de actividades de la semana 46, se realiza recolección de residuos vegetales en el RT 6951 y 6971 producto de mantenimientos.

-Con respecto al requerimiento que recibió el Contratista por parte del IDU el radicado 2025EE28606 del 04/02/2025 en donde se solicita que desde el componente Forestal del contrato se realice visita al predio y se emita las acciones (trámites) a adelantar para atender la solicitud de SDA, frente a la queja que la comunidad del Edificio Alcazaba de Cordoba Ph ha interpuesto, respecto a la tala de 18 árboles ubicados en predio del IDU de la Calle 170 Con Carrera 54A; se tiene que se realizó visita conjunta entre el Contratista y la Interventoría al predio en mención, en donde se evidenció que los individuos estan numerados (como si hicieran parte de un inventario forestal), ademas que presentan en su totalidad interferencia con redes de telefonía y de energía (media tensión); así mismo que se presentan acopios de residuos de todo tipo y habitantes de calle; por lo que se remitió al IDU oficio GMC-134-074-2025 del 26/02/25 en donde se deja evidenciada tal situación. Se solicita mediante oficio que se inicie el trámite con la SDA para tratamientos silviculturales en el predio.

-Respecto a la tala de los árboles ubicados en el predio frente a Diverplaza, se tiene que se realizó visita conjunta el 27 de Febrero de 2025 en donde ENEL evidencio que la red de baja y mediana tensión interfiere con el arbolado por lo que la actividad de des energización en casi inviable para ellos dado que ahi estan las redes del centro comercial, por su complejidad sugirieron que escalarían al área forestal de ENEL para que realicen la tala, se esta a la espera de la oficialización de esto por parte de ENEL hacia el IDU con cotización y demas soportes de la actividad.

- Respecto a la solicitud del Contratista mediante oficio INF-INT-IDU1711-239-2024 en donde requiere la aclaración para la poda de individuos especie Higuerilla ubicados en el predio RT 6958 frente al centro comercial Diverplaza, se tiene que el IDU esta en revision del oficio GMC-134-035-2025 y del alcance realizado al mismo. Se esta a la espera del pronunciamiento de la entidad. El IDU solicita se realice visita al sitio en conjunto para evidenciar el estado de las especies, esta pendiente de programación.

- A la fecha no se ha realizado el manejo de retamo espinoso del predio de la ALO, estaría pendiente su realización.

* No se realizaron actividades de componente fauna, por lo que el IDU solicita que se realice acompañamiento del especialista previo a la poda de cesped, en donde se evidencie que no hay madrigueras, nidos ni especies que se puedan ver afectados por ello. Adicionalmente que estas medidas de seguimiento se evidencien en el informe mensual del componente fauna, junto con registro fotográfico y capacitaciones al personal.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Se realiza inspeccion, seguimiento y control a las actividades de obra desarrolladas por el contratista desde el componente SST de esta interventoria.
• Se realizan inspecion a la actividad de demolicion y desmonte de estructuras donde se verifica que el personal que se encuentre desarollando las actividades se encuentre aprobado y utilizando los EPP y herramientas adecuadas.
•Se verifica que en los frentes de obra se cuente con el kit de atencion de emergencias(camilla, botiquin, extintor), los puntos de hidratacion a diposicion de los trabajadores.
• Al momento del presente reporte no hay reporte de accidentes o incidentes de trabajo en la poblacion trabajadora del proyecto, tampoco se presenta reporte de accidente en la comunidad donde se ejecutan las actividades.
• Se realiza inspeccion a los vehiculos y maquinaria que desarrollan actividades de demolicion en los frentes de trabajo.
• Se realiza verificacion del personal en obra durante la ejecucion de actividades verificando que corresponda al personal aprobado por interventoria.
• En recorrido se verifica la existencia de los puntos de hidratacion en los frentes de trabajo.
•Se verifica que el contratista tenga unidades sanitarias adecuadas para el bienestar de los trabajadores.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que ha mejorado la señalización implementada en los predios de mantenimiento y demolición es adecuada para las labores que se realizan, se garantiza su colocación en todo momento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para la semana 17 al 23 de Febrero de 2025; se presenta una calificación semanal de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del 100%. Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoria	Permanente
2	Atencion observaciones del informe SST # 10 del contrato 1711-2023,	contratista	4/03/2025
3	Atencion observaciones del informe MEV # 10 CTO 1711-2023,	contratista	6/03/2025
4	Reporte de empleos del mes de febrero	contratista	3/03/2025
5	Definir fecha de recorrido del componente ambiental (revisión estado actual Higuerilla predio aledaño a Diverplaza)	contratista - interventoria - IDU	Pendiente
6	Actas de cierre de talas de emergencia	IDU	Pendiente
7			
8			

ANEXOS DEL ACTA

#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1	Listado de asistencia	1
2	Registro Fotografico	2

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 7 Marzo 2025

DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (Día en letras) 28 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

	LISTA DE ASISTENCIA COMITE DE SEGUIMIENTO INTEGRAL # 33 CONTRATO 1711-2023 y CONTRATO DE INTERVENTORIA 1757-2023 (28/02/2025)							
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y apellidos	Numero de docu	Cargo	Entidad/empresa			
2/28/2025 9:48:02	ambiental.integral1711@gmail.com	Brayan Arango Cruz	1030654429	Residente Ambiental	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS			
2/28/2025 10:03:29	sstcontrato1757@gmail.com	WILMER BACCA	19604322	RESIDENTE SST	CONSORCIO METRO CINCO			
2/28/2025 10:04:08	adriana.sepulveda@idu.gov.co	Adriana Sepúlveda Silva	52975678	Apoyo a la supervisión fauna silvestre	IDU			
2/28/2025 10:08:21	ssthringenieria@gmail.com	Loly vanegas	52853531	Residente ambiental	Consorcio Metro Cinco			
2/28/2025 10:09:26	sstinfraintegral1711@gmail.com	Diana Marcela Velásquez Muñoz	53008087	Residente sst	Infraestructura Integral			

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 21

FECHA: 14 | 2 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
SE ANEXA EL LISTADO DE ASISTENCIA			

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO INTEGRAL A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE TECNICO

a. Seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Obra y Programa de Inversión:

N.A.

b. Seguimiento al cumplimiento de RCD y Grano Caucho (si aplica)

N.A.

c. Seguimiento a PMT

N.A.

d. Seguimiento a la Señalización y/o Demarcación

N.A.

e. Seguimiento al trámite y aprobación de apus no previstos (Trazabilidad)

N.A.

f. Varios

Para el comité de seguimiento Integral No. 21, por parte del Contratista de obra, Interventoría e IDU se tienen los siguientes temas por tratar.

1. De los frentes activos es el proyecto en el sector de San Cristóbal, en lo que tiene que ver con demoliciones se tienen el RT 43016, el RT 43017, en este momento se está llevando a cabo la demolición del 43021 y están desmantelados los RT 54316, 54319, 54320, que son los que están pendientes para la demolición la cual se tiene, digamos, como fecha programada para el 21 de febrero del 2025.
La Directora de obra del contratista menciona que hay dos predios de San Cristóbal que no se pueden demoler, porque hay un compromiso con la señora de la casa del lado tiene pegado a las paredes al predio que se debe demoler con un calentador y parte de su cubierta y parte de su patio, es decir, se tiene muchas cosas que no pueden demoler. Así mismo, desde el área social se menciona que se le dió plazo de ocho días, ella dijo que ya estaba contactando a los señores de VANTI, y que iba a hacer el traslado, el lunes haran visita en la mañana para ver si la señora ya pudo solucionar el inconveniente.
2. De los predios que ya se encuentran demolidos y en proceso de cerramiento, que son el RT-54802, 54803, 54804 y 54805 ya se encuentran demolidos y con el proceso de cerramiento. En este momento, en el sector de Ciudad Bolívar, se encuentra en demoliciones el RT-54800 y demolidos y cerrados ya finalmente se encuentran en el RT 54885, 5484, 5483, 5487, 5488.
3. Se indaga acerca de una entrega voluntaria del predio para el 17 de febrero de 2025. Se pregunta a la entidad del IDU, cómo es el procedimiento que se debe llevar aquí para la entrega de esta voluntaria que van a hacer los propietarios. Los profesionales del IDU manifiestan que en la dirigencia les indican por dónde iría el lindero y proceden a hacer el cerramiento.
4. También en el RT-11-512, que es una entrega judicial del predio que se tiene programada para el 19 de febrero de 2025. Entonces, para este predio lo indicado es tener ya el personal y los materiales allá en campo. Apenas se haga la entrega judicial, pues, hacer las actividades pertinentes en este previo. Y por último se tiene el RT 13094 al cual se debe programar una visita para ir a atender el derecho de petición referente a la humedad en el parqueadero, el cual el contratista menciona que para el día jueves se haria la visita.
5. Se menciona el Acta de pago No. 10 del contratista por parte de Interventoría, a lo cual el Contratista menciona que para el día viernes se espera poder hacer entrega del acta. Adicional por parte del IDU mencionan que teniendo los documentos firmados se estaria a la espera de la resolución de pasivos.
6. Se tiene pendiente hace bastantes días referente al nylofor para los predios del Rincón y de la calle Sexta con Décima. El contratista menciona que el proveedor no tiene disponibilidad por la cantidad solicitada. Por parte del IDU manifiestan que se haga en malla eslabonada, teniendo en cuenta que no se tiene la disponibilidad del nylofor.
7. Se consulta acerca del tramite de prorroga para lo contratos teniendo en cuenta el tiempo contractual restante, desde el IDU mencionan que estan en tramite internos para el traslado de recursos, que una vez se tengan estos recursos lo comunicaran tanto al contratista como a la Interventoría.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

COMPONENTE DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Trámites en curso

N.A.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

COMPONENTE FINANCIERO

*** Control Financiero**

N.A.

*** Anticipo**

N.A.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

COMPONENTE LEGAL

N.A.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

COMPONENTE AMBIENTAL

A. Ambiental

Los profesionales ambientales del Contratista de obra, Interventoríada e IDU dan inicio al seguimiento del componente haciendo mención de los siguientes aspectos:

1. En relación a los informes mensuales del contratista, están aprobados hasta el número 9 el cual corresponde al mes de diciembre. El informe número 10, aún no cuenta con la respectiva aprobación dado que le falta una certificación de disposicion de RCD y un ajuste a un documento. En cuanto al estado de los informes mensuales de la interventoría, se tiene que, del área ambiental, se tienen aprobados hasta el número 7; están en revisión los informes N. 9 y 10. Todavía se esta a la espera del pronunciamiento de la entidad, sea que rechace o que observe los informes del 1 al 4 del área forestal, aún no se tiene una razón clara al respecto.
2. Está pendiente la aprobación de la hoja de vida de la profesional ambiental de Interventoría, se informa que se le dió alcance al memorando remitido por la Ing. Mónica Granados, sin embargo aún no se cuenta con el oficio en la Interventoría.
3. No se realizaron actividades del componente fauna en el periodo.
4. La calificación de la gestion ambiental para la presente semana es del 100%.
5. Se solicita al Contratista se mantengan las áreas de trabajo señalizadas según se requiera.

B. SST

Los profesionales del componente SST haciendo mención de los siguientes temas:

1. En el control y seguimiento para el cumplimiento de los procedimientos que el contratista propuso al inicio del contrato en el MAO. Dentro de esto se han encontrado algunos hallazgos, los cuales se le han hecho saber al contratista puntualmente en el frente de trabajo que se desarrolla en la Estancia. Ayer se le dejaron algunos hallazgos al contratista, ya el día de hoy fueron subsanados, .
2. Desde el componente SST se han hecho revisiones periódicas a la documentación del personal, de la parte de seguridad social de todo el personal del contratista, tanto el personal operativo como administrativo.
3. A la fecha se tienen diez informes del área SST del contratista, de los cuales ocho han sido aprobados. El número nueve está en revisión de la atención de observaciones del contratista por parte de Interventoría y el número diez se recibió el día de ayer. Está también pendiente de revisión por parte de la interventoría.
4. A la fecha se tiene un 100% de cumplimiento en las actividades del componente.

C. Forestal

Se indaga al IDU respecto a la gestión que se está haciendo con ENEL (que es interinstitucional) respecto a la des energización de redes en el predio cerca a Diver Plaza para la tala de los árboles ubicados allí. De parte del IDU se pronuncian mencionando que no se tiene mucha información a la fecha, puesto que el profesional que esta adelantando la coordinación interinstitucional aun no se ha podido conectar al comité.

Las únicas actividades que se han realizado son actividades de poda de césped, pero no se han realizado tratamientos silviculturales a la fecha.

D. Maquinaria y Equipos

N.A.

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL

N.A.

OTROS

N.A.

COMPONENTE SOCIAL

PROGRAMA DE INFORMACIÓN:

N.A.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN:

N.A.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

N.A.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA:

N.A.

PROGRAMA APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO:

N.A.

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

N.A.

LISTA DE CHEQUEO

N.A.

OTROS

La profesional social de Interventoría menciona los siguientes aspectos en el seguimiento del Componente social:

1. Con relción a la gestión documental, la interventoría recibió la aprobación del informe número 9 por parte del IDU. Asimismo, también se realizó la revisión y la aprobación del informe mensual número 10 del contratista y también se elaboró y está en proceso de envío el informe mensual en el portal número diez de Interventoría.
2. Se ha hecho la revisión y aprobación de los informes semanales 43 y 44 del contratista, para el programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra la interventoría revisó y aprobó las actas de vecindad que se realizaron en la Victoria en el barrio Atenas y en Bello Horizonte cumpliendo con lo que se habia requerido de agilizar el tema del levantamiento de actas de vecindad en el sector de San Cristóbal. También se realizó el cierre de dos actas de vecindad en La Victoria y en este momento Interventoría y el contratista estan realizando actas de vecindad en la Estancia.
3. Para el programa de servicio a la ciudadanía, el contratista ha venido cumpliendo con sus obligaciones contractuales según las visitas realizadas por la interventoría. Para el programa de información para el desarrollo del proyecto, se verificó el buen estado de los PCI instalados en la estancia. Sin embargo, uno de los predios en los que se instaló uno de los PCI fue demolido y el contratistareubicó este PCI en el sector de la Estancia.
4. . Para la plataforma Bachué, el contratista ha ido cargando la información correspondiente al área social. La plataforma presenta fallas en algunas ocasiones, pero eso no ha impedido que el contratista realice el cargue de la información, la cual ha sido verificada y aprobada por la Interventoría.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

VARIOS

N.A.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA

*** Informe Semanal**

N.A.

*** Informe Mensual**

N.A.

*** Otros Informes**

N.A.

*** Facturación**

N.A.

*** Legal**

N.A.

DECISIONES TOMADAS

N.A.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1			
2			
3			

ANEXOS DEL ACTA		
#	Nombre del Anexo: (documento/CD)	No. de Folios
1	Asistencia al Comité de seguimiento Integral No. 21 en Excel	N.A

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 28 (DIA) 2 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JAIRO GEOVENNI ORTIZ

Director de Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.

MARCA TEMPORAL	NOMBRE COMPLETO	ENTIDAD	CARGO	No. DOCUMENTO	CORREO ELECTRONICO
2/14/2025 14:50:26	Paola Andrea Pava Vidal	Consorcio Metro Cinco	Residente social	1121933309	gestionsocial1757@gmail.com
2/14/2025 11:03:13	Diana Marcela Velásquez Muñoz	Infraestructura Integral	Residente sst	53008087	sstinfraintegral1711@gmail.com
2/14/2025 10:58:01	Ronnie Elorza Ortega	Infraestructura Integral	Residente técnico	79953109	demoliciones1711@gmail.com
2/14/2025 10:56:15	Alejandra Granados Rodríguez	IDU -OGA	Apoyo supervisor ambiental	52214307	monica granados@idu.gov.co
2/14/2025 10:45:40	WILMER EDUARDO BACCA GUTIERREZ	CONSORCIO METRO CINCO	RESIDENTE SST INTERVENTORIA	19604322	sstcontrato1757@gmail.com
2/14/2025 10:39:00	Jairo Ortiz	Interventoría	Director Interventroría	79719870	direccontecnica@grupometrocolombia.com.co
2/14/2025 10:38:48	ANDRÉS FELIPE ARBOLEDA TRIVIÑO	CONSORCIO METRO CINCO	INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA	1030654006	interventoriademoliciones1757@gmail.com
2/14/2025 10:37:58	Loly vanegas	Consorcio Metro Cinco	Residente Ambiental	52853531	Ssthringenieria@gmail.com
2/14/2025 10:37:37	Brayan Arango Cruz	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	Residente Ambiental	1030654429	barangoc11@gmail.com
2/14/2025 10:37:28	ANDRES BANDERA	INTERVENTORIA	RESIDENTE	1013676065	andresbandera11@gmail.com

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CL 87 CON CR102, BOGOTÁ			
322917	2025-02-03	Aseo de 1 baño (144L)	Carlos Cárdena WOY319
323254	2025-02-07	Aseo de 1 baño (144L)	Carlos Cárdena WOY319
323909	2025-02-13	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Miguel Cobos SMY324
324231	2025-02-17	Aseo de 1 baño (144L)	Carlos Cárdena WOY319
324563	2025-02-21	Aseo de 1 baño (144L)	Carlos Cárdena WOY319
324884	2025-02-25	Aseo de 1 baño (144L)	Luis Miguel Cobos SMY324
325214	2025-02-28	Aseo de 1 baño (144L)	Gilberto Beleño TGV665

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
CRA3 ESTE CON 41 SUR SAN CRISTOBAL, BOGOTÁ			
322853	2025-02-03	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
323194	2025-02-06	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
323489	2025-02-12	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
323844	2025-02-13	Aseo de 1 baño (145L)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
324157	2025-02-18	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
324512	2025-02-20	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665
324805	2025-02-24	Aseo de 1 baño (145L)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
325151	2025-02-27	Aseo de 1 baño (145L)	Gilberto Beleño TGV665

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AK 68 # 09-01 BARRIO FLORESTA SUR, BOGOTÁ			
322951	2025-02-03	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
323289	2025-02-08	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
323590	2025-02-10	Aseo de 1 baño (480)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
323946	2025-02-13	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
324249	2025-02-18	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
324589	2025-02-20	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141
324896	2025-02-24	Aseo de 1 baño (480)	Luis Miguel Cobos SMY324
325234	2025-02-27	Aseo de 1 baño (480)	Luis Mora Leon NHQ141

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AV.TINTAL CON CL 90, BOGOTÁ			
322911	2025-02-03	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
323251	2025-02-07	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
323911	2025-02-13	Aseo de 1 baño (271)	Luis Miguel Cobos SMY324
324229	2025-02-17	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
324557	2025-02-21	Aseo de 1 baño (271)	Carlos Cárdena WOY319
324887	2025-02-25	Aseo de 1 baño (271)	Luis Miguel Cobos SMY324
325215	2025-02-28	Aseo de 1 baño (271)	Gilberto Beleño TGV665

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ			
322932	2025-02-03	Aseo de 1 baño (592)	Luis Mora Leon NHQ141
323265	2025-02-08	Aseo de 1 baño (592)	Luis Mora Leon NHQ141
323594	2025-02-10	Aseo de 1 baño (592)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
323935	2025-02-13	Aseo de 1 baño (592)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
324266	2025-02-18	Aseo de 1 baño (592)	Gilberto Beleño TGV665
324597	2025-02-21	Aseo de 1 baño (592)	Luis Mora Leon NHQ141
324921	2025-02-24	Aseo de 1 baño (592)	Wilman Villamizar Montaño LUW901
325228	2025-02-27	Aseo de 1 baño (592)	Gilberto Beleño TGV665

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

[illegible] los accidentes de trabajo para evitar
que los trabajadores, dentro sus labores, no realicen
actos [illegible] Hacemos uso de todos los EPP y las
Herramientas de trabajo en buen estado, se cumplen
el cronograma, con uso de [illegible] se cumple con la
señalización, con los [illegible] para evitar accidentes,
ajenos y evitar daños. [illegible]

30/07/2025 Se realiza revisión a los [illegible] de trabajo de
cada [illegible] y con [illegible] charla,
se inspeccionan los EPP del personal, para verificar
y los recomendados de la empresa, se pasa
verificar el [illegible] de Herramientas, los [illegible]
Señalización [illegible], se observa [illegible]
obra, [illegible]

31/07/2025 Se realiza inspección al [illegible] se
se realiza donde se evidencia [illegible]
señalización necesaria. Cargue de los [illegible] se
verifica [illegible] uso y [illegible]
necesario. [illegible]
Se evalúa [illegible] de [illegible], señalización,
campamento, [illegible]

04/Febrero/2025 Se realiza revisión de medidas de seguridad y de
medio ambiental en obra, se observa varias
cargas dotadas con uso de [illegible], como
[illegible], botiquín [illegible] que se evidencian en
almacén y no en la carga requerida.
- Se observa varias [illegible] protegidas
- Se evidenca uso de EPP por parte del personal
- Se evidencia unidades sanitarias [illegible]
- Se evidenca separación de RSO en [illegible]
de obra
- Se recuerda la realización de humectación diaria

13/02/2025 Se realiza recorrido a los frentes de trabajo donde se desarrollan actividades, demolición Mecanica y Manual, se dejan Como hallazgo que en el frente de obra de la estancia el botiquín está sin elementos, no esta disponible el punto de Hidratación, no esta el punto de Atención de emergencias, sus Cerramientos y Sendizaimes para aislar los frentes de trabajo no Cumplen Con los requerimientos, el Contratista Queda Con el Compromiso de Subsanar los Hallazgos de inmediato.

14/02/2025 se realiza revisión al frente de trabajo y se verifica que el Contratista realiza la Subsanación de los Hallazgos

19/02/2025 Desde el Componente SST Se realiza Acompañamiento para la recepción del predio Ubicado en Kennedy Veredita en Apoyo Con IDU, Ponal, Ejercol, secretaria de Gobierno y Migración Colombia, se verifica que el Personal de obra Cumpla Con el Procedimiento de demolición y que tengan sus EPP. y Cuenten Con las Herramientas Necesarias.

20/02/2025 Una vez realizada Visita al frente de obra de la Estancia se evidencia protección de sumideros, humectación de demolición con hidrolavadora, demarcación de áreas en donde se realizan actividades de demolición mecánica, se evidencia señalización de RCD y acopio de tipo de RCD. Se evidencia personal EOAL.

Loly Venegas B.

21/02/2025 Se realiza recorrido predio Belbuista en San Cristobal, en donde se evidencia humectacion con carrotanque de demolición mecánica; demarcacion sendero peatonal, se solicita garantizar limpieza de unidad sanitaria

Powered by CamScanner

dado que presenta malos olores.
Se solicita hacer cambio de malla de protección sumidero dado que ya no cumple con la función.
Lady Vanegas

24/02/2025 Se realiza inspección a los frentes de trabajo ubicados en la Estancia y en el 20 de julio donde se evidencia las condiciones de trabajo y los Procedimientos de demolición Manual y mecanica, Se dejan recomendaciones al Contratista la Correcta demarcación de las areas de trabajo, y que se entregue Cepillos Grandes al personal Boal para que puedan ejecutar las labores de Aseo y limpieza.

26/02/2025 Se realiza recorrido al frente de trabajo de Bosa la Estancia donde se desarrollan actividades de demolición al realizar Verificación de personal no se evidencia la Presencia de nadie del area tecnica como ingeniero o Encargado de la actividad, tampoco se evidencia nadie de area SST frente a los trabajos, Se realiza la anotación en Bitacora y se emite oficio para que el Contratista atienda de manera inmediata esta Situación y la subsane

27/02/2025 Se inspecciona frente de trabajo de Bosa la Estancia donde se Verifica que el Contratista ya Subsano el Hallazgo enviando una Auxiliar SST para hacer Control a la actividad de demolición

28/02/2025 En recorrido ambiental se evidenció:
- Demolición casi total de predio la Victoria señalización de area.
- Se solicito hacer entrega de cepillos tipo EDS al personal BOAL los evidenciados no cumple con su función.
- Dado el material generado durante el

cargue se solicita hacer entrega al personal de tapabocas.
- Se evidencia Unidades sanitarias en buen estado.
- Se evidencia sumidero protegido, realizar limpieza de malla una vez finalice el cargue de RCD.

Ldy Venegas B.

Powered by CamScanner

GMC-134-095-2025

Bogotá, 14 de Marzo de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Revisión y aprobación Informe mensual Ambiental N.11 V2 Contratista

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta el comunicado INF-INT-IDU1711-278-2024; mediante el cual se remite el Informe Mensual Ambiental N. 11 V2 correspondiente al periodo del 1 al 28 de Febrero de 2025, una vez revisado se tiene que dado a que se dio atención a las observaciones y que cumple con lo requerido por la entidad, se da **aprobación** al mismo.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Cordialmente,

_____
ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Elaboró: LMV