














Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad ALCALDIA DE BOGOTÁ

Area/Dpto. CADE LA VICTORIA

Dirección DIAG 34 SUR #2-00 Ciudad BOGOTÁ

Nombre Contacto MARIA PERALTA

Técnico Asignado JHON RODRIGUEZ

Información del Equipo

Placa 7251

Marca KYOCERA

Modelo HA5500 FX

Serie W053X12144

Detalle de la Falla Reportada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo ☒

Correctivo ☐

Alistamiento ☐

Instalación ☐

Software ☐

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____

Contador Final: 9794

Contador Copiado: _____

Contador Impresión: _____

Contador Duplex: _____

Contador Escaneado: _____

Contador Digitalización: _____

Contador Atascos: _____

Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha:

DIA 07 MES 04 AÑO 26

Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____

Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____

Horas: _____ Minutos: _____

GASTOS

Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____

Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____

Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____

Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

Resultados de la Visita:

SE EFECTUO LA INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA VERIFICACION FUSOR
SE REALIZA LIMPIEZA D.F. BANDEJAS, RODILLOS DE ALIMENTACION
DEL PAPEL SE VERIFICA CONECTIVIDAD. SE REALIZAN PRUEBAS
EQUIPO FUNCIONANDO

TONER 50%

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI ☐ NO ☐

Espacio para el Cliente

Maria C. Peralta

Nombre

Firma

Teléfono: _____

E-mail: _____

Calificación Servicio Técnico

Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐