
















Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4.0L

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad ALCALDIA DE BOGOTÁ
Area/Dpto. SUPERCADE 20 DE JULIO PROSPERIDAD
Dirección CRA 5A # 300-20 Ciudad BOGOTÁ
Nombre Contacto OSCAR RIVERA
Técnico Asignado JHON RODRIGUEZ

Información del Equipo

Placa 7467
Marca KYOCERA
Modelo HA55COIFX
Serie W053X14841

Detalle de la Falla Reportada MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo ☒ Correctivo ☐ Alistamiento ☐ Instalación ☐ Software ☐

Contadores de Visita

Contador Total Inicial:

Contador Final: 2535

Contador Copiado:

Contador Impresión:

Contador Duplex:

Contador Escaneado:

Contador Digitalización:

Contador Atascos:

Pruebas Técnicas:

Información de Visita

Fecha:

DIA 07 MES 04 AÑO 26

Hora Ingreso: Tiempo Espera:

Hora Inicio: Hora Salida:

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: Minutos:

GASTOS

Transporte Ida: Transporte Vuelta: Urbano 1

Urbano 2: Urbano 3: Alojamientos:

Desayuno: Almuerzo: Comida:

Fletes: Otros: Especifique:

Resultados de la Visita:

SE EFECTUO LA INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA SE VERIFICA RODILLO FUSOR
SE REALIZA LIMPIEZA D.F. BANDEJAS, RODILLOS DE ALIMENTACION DEL
PAPEL SE VERIFICA CONECTIVIDAD, CONTROLADORES, SE REALIZAN
PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO NORMAL

TONER 60%

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI ☒ NO ☐

Espacio para el Cliente

Oscar Andrés Rivera
Nombre

[Firma]
Firma

Teléfono:

E-mail:

Calificación Servicio Técnico

Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐