

Gran
IMAGEN

ACTIVO

7481

No.4204000-1314-2024

TSG | The IT Experts

RICOH

g.i

Cel: 310 320 39 6'







ECOSYS MA5500i

S/N: *WD34221596*





Calle 17 No.33-54
PBX: 7566600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad ALCALDIA DE BOGOTÁ
Area/Dpto. CENTRO ENCUENTRO RAFAEL URIBE
Dirección CALLE 23 SUR 1A-99 Ciudad BOGOTÁ
Nombre Contacto _____
Técnico Asignado JHON RODRIGUEZ

Información del Equipo

Placa 7481

Marca KYOCERA
Modelo MA 5500IFX
Serie W054221596

Detalle de la Falla Reportada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo ☒ Correctivo ☐ Alistamiento ☐ Instalación ☐ Software ☐

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: _____

Contador Final: 25495

Contador Copiado: _____

Contador Impresión: _____

Contador Duplex: _____

Contador Escaneado: _____

Contador Digitalización: _____

Contador Atascos: _____

Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha:

DIA 04 MES 04 AÑO 2016

Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____

Hora Inicio: _____ Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____ Horas: _____ Minutos: _____

Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____

Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____

Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____

Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita:

SE EFECTUO LA INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA VERIFICACION DEL
ROULLO FUERA SE REALIZA LIMPIEZA D.F. BANDERAS, ROULLOS DE
ALIMENTACION DEL PAPEL SE VERIFICA CONECTIVIDAD, CONTROLADORES,
SE REALIZAN PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO

TONER 40%

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento SI ☒ NO ☐

Espacio para el Cliente

[Firma]
Nombre

Firma

Teléfono: _____ Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

E-mail: _____

Calificación Servicio Técnico