

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

GRAN IMAGEN

Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad ALCALDIA DE BOGOTA
Area/Dpto. SUPERCADE 20 JULIO ADMINISTRATIVO
Dirección CRA 5A # 30D-20 Ciudad BOGOTA'
Nombre Contacto OSCAR RIVERA
Técnico Asignado JHON RODRIGUEZ

Información del Equipo

Placa 48226
Marca RICOH
Modelo IM 600
Serie 3219X700478

Detalle de la Falla Reportada MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo [X] Correctivo [ ] Alistamiento [ ] Instalación [ ] Software [ ]

Contadores de Visita

Contador Total Inicial:
Contador Final: 43360
Contador Copiado:
Contador Impresión:
Contador Duplex:
Contador Escaneado:
Contador Digitalización:
Contador Atascos:
Pruebas Técnicas:

Información de Visita

Fecha: DIA 07 MES 04 AÑO 26

Hora Ingreso: Tiempo Espera:
Hora Inicio: Hora Salida:

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: Minutos:

GASTOS

Transporte Ida: Transporte Vuelta: Urbano 1
Urbano 2: Urbano 3: Alojamientos:
Desayuno: Almuerzo: Comida:
Fletes: Otros: Especifique:

Resultados de la Visita:

SE EFECTUO LA INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA SE VERIFICA RODILLO FUSOR SE REALIZA LIMPIEZA D.F. BANDEJAS, SE LIMPIAN RODILLOS DE ALIMENTACION DEL PAPEL SE VERIFICA CONECTIVIDAD, CONTADORES; SE REALIZAN PRUEBAS EQUIPO FUNCIONANDO

TONNER 40%

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3
			1 2 3

Equipo en Funcionamiento SI [X] NO [ ]

Espacio para el Cliente

Oscar Andrés Rivera
Nombre

Firma

Teléfono :
E-mail:

Calificación Servicio Técnico
Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Powered by CamScanner