REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE OPERACIÓN

No. 155648

No. DE PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LINEA
WHR888	FOTON	2015	BJ6536B1DDA-S

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE
MICROBUS	CERRADA	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS		CARGA
	SENTADOS 17	DE PIE	
ESPECIAL			XXXXX

RADIO DE ACCION
NACIONAL

NIVEL DE SERVICIO

RAZON SOCIAL EMPRESA
PLATINO VIP S.A.S

NIT
800105371

DIRECCION DE LA EMPRESA
TRANSVERSAL 31 NO. 11-39

CIUDAD / MUNICIPIO

FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
20-06-2019	08-08-2019	08-08-2021

ENTIDAD QUE EXPIDE
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

TO02000156022

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10013364242

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WHR888	FOTON	BJ6536B1DDA-S2	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MICROBUS	CERRADA	DIESEL	17

NÚMERO DE MOTOR: BJ493ZQ3E23394 — REG: N — VIN: LVCB1DDA4FS200052

NÚMERO DE SERIE: LVCB1DDA4FS200052 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: LVCB1DDA4FS200052 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): MARTINEZ FORIGUA MARTHA CECILIA

IDENTIFICACIÓN: C.C. 52392081

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352014000276593

I/E: I

FECHA IMPORT.: 09/08/2014

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 15/10/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.: 03/02/2017

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: SDM - BOGOTA D.C.



LT06000360210

Escaneado con CamScanner

CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S., Nit 900468202-5

FICHA TECNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2021-07-21 10:33:11	MARTINEZ FORIGUA MARTHA CECILIA		CC (X) NIT ( ) CE( ) No:	52392081
Dirección		Telefono	Ciudad	Departamento
BOGOTA		3108550587	BOGOTA	Bogot?, D.C.

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Linea
WHR888	COLOMBIA	PÀblico	MICROBUS	FOTON	BJ6536B1DDA-S2
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2015	10013364242	2014-10-15	BLANCO	Diesel	LVCB1DDA4FS200052
N. Motor	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios polarizados	Blindaje
BJ493ZQ3E23394	4T	2771	132507	16	SI ( ) NO (X)	SI ( ) NO (X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles

	Valor	Maximo	Unidad
Ruido Escape		-	dBA

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja derecha	3.1	2.5	k lux	1.5	0.5-3.5	%
Baja izquierda	9.1	2.5	k lux	1.0	0.5-3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Maximo	Unidad
38.4	225	k lux

7. Suspensión (si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Unidad
								40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
	50	%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1			N	Eje 1			N			
Eje 2			N	Eje 2			N			
Eje 3			N	Eje 3			N			
Eje 4			N	Eje 4			N			
Eje 5			N	Eje 5			N			

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad	%

11. Emisiones de Gases

11a. Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monoxido de Carbono (CO)				Dioxido de Carbono (CO2)				Oxígeno (O2)				Hidrocarburos (como hexano) (HC)				Oxido Nitroso (NO)			
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO2	Vr	Norma	Unidad	O2	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad
		Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			ppm	Ralenti			%
		Crucero			%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero			ppm	Crucero			%

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto A	Tipo de defecto B

Escaneado con CamScanner

			Total	0	0

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

APROBADO SI X NO ___	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
APROBADO SI ___ NO ___	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

56963

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Labrado Eje 1 Izquierda: 4,8 mm, Derecha: 6,0 mm, Eje 2 Izquierda: 6,8 mm, Derecha: 5,9 mm, Repuesto: 8,0 mm





Fin del Informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Juan Diego Galeano Vargas

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - Kevin Anderson Ayala pinzon,Luces - Wilmer Aristobulo Castiblanco Ramos,Foto #1 - Kevin Anderson Ayala pinzon,Foto #2 - Kevin Anderson Ayala pinzon,

Escaneado con CamScanner

La movilidad es de todos | Mintransporte

COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

PLATINO VIP

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No. 425098504202184634081

Razón social	**NIT**
Platino VIP SAS	800105371-1
Contrato No.	8463/2021
Contratante	**NIT/CC**
VIVIANA CAROLINA MELO	*53103358*
Objeto del contrato	TRANSPORTE PARA UN GRUPO ESPECIFICO DE USUARIOS
Origen: BOGOTA **Destino:** BOGOTA	
Convenio de colaboración	No aplica

VIGENCIA DEL CONTRATO

Fecha inicial	**Día**	**Mes**	**Año**
	24	Julio	2021
Fecha vencimiento	**Día**	**Mes**	**Año**
	08	Agosto	2021

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Placa	**Modelo**	**Marca**	**Clase**
WHR 888	2015	FOTON	Microbús
Número interno: *188*		**Número tarjeta de operación:** 155648	

DATOS DEL CONDUCTOR 1	NOMBRES Y APELLIDOS	No CÉDULA	No LIC. DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA
	FRANCISCO RAMON RAMIREZ VERGARA	575817	575817	2022-11-08
DATOS DEL CONDUCTOR 2	NOMBRES Y APELLIDOS	No CÉDULA	No LIC. DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA
	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
DATOS DEL CONDUCTOR 3	NOMBRES Y APELLIDOS	No CÉDULA	No LIC. DE CONDUCCIÓN	VIGENCIA
	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	No CÉDULA	TELÉFONO	DIRECCIÓN
	MELO VIVIANA CAROLINA	53103358	3125255775	CARRERA 102A N. 130D - 61

Dirección: calle 128a n° 58a - 41
Teléfono: 4824698
http://planitnovip.com
E-mail: controloperaciones@platinovip.co

<- Para validar, escanee este código

FIRMA GERENTE EMPRESA

Escaneado con CamScanner