ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7462	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA		
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD		
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 121 # 52-65		
Teléfono de la Unidad Operativa:	6179426 - 3213246470		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Disneyla Díaz Cadena		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3213246470

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	7	4	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	x	
Descripción del evento:									
1. Se presenta bloqueo en el ascensor y queda cerrado en el sótano.									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	4		Porcentaje de población afectada:	8%	
Descripción de la afectación del servicio:									
1. No se puede subir a las habitaciones a las personas mayores que presentan movilidad reducida									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades puesto que pudieron subirse las personas a sus habitaciones.									
Fecha del reporte:	20	4	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Inspección del edificio:	x	
Descripción del evento:									
1. se presenta desprendimiento del lavaplatos.									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	0		Porcentaje de población afectada:	0%	
Descripción de la afectación del servicio:									
1. No se afecta el servicio porque se utiliza el otro lavaplatos.									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
Se utilizó otro lavaplatos mientas se arregló el lavaplatos que se desprendió.									

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Actividades del plan de mantenimiento correctivo				
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Revisión y desbloqueo del ascensor	7-Apr	7-Apr		Socializar con las personas mayores que no deben colocar objetos en las puertas del ascensor que impidan su libre movimiento.
Arreglo lavaplatos	20-Apr	20-Apr		Realizar revisiones semanales para verificar posibles daños

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO			
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	2	100%	
Actividades Ejecutadas	2	100%	
Actividades Aplazadas	0		
Cumplimiento del periodo	2	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	4	100%	Los dos mantenimientos fueron evidenciados y subsanados.
Cumplimiento periodo actual	2	100%	
Total de actividades programadas	2	100%	
Total de actividades ejecutadas	2	100%	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0		
Nuevo cumplimiento acumulado	6	100%	

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:
Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Disneyla Díaz Cadena	Nombres y Apellidos:	Camilo Andrés Alvarez Gacharna
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional Apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	