REGISTRO FOTOGRÁFICO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

EN REVISION DE INSTALACIONES Y VISITA DE SUPERVISIÓN SE REALIZARON LOS SIGUIENTES ARREGLOS



Resane cuarto residuos



Resane humedad ingreso habitación





Resane baño cuarto piso



Mejora iluminación oficina profesionales





Arreglo toma corriente oficina profesionales y área multisensorial