ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7462	del	2021
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA		
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO		
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD		
Dirección de la Unidad Operativa:	CALLE 121 # 52-65		
Teléfono de la Unidad Operativa:	6179426 - 3213246470		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	comunidadcuidadogratitud7462@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Disneyla Díaz Cadena		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3213246470

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	22	7	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
1. En visita de supervisión se evidenció algunos extractores de baños con residuos de polvo.									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	20		Porcentaje de población afectada:		40%
Descripción de la afectación del servicio:									
No fluye adecuadamente los olores por el ducto									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No hubo necesidad de reubicar actividades.									
Fecha del reporte:	22	7	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
2. Pasamanos pasillo segundo piso desajustado									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	17		Porcentaje de población afectada:		34%
Descripción de la afectación del servicio:									
1. se puede terminar de soltar el pasamanos									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	22	7	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
3. Se presentan desajuste de cerradoras de ingreso al 1 y 2 piso									
Población total del servicio:	50			Población afectada por el evento:	10		Porcentaje de población afectada:		20%
Descripción de la afectación del servicio:									
1. Se afecta cerrar adecuadamente las puertas									
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:									
No se debieron reubicar actividades temporalmente.									
Fecha del reporte:	22	7	2022	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	x	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
4. luminaria dañada									

Población total del servicio:	50	Población afectada por el evento:	2	Porcentaje de población afectada:	4%

Descripción de la afectación del servicio:

No hay suficiente iluminación en la noche

Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:

No fue necesario reubicar actividades porque hay otra bombilla en la habitación

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin		Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Limpieza extractores de baños	25-Jul	25-Jul		Mantener en buen estado las instalaciones
Ajuste pasamanos suelto	26-Jul	26-Jul		Mantener en buen estado las instalaciones
Ajuste cerraduras ingreso 1 y 2 piso	26-Jul	26-Jul		Mantener en buen estado las instalaciones
Cambio luminaria dañada	26-Jul	26-Jul		Mantener en buen estado las instalaciones

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje	
Actividades Programadas en el periodo	4	100%	
Actividades Ejecutadas	4	100%	
Actividades Aplazadas	0		
Cumplimiento del periodo	4	100%	
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje	
Cumplimiento anterior	13	100%	Los dos mantenimientos fueron evidenciados y subsanados.
Cumplimiento periodo actual	4	100%	
Total de actividades programadas	4	100%	
Total de actividades ejecutadas	4	100%	
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0		
Nuevo cumplimiento acumulado	17	100%	

6. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Disneyla Díaz Cadena	Nombres y Apellidos:	Camilo Andrés Alvarez Gacharna
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Profesional Apoyo a la supervisión
Firma:		Firma:	