ACTA N° 358

FECHA: Cogua, octubre 12 de 2023

HORA: 11:00a.m.- 11:35 a.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth-Zipaquirá

TEMA: Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios.

ASISTENTES: Diana Catherine Aguilar (responsable ambiental), Olga Parra A. (Coordinadora unidad operativa), personal de servicios generales.

ORDEN DEL DÍA:


1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas de la actividad y planillas de asistencia

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Concientizar al personal de servicios generales de la institución sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos hospitalarios, con el fin de minimizar los riesgos ambientales y sanitarios.

2. INTRODUCCIÓN: La gestión integral de residuos hospitalarios en la unidad operativa esta orientada por los parámetros dispuestos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios-PGIRH, en el cual se contemplan las actividades de generación, segregación en la fuente, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al gestor autorizado, basándose en la normatividad vigente.

3. Se inicia la socialización recordando al personal la clasificación de los residuos hospitalarios, en los cuales se encuentran:
   - Residuos no peligrosos: orgánicos, reciclables y no aprovechables.
   - Residuos peligrosos: Se dividen en riesgo biológico, químico y radioactivo.




Posteriormente se explica que el mal manejo de estos residuos contamina el ambiente, fuentes hídricas, suelo, aire y puede causar enfermedades en el personal que manipula estos residuos.

Los residuos hospitalarios pueden contener patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para afectar la salud humana, estos residuos se subclasifican en:

- Biosanitarios: Elementos que tuvieron contacto con fluidos corporales (gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, guantes, catéteres, sondas).
- Cortopunzantes: Por sus características punzantes o cortantes pueden causar un accidente. (Agujas, lancetas, cuchillas, restos de ampolletas, hojas de bisturí)
- Los demás residuos que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad.

A continuación, se explicaron algunas enfermedades que se pueden presentar en los procesos de manipulación inadecuada de los residuos producidos en la prestación del servicio, de acuerdo con el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares.



Fuente: Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia – MPGIRHS.

Posteriormente se socializa la ruta de recolección interna de residuos, el código de colores de las bolsas y canecas, y se explica la importancia de la gestión externa que realiza la empresa Descont SAS a la hora de dar disposición final a cada residuo hospitalario.

Se resuelven dudas y se da por finalizada la reunión.

4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad, listados de asistencia, Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, rutas de recolección, cámara fotográfica.

5. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

6. Anexos: Registro fotográfico, planilla de asistencia

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Olga Patricia Parra Arévalo	Coordinadora	Hogar Nazareth Zipaquirá	
Diana Catherine Aguilar Sotelo	Responsable ambiental	Hogar Nazareth Zipaquirá	

Anexos: Registro fotográfico, listado de asistencia.

Elaboró: Diana Catherine Aguilar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código:	FOR-GD-023
Versión:	1
Fecha:	Memo I2023023863 - 14/08/2023
Página:	1 de 1

1. Tema: Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios 2. Lugar: CC Hogar Nazareth Zipaquirá 3. Fecha y hora: 12 /Octubre /2023

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Yasin Astrid Rivera S.	1075651079	Hogar Nazareth	SG	planta	cpnazareth3ga@gmail.com	3146688289	
2	Nelly Cardoso	33413594	"	SG	Planta	"	3222467645	
3	Fain Fuentes	1003823023	"	SG	Planta	"	3224331752	
4	Janneth Sanchez	1075659212.	"	SG	Planta	"	3173291205	
5	Diana Paola Acosta	35 424 450	"	SG	planta	"	3115125638	
6	Catalina Triana	1069767434	"	SG	Planta	"	3187992899	
7	miriam marlene gomez	39739429	"	SG	Planta	"	3118057731	
8	Alba de la Torres M.	34629874	"	SG	Planta	"	3219512997	
9	Andrea Rodriguez R	1033655834	"	SG	planta	"	3108160139	
10	Patricia Morales M	1058160807	"	SG	Planta	"	3223720056	
11	Yanix casallas	1015996684	"	SG	Planta	"	3134711914	
12	Adilia Castellanos	1056029253	"	SG	planta	"	3045871758	
13			"			"		
14			"			"		
15			"			"		
16			"			"		
17			"			"		
18			"			"		
19			"			"		
20			"			"		

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner