ACTA N°442

FECHA: Cogua, 27 noviembre de 2023.

HORA: 3 p.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Aguilar S. (responsable ambiental) y Olga Patricia Parra Arévalo. (Coordinadoraunidad operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Documentar las mejoras desarrolladas a la planta física de la comunidad de cuidado anudado a la matriz de plan de mejoramiento propuesta con el fin de mantener las condiciones del inmueble.

2. INTRODUCCIÓN: La planta física del centro de comunidad de cuidado hogar Nazareth se distribuye de la siguiente manera: Área de ingreso con 2 vestieres, ropería, lavandería, comedor para empleados, cocina, área de lavado de loza, capilla, teatro, 8 cubículos en los cuales duermen las personas mayores, área administrativa, oficinas de talento humano, marquesina, 2 jardines, oficina de trabajo social, oficina jefes de enfermería, área de archivo, despensa de alimentos, sala de curaciones, oficina de psicología, recepción de medicamentos, 18 baños, área de mantenimiento y rampa.

3. Durante el mes de noviembre el área de mantenimiento de la institución continúa con las adecuaciones establecidas en los cronogramas de mantenimiento.

   Se realizaron las siguientes adecuaciones:

   - **Sistema 2. Hidrosanitario. Actividad 2. Desagües Marquesina**
   - **Sistema 2. Hidrosanitario. Actividad 3. Trampas de grasa**
   - **Sistema 3. Gas. Actividad 3. Calderas y calentadores**
   - **Sistema 4. Infraestructura. Actividad 3 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)- Medicamentos**
   - **Sistema 4. Infraestructura. Actividad 4 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)- Marquesina**
   - **Sistema 4. Infraestructura. Actividad 15 Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)**
   - **Sistema 6. Sistemas de dotación y mobiliario. Actividad 5. Colchones, forros y lencería (En buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas)**
   - **Sistema 7. Otros. Actividad 4. Gas propano**
   - **Cambio de enchape ventana servicio de alimentos**
   - **Pintura cocina**
   - **Actualización Rotulo AVU**
   - **Instalación techo PVC servicio de alimentos**
   - **Pintura techos y paredes área de ropería**


4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad en este caso cámara fotográfica y computador.

5. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

6. Anexos evidencias fotográficas.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Olga Patricia Parra Arévalo	Coordinadora	Hogar Nazareth Zipaquirá	
Diana Catherine Aguilar Sotelo	Responsable ambiental	Hogar Nazareth Zipaquirá	


Anexos: Registro fotográfico, listado de asistencia.

Elaboró: Diana Catherine Aguilar.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Sistema 2. Hidrosanitario. Actividad 3. Trampas de grasa





Sistema 3. Gas. Actividad 3. Calderas y calentadores





Sistema 4. Infraestructura. Actividad 3 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)- Medicamentos





Sistema 4. Infraestructura. Actividad 4 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)- Marquesina





Cambio de enchape ventana servicio de alimentos





Pintura cocina





Instalación techo PVC servicio de alimentos





Pintura techos y paredes área de ropería





Arreglo muro puerta cocina



