DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO
		Versión: 1
		Fecha:
		Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7452 del 1 de junio del 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Hogar San Francisco de Asís
Nombre del Servicio:	Comunidad de cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 5 vía Zipaquirá-Nemocón
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138891984
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	nazarethzipa@yahoo.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Olga Patricia Parra Arévalo

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	30	11	2023	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:		Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	x

Descripción del evento:

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Cambio de enchape ventana servicio de alimentos	27/11/2023	27/11/2023	No hubo afectación del servico	N/A	NO	0	
Pintura cocina	18/11/2023	23/11/2023	No hubo afectación del servico	N/A	NO	0	
Instalación techo PVC servicio de alimentos	15/11/2023	18/11/2023	No hubo afectación del servico	N/A	NO	0	
Pintura techos y paredes área de ropería	10/11/2023	20/11/2023	No hubo afectación del	N/A	NO	0	
Arreglo muro puerta cocina	27/11/2023	27/11/2023	No hubo afectación del	N/A	NO	0	
						0	

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	5
Actividades Ejecutadas	5
Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0
Total	5

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
	Olga Parra A.	Nombres y Apellidos:	Camilo Andres Alvarez
Coordinadora		Cargo:	Supervisión
Firma: Olga P.		Firma:	