QUANTIUM INGENIERIA SAS
NIT 901.796.514-8
CRA 1 DW 32 17
Tel: (608) 3145477974
Neiva - Colombia
quantiumingenieria@gmail.com
https://quantiumingenieria.com/

Factura electrónica de venta
No. FEV 333

Señores	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
NIT	890.980.136-6	**Teléfono**	(604) 3197945
Dirección	CR 48 7 151	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 15:30
Expedición	16/04/2026, 15:31
Vencimiento	01/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	Mantenimiento de cuatro (4) ascensores marca ALTIVONI, con capacidad de 1000 kg (13 personas), 7 paradas incluyendo el primer piso. ABRIL 2026	1.00	1,904,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

202602000697

Radicado:202602000697
Fecha: 20/04/2026 09:22:47.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: QUANTIUM INGENIERIA SAS
Destinatario: DANIELA GARCIA CASTAÑO

Total items: 1

Total Bruto	1,600,000.00
IVA 19%	304,000.00
Total a Pagar	1,904,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-01 por $ 1,904,000.00

Observaciones:
Mantenimiento preventivo mes de abril 2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106576763 aprobado en 20260302 prefijo FEV desde el número 301 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa
CUFE: 5e56e124e286b488bd0337d723c3d31bd74777ed8033db4282ae4f39a2942d71cb0b8178f3b1cc63a029b1a852efd084

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

El suscrito JUAN DANIEL TORRES RIVAS, identificado con Cédula de ciudadania N° 1.082.216.187 de Yaguara-Huila, en mi condición de Representante Legal de QUANTIUM INGENIERIA. SAS., identificada con Nit. 901.796.514-8, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que asi lo requiere, durante los ultimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Representante Legal teniendo en cuenta que la la empresa no cuenta con revisor fiscal.

La presente se expide en Medellin, a los 16 días del mes de abril del año 2026.

Atentamente;

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
C.c 1.082.216.187
R.L QUANTIUM INGENIERIA. SAS
Telefonos: 3145477974

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.216.187
TORRES RIVAS
APELLIDOS
JUAN DANIEL
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1995
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.87	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ABR-2013 YAGUARA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1909400-00451366-M-1082216187-20130719 0034035219G 1 37160593

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901796514	8	QUANTUM INGENIERIA. SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NACIONAL	CRA 1 DW 32 17	NEIVA-HUILA	3145477974	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	180135653	9502467997	E	2026/04/07	2026/03/30	BANCOLOMBIA	0	$2,924,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: NACIONAL (3 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: NACIONAL (3 Afiliados)																																	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																																	
1	CC	1010148738	CERQUERA SANCHEZ SERGIO ANDRES																		230201	30	EPS005	30	CCF32	30	14-11	30	4.350%	30	Si
2	CC	1003952927	GUERRERO QUIROGA JUAN FELIPE																		230201	30	EPS037	30	CCF32	30	14-11	30	4.350%	30	Si
3	CC	1082215501	TORRES RIVAS MARCO ANTONIO	X																	230301	27	EPS005	27	CCF32	27	14-11	27	4.350%	27	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																																	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																																	
4	CC	1084866047	CUENCA ALVAREZ OSCAR ANDRES																		230201	30	EPS037	30	CCF32	30	14-11	30	0.522%	30	Si
5	CC	1075284479	GUTIERREZ VIEDA ANA VICTORIA	X																	230301	27	EPS037	27	CCF32	27	14-11	27	0.522%	27	Si
6	CC	1075208875	PERDOMO SANTOS MARICELA																		230301	30	EPS037	30	CCF32	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total		**Afiliados(6)**																															

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,786,800	$0	$0	$1,786,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$946,200	$0	$0	$946,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,100	$0	$0	$283,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$283,100	$0	$0	$283,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$407,600	$0	$0	$407,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$407,600	$0	$0	$407,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$446,900	$0	$0	$446,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$282,200	$0	$0	$282,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$164,700	$0	$0	$164,700
TOTAL				**6**	**$2,924,400**	**$0**	**$0**	**$2,924,400**

Certificado
Bancario

Lunes, 6 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que QUANTIUM INGENIERIA. SAS identificado(a) con NIT 901796514, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45500005816	2024/08/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141169755766

(415)7707212489984(8020) 000014116975576 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 6 5 1 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
QUANTIUM INGENIERIA. SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
TV 92 A 51 A 78

42. Correo electrónico quantiumingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 8 9 4 9 7 9	3 1 7 7 7 7 7 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 9	2 0 2 4 0 1 2 6	3 3 1 2	2 0 2 4 0 1 2 6		4 6 5 9	4 3 2 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8 61. Fecha 2025-03-26 / 08:59:37AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA ALVAREZ RICARDO
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169755766

(415)7707212489984(8020) **000014116975576 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 6 5 1 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	3 9 7 5 5 6	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 3	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 2 0 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 1 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169755766

(415)7707212489984(8020) **000014116975576 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 6 5 1 4	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 2 2 1 6 1 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	RIVAS	JUAN	DANIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 8 4 4 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	VIEDA	ANA	VICTORIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169755766

(415)7707212489984(8020) **000014116975576 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 0 2 1 9 7		1 3 0 2 5 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GOMEZ	RAMIREZ	JUAN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 1 5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME PERIODO 3 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS ASCENSORES EN LA...

Servicio de mantenimiento preventivo y suministro de repuestos requeridos para los ascensores en la sede medellín.

PERÍODO NO. 3

01/04/2026 al 30/04/2026

EMPRESA DE MANTENIMIENTO	
Nombre:	Quantium Ingeniería S.A.S
NIT:	901796514-8
Dirección:	TV 92 A 51 A 78
Teléfono:	+573123894979

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	Polictenico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
NIT:	890980136
Dirección:	CRA 48 # 7-151
Teléfono:	+573160528190

SUPERVISORES DEL CONTRATO		
Nombre	**Documento**	**Email**
Daniela Garcia Castaño	1038336003	dgarcia@elpoli.edu.co

Generado: 16/04/2026 15:24

Generado por Wirvii360 · Documento confidencial

RESUMEN DEL PERÍODO

4
Total Actividades

4
Actividades Completadas

100%
Conformidad Global

4
Equipos Atendidos

ÍNDICE DE ACTIVIDADES

Período #3: 01/04/2026 al 30/04/2026

#	Equipo	Tipo de Actividad	Fecha	Técnico
1	POL-ASC-001 (Ascensor)	Mantenimiento Preventivo	16/04/2026	Franceny Colorado Gutierrez
2	POL-ASC-002 (Ascensor)	Mantenimiento Preventivo	16/04/2026	Franceny Colorado Gutierrez
3	POL-ASC-003 (Ascensor)	Mantenimiento Preventivo	08/04/2026	Franceny Colorado Gutierrez
4	POL-ASC-004 (Ascensor)	Mantenimiento Preventivo	08/04/2026	Franceny Colorado Gutierrez
				Total: 4

ACTIVIDAD ACT-0005 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD #1			
Fecha Programada:	07/04/2026	Fecha Ejecucion:	16/04/2026
Tecnico:	Franceny Colorado Gutierrez	Tipo de Actividad:	Mantenimiento Preventivo
Categoria:	Operativa	Estado:	Completada

DATOS DEL EQUIPO / INSTALACION			
Serial Interno:	POL-ASC-001	Serial Externo:	N/A
Marca:	ALTIVONI	Modelo:	N/A
Tipo de Equipo:	Ascensor	Ubicacion:	Avenida Las Vegas - Avenida Las Vegas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad:	1000 KG	Paradas:	7 P
Velocidad:	1 M/S	Cuarto de Máquinas:	Si
Voltaje:	220 VAC		



LISTA DE VERIFICACION

LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
CUARTO DE MAQUINA				
1	Revision De Sujecion De Maquina De Traccion Y Ajuste De Anclaje De Motor	C		Verificación de ajuste de puntos de fijación
2	Revision De Cable De Traccion	C		Verificación de cables de tracción
TABLERO DE CONTROL				
1	Ajuste De Bornas De Tarjeta De Control	C		Verificación de conexiones
2	Verificacion De Toma De Voltaje Entrada De Alimentacion	C		Verificación de alimentación del sistema
3	Limpieza De Variador De Frecuencia	C		Limpieza de variador
FOSO				
1	Revision, Ajuste Y Verificacion De Funcionamiento De Limites Finales De Carrera Parte Superior E Infereior De Foso	C		Verificación de micros finales de carrera
2	Revision Y Limpieza De Banderolas	C		Verificación y limpieza
3	Revision De Niveles De Aceiteras De Cabina	C		Verificación de nivel
CABINA				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Switch De Acuñpamient De Paracaidas	C		Verificación y ajuste
2	Limpieza, Verificacion De Corral Parte Superior De Cabina	C		Verificación y limpieza
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:				100%

LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
3	Limpieza, Verificacion De Sensor Dz Parada Piso	C		Sí
4	Limpieza En General, Desengrasante, De Techo De Cabina	C		Limpieza
5	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Bornas De Variador De Puertas De Cabina	C		Limpieza y ajuste
6	Limpieza, Verificacion De Switch De Series De Puertas De Cabina	C		Limpieza y verificación
PIT				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Contrapeso De Limitador De Velocidad	C		Verificación y limpieza
2	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Switch De Contrapeso Limitador De Velocidad	C		Verificación y limpieza
PUERTAS DE HALL				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Funcionamiento De Puertas De Cabina (hojas, Espadin, Guias Colgantes , Excentricas, Guayas De Puertas) En Cada Uno De Los Pisos	C		Verificación y limpieza
2	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Zapatas De Puertas De Hall En Cada Uno De Los Pisos	C		Verificación
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:	100%			

EVIDENCIA POR ITEM DE CHECKLIST


ITEM #1 — REVISION DE SUJECION DE MAQUINA DE TRACCION Y AJUSTE DE ANCLAJE DE MOTOR

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*
 Foto 2. *Item #1 - Antes*	 Foto 2. *Item #1 - Despues*
 Foto 3. *Item #1 - Antes*	 Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — REVISION DE CABLE DE TRACCION



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #1 — AJUSTE DE BORNAS DE TARJETA DE CONTROL






ANTES (2)	DESPUES (2)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — VERIFICACION DE TOMA DE VOLTAJE ENTRADA DE ALIMENTACION

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #3 — LIMPIEZA DE VARIADOR DE FRECUENCIA



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #3 - Antes*	Foto 1. *Item #3 - Despues*
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*





ITEM #1 — REVISION, AJUSTE Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LIMITES FINALES DE CARRERA PARTE SUPERIOR E

INFEREIOR DE FOSO

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*


ITEM #2 — REVISION Y LIMPIEZA DE BANDEROLAS

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*





ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #3 — REVISION DE NIVELES DE ACEITERAS DE CABINA





ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #3 - Antes*	Foto 1. *Item #3 - Despues*
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*


ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE SWITCH DE ACUÑPAMIENT DE PARACAIDAS


ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE CORRAL PARTE SUPERIOR DE CABINA



ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #2 - Antes*	 Foto 1. *Item #2 - Despues*
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*


ITEM #3 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE SENSOR DZ PARADA PISO

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #3 - Antes*	 Foto 1. *Item #3 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*

ITEM #4 — LIMPIEZA EN GENERAL, DESENGRASANTE, DE TECHO DE CABINA

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #4 - Antes*	Foto 1. *Item #4 - Despues*
	
Foto 2. *Item #4 - Antes*	Foto 2. *Item #4 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #4 - Antes*	Foto 3. *Item #4 - Despues*

ITEM #5 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTE DE BORNAS DE VARIADOR DE PUERTAS DE CABINA


ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #5 - Antes*	Foto 1. *Item #5 - Despues*
	
Foto 2. *Item #5 - Antes*	Foto 2. *Item #5 - Despues*
	
Foto 3. *Item #5 - Antes*	Foto 3. *Item #5 - Despues*

ITEM #6 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE SWITCH DE SERIES DE PUERTAS DE CABINA



ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #6 - Antes*	 Foto 1. *Item #6 - Despues*
 Foto 2. *Item #6 - Antes*	 Foto 2. *Item #6 - Despues*
 Foto 3. *Item #6 - Antes*	 Foto 3. *Item #6 - Despues*


ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE CONTRAPESO DE LIMITADOR DE VELOCIDAD

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTE DE SWITCH DE CONTRAPESO LIMITADOR DE VELOCIDAD




ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE CABINA (HOJAS, ESPADIN, GUIAS COLGANTES , EXCENTRICAS, GUAYAS DE PUERTAS) EN CADA UNO DE LOS PISOS


ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE ZAPATAS DE PUERTAS DE HALL EN CADA UNO DE LOS PISOS

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

APROBACIÓN DEL CLIENTE

TÉCNICO EJECUTOR



Franceny Colorado Gutierrez

CLIENTE / SUPERVISOR

Daniela García
Profesional Universitario
CC. 1038336003
Fecha: 16/04/2026

ACTIVIDAD ACT-0006 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD #2			
Fecha Programada:	07/04/2026	Fecha Ejecucion:	16/04/2026
Tecnico:	Franceny Colorado Gutierrez	Tipo de Actividad:	Mantenimiento Preventivo
Categoria:	Operativa	Estado:	Completada

DATOS DEL EQUIPO / INSTALACION			
Serial Interno:	POL-ASC-002	Serial Externo:	N/A
Marca:	ALTIVONI	Modelo:	N/A
Tipo de Equipo:	Ascensor	Ubicacion:	Avenida Las Vegas - Avenida Las Vegas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad:	1000 KG	Paradas:	7 P
Velocidad:	1 M/S	Cuarto de Máquinas:	Si
Voltaje:	220 VAC		

LISTA DE VERIFICACION

LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
CUARTO DE MAQUINA				
1	Revision De Sujecion De Maquina De Traccion Y Ajuste De Anclaje De Motor	C		Verificación de Torque
2	Revision De Cable De Traccion	C		Verificación de cables de tracción
TABLERO DE CONTROL				
1	Ajuste De Bornas De Tarjeta De Control	C		Verificación de conexiones
2	Verificacion De Toma De Voltaje Entrada De Alimentacion	C		Verificación de voltaje
3	Limpieza De Variador De Frecuencia	C		Limpieza
FOSO				
1	Revision, Ajuste Y Verificacion De Funcionamiento De Limites Finales De Carrera Parte Superior E Infereior De Foso	C		Verificación
2	Revision Y Limpieza De Banderolas	C		Verificación y limpieza
3	Revision De Niveles De Aceiteras De Cabina	C		Limpieza y verificación
CABINA				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Switch De Acuñpamient De Paracaidas	C		Verificación
2	Limpieza, Verificacion De Corral Parte Superior De Cabina	C		Limpieza
3	Limpieza, Verificacion De Sensor Dz Parada Piso	C		Verificación
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:				100%





LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
4	Limpieza En General, Desengrasante, De Techo De Cabina	C		Limpieza
5	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Bornas De Variador De Puertas De Cabina	C		Verificación
6	Limpieza, Verificacion De Switch De Series De Puertas De Cabina	C		Verificación
PIT				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Contrapeso De Limitador De Velocidad	C		Verificación
2	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Switch De Contrapeso Limitador De Velocidad	C		Verificación y limpieza
PUERTAS DE HALL				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Funcionamiento De Puertas De Cabina (hojas, Espadin, Guias Colgantes , Excentricas, Guayas De Puertas) En Cada Uno De Los Pisos	C		Limpieza y ajuste
2	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Zapatas De Puertas De Hall En Cada Uno De Los Pisos	C		Limpieza y verificación
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:				100%

EVIDENCIA POR ITEM DE CHECKLIST



ITEM #1 — REVISION DE SUJECION DE MAQUINA DE TRACCION Y AJUSTE DE ANCLAJE DE MOTOR



ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*
 Foto 2. *Item #1 - Antes*	 Foto 2. *Item #1 - Despues*
 Foto 3. *Item #1 - Antes*	 Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — REVISION DE CABLE DE TRACCION




ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #2 - Antes*	 Foto 1. *Item #2 - Despues*
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*



ITEM #1 — AJUSTE DE BORNAS DE TARJETA DE CONTROL

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*





ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — VERIFICACION DE TOMA DE VOLTAJE ENTRADA DE ALIMENTACION

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*




ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #3 — LIMPIEZA DE VARIADOR DE FRECUENCIA



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #3 - Antes*	Foto 1. *Item #3 - Despues*
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*




ITEM #1 — REVISION, AJUSTE Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LIMITES FINALES DE CARRERA PARTE SUPERIOR E

INFEREIOR DE FOSO

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*


ITEM #2 — REVISION Y LIMPIEZA DE BANDEROLAS

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*




ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #3 — REVISION DE NIVELES DE ACEITERAS DE CABINA






ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #3 - Antes*	 Foto 1. *Item #3 - Despues*
 Foto 2. *Item #3 - Antes*	 Foto 2. *Item #3 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*

ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE SWITCH DE ACUÑPAMIENT DE PARACAIDAS



ANTES (3)	DESPUES (2)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE CORRAL PARTE SUPERIOR DE CABINA



ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #2 - Antes*	 Foto 1. *Item #2 - Despues*
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*



ITEM #3 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE SENSOR DZ PARADA PISO

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #3 - Antes*	 Foto 1. *Item #3 - Despues*



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*

ITEM #4 — LIMPIEZA EN GENERAL, DESENGRASANTE, DE TECHO DE CABINA

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #4 - Antes*	Foto 1. *Item #4 - Despues*
	
Foto 2. *Item #4 - Antes*	Foto 2. *Item #4 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #4 - Antes*	Foto 3. *Item #4 - Despues*



ITEM #5 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTE DE BORNAS DE VARIADOR DE PUERTAS DE CABINA



ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #5 - Antes*	Foto 1. *Item #5 - Despues*
	
Foto 2. *Item #5 - Antes*	Foto 2. *Item #5 - Despues*
	
Foto 3. *Item #5 - Antes*	Foto 3. *Item #5 - Despues*

ITEM #6 — LIMPIEZA, VERIFICACION DE SWITCH DE SERIES DE PUERTAS DE CABINA




ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #6 - Antes*	 Foto 1. *Item #6 - Despues*
 Foto 2. *Item #6 - Antes*	 Foto 2. *Item #6 - Despues*
 Foto 3. *Item #6 - Antes*	 Foto 3. *Item #6 - Despues*


ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE CONTRAPESO DE LIMITADOR DE VELOCIDAD

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*




ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTE DE SWITCH DE CONTRAPESO LIMITADOR DE VELOCIDAD


ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #1 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE CABINA (HOJAS, ESPADIN, GUIAS COLGANTES , EXCENTRICAS, GUAYAS DE PUERTAS) EN CADA UNO DE LOS PISOS


ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #1 - Antes*	Foto 1. *Item #1 - Despues*
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — LIMPIEZA, VERIFICACION Y AJUSTES DE ZAPATAS DE PUERTAS DE HALL EN CADA UNO DE LOS PISOS

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #2 - Antes*	 Foto 1. *Item #2 - Despues*
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*

APROBACIÓN DEL CLIENTE

TÉCNICO EJECUTOR



Franceny Colorado Gutierrez

CLIENTE / SUPERVISOR



Daniela García
Profesional Universitario
CC. 1038336003
Fecha: 16/04/2026

ACTIVIDAD ACT-0007 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD #3			
Fecha Programada:	08/04/2026	Fecha Ejecucion:	08/04/2026
Tecnico:	Franceny Colorado Gutierrez	Tipo de Actividad:	Mantenimiento Preventivo
Categoria:	Operativa	Estado:	Completada

DATOS DEL EQUIPO / INSTALACION			
Serial Interno:	POL-ASC-003	Serial Externo:	N/A
Marca:	ALTIVONI	Modelo:	N/A
Tipo de Equipo:	Ascensor	Ubicacion:	Avenida Regional - Avenida Regional

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad:	1000 KG	Paradas:	7 P
Velocidad:	1 M/S	Cuarto de Máquinas:	Si
Voltaje:	220 VAC		

LISTA DE VERIFICACION

LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
CUARTO DE MAQUINA				
1	Revision De Sujecion De Maquina De Traccion Y Ajuste De Anclaje De Motor	C		Verificación
2	Revision De Cable De Traccion	C		Revisión
TABLERO DE CONTROL				
1	Ajuste De Bornas De Tarjeta De Control	C		Revisión de Torque
2	Verificacion De Toma De Voltaje Entrada De Alimentacion	C		Verificación
3	Limpieza De Variador De Frecuencia	C		Limpieza
FOSO				
1	Revision, Ajuste Y Verificacion De Funcionamiento De Limites Finales De Carrera Parte Superior E Infereior De Foso	C		Verificación
2	Revision Y Limpieza De Banderolas	C		Verificación
3	Revision De Niveles De Aceiteras De Cabina	C		Verificación
CABINA				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Switch De Acuñpamient De Paracaidas	C		Sí
2	Limpieza, Verificacion De Corral Parte Superior De Cabina	C		Verificación
3	Limpieza, Verificacion De Sensor Dz Parada Piso	C		Verificación
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:	100%			

LISTA DE VERIFICACIÓN - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR RUTINA 3				
#	Descripción del Item	C	D	Observaciones
4	Limpieza En General, Desengrasante, De Techo De Cabina	C		Limpieza
5	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Bornas De Variador De Puertas De Cabina	C		Limpieza y verificación
6	Limpieza, Verificacion De Switch De Series De Puertas De Cabina	C		Verificación
PIT				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Contrapeso De Limitador De Velocidad	C		Sí
2	Limpieza, Verificacion Y Ajuste De Switch De Contrapeso Limitador De Velocidad	C		Limpieza y verificación
PUERTAS DE HALL				
1	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Funcionamiento De Puertas De Cabina (hojas, Espadin, Guias Colgantes , Excentricas, Guayas De Puertas) En Cada Uno De Los Pisos	C		Sí
2	Limpieza, Verificacion Y Ajustes De Zapatas De Puertas De Hall En Cada Uno De Los Pisos	C		Sí
	TOTALES:	18	0	
Conformidad:				100%

EVIDENCIA POR ITEM DE CHECKLIST



ITEM #1 — REVISION DE SUJECION DE MAQUINA DE TRACCION Y AJUSTE DE ANCLAJE DE MOTOR




ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*
 Foto 2. *Item #1 - Antes*	 Foto 2. *Item #1 - Despues*
 Foto 3. *Item #1 - Antes*	 Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — REVISION DE CABLE DE TRACCION





ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #2 - Antes*	 Foto 1. *Item #2 - Despues*
 Foto 2. *Item #2 - Antes*	 Foto 2. *Item #2 - Despues*
 Foto 3. *Item #2 - Antes*	 Foto 3. *Item #2 - Despues*


ITEM #1 — AJUSTE DE BORNAS DE TARJETA DE CONTROL

ANTES (3)	DESPUES (3)
 Foto 1. *Item #1 - Antes*	 Foto 1. *Item #1 - Despues*




ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 2. *Item #1 - Antes*	Foto 2. *Item #1 - Despues*
	
Foto 3. *Item #1 - Antes*	Foto 3. *Item #1 - Despues*

ITEM #2 — VERIFICACION DE TOMA DE VOLTAJE ENTRADA DE ALIMENTACION

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #2 - Antes*	Foto 1. *Item #2 - Despues*
	
Foto 2. *Item #2 - Antes*	Foto 2. *Item #2 - Despues*

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 3. *Item #2 - Antes*	Foto 3. *Item #2 - Despues*

ITEM #3 — LIMPIEZA DE VARIADOR DE FRECUENCIA

ANTES (3)	DESPUES (3)
	
Foto 1. *Item #3 - Antes*	Foto 1. *Item #3 - Despues*
	
Foto 2. *Item #3 - Antes*	Foto 2. *Item #3 - Despues*
	
Foto 3. *Item #3 - Antes*	Foto 3. *Item #3 - Despues*

ITEM #1 — REVISION, AJUSTE Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LIMITES FINALES DE CARRERA PARTE SUPERIOR E