ACTA N°488

FECHA: Cogua, diciembre 28 de 2023.

HORA: 3 p.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Aguilar S. (responsable ambiental) y Olga Patricia Parra Arévalo. (Coordinadoraunidad operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Documentar las mejoras desarrolladas a la planta física de la comunidad de cuidado anudado a la matriz de plan de mejoramiento propuesta con el fin de mantener las condiciones del inmueble.

2. INTRODUCCIÓN: La planta física del centro de comunidad de cuidado hogar Nazareth se distribuye de la siguiente manera: Área de ingreso con 2 vestieres, ropería, lavandería, comedor para empleados, cocina, área de lavado de loza, capilla, teatro, 8 cubículos en los cuales duermen las personas mayores, área administrativa, oficinas de talento humano, marquesina, 2 jardines, oficina de trabajo social, oficina jefes de enfermería, área de archivo, despensa de alimentos, sala de curaciones, oficina de psicología, recepción de medicamentos, 18 baños, área de mantenimiento y rampa.

3. Durante el mes de diciembre el área de mantenimiento de la institución continúa con las adecuaciones establecidas en los cronogramas de mantenimiento.

   Se realizaron las siguientes adecuaciones:

   - **Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas**
   - **Sistema 3 Gas. Actividad 3 Calderas y calentadores**
   - **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 16 y 17 vidrios y espejos (Marquesina y K)**
   - **Sistema 6 Sistemas de dotación y mobiliario. Actividad 6 Colchones, forros y lencería (AyB)**
   - **Pintura estantes cobijas área de ropería**
   - **Pintura tapas cocina**
   - **Pintura soporte lavaplatos cocina**
   - **Pintura epóxica piso cocina**
   - **Pintura franjas amarillas ingreso cocina y lavandería**
   - **Pintura techo cuarto lavado loza**
   - **Pintura reja ingreso lavado loza**


4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad en este caso cámara fotográfica y computador.

5. Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

6. Anexos evidencias fotográficas.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Olga Patricia Parra Arévalo	Coordinadora	Hogar Nazareth Zipaquirá	
Diana Catherine Aguilar Sotelo	Responsable ambiental	Hogar Nazareth Zipaquirá	

Anexos: Registro fotográfico, listado de asistencia.

Elaboró: Diana Catherine Aguilar.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas





Sistema 3 Gas. Actividad 3 Calderas y calentadores





Sistema 4 Infraestructura. Actividad 16 y 17 vidrios y espejos (Marquesina y K)





Sistema 6 Sistemas de dotación y mobiliario. Actividad 6 Colchones, forros y lencería (AyB)






Pintura estantes cobijas área de ropería





Pintura tapas cocina





Pintura soporte lavaplatos cocina





Pintura epóxica piso cocina





Pintura franjas amarillas ingreso cocina y lavandería





Pintura techo cuarto lavado loza





Pintura reja ingreso lavado loza



