**ACTA N°56**

FECHA: Cogua, enero 31 de 2024.

HORA: 3 p.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Aguilar S. (responsable ambiental) y Olga Patricia Parra Arévalo. (Coordinadoraunidad operativa)

ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivo de la actividad
2. Introducción de la actividad
3. Actividades desarrolladas
4. Materiales a utilizar
5. Compromisos
6. Anexos evidencias fotográficas.

DESARROLLO:

1. OBJETIVO: Documentar las mejoras desarrolladas a la planta física de la comunidad de cuidado, anudado a la matriz de plan de mantenimiento propuesta conel fin de mantener las condiciones del inmueble.

2. INTRODUCCIÓN: La planta física del centro de comunidad de cuidado hogar Nazareth se distribuye de la siguiente manera: Área de ingreso con 2 vestieres, ropería, lavandería, comedor para empleados, cocina, área de lavado de loza, capilla, teatro, 8 cubículos en los cuales duermen las personas mayores, área administrativa, oficinas de talento humano, marquesina, 2 jardines, oficina de trabajo social, oficina jefes de enfermería, área de archivo, despensa de alimentos, sala de curaciones, oficina de psicología, recepción de medicamentos, 18 baños, área de mantenimiento y rampa.

3. Durante el mes de enero el área de mantenimiento de la institución continúa con las adecuaciones establecidas en los cronogramas de mantenimiento.

   Se realizaron las siguientes adecuaciones:

   - **Sistema 1 Eléctrico. Actividad 5 Equipos eléctricos y electrodomésticos**
   - **Sistema 1 Eléctrico. Actividad 6 Equipos eléctricos y electrodomésticos**
   - **Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas**
   - **Sistema 3 Gas. Actividad 3 Calderas y calentadores**
   - **Pintura consultorio nutrición**
   - **Pintura pasillo de ingreso**
   - **Instalación estibas en el shut reciclaje**
   - **Quitar materas de marquesina**
   - **Elaboración de rejilla en pasillo archivo**
   - **Pintura pasillo cuidados**



4. Se organizan los materiales necesarios para la actividad en este caso cámara fotográfica y computador.

5. Compromisos:

| Compromisos | Responsables | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| | | |

6. Anexos evidencias fotográficas.

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Olga Patricia Parra Arévalo | Coordinadora | Hogar Nazareth Zipaquirá |  |
| Diana Catherine Aguilar Sotelo | Responsable ambiental | Hogar Nazareth Zipaquirá |  |

Anexos: Registro fotográfico, listado de asistencia.

Elaboró: Diana Catherine Aguilar.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

## Sistema 1 Eléctrico. Actividad 5 Equipos eléctricos y electrodomésticos







## Sistema 1 Eléctrico. Actividad 6 Equipos eléctricos y electrodomésticos






**Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas**








**Sistema 3 Gas. Actividad 3 Calderas y calentadores**






**Pintura consultorio nutrición**




**Pintura pasillo de ingreso**






**Instalación estibas en el shut reciclaje**







**Quitar materas de marquesina**






**Elaboración de rejilla en pasillo archivo**







**Pintura pasillo cuidados**

