ACTA N° 106

FECHA: Cogua, febrero, 29 de 2024.

HORA: 2 p.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Catherine Aguilar S. (Técnica ambiental), Olga Patricia Parra A. (Coordinadora)

ORDEN DEL DÍA:

1. Documentar cumplimiento de los planes de mantenimiento
2. Cierre

DESARROLLO:

1. Durante el mes de febrero se realizan mejoras a la planta física de la comunidad de cuidado, de acuerdo a lo establecido en los formatos de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de mantener en buenas condiciones el inmueble.

   El área de mantenimiento realizó:

   - Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas
   - Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 4 Tanques
   - Sistema 3 Gas. Actividad 3 calderas y calentadores


- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 7 Muros Santa María
- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 10 Pisos Archivo
- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 14 Techos Despensa
- Sistema 4 Infraestructura Actividad 6. Muros AyB
- Sistema 4 Infraestructura Actividad 9. Muros Baño PQ

2. Se toma registro fotográfico y se finaliza la actividad.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Olga Patricia Parra A.	Coordinadora	CC Hogar Nazareth	
Diana Aguilar	Técnico ambiental	CC Hogar Nazareth	

Anexos: registro fotográfico

Elaboró: Diana Aguilar

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas






Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 4 Tanques





Sistema 4 Infraestructura. Actividad 7 Muros Santa María





Sistema 4 Infraestructura. Actividad 10 Pisos Archivo





Sistema 4 Infraestructura. Actividad 14 Techos Alacena





Sistema 4 Infraestructura Actividad 6. Muros AyB





Sistema 4 Infraestructura Actividad 9. Muros baño PQ



