ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-418 Versión: 1 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO			
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7452	del	1 de junio 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Hogar San Francisco de Asis		
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado		
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Zipaquira		
Dirección de la Unidad Operativa:	Kilometro 5 Via Zipaquira- Nemocon		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138891984		
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	nazarethzipa@yahoo.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
Nombre de la persona responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Olga Patricia Parra Arévalo		
Cargo:	Coordinadora	Celular:	3022721712

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO									
Fecha del reporte:	**31**	**3**	**2024**	ORIGEN DEL REPORTE:	Vista de Supervisión:	X	Inspección del edificio:		
Descripción del evento:									
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la visita de supervisión se realizan las subsanaciones mediante el plan de mantenimiento preventivo.									
Posibles causas del evento y medidas para no repetición:									
La causa del evento es el desgaste por el uso de los elementos. Para la no repeticion se incluiran en el plan de matenimiento preventivo.									

3. AFECTACIÓN DEL SERVICIO					
Población total del servicio:	200	Población afectada por el evento:	78	Porcentaje de población afectada:	Ninguna
Descripción de la afectación del servicio:					
Cierre temporal del baño del área de K y marquesina.					

Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado?	SI	X	NO		
Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:					
Reubicación de los usuarios del baño de K en el baño del área de Santa María y de los usuarios del baño de marquesina en el baño del cubiculo de san Francisco y PQ					

4. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin					Mitigación de riesgos y afectación del servicio
Boquilla piso baño K	14/03/2023	18/03/2024					Reubicación de los usuarios del baño de K en el baño del área de Santa María
Arreglo humedades baño marquesina	18/03/2024	23/03/2024					Reubicación de los usuarios del baño de marquesina en el baño del cubiculo de san Francisco y PQ
Humedades habitaciones A y B	26/03/2024	27/03/2024					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Humedad pasillo cuidados	26/03/2024	27/03/2024					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Humedad habitación SB-3	26/03/2024	27/03/2024					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO
Humedad habitación SF-4	26/03/2024	27/03/2024					SE EFECTUO OBRA DENTRO DEL PERIODO SIN AFECTAR EL SERVICIO

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO		
5.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad	Porcentaje
Actividades Programadas en el periodo	6	100%
Actividades Ejecutadas	6	100%
Actividades Aplazadas	0	0
Cumplimiento del periodo	6	100%
5.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO	Cantidad	Porcentaje
Cumplimiento anterior	54	100%
Cumplimiento periodo actual	6	100%
Total de actividades programadas	6	100%
Total de actividades ejecutadas	6	100%
Actividades aplazadas NO ejecutadas	0	0
Nuevo cumplimiento acumulado	60	100%

6. OBSERVACIONES
Observaciones y aclaraciones:

7. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA		8. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombres y Apellidos:	Olga Patricia Parra A.	Nombres y Apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodriguez
Cargo:	Coordinadora	Cargo:	Contratista apoyo supervision
Firma:		Firma:	