DOCUMENTO NO CONTROLADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión: 1 Fecha: Página: 1 de 1

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO	
Convenio de Asociación / Contrato No.:	7452 del 1 de junio del 2021
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundación Hogar San Francisco de Asís
Nombre del Servicio:	Comunidad de cuidado
Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá
Dirección de la Unidad Operativa:	Km 5 vía Zipaquirá-Nemocón
Teléfono de la Unidad Operativa:	3138891984
Correo electrónico de la Unidad Operativa:	nazarethzipa@yahoo.com
Nombres y apellidos del coordinador (a) de la unidad operativa responsable del plan de mantenimiento correctivo:	Olga Patricia Parra Arévalo

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO QUE GENERA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha del reporte:	31	3	2024	ORIGEN DEL REPORTE:	Visita de Supervisión:	X	Vista de Asistencia Tecnica		Inspección propia del edificio:	

Descripción del evento:

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la visita de supervisión se realizan las subsanaciones mediante el plan de mantenimiento correctivo.

3. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Actividades del plan de mantenimiento correctivo

Actividad	fecha inicio	fecha fin	Descripción de la afectación del servicio:	Mitigación de riesgos y afectación del servicio/ Medidas tomadas para la reubicación temporal de actividades:	Es necesaria la reubicación temporal de actividades del espacio afectado SI/NO	Población afectada por la actividad: No de personas mayores	Observaciones de la actividad
Boquilla piso baño K	14/03/2023	18/03/2024	Cierre temporal del baño del área de K.	Reubicación de los usuarios del baño de K en el baño del área de Santa María	SI	35	Se realizará boquilla del piso del baño de K área de archivo con el fin de mitigar filtracuiones en el primer piso.
Arreglo humedades baño marquesina	18/03/2024	23/03/2024	Cierre temporal del baño del área de marquesina.	Reubicación de los usuarios del baño de marquesina en el baño del cubiculo de san Francisco y PQ	SI	43	Ninguna
Humedades habitaciones A y B	26/03/2024	27/03/2024	No hubo afectación del servico	N/A	NO	0	Ninguna
Humedad pasillo cuidados	26/03/2024	27/03/2024	No hubo afectación del servico	N/A	NO		Ninguna
Humedad habitación SB-3	26/03/2024	27/03/2024	No hubo afectación del servico	N/A	NO		Ninguna
Humedad habitación SF-4	26/03/2024	27/03/2024	No hubo afectación del servico	N/A	NO	0	Ninguna

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PERIODO

CUMPLIMIENTO DEL PERIODO	Cantidad
Actividades Programadas en el periodo	6
Actividades Ejecutadas	0
Actividades Aplazadas o que continuan en el siguiente periodo	0
Total	0

5. OBSERVACIONES

Observaciones y aclaraciones:

6. FIRMA COORDINADOR (A) DE LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REVISÓ	
	Olga Patricia Parra Arévalo	Nombres y Apellidos:	Harold Yesid Jiménez Rodriguez
Coordinadora		Cargo:	Contratista Apoyo Supervisión
Firma:		Firma:	