ACTA N° 158

FECHA: Cogua, marzo 30 de 2024.

HORA: 10 a.m.

LUGAR: Comunidad de cuidado Hogar Nazareth Zipaquirá

TEMA: Mantenimiento áreas locativas

ASISTENTES: Diana Catherine Aguilar S. (Técnica ambiental), Olga Patricia Parra A. (Coordinadora)

ORDEN DEL DÍA:

1. Documentar cumplimiento de los planes de mantenimiento
2. Cierre

DESARROLLO:

1. Durante el mes de marzo se realizan mejoras a la planta física de la comunidad de cuidado, de acuerdo a lo establecido en los formatos de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de mantener en buenas condiciones el inmueble.

   El área de mantenimiento realizó:

   - Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas
   - Sistema 3 Gas. Actividad 3 calderas y calentadores
   - Sistema 4 Infraestructura. Actividad 7 Muros Marquesina
   - Sistema 4 Infraestructura. Actividad 8 Muros K

- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 17 puertas habitación marquesina
- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 18 ventanas K
- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 20 vidrios y espejos K
- Sistema 4 Infraestructura. Actividad 26 zonas verdes poda
- Sistema 5 Seguridad. Actividad 1 Señalética shut
- Boquilla piso baño K
- Humedad baño marquesina
- Humedades habitaciones A y B
- Humedad pasillo cuidados
- Humedad habitación SB-3
- Humedad habitación SF-4

2. Se toma registro fotográfico y se finaliza la actividad.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Olga Patricia Parra A.	Coordinadora	CC Hogar Nazareth	
Diana Aguilar	Técnico ambiental	CC Hogar Nazareth	

Anexos: registro fotográfico

Elaboró: Diana Aguilar

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- **Sistema 2 Hidrosanitario. Actividad 3 Trampa de grasas**






- **Sistema 3 Gas. Actividad 3 calderas y calentadores**





- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 7 Muros Marquesina**






- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 8 Muros K**





- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 17 puertas habitación marquesina**





- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 18 ventanas K**





- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 20 vidrios y espejos K**





- **Sistema 4 Infraestructura. Actividad 26 zonas verdes poda**






- **Sistema 5 Seguridad. Actividad 1 Señalética shut**





- **Boquilla piso baño K**





- **Humedad baño marquesina**







- **Humedades habitaciones A y B**






- **Humedad pasillo cuidados**





- **Humedad habitación SB-3**





- **Humedad habitación SF-4**



