ANEXO DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS- INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA HOLANDA DEL MES DE 5 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

1. Se cambia toma corriente.





2. Se soldan unos pupitres.





3. Se arregla camas de los conejos.





4. Se instala sensor de reflector pasillo área exterior.





5. Se boquilla ducha de los baños de los estudiantes de casa escolar.




6. Cambio de llaves de lavamanos de casa escolar.




7. Se cambia chapa de comedor externos.




8. Se cambian algunos breiqueres caja eléctrica.




9. Se lijaron algunos pupitres.





10. Se refuerza los aros de la cancha de baloncesto.





12. Se fumiga zonas verdes.





13. Se revisa filtración de agua, en la canal de cocina de casa escolar.





14. Se fumiga zonas verdes de unidades.





15. Cambio de manguera de pedal baño estudiantes área Don Bosco.





16. Cambio de filtro de agua potable.





17. Se soldán y pintan pupitres.






18. Se boquilla el piso de los baños de casa escolar.





19. Se cambia el breiquer principal de electrobomba.





20. Se cambia llave del jardín.





21. Se poda árbol que está en la entrada del colegio.





22. Se cambia tubo que estaba roto en las unidades.





23. Se cambia llave de paso mal estado baño casa escolar.





24. Se cambia flotador de tanque de agua potable.




25. Se arregla ventana de salón área de Don Bosco.




26. Se limpian canal de los tejados.





27. Se arrela tubo roto del área de Don Bosco.






28. Se cambia llave de lavaplatos cocina casa escolar.




29. Se cambia chapa de oficina de gestión de calidad.

30. Se instala reflector sector de las unidades productivas.





31. Se instala reflector cancha de voleibol.





32. Se estuca plancha del área de María Auxiliadora patio salón.





33. Se restaura pica hueso.






34. Se poda veranera del área de Maria Auxiliadora.




35. Se retoca pintura del mural área de María Auxiliadora.




36. Se limpia tejado de oficina de economato.





37. Se arregla filtración de agua en oficina de economato.





38. Se cambia registro de orinales de casa escolar.





39. Se realiza limpieza e impermilización de plancha del tanque del área de Maria Auxiliadora.





40. Se pinta plancha del sector del área de María Auxiliadora.





41. Se instalaron guarda escoba del sector de María Auxiliadora.





42. Se poda árbol vía a los talleres.





43. Se reforzaron las rejas del laboratorio de química.






44. Se retira espejo roto y se instala uno nuevo baño María Auxiliadora.





45. Se revoquillo el lavamanos del baño de estudiantes del área de María Auxiliadora.





46. Se sopletea polideportivo.





47. Se destapa tubería con aire a presión baño de casa escolar.





48. Se limpia caja de grasas de cafetería.




49. Se refuerza mesón plazoleta.




50. Se tapa filtración de agua techo de contabilidad.





51. Se sopletea tubería de cocina casa escolar.





52. Se soldán sillas.





53. Se pintan unos pupitres.





54. Cambio de manguera de pedal.




55. Se arregla silla de la oficina de economato.




56. Se realiza la señalización de zona peatonal.





57. Se instala fotocelda para bombillo del pasillo.





58. Se instala pendón para la actividad de agrofest.





59. Se cambia tomacorriente en baños de los estudiantes.





60. Se realiza poda de la cerca viva de la entrada del colegio.





61. Se guadaña zonas verdes de las unidades.





62. Se lavan las cocheras de los marranos.





63. Se guadaña zonas verdes detrás de las cocinas.





64. Se retiro nido de avispas en el quiosco de campus verde.




65. Instala telones.




66. Se fumiga los cítricos.





67. Se realiza tapa en concreto para el registro de agua zona verdes.





68. Se instalaron lámparas led en el polideportivo .





69. Se instala poli sombra en polideportivo.





70. Se guadaña zonas verdes.





71. Se guadaño zonas verdes al lado de los salones.





72. Se guadaño zonas verdes del área de las abejas.





73. Ae arregla fuga de agua y se instala llave para la zonas verdes.





74. Se guadaña zonas verdes de campus verde.





75. Se guadañan las zonas verdes de campus verde.





76. Se fumiga las zonas verdes de las unidades.





77. Se fumiga los cítricos.





78. Se fumiga para control de maleza.





79. Se instala punto de llave en campus verde.





80. Se guadañan zonas verdes de las unidades.




81. Se realiza poda en cerca viva al frente de los talleres.S




82. Se guadaño zonas verdes del parqueadero.





83. Se realiza bebedero en las cocheras.





84. Se guadaño zonas verdes de portería.





85. Se cambian unas tejas en el patio salón.





86. Se fumiga los cítricos.




87. Se fumiga los cítricos para control de maleza.




88. Se cambian manguera en los baños de los estudiantes área Don Bosco.





89. Se guadaña zonas verdes detrás de las cocinas.





90. Se guadañan zonas verdes del área de las oficinas.





91. Se guadañan zonas verdes área de los salones.





92. Se realizo pintura en tejas.





93. Se guadaño zonas verdes detrás de las cocinas.





94. Se guadaño zonas verdes de la entrada al colegio.




95. Se guadaña la cancha de futbol.




96. Se arman escritorios.





97. Se lavan las ventanas en los salones del área de Don Bosco.





98. Se hizo cambio de puerta en salón de deportes.





99. Se instalan cancha de baloncesto.





100. Se pinta cancha de futbol.





101. Se funde piso en salón de deportes.





102. Se arregla ventilador de casa escolar.





103. Se realiza apertura de puerta para memoria histórica.





104. Se arregla tubería que esta rota en laboratorio de agroindustria.






105. Se sella puerta antigua entrada de memoria histórica.





106. Se cambian llaves de lavaplatos de casa escolar.





107. Se tumba pared para abrir ventana oficina economato.





108. Se realiza trabajo de en tubería en el baño de área de María Auxiliadora.

