

HOSPITAL MILITAR CENTRAL   GSED	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-11-2016
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: 15-10-2020

CONTRATO No. 100 Nº1296/2018	OBJETO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO
		Fecha de suscripción: 14-12-2018
		Valor inicial \$ 2.138'252.770
		Vigencia:
		1.2018 \$ 22.897.200
		2.2019 \$567.374.380
		3.2020 \$584.395.610
		4.2021 \$601.927.480
		5.2022 \$361.658.100
		Adición:
		1. \$8.625.620 N° COMPROMISO N°5007
		Valor Total \$2.138.252.770
		Registro Presupuestal SIIF No.559818 NET 5485
		Fecha: 14 DICIEMBRE 2018N
		Garantía No.:
Aseguradora:		
Fecha de aprobación de la Garantía: 16 DICIEMBRE DE 2018		
Fecha de la notificación del Supervisor 27 DICIEMBRE DE 2018		
Fecha del Acta de Inicio 14-12-2018		
Plazo de ejecución del Contrato: 31 DE JULIO DE 2022		
Vigencia del Contrato: 31 DE JULIO DE 2022		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: 900477478-9	
ASCESCA LTDA	Dirección: CRA. 13 N° 63 - 21 OF. 308	
	Teléfono: 3112357234 - 2116654	
	Cuenta Bancaria : N°021-374459	
	Banco: AV VILLAS	
	Clase de Cuenta Ahorros X Corriente	

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS DE LOS OCHO (8) ASCENSORES DE PASAJEROS, NUEVE (9) ASCENSORES DE CARGA Y SEIS (6) ESCALERAS ELECTRICAS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO	FEA-533	07/10/2020	N/A	48'000.000

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"

15/10/20
3:30

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 8		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Factura No.	Fecha	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor \$
REMANUFACTURADOS, TARJETAS ELECTRONICAS, ACTUALIZACIONES DESOFTWARE Y REPUESTOS PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE DE LOS ASCENSORES DE ESCALERAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
Saldo por vigencias				
Vigencia:				
1. 2018				\$ -0-
2. 2019				\$ -0-
3. 2020				\$ 152.395.612
4. 2021				\$ 601'927.480
5. 2022				\$ 361'658.100
Saldo del Contrato				\$1.115.981.191

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha 11-septiembre -2020

NOTA 2: En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente.

NOTA 3: las rutinas de mantenimiento son realizadas en las mismas actividades mensuales ya que los equipos tienen un uso constante

Observaciones:

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 1 PUBLICO TORRE PRINCIPAL :
 - ✓ Verificación de Máquina de tracción
 - ✓ Panel de control
 - ✓ Contactos de potencia
 - ✓ Limpiar de velocidad
 - ✓ Operador de puertas
 - ✓ Luz de cabina
 - ✓ Confort de viaje
 - ✓ Rieles con su respectiva lubricación
 - ✓ Sistema de contactos de puertas
 - ✓ Indicador de posicionamiento

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 2 PUBLICO TORRE PRINCIPAL :
 - ✓ Cambio de pisos
 - ✓ Cambio y modernización cabina
 - ✓ Controles
 - ✓ Cambio de seguridades
 - ✓ A Juste
 - ✓ Luz led
 - ✓ Confort de viaje
 - ✓ Rieles con su respectiva lubricación
 - ✓ Sistema de contactos de puertas

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"

➤ Indicador de posicionamiento

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 3 PUBLICO TORRE PRINCIPAL (ALIMENTACION) :

- Se encuentra en modernización
- Cambio de cabina
- Cambio de mordazas de frenos
- Cambio de cables de tracción
- Cambio de iluminación a led

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 4 PRIVADO TORRE PRINCIPAL : Se realiza el mantenimiento preventivo

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Verificación de perfiles

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 5 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad
- Operador de puertas
- Luz de cabina
- Confort de viaje
- Rieles con su respectiva lubricación
- Sistema de contactos de puertas
- Cito- fono interno
- Condiciones de operación de los ascensor
- Botoneras
- Verificación de perfiles

- SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 6 PRIVADO TORRE PRINCIPAL :

- Máquina de tracción
- Panel de control
- Contactos de potencia
- Freno
- Limitar de velocidad

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 - Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud — Calidad — Humanización"

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	4 de 8		

- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Cito-fono interno
- ✓ Condiciones de operación de los ascensor
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad
- ✓ Verificación de marcos de hall principal

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N°7 (ASCENSOR FE EN LA CAUSA) :

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Condiciones de operación de los ascensor
- ✓ Botoneras
- ✓ Mantenimiento a bomba de agua

• SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR N° 8 (IMÁGENES Y DIGNOSTICA)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Instalación de bomba de agua
- ✓ Condiciones de operación de los ascensor
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (CAFETERIA)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 - Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud — Calidad — Humanización"

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	5 de 8		

- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Cito- fono interno
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad
- ✓ cuartos de maquinas

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (LABORATORIO)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (REPOSTERIALINEA LARGA 1 Y 2)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas
- ✓ Luz de cabina
- ✓ Confort de viaje
- ✓ Rieles con su respectiva lubricación
- ✓ Sistema de contactos de puertas
- ✓ Condiciones de operación de monta cargas
- ✓ Botoneras
- ✓ Límites y reducción de micros de seguridad

• VERIFICACION DE MANTENIMINETO PREVENTIDO MONTACARGAS (ARCHIVO)

- ✓ Máquina de tracción
- ✓ Panel de control
- ✓ Contactos de potencia
- ✓ Freno
- ✓ Limitar de velocidad
- ✓ Operador de puertas

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO	AB-GECO-MN-02-FT-05	VERSION	04
		Página:	7 de 8		

- lubricación rodamientos
- ajuste de cadenas
- freno inferior ajustado
- ajuste de pasos y cadencia de la banda
- verificación en rodamientos
- Ajuste de embarques
- Distancia de pasoso con perfiles

NOTA: SE ANEXA INFORMES DE EL MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE - 2020 (MONTA-CARGA, ASCENSORES Y LAS (6) ESCALERAS ELECTRICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SV: Oscar Julián Céspedes Sánchez
NUMERO DE IDENTIFICACION: 14010427 Chaparral Tolima
FIRMA: