DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4253
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV370	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W3L0002377	
	N° DE MOTOR: UG5860	
KMT: 212.915	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración**.
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/02/2026	O. T. N: 4254
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: GEV371	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W4L0002386	
	N° DE MOTOR: UG5866	
KMT: 204.978	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, bandas de frenos desgastadas y tensor de frenos con pérdida de tensión, se recomienda cambiar **bandas de freno y tensor de frenos** para reestablecer el sistema de frenado. Las pastillas delanteras prontamente completaran su límite de desgaste, se recomienda en una próxima intervención reemplazarlas.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención, sin embargo, el vehículo presenta endurecimiento en el sistema de dirección hidráulica, se requiere programar cambio de caja de dirección hidráulica y bomba hidráulica.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de dos llantas**, además se sugiere realizar **alineación y**

balanceo tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.

Se envía cotización al correo para autorización.
Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 20/08/2025	O. T. 4187
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: D-MAX
	PLACA: GEV369	MODELO:2020
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF2W8LOD02374	
	N° DE MOTOR:UG5872	
KM: 210.456	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, presenciando juego en soportes de amortiguador delanteros con juego, bujes de amortiguadores desgastados y topes de tijera delantero deteriorados, **se recomienda realizar reemplazo de soportes de amortiguadores delanteros, bujes de amortiguadores y topes de tijera delantero.**
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Se realiza inspección técnica del sistema eléctrico y de carga, se realizó prueba de carga y test de conductancia de las baterías**, se requiere cambiar batería principal y auxiliar**.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4256
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER
	PLACA: OJZ637	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35B3Z386865	
	N° DE MOTOR: YD25-675850P	
KMT: 120.504	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente: El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento preventivo y correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración**.
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, pastillas de frenos, se recomienda cambiar **pastillas de freno** para reestablecer el sistema de frenado.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de las 4 llantas**, además se sugiere realizar **alineación y balanceo** tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA:21/02 /2026	O. T. N: 4257
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI620	MODELO:2014
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 8LBETF4E4E0218410	
	N° DE MOTOR: 354388	
KM: 288.440	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

El vehículo ingresa al taller para realizar **mantenimiento preventivo programado**, con el fin de garantizar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil de sus sistemas mecánicos, eléctricos y de seguridad.

- Se evidencia que el aceite se encuentra oscuro y con desgaste, señal de que cumplió su ciclo de servicio, la filtración igualmente alcanzó su vida útil, se **requiere cambio de aceite con filtración.**
- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal identificando flasher de direccional sin funcionamiento, se recomienda **realizar cambio de flasher de direccional** para restablecer la seguridad vial del vehículo.
- Del sistema de frenos se examinan sus componentes identificando, pastillas de frenos, se recomienda cambiar **pastillas de freno** para reestablecer el sistema de frenado.
- Se evidencia fuga de hidráulico por manguera**, se recomienda realizar reemplazo de manguera.**
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- Del sistema de transmisión se examina caja de cambio y tren motriz, no se

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

evidencia fugas de aceite, ruidos o anomalías, sus componen están en condiciones operativas, no requiere cambios.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 21/02/2026	O. T. N: 4259
	MARCA: NISSAN	LINEA: FRONTIER NP300
	PLACA: OJZ638	MODELO:2018
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: 3N6CD35BXZK386779	
	N° DE MOTOR: YD25-675469P	
KM: 140.280	TIPO: CAMIONETA AMBULANCIA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

El vehículo ingresa al taller para realizar mantenimiento correctivo, con el fin de garantizar su óptimo desempeño, seguridad y prolongar la vida útil de los sistemas mecánicos.

- Se verificó el correcto funcionamiento de luces, tablero de instrumentos, batería y cableado principal, el sistema eléctrico se encuentra en buen estado y no presenta anomalías en su operación.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.
- Del sistema de suspensión y dirección fueron inspeccionados los amortiguadores, rotulas y demás componentes, no presentan desgaste anormal ni fallas visibles, se encuentran en buen estado sin necesidad de intervención.
- El vehículo presenta fallas operativas en la dirección, durante la inspección se evidencio desgaste avanzado en la caja de dirección hidráulica, deterioro en el la caña de dirección que comprometen la seguridad del vehículo, **se recomienda realizar cambio de caja de dirección hidráulica y cambio de caña de dirección.**

Se envía cotización al correo para autorización.
Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

INFORME TECNICO INICIAL VEHICULO ESE CARMEN EMILIA OSPIN

CERTIFICADO DE PERITAJE	FECHA: 23/02/2026	O. T. N: 4261
	MARCA: HYUNDAI	LINEA:
	PLACA: OZN127	MODELO:2008
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN: KMFGA17BP8C900514	
	N° DE MOTOR: D4DB8350117	
KMT: 67.424	TIPO: BUSETA UNIDAD ODONTOLOGICA	

ANTECEDENTES

Se realiza diagnostico inicial en las instalaciones del **TALLER,** donde se evidencio lo siguiente:

- El vehículo ingresa presentando dificultad de encendido, emisión irregular de humo y presencia de suciedad en el sistema de inyección, **se recomienda realizar reparación y calibración de inyectores, cambio de empaquetadura de bomba auxiliar de combustible, reemplazo de mangueras de combustibles que se encuentras cristalizadas, realizar purga de combustible, sincronización y limpieza de inyectores.**
- Se realiza inspección técnica del sistema eléctrico y de carga, se realizó prueba de carga y test de conductancia de las baterías**, se requiere cambiar batería principal y auxiliar**.
- Durante la inspección se observó que las llantas presentan un nivel de desgaste superior al permitido, logrando cumplir con su vida útil, por lo que es necesario hacer **reemplazo de dos llantas**, además se sugiere realizar **alineación y balanceo** tras la instalación para asegurar un desgaste uniforme y prolongar su vida útil.
- Del sistema de frenos se revisaron pastillas, discos, líquido y líneas de freno, todas las piezas se encuentran en buen estado y dentro de parámetros de funcionamiento.

Se envía cotización al correo para autorización.

Atentamente,

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
Jefe De Taller

CALLE 26 SUR # 5-111 LT3/125 LT4/135
LT5 ZONAINDUSTRIAL

TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
licitacionesdiagnosticamos@gmail.com
NEIVA-HUILA

DIAGNOSTICAMOS MOTOR'S S.A.S.

NIT.900.806.031-3

DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS y JONAIDA QUINTERO CHICO,** obrando en calidad de representante legal y contador de la sociedad **DIAGNOSTICAMOS MOTOR`S S.A.S con NIT.900.806.031-3** , bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo , por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de BIENESTAR Familiar - ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Neiva a los (03) días del mes de Marzo de 2026.

AMALIA RODRIGUEZ FABREGAS
C.C.1.075.282.233 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL

JONAIDA QUINTERO CHICO
C.C.36.067.838 de Neiva
T.P.104-543-T
Contador Publico

CARRERA 7 N. 2-63 SUR INTERIOR 1 ZONA INDUSTRIAL
TELEFONOS: 3154380922- 3174345865
diagnosticamosmotors@gmail.com

NEIVA-HUILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9C18AFB8D57BD2BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JONAIDA QUINTERO CHICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36067838 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 104543-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. 36.067.838

QUINTERO CHICO

APELLIDOS

JONAIDA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1979

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S RH | F SEXO

03-SEP-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

V.B. DE DERECHO

A-1900100-00210124 F 0036cb7838-20100122 0020197059A 1 6670605053

Jonaida Quintero Chico
Contador Publico USCO
T.P 104543-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
104543-T



JONAIDA
QUINTERO CHICO
C.C.36067838
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/09/16
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

114098

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

24371

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900806031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIAGNOSTICAMOS MOTORS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 2 - 63 SUR ZONA	TELÉFONO:	8707448
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004138244**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		67217261

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 642.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 562.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.205.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 70.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 231.200
		SUBTOTAL:	3	**$ 301.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$ 301.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 301.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 183.800
		SUBTOTAL:	3	**$ 183.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.983.700**
VALOR MORA:	**$ 9.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.992.900**