Alcaldía de Medellín	**VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MENAJE - RESTAURANTES ESCOLARES** **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** **SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA** **PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**CODIGO :** **VERSIÓN: 001** **FECHA: 29-10-2025**

La siguiente lista de chequeo se aplica con el fin de verificar el menaje entregado por el contratista de lote 1 COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S, para los comedores escolares. Cada uno de los elementos se deben evaluar teniendo en cuenta las fichas ténicas y de acuerdo a estas se calificará si cumplen o no cumplen. Si el elemento no cumple con la ficha técnica, se debe registrar la respectiva observación.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEC ESC LA ESPERANZA NO 2**
FECHA:	**02/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
1	Balde 12 L	Balde	3		x	Se presenta un valde se encuntra rajado la manipuladora Hilda manifista mala calidad y daño el dia 10 de febrero.	
21	Jarra plástica 2,5 L	Jarra	4		x	Operadora Hilda reporta mala calidad de las jarras se rompe el mango en el primer uso .	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO- SEDE SANTAMARIA**
FECHA:	**02/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
30	Pinza acero inoxidable 10"	Pinza 10"	3		X	Se cuenta con 2 pinzas en material plástico. El operador no deja remisión de entrega de faltantes en el EE.	

33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa	650		X	Se tienen 155 platos soperos no conformes, se requiere cambio. El operador no deja remisión de entrega de faltantes en el EE	
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	650		X	Se tienen 74 platos no conformes y faltan 14 platos, para un total de cambio de 88 platos. El operador no deja remisión de entrega de faltantes en el EE.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC LA CANDELARIA**
FECHA:	**02/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
13	Cuchara sopera (unidad)	Cuchara sopera	400		X	Solo entregan 396 cucharas, aún no se subsana	
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	450		X	Solo entregan 309 platos plano, aún no se subsana	
40	Tablas para picar. Juego de 5 unidades en poliuretano de alta densidad	Tablas para picar	2		X	Del juego de 5 unidades Falta 1 tabla por entregar, aún no se subsana y las tablas que entregaron fueron todas de color azúl (se debe subsanar)	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEC ESC ESTADO DE ISRAEL**	
FECHA:	**03/03/2026**	
PROFESIONAL:	**Oscar Agudelo**	**Liliana Pachón.**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
30	Pinza acero inoxidable 10"	Pinza 10"	2		X	A la fecha de la verificación, no se ha realizado el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico, y actualmente estan en uso.	
31	Pinza acero inoxidable 14”	Pinza 14"	1		X	A la fecha de la verificación, no se ha realizado el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico, y actualmente esta en uso.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC FELIX DE BEDOUT MORENO**
FECHA:	**03/03/2026**

PROFESIONAL:	Oscar Agudelo	Liliana Pachón

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
4	Caja plástica organizadora con tapa 5 L	Caja de 5 lt	4		X	Durante la verificación no se evidencia la reposición del elemento que había sido reportado como faltante en la visita anterior.	
10	Conjunto porcionadores sólidos (3 oz, 5 oz, 8 oz, 4 oz, 6 oz)	Conjunto porcionadores	1		X	Durante la verificación no se evidencia la reposición del elemento que había sido reportado como faltante en la visita anterior.	
13	Cuchara sopera (unidad)	Cuchara sopera	2		X	Durante la verificación no se evidencia la reposición del elemento que había sido reportado como faltante en la visita anterior.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INST EDUC JOSE ASUNCION SILVA	
FECHA:	03/03/2026	
PROFESIONAL:	Oscar Agudelo	Liliana Pachón

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
4	Caja plástica organizadora con tapa 5 L	Caja de 5 lt	1		X	No se evidencia la reposición de (1) caja plástica organizadora de 5 litros	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	INST EDUC MARCO FIDEL SUAREZ	
FECHA:	04/03/2026	
PROFESIONAL:	SERGIO PEREZ	OSCAR AGUDELO

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
21	Jarra plástica 2,5 L	Jarra	5		X	Se observa que una de las jarras tiene el mango reventado, las manipuladoras del comedor escolar indican que se presento durante los primeros días de uso	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	SEC ESC CUARTA BRIGADA	
FECHA:	04/03/2026	
PROFESIONAL:	SERGIO PEREZ	OSCAR AGUDELO

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1
5	Caja plástica para químicos	Caja químicos	1		X	La Secretaria del I.E indica que aún no han hecho entrega del seguro de la caja plástica para quimicos que quedo pendiente en la revisión del día 28 de enero.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	SEC ESC RAFAEL URIBE URIBE	
FECHA:	04/03/2026	
PROFESIONAL:	SERGIO PEREZ	OSCAR AGUDELO

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1

21	Jarra plástica 2,5 L	Jarra	2		X	La supervisora del operador del comedor escolar indica que una de las jarras se partio el mango de agarre, y que dicha situación sucedió el día 16 de febrero.	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SEC ESC ALTO DE LA CRUZ
FECHA: 02/03/2026
PROFESIONAL: Juan Gabriel Suarez, Liliana Pachón, Luisa Echeverry.

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
17	Espumadera espiral acero inoxidable (Diámetro entre 15 a 20 cm, mango 50 cm)	Espumadera	2		x	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico.. Se evidencia una (1) espumadera que presenta signos de oxidación -**Se anexa fotografía como evidencia**			
29	Piedra para afilar cuchillos	Piedra para afilar	1		X	A la fecha de la verificación, no se ha realizado la reposición del elemento faltante.			
32	Plato con compartimentos en melamina	Plato con compartimentos	8		X	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico. s**e anexa fotografía como evidencia.**			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INST EDUC RAMON MUNERA LOPERA
FECHA: 02/03/2026
PROFESIONAL: Juan Gabriel Suarez- Liliana Pachón -Luisa Echeverry.

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
17	Espumadera espiral acero inoxidable (Diámetro entre 15 a 20 cm, mango 50 cm)	Espumadera	2		X	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico.			
30	Pinza acero inoxidable 10"	Pinza 10"	1		X	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico.			
35	Pocillo 300 cc en melamina	Pocillo 300 cc	59		X	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SEC ESC SAN LORENZO DE ABURRA
FECHA: 02/03/2026
PROFESIONAL: Juan Gabriel Suarez, Liliana Pachón, Luisa Echeverry.

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
13	Cuchara sopera (unidad)	Cuchara sopera	295		X	Se evidencia incumplimiento del requerimiento de salubridad, debido a que el mango presenta un diseño que permite la acumulación de residuos.			
30	Pinza acero inoxidable 10"	Pinza 10"	3		X	A la fecha de la verificación, no se evidencia el cambio del elemento que no cumplió con el requerimiento técnico y de seguridad.			
33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa			X	A la fecha se evidenció que no se ha realizado el cambio de los elementos que habían sido verificados el 21 de enero, los cuales no cumplían con los requerimientos técnicos y de salubridad establecidos.			
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones			X	A la fecha se evidenció que no se ha realizado el cambio de los elementos que habían sido verificados el 21 de enero, los cuales no cumplían con los requerimientos técnicos y de salubridad establecidos.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SEC ESC SANTA BERNARDITA
FECHA: 02/03/2026
PROFESIONAL: Juan GabrieL Suarez, Liliana Pachón, Luisa Echeverry.

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
5	Caja plástica para químicos	Caja químicos	1		X	Tapa quebrada			

17	Espumadera espiral acero inoxidable (Diámetro entre 15 a 20 cm, mango 50 cm)	Espumadera	1		X	Reponen espumadera con mango quebrado			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC JOSE MARIA BRAVO MARQUEZ**
FECHA:	**03/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **JUAN GABRIEL SUAREZ**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa	900		X	Se observa que el contratista hace reposición de platos, mas en la revisión se observan 2 platos que presentan superficie no lisa, y desprendimiento de melamina.			
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	900		X	Se observa que el contratista hace reposición de platos, mas en la revisión se observa 1 plato que presenta superficie no lisa, y desprendimiento de melamina.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC SAN JUAN BOSCO**
FECHA:	**03/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **JUAN GABRIEL SUAREZ**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa	600		X	Se realizó nueva revisión y se observó 149 platos soperos que presentan rugosidad o no estaban totalmente lisos y con desprendimiento de melamina. Se requiere subsanar			
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	600		X	Se realizó nueva revisión y se observó 275 platos planos que presentan rugosidad o no estaban totalmente lisos y con desprendimiento de melamina. Se requiere subsanar			
35	Pocillo 300 cc en melamina	Pocillo 300 cc	600		X	El contratista aún no realiza cambio de pocillos, se evidencian pocillos conicos que no fueron mostrados y aprobados en la etapa de muestreo.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC ALVERNIA**
FECHA:	**03/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **JUAN GABRIEL SUAREZ**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
2	Bandeja para servicio grande (alto 35 cm, largo 45 cm, mango 2 cm)	Bandeja	450		X	Se realiza verificación de las bandejas y se encuentra un total de 441 unidades, faltando un total de 9 bandejas.			

33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa	600		X	Se realizó una verificación total con el EE, encontrando un total de 290 unidades de platos no conformes por desprendimiento de melamina y por presentar rugosidad en el área de servida de alimentos.		
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	600		X	Se observa que el contratista hace reposición de 53 platos el día de hoy, mas se realizó una verificación total con el EE, encontrando un total de 468 unidades de platos no conformes por desprendimiento de melamina y por presentar rugosidad en el área de servida de alimentos.		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **INST EDUC LA PIEDAD**
FECHA: **04/03/2026**
PROFESIONAL: **Juan Gabriel Suarez, Liliana Pachón.**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
19	Gancho para colgar de 6 lugares	Gancho para colgar	1		X	Se evidencia oxidación en el gancho			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **SEC ESC CLODOMIRO RAMIREZ**
FECHA: **04/03/2026**
PROFESIONAL: **Juan Gabriel Suarez, Liliana Pachón.**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
32	Plato con compartimentos en melamina	Plato con compartimentos			X	No cumple con el requerimiento técnico, ya que se quiebra ante una caída. Se adjunta fotografía que muestra la zona del plato con las fracturas			
35	Pocillo 300 cc en melamina	Pocillo 300 cc			X	El elemento no cumple con el requerimiento técnico, debido a que se quiebra ante una caída. No se cuenta con evidencia física, ya que las manipuladoras indican que los elementos son desechados una vez se rompen.			
36	Porcionador de papas a la francesa	Porcionador de papas	1		X	Se repone el elemento que, en el momento de la entrega, el proveedor no contaba con el. Se evidencia mediante fotografía			

39	Sartén profesional 30 cm	Sartén	1		X	Se repone el sartén grande, adjuntando evidencia fotográfica de la reposición			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INST EDUC NICANOR RESTREPO SANTAMARIA
FECHA: 04/03/2026
PROFESIONAL: JUAN GABRIEL SUAREZ LILIANA PACHON

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
11	Contenedor de alimentos 18 litros (alto 25 cm, ancho 30 cm, largo 45 cm)	Contenedor 18 lt	4		X	Faltan las 4 tapas			
13	Cuchara sopera (unidad)	Cuchara sopera	500		X	No cumplen por el diseño			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SEC ESC SANTA LUCIA
FECHA: 04/03/2026
PROFESIONAL: Juan Gabriel, Liliana Pachón.

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
20	Gramera digital	Gramera	1		X	Durante la verificación se evidencia la reposición del elemento que el proveedor no tenía disponible el día de la entrega; sin embargo, este se recibe sin el respectivo certificado de calibración.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: INST EDUC EL SALVADOR
FECHA: 05/03/2026
PROFESIONAL: SERGIO PEREZ OSCAR AGUDELO
LILIANA PACHON JUAN GABRIEL SUAUEZ

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1		IMAGEN 3
13	Cuchara sopera (unidad)	Cuchara sopera	150		X	54 cucharas con grabados, no cumple con ficha técnica			

24	Olla caldero 50 L	Olla 50 lt	3		X	Una de las ollas y la tapa se encuentran abolladas			
26	Paila 23 litros	Paila 23 lt	2		X	Se observa una de las pailas abolladas			
32	Plato con compartimentos en melamina	Plato con compartimentos	100		X	25 platos presentan rugosidad y desprendimiento de melamina.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**INST EDUC JAVIERA LONDOÑO**
FECHA:	**05/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
24	Olla caldero 50 L	Olla 50 lt	1		X	La tapa de la olla aún no le han realizado el cambio.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEC ESC ANTONIA SANTOS**
FECHA:	**05/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**
	LILIANA PACHON **JUAN GABRIEL SUAREZ**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
40	Tablas para picar. Juego de 5 unidades en poliuretano de alta densidad	Tablas para picar	2		X	La docente encargada del PAE en el EE informa que no se ha recibido ningun cambio de las tablas para picar.			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**SEC ESC MERCEDES YEPES ISAZA**
FECHA:	**05/03/2026**
PROFESIONAL:	**SERGIO PEREZ** **OSCAR AGUDELO**
	LILIANA PACHON **JUAN GABRIEL SUAUEZ**

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3

17	Espumadera espiral acero inoxidable (Diámetro entre 15 a 20 cm, mango 50 cm)	Espumadera	2		X	Mango en pasta, no cumple. Requiere cambio			
24	Olla caldero 50 L	Olla 50 lt	2		X	Las dos ollas llegan con la tapa abollada			
33	Plato de sopa de 300 cc melamina	Plato de sopa	300		X	247 platos no conformes, presentan desprendimiento de la melamina, deslineados (torcidos), tienen la superficie corrugada (no lisa).			
34	Plato plano para seco sin divisiones melamina	Plato sin divisiones	300		X	38 platos no conformes, presentan desprendimiento de la melamina, deslineados (torcidos), y tienen la superficie corrugada (no lisa).			
39	Sartén profesional 30 cm	Sartén	1		X	Las tapas de los sartenes de 26 y 30 cms se encuentran abolladas			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SEC ESC LA FRONTERA
FECHA: 02/03/2026
PROFESIONAL: Vanesa Pino Guirales - Alicia Cañas

No	ELEMENTO	FICHA TÉNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	IMAGEN 1	IMAGEN 2	IMAGEN 3
8	Caneca plástica de 75 litros	Caneca 75 lt	3		X	Se evidenció que quedó pendiente por entregar una caneca.			
35	Pocillo 300 cc en melamina	Pocillo 300 cc	200		X	Se evidenció que los pocillos entregados no son los aprobados.			
39	Sartén profesional 30 cm	Sartén	2		X	Se evidenció que la tapa del sartén pequeño está abollada.			