CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Atención al radicado 924-2026 Barrio Campo Hermoso Cra 5W con calles 44 a 42

FECHA DE VISITA: DÍA 18 | MES 02 | AÑO 2026

FINCA | VEREDA B Campo Hermoso | MUNICIPIO Bucaramanga | MICROCUENCA

COTA | N 7° 6' 23,6239 | E 73° 8' 23,3022

PROPIETARIO: | C.C / NIT. 63310677

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Jhonenemantillaba@gmail.com gamboapaula416@gmail.com | TELÉFONO FIJO | CELULAR 3183641327

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Berenice Barrientos Sec. JAL | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se realizo visita de inspeccion ocular a la carrera 5 accidente entre las calles 44 y 42 del barrio Campo hermoso en donde se evidencia que el talud colindante a dicha zona presenta afectaciones por procesos erosivos (agua, aire) dejando expuesto al mismo ante el intemperismo. Se evidencia que sobre el talud hay presencia de viviendas de hasta 2 niveles, las cuales en ciertos casos se encuentran vertiendo sus aguas sobre el talud. Por otro lado, en cercanias a la zona del talud expuesto se observa una obra de pantalla anclada y un plastico negro impermeable que tienen como funcion proteger el talud ante los procesos erosivos.

EVIDENCIAS: Hoja de visita, coordenadas, fotos.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizara el respectivo concepto tecnico de gestión del riesgo el cual se remitira a la comunidad y la administración municipal.

Berenice Barrientos R
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Daniel F. Ayala
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Yorge E. Gamboa O
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA