MUNICIPIO DE YONDO
NIT. 890984265-6

GESTION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	Código:F-GPI-SIN-08	
	Fecha de Aprobación:23/06/09	
Solicitud de Mantenimiento	Versión: 0	Página: 1 de 1

Fecha: 28 - 11 - 2025	Solicitado por: YAHIR MARTINEZ IERMA
Proceso: MANTENIMIENTO	Dependencia: INFRAESTRUCTURA.
Nombre del equipo: CARGADOR CASE 621F	No. de inventario:

Descripción de la Falla

-EQUIPO PRESENTO FALLA EN MODULO DE FUNCIONES ELECTRONICAS DE MOTOR POR FILTRACION DE HUMEDAD, PRESENTO FUNDIMIENTO DE SUS FUNCIONES POR LO TANTO SE HACE INMINENTE SU CAMBIO PARA GARANTIZA SU OBTIMO FUNCIONAMIENTO.

Recibida por:	Tiempo estimado par dar solución:

COPIA CONTROLADA

COPIA CONTROLADA