Santiago de Cali, 30 de noviembre del 2020

INFORME DE VISITA A PLANTA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS

ASTIN - SENA, REGIONAL VALLE

Se realiza visita a la planta de transformación del ASTIN en el mes de noviembre con el objetivo de realizar realizarle limpieza y mantenimiento básico a las máquinas de inyección, soplado e inyecto-soplado.

Se realizan las siguientes actividades:

Se realizan labores teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad del ASTIN:



Maquina llenadora:

Se realiza limpieza a este equipo de llenado (banda transportadora, tanque, mangueras y pines). Quedando listo para iniciar proceso.



Maquina Inyecto-Sopladora ISBM:

Se realiza limpieza y puesta a punto a esta máquina, chillers, Deshumificador, compresor de alta, compresor de baja, atemperador, mangueras de alimentación, los cuales se encontraban en el siguiente estado:

ANTES




DESPUES











Cordialmente,

Oscar Fabián Hernández Hijaji / Instructor SENA, ASTIN – Inyección y Soplado