ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 19 V1
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 30 de Noviembre de 2025)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

CONTRATO IDU-1757-2023

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 19 V1
COMPONENTE AMBIENTAL

ETAPA DE EJECUCIÓN

(del 1 al 30 de Noviembre de 2025)

Control de Cambios Versión 1: Inicial	**Elaboró:**	**Revisó:**	**Aprobó:**
V1 – Diciembre/2025	Ing. Loly Vanegas Barrera Residente Ambiental Fecha 15-12-2025	Ing. Andrés Julián Bandera. Residente de Interventoría Fecha 15-12-2025	Ing. Jairo Geovenni Ortiz. Director de Interventoría Fecha 15-12-2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
Objetivo General 7
Objetivos Específicos 7
1 RESUMEN 8
1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10
1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 11
1.3.1 Actividades de Demolición 12
1.3.2 Actividades de Mantenimiento 12
2 ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE 14
2.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14
2.1.1 Personal mínimo requerido 14
2.1.2 Cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista 15
2.1.3 Permisos Ambientales requeridos para el contrato 16
2.2 COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO 17
2.2.1 Campamentos de obra y oficina 17
2.2.2 Manejo de Materiales de Construcción 18
2.2.3 Manejo integral de residuos sólidos 19
2.2.4 Control de Emisiones Atmosféricas 20
2.2.5 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 21
2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 22
2.3.1 Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría 22
2.3.2 Gestión del componente Forestal por parte del Contratista 23
2.3.3 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría 27
2.3.4 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista 27
2.4 Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo 32
2.5 Componente E – Programa De Señalización De Seguridad 32
3 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL 33

3.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO 33
3.2 PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 35
3.3 COMUNICACIONES DEL PERIODO 37
3.4 COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO 37
3.5 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL 39
3.6 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 40
3.7 VISITAS A CAMPO 42
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44
5 ANEXOS 45

Listado de Tablas

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023 9
Tabla 2. Listado predio demolidos en el periodo 12
Tabla 3. Listado predio de mantenimiento en el periodo 12
Tabla 4. Registro fotográfico 13
Tabla 5. Personal SSTMA Interventoría 15
Tabla 6. Personal SSTMA Contratista 15
Tabla 7. Capacitaciones contratista 16
Tabla 8. Registro de Permisos Ambientales 17
Tabla 9. Estado de reporte de informes trimestrales de la SDA 17
Tabla 10. Cantidades de materiales utilizados en obra 18
Tabla 11. Control de Residuos generados 19
Tabla 12. Vehículos Transportadores RCD 20
Tabla 13. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales 24
Tabla 14. Especies de aves registradas en el predio 27
Tabla 15. Especies de avifauna presente en el predio intervenido 28
Tabla 16. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo 33
Tabla 17. Radicados Interventoría / Contratista / IDU 37
Tabla 18. Compromisos de Comités 38
Tabla 19. Indicadores Manejo de RCD 39
Tabla 20. Indicadores Programas MAO 39
Tabla 21. Seguimiento Cronograma Interventoría 41
Tabla 22. Capacitaciones Interventoría 42
Tabla 23. Visitas de campo 43

Listado de Gráficos

Ilustración No 1 – Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

Ilustración No 2 – Desempeño ambiental del periodo

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 celebró con el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.", con base en las obligación derivadas del mismo, en este documento se presenta la gestión del componente ambiental, forestal y fauna silvestre, mediante información y formatos que contemplan todas las actividades Ambientales desarrolladas por el Contratista de obra y la Interventoría durante el periodo del **1 al 30 de Noviembre de 2025.**

OBJETIVOS

Objetivo General

Presentar registro de las actividades ejecutadas tanto por el contratista como por la interventoría durante el período del **1 al 30 de Noviembre de 2025,** en el marco del contrato IDU 1757-2023 cuyo objeto es la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."** con el fin de corroborar que la implementación del MAO respondan al cumplimiento de las obligaciones descritas en apéndices técnicos respectivos, Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU y normatividad ambiental y SST vigente.

Objetivos Específicos

- Dar a conocer a la entidad contratante (IDU), la gestión realizada por la interventoría en el desarrollo del contrato de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, en materia ambiental, forestal y avifauna en cumplimiento de los compromisos contractuales.

- Plasmar lo detectado durante el periodo analizado del componente Ambiental, Forestal y Fauna silvestre, basado en la supervisión realizada por interventoría.

1 RESUMEN

Mediante Concurso de Méritos abierto No. IDU-CMA-SGDU-008-2023 se celebró entre el IDU y el CONSORCIO METRO CINCO., el Contrato IDU 1757 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.", a su vez mediante licitación pública se derivó el contrato de obra IDU 1711-2023 cuyo Objeto es "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Por lo anterior, y con el fin de garantizar que las intervenciones cumplan con lo establecido en la etapa de ejecución, el Interventor CONSORCIO METRO CINCO, en cumplimiento de sus obligaciones de Interventoría presenta el siguiente **Informe Mensual Ambiental de Interventoría No 19** del periodo del **1 al 30 de Noviembre de 2025** al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

En este documento se presentan los lineamientos, información y formatos que contemplan todas las actividades ambientales desarrolladas por el Contratista de Obra en la etapa de ejecución. La formulación del documento se realizó de manera metodológica, con el objeto de establecer un seguimiento, control de todos los aspectos ambientales, que se verán potencialmente afectados por el desarrollo del proyecto en su etapa de ejecución, dentro de las zonas de influencia directa e indirecta. En el Anexo 1 se consolida a través del FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría, la información del periodo.

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

En la tabla 1 se relacionan los aspectos generales del Contrato de obra y de Interventoría:

Tabla 1. Generalidades del contrato de obra No. 1711 de 2023 y de Interventoría No.1757 de 2023

INFORMACIÓN	CONTRATISTA		INTERVENTOR	
No. DEL CONTRATO	**IDU-1711-2023**		**IDU-1757-2023**	
OBJETO	"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C."		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."	
CONTRATISTA CONFORMACIÓN CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (si existen más de dos empresas que conformen el consorcio, inserte las filas que se necesiten)	**INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**	**Participación**	**CONSORCIO METRO CINCO**	**Participación**
	N.A.	N.A.	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S	90%
	N.A.	N.A.	OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO	10%
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		EN EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/12/2023		22/12/2023	

FECHA DE LEGALIZACIÓN:	1/12/2023	22/12/2023
FECHA DE INICIO:	19/02/2024	19/02/2024
SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS	15 DÍAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS	15 DÍAS
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2	15 DÍAS	15 DÍAS
PRORROGA No. 1	6 meses	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/04/2025	30/04/2025
PRORROGA No. 2	4 meses	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30/08/2025	30/08/2025
SUSPENSIÓN No. 2	25 DÍAS	25 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	23/12/2025	23/12/2025

VALOR Y ADICIONES			
CONTRATO DE OBRA		**INTERVENTORÍA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	$ 619.959.912
ADICIÓN No. 1	N.A	**ADICIÓN No. 1**	$ 531.526.172
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 5.758.862.804	**VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:**	$ 1.151.486.084

Fuente: documentos contractuales

1.2 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Se realiza la DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS de acuerdo al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE

CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRATE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento del espacio público. Así como los proyectos de la AVENIDA JORGE URIBE BOTERO Y CABLE SAN CRISTOBAL, donde aún no se ha concluido la demolición de predios.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los propietarios dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

.




Ilustración 1 Localización General - Fuente Anexo Técnico Contrato 1711 de 2023

La planeación de la gestión predial del contrato tiene estimado la intervención de 180 predios conforme al recibo de predios requeridos para los proyectos AVENIDA SUBA COTA, CABLE CIUDAD BOLIVAR, CABLE MONSERRTE, AVENIDA LAS VILLAS, y mejoramiento de espacio público. Así como otros predios que hacen parte de los proyectos AVENIDA JORGE URIBE BOTERO y CABLE SAN CRISTOBAL, y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron.

1.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Para el presente periodo, se han desarrollado las demoliciones y mantenimientos de los RT´s que se relacionan en la tabla 2 y 3.

1.3.1 Actividades de Demolición

En el periodo analizado se intervinieron los predios mencionados en la siguiente tabla 6:

Tabla 2. Listado predio demolidos en el periodo

N.	RT	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	54870	Demolición	Finalizada
2	54863	Demolición	Finalizada
3	54831	Demolición	Finalizada
4	54837	Demolición	Finalizada
5	54882	Demolición	Finalizada
6	54877	Demolición	Finalizada

1.3.2 Actividades de Mantenimiento

Durante el periodo analizado y de acuerdo con los predios entregados por la entidad para mantenimiento, limpieza y cerramiento, se intervinieron los relacionados a continuación:

Tabla 3. Listado predio de mantenimiento en el periodo

N.	RT	ACTIVIDAD EJECUTADA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	54800	Cerramiento en Alambre de Púa	Finalizado
2	52870 a 52882	Corte y retiro de Césped. Retiro de Basuras y Escombros	Finalizado
3	11076	Corte y retiro de Césped. Retiro de Basuras y Escombros	Finalizado
4	8385 a 8388	Corte y retiro de Césped.	Finalizado
5	34285A	Corte y retiro de Césped.	Finalizado
6	54222	Corte y retiro de Césped.	Finalizado

Para todos los casos de intervención realizado por el contratista, la Interventoría realizo la verificación de las actividades necesarias para la ejecución de las obras tales como: PMT, MAO, entre otros, hasta la culminación de actividad en cada predio.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Registro fotográfico









Actividades de demolición de predios en el periodo

	
Actividades de mantenimiento de predios en el periodo	

En el Anexo 9 se encuentra el registro fotográfico total del periodo.

2 ACTIVIDADES DESARROLADAS POR COMPONENTE

2.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Este programa tiene como objetivo garantizar que el proyecto se desarrolle con altos estándares de desempeño ambiental y de seguridad, mediante el control de los impactos y riesgos que se generen por la ejecución de las obras, en este se detalla la información de personal, capacitaciones, permisos antes la AAC o terceros.

2.1.1 Personal mínimo requerido

A continuación, se describen los profesionales del área SSTMA de la Interventoría y del Contratista para la ejecución del contrato:

Tabla 5. Personal SSTMA Interventoría

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	VANEGAS	BARRERA	LOLY	MARITZA	52.853.531	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202517500092283
2	BACCA	GUTIERREZ	WILMER	EDUARDO	19.604.322	RESIDENTE SST	OGA20241750054801
3	MORENO	SALAZAR	NOEMI	-	52.981.857	ESPECIALISTA FAUNA	OGA202417500179043
4	SANDOVAL	BUITRAGO	WILSON	JAVIER	80.150.839	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA20241750054801

Tabla 6. Personal SSTMA Contratista

No	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CEDULA	CARGO	MEMORANDO DE APROBACIÓN
1	ARANGO	CRUZ	BRAYAN	STEVEN	1.030.654.429	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202417500855171
	LLERENA	SEPULVEDA	ALEX	CALIXTO	1.054.552.111	RESIDENTE AMBIENTAL	OGA202532701169031
2	VELASQUEZ	MUÑOZ	DIANA	MARCELA	53.008.087	RESIDENTE SST	OGA202417500044213
3	GOMEZ	SIERRA	HELENA	-	51.964.358	ESPECIALISTA EN FAUNA	OGA202417500044213
4	CASTILLO	CASTILLO	JOSE	HUMBERTO	79.305.644	ESPECIALISTA FORESTAL	OGA202417500044213

Para el presente periodo, no se presentaron cambios de personal ambiental, SST, forestal ni de fauna en el contrato de Interventoría ni del Contrato de Obra.

2.1.2 Cronograma ambiental y de Capacitaciones del contratista

Frente al Cronograma Ambiental y de capacitaciones en el Anexo No 13, se adjunta el Cronograma de las actividades del área ambiental del contratista; en el cual se observa el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo evaluado, donde se desarrollaron las siguientes actividades con el seguimiento de la Interventoría a saber:

- Instalación, adecuación y manejo de campamentos con su respectiva señalización.
- Implementación de todas las actividades contempladas en el MAO.
- Ejecución de Capacitación a los trabajadores.
- Supervisión de las labores realizadas por la BOAL.
- Diligenciamiento de formatos de seguimiento ambiental.
- Elaboración y entrega de informes ambientales mensuales.
- Verificación de utilización de proveedores y sitios de disposición final de escombros. Obtención de certificaciones.

- Coordinar y asistir a los Comités de Seguimiento Ambiental.
- Desmantelamiento y aseo de la zona donde se intervino (entrega de predios).

De igual forma se tiene el cronograma de capacitaciones y durante el presente periodo, se realizaron las siguientes (Ver Anexo 13- Cronograma):

Tabla 7. Capacitaciones contratista

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
11/11/2025	Manejo de campamentos y acopios	10
12/11/2025	Funciones BOAL	10
13/11/2025	Manejo integral de residuos sólidos	10
14/11/2025	Manejo de la vegetación y avifauna	10
20/11/2025	Implementación de medidas para control de emisiones atmosféricas	5
24/11/2025	Residuos de construcción y demolición	10
26/11/2025	Desmantelamiento de tejas de asbesto – cemento manipulación	10
28/11/2025	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua	10

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones del contratista para el próximo periodo (Diciembre de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Manejo de campamentos y acopios.
- Funciones de BOAL – Jornadas de orden, aseo y limpieza – limpieza de llantas.
- Manejo integral de residuos sólidos.
- Manejo de vegetación y avifauna.
- Implementación de medidas para controlar emisiones atmosféricas.
- Residuos de Construcción y demoliciones – PMA- RCD Reutilización.
- Desmantelamiento tejas de asbesto cemento – Manipulación.
- Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.

2.1.3 Permisos Ambientales requeridos para el contrato

Para el desarrollo del Contrato, se describen a continuación los Permisos Ambientales que se han tramitado y que posiblemente pueden ser requeridos:

Tabla 8. Registro de Permisos Ambientales

PERMISO	Estado	TRAMITE
Tratamiento Silvicultural	No se ha requerido en el periodo	
Solicitud PIN - SDA	**Asignado por la SDA 24931**	IDU
Trabajo nocturno	No se ha requerido en el periodo	

Fuente: El Autor

Como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6, a continuación se relaciona el cargue de información en la plataforma:

Tabla 9. Estado de reporte de informes trimestrales de la SDA

Periodo	Radicación en la SDA
1er Trimestre 2024 (Febrero-Marzo)	2025ER63036 – 25/03/2025
2º Trimestre 2024 (Abril-Mayo-Junio)	2025ER63405- 31/03/2025
3er Trimestre 2024 (Julio-Agosto-Septiembre)	2025ER67006 – 31/03/2025
4º Trimestre 2024 (Octubre- Noviembre- Diciembre)	2025ER67132 – 31/03/2025
1er Trimestre 2025 (Enero - Febrero-Marzo)	2025ER84873 – 25/04/2025
2º Trimestre 2025 (Abril-Mayo-Junio)	2025ER246036 – 20/10/2025
3er Trimestre 2025 (Julio-Agosto-Septiembre)	Pendiente
4º Trimestre 2025 (Octubre- Noviembre- Diciembre)	Pendiente

2.2 COMPONENTE B – MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEMOLICIÓN Y MANTENIMIENTO

2.2.1 Campamentos de obra y oficina

De acuerdo a los requerimientos del Contrato, el Contratista tiene sus oficinas y adecuación de Campamento de Obra (Punto IDU) en la CARRERA 49 No 91 -76 Barrio la Castellana en Bogotá, D.C.; en esta oficina funciona las siguientes dependencias:

- Dirección y Gerencia de la Obra.
- Área Técnica.
- Área Ambiental: (Residente Ambiental, Residente SST, Especialista Forestal y especialista de fauna silvestre).

- Área Social (Residente Social).
-

Para el desarrollo de las actividades antes descritas y de acuerdo a la dinámica del contrato el contratista contó con campamentos móviles (carpas) o campamentos temporales con zonas para el cambio de ropa de los trabajadores y unidades sanitarias, puntos ecológicos, punto de hidratación, kit de derrames.

Para el periodo analizado en el presente informe, el Contratista adjunta la certificación del mantenimiento y manejo de 1 unidad sanitaria, en el anexo 14 se encuentran Certificado de los mantenimientos y de vertimiento de los baños móviles ubicados en los frentes de obra.

2.2.2 Manejo de Materiales de Construcción

De acuerdo al objeto del contrato y las actividades de ejecución de obra, a continuación se relacionan la cantidad de materiales utilizados a la fecha, los cuales son usados en las actividades de mantenimiento para realizar cerramientos, que certifican que cumplen con la normatividad ambiental vigente (Ver Anexo 2 FOAC53 Control de materiales).

Tabla 10. Cantidades de materiales utilizados en obra

N.	PERIODO	PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD UND
1	19 DE FEBRERO A 31 DE MARZO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
2	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	100
		MADERAS DEL VALLE	DURMIENTE 4CM*4CM*3M	7
3	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
4	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	120
5	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	60
6	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	40
7	1 SEPTIEMBRE AL 11 SEPTIEMBRE Y DEL 24 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	680
8	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	370
9	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	575
10	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	310
11	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	300
12	1 AL 31 DE MARZO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	850
13	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	435
14	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	195
15	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	117
16	1 AL 31 DE JULIO DE 2025	MADERAS DEL VALLE	PARAL 3 MTS	380

17	1 AL 21 DE AGOSTO Y DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	No se utilizaron materiales en el periodo
18	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	No se utilizaron materiales en el periodo
19	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	No se utilizaron materiales en el periodo

2.2.3 Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades de demolición manual y mecánica, por lo que se generaron RCD y se realizaron actividades de mantenimiento (Ver Anexo 16), a continuación, se presenta en la tabla las cantidades correspondientes.

Tabla 11. Control de Residuos generados

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	MATERIAL	CANTIDAD (m^3) o (Ton)
TOTAL		

Fuente: El Autor

Para efectuar la conversión de metros cúbicos (m^3) a toneladas (Ton), se hace uso de los valores proporcionados en la Tabla 9, específicamente de acuerdo al tipo de material. Este valor se registra en los formatos adjuntos al presente informe que así lo requieran.

GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M3)
I - RESIDUOS COMUNES MEZCLADOS	1648,85
II - RESIDUOS DE MATERIAL FINO	1700,00
III - RESIDUOS COMUNES NO INERTES	698,88
IV - RESIDUOS METALICOS	7307,67
V - RESIDUOS ORGANICOS	1282,67
VI - RESIDUOS CONTAMINANTES	1891,28

Fuente: Guía para la elaboración del PGRCD de la SDA

Las certificaciones de disposición final del material generado, durante el periodo se encuentran en el Anexo 16, así mismo y como obligación derivada del PIN asignado por la SDA, se debe realizar el reporte mensual en el aplicativo de la SDA, con los formatos específicos y certificaciones incluidos en el anexo 6 del presente informe.

2.2.3.1 Aprovechamiento de RCD en el mismo contrato

Durante el presente periodo no aplicó.

2.2.4 Control de Emisiones Atmosféricas

Durante el período, se ejecutaron actividades relacionadas con el control de emisiones, dado que se realizaron actividades de demolición mecánica de predios, fue necesario controlar las emisiones usando carrotanques para humedecer el área.





Tabla 12. Vehículos Transportadores RCD

PLACA	PIN	Revisión de interventoría

Fuente: El Autor

En el anexo 8 se incluye el FO-AC-114. Informe mensual MEV (volquetas).

2.2.5 Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

En el marco de las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua, previo a las intervenciones se verifico la existencia de sumideros o cuerpos de agua y para el periodo analizado no se evidencio cuerpos de agua y los sumideros aledaños se protegieron según lo requerido. Se deja registro en el anexo 7 mediante el formato FOAC50 Manejo de Aguas.







2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

En el marco del contrato de Interventoría, a continuación, se describen las actividades realizadas por parte del contratista y de la interventoría durante el periodo analizado así:

2.3.1 Gestión del componente Forestal por parte de Interventoría

La gestión adelantada por el Especialista Forestal durante el periodo, correspondió a:

- **6 de noviembre de 2025:** La Interventoría asiste y participa del Comité semanal Componente E A&SST organizado de manera virtual, en el cual, se menciona que se encuentra pendiente la realización de la Mesa de Trabajo con el DTP IDU para dirimir el tema de pago de compensaciones, evaluación y seguimiento de las talas por emergencias asignadas a este Contrato, ejecutadas por el Contratista y seguidas por la Interventoría (en la Carrera 7 con Cll 94 en la localidad de Usaquén y en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibón sector de Puente de Teja). También se informa que no se han recibido solicitudes nuevas de tratamientos silviculturales y que a la fecha se han desarrollado las actividades de corte de césped en los predios definidos para mantenimiento.

- **14 de noviembre de 2025:** La Interventoría asiste y participa del Comité semanal Componente E A&SST organizado de manera virtual, en el cual, Interventoría señala que, no se han recibido solicitudes nuevas de tratamientos silviculturales y que a la fecha se han desarrollado las actividades de corte de césped en los predios definidos para mantenimiento. Nuevamente, se menciona que el equipo de Interventoría se encuentra atento al agendamiento de la Mesa de Trabajo con el DTP IDU para dirimir el tema de pago de compensaciones, evaluación y seguimiento de las talas por emergencias asignadas a este Contrato, ejecutadas por el Contratista y seguidas por la Interventoría.

- **21 de noviembre de 2025:** La Interventoría asiste y participa del Comité semanal Componente E A&SST organizado de manera virtual, en el cual, se reitera que Interventoría y Contratista se encuentran pendiente del agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales.

- **28 de noviembre de 2025**: La Interventoría asiste y participa del Comité Integral CTO IDU 1711-2023 organizado de manera virtual, en el cual, en el cual, se reitera que Interventoría y Contratista se encuentran pendiente del agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala. A lo anterior, la Entidad indica que la Mesa de trabajo se deberá realizar la semana próxima dado que el contrato finaliza el día 23 de diciembre y es necesario cerrar el tema para dar liquidación adecuada al mismo.

2.3.2 Gestión del componente Forestal por parte del Contratista

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades que involucrarán algún tipo de tratamiento silvicultural o la intervención de los especialistas forestales, no obstante, continuamos con la importancia de un manejo adecuado de la vegetación y del paisaje en nuestras operaciones. Además, es importante destacar que, debido a la dinámica de nuestra obra y el cuidadoso manejo de la vegetación y del paisaje, no ha sido necesario realizar cerramientos ni protecciones adicionales a los individuos arbóreos.

Tabla 13. Relación de actas de emergencia que han requerido tratamientos silviculturales

N.	Permiso			Autorizaciones												Fecha de ejecución	N. Informe	Periodo del informe	Obligaciones derivadas del permiso	Observaciones
				Tala			Traslado			Conservación			Poda								
	Tipo de permiso	Número	Fecha	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente	Aprobado	Realizado	Pendiente					
1	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA LEA-20240548-00017	1-abr-24	18	18	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 36 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
2	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	SDA- LEA-20240548-00018	1-abr-24	19	19	0										23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Tala de los árboles, control de los rebrotes. Compensación de 38 árboles.	
3	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	RADICADO SDA2024ER36451 ACTA JRGR-20240399-001	13-feb-24										1	1	0	23 de Abril a 9 de Mayo/2024	2	1 a 31 de Abril de 2024	Ninguna	Ninguna
4	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00002-radicado 2024ER72556	23-abr-24	11	11	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 22 árboles.	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
5	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta 00003 - radicado 2024ER72556	24-abr-24	9	9	0										9 Y 10 de Mayo de 2024	3	1 a 31 de Mayo de 2024	Compensación de 18 árboles	

6	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	No. de visita: 25330 No. de acta: 25275 Radicado 2024EE118667	4-jun-24	12	12	0										2 y 3 de Agosto de 2024	6	1 a 31 de Agosto de 2024	Ninguna	Ninguna
7	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. JAA - 20231137 - 18659	2-feb-24	33	0	33											6	1 a 31 de Agosto de 2024	Compensación por tala de árboles $ 57.693.644. Por concepto de evaluación $ 146.160 y por seguimiento $ 302.760	Dado que el alcance del contrato de obra no incluye compensación, el IDU será el encargado de cumplir con este requerimiento.
8	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. 37488	19-may-25	1	1	0											16	1 al 31 de Julio de 2025	Compensación de 3 árboles.	Se tiene que corresponde al mismo árbol y no son 2 unidades sino uno(1), en total se taló un (1) solo individuo.
	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de visita de la SDA No. 38459	3-jun-2025	2	2	0											16	1 al 31 de Julio de 2025	Compensación de 6 árboles.	
9	Evaluación Silvicultural SDA – Autorización por emergencia	Acta de emergencia JGJ-20250175-00	30-may-2025	4	0	4							4	0	4		16	1 al 31 de Julio de 2025	Ninguna	Ninguna

Las anteriores actividades se desarrollaron en las siguientes fases, en donde se describe la cantidad de fichas de manejo silvicultural entregadas:

- **Fase I -Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de abril del 2024 al 31 de abril del 2024:** Se entregan ***114 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala y la limpieza del área la cual incluía árboles caídos, rebrotes e individuos arbóreos de la especie retamo liso en acta LEA-20240548-00017 y LEA-20240548-00018.

- **Fase II – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo del 2024:** Se entregan ***20 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 002 y 003.
- **Fase III – Talas de emergencia comprendidas entre el 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto del 2024:** Se entregan ***16 fichas de manejo silvicultural***, teniendo en cuenta los árboles autorizados para tala en acta 25275.

Durante las tres (3) fases de tratamiento silvicultural se determinó en comités del área ambiental e integrales que la compensación estaría a cargo de la entidad, en este caso el instituto de desarrollo urbano (IDU), finalmente, INFRAESTRUCTURA INTEGRAL solicita aclaración de este tema bajo oficio INF-INT-IDU-1711-085-2024 del 07 de mayo de 2024. Es importante tener en cuenta que las tres (3) fases se ejecutaron bajo ACTAS DE EMERGENCIA. La obligación de la recolección de residuos estuvo a cargo de la entidad UAESP, por lo tanto, no se entregan certificaciones de disposición.

A la fecha está pendiente la mesa de trabajo que debe concretar el IDU (área predial) con la OGA para definir el cumplimiento de los requerimientos de la SDA frente a la compensación de las talas ejecutadas en la Carrera 7 con Calle 94.

2.3.3 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte de la Interventoría

Durante el periodo del mes de noviembre de 2025, se realizó el recorrido de caracterización y capacitación el día 25 de noviembre, en el cual participaron las especialistas de fauna silvestre de la Interventoría y el Contratista y el especialista ambiental del Contratista, en el predio ubicado en la Cra 96b No. 25b – 55 propiedad del IDU, Fontibón.

Se realizó la caracterización de fauna y capacitación en manejo de fauna a los operarios. Se identificaron seis (6) especies de aves las cuales están distribuidas en cinco (5) familias.

Tabla 14. Especies de aves registradas en el predio

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	Individuos
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri coruscans* (Chillón común)	2
Passeriformes	Turdidae	*Turdus fuscater* (Mirla)	3
	Tyrannidae	*Tyrannus melancholicus* (Sirirí)	1
		Contopus virens (Pibí oriental)	3
	Emberizidae	*Zonotrichia capensis* (Copetón)	2
Columbiformes	Columbidae	*Zenaida auriculata* (Torcaza)	3

No se observaron especies endémicas o casi endémicas; sin embargo, se registró una especie migratoria boreal Contopus virens (Pibí oriental). De igual manera, no se registraron otras especies de fauna asociadas al predio.

Finalmente se realizó una capacitación para operarios de mantenimiento sobre el manejo responsable de fauna silvestre. Los temas incluyeron técnicas de ahuyentamiento y rescate de animales y nidos, disposición adecuada de ejemplares sin vida, prohibición de caza o tenencia de fauna, y medidas de bioseguridad y uso de EPP. La asistencia fue registrada oficialmente y se cuenta con evidencia fotográfica del proceso.

2.3.4 Gestión del componente de Fauna Silvestre por parte del Contratista

Durante el periodo comprendo del 1 al 30 de noviembre de 2025, se llevó a cabo Un (1) recorrido el día 25 de noviembre de 2025, en el cual participaron las especialistas de fauna silvestre de la Interventoría y el Contratista y el especialista ambiental del Contratista, en el predio ubicado en la Carrera 96 B # 25 B – 02, propiedad del IDU, ubicado en la localidad de

Fontibón. Se realizaron las actividades correspondientes a caracterización de fauna y capacitación en manejo de fauna a los operarios que se encontraban realizando actividades de mantenimiento (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos). En el Anexo 23 Registro fotográfico, en la carpeta Mantenimientos se relacionan las fotografías de estas actividades. Durante el avistamiento de fauna, se identificaron únicamente especies del grupo Aves, y aunque se evidenció la presencia de madrigueras, no se registró la presencia de ejemplares de mamíferos, tampoco de herpetos. A continuación, se relaciona la información recolectada en campo:

Composición de la comunidad de aves:

La comunidad de aves identificada en el área de influencia, está representada por 9 (nueve) especies, las cuales están distribuidas en 8 (ocho) familias que hacen parte de los órdenes Apodiformes, Columbiformes, Passeriformes y Pelecaniformes. El orden Paseriformes es el más diverso representado por 6 (seis) especies, en tanto que los demás órdenes identificados están representados por 1 (una) especie cada uno, como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 15. Especies de avifauna presente en el predio intervenido

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVA-CIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN	ABUNDANCIA	
						Absoluta	Relativa
Apodiformes	Trochilidae	*Colibri coruscans* (Chillón común)	LC (Preocupación menor) UICN Apéndice II CITES	Nectarívoro	Residente	2	8,0
Columbiformes	Columbidae	*Zenaida auriculata* (Torcaza)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente	6	24,0
Passeriformes	Emberizidae	*Zonotrichia capensis* (copetón)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente	1	4,0
	Fringilidae	*Spinus psaltria* (Chisga capanegra)	LC (Preocupación menor) UICN	Granívoro	Residente	2	8,0
	Troglodytidae	*Troglodytes aedon* (Cucarachero común)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro	Residente	1	4,0
	Turdidae	*Turdus fuscater* (Mirla patinaranja)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente	7	28,0
	Tyrannidae	*Contopus cooperi* (Pibí boreal)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro	Transnacional	2	8,0
		Contopus virens (Pibí oriental)	LC (Preocupación menor) UICN	Insectívoro	Transnacional	2	8,0
Pelecaniformes	Ardeidae	*Bubulcus ibis* (Garcita del ganado)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Local	2	8,0

ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVA-CIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN	ABUNDANCIA	
						Absoluta	Relativa
TOTAL INDIVIDUOS						25	100
TOTAL ESPECIES AVISTADAS						9 (nueve)	

- ✓ **Especies endémicas, casi endémicas y de patrón migratorio**

Dentro de la comunidad de aves registrada en el área de influencia del predio, no se registró la presencia de aves endémicas o casi endémicas. Se registró la presencia de ejemplares de las especies *Contopus cooperi* (Pibí boreal) y *Contopus virens* (Pibí oriental) de patrón migratorio transnacional y *Bubulcus ibis* (Garcita del ganado) de patrón migratorio local.

- ✓ **Categorías de amenaza**

Dentro de la comunidad de aves identificada en el periodo, se registró la presencia de ejemplares de la especie *Colibri coruscans* (colibrí), relacionada en el Apéndice II de CITES, en el cual figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.

- ✓ **Gremios tróficos**

Las especies de aves avistadas en el área de influencia, están agrupadas en 4 (cuatro) gremios tróficos, de los cuales los gremios granívoro e insectívoro, representados cada uno por 3 (tres) especies. El gremio de las omnívoras está representado por 2 (dos) especies) y el de las nectarívoras por una sola especie. La diversidad de hábitos alimenticios en los que se encuentran agrupadas las especies de aves identificadas en el predio, refleja la oferta alimenticia y la variedad de especies de vegetación presente, provista de estructuras como flores, inflorescencias y frutos que atraen insectos y otros invertebrados, lo cual proporciona diferentes recursos alimenticios para las aves de la zona.

- ✓ **Especies sinantrópicas**

Dentro de la comunidad de aves se identificó la presencia de 5 (cinco) ejemplares de la especie *Columba livia* (paloma) en el predio. Estos ejemplares se observaron posados en las estructuras urbanas como edificaciones y en el suelo. Aunque es una especie eminentemente granívora, la presencia de ejemplares obedece a su gran adaptación a los entornos urbanos dado que ha modificado su dieta consumiendo alimentos procesados.

Otras especies de potencial presencia

Durante el recorrido se observaron entradas de madrigueras y de acuerdo con las observaciones socializadas por los operarios que realizaron la poda del predio, se registró la presencia de ejemplares de la especie *Cavia anolaimae* (curí sabanero), cuya identificación taxonómica se relaciona en el siguiente cuadro:

CLASE	ORDEN	FAMILIA	ESPECIE / NOMBRE COMÚN	ESTADO DE CONSERVA-CIÓN	GREMIO TRÓFICO	PATRÓN DE MIGRACIÓN
Mammalia	Rodentia	Caviidae	*Cavia anolaimae* (Curí sabanero)	LC (Preocupación menor) UICN	Omnívoro	Residente

Debido a que es un predio muy intervenido y hace parte de la estructura urbana, es posible también la presencia de ejemplares de *Rattus rattus* (rata negra), *Mus musculus* (ratón casero) y *Rattus norvegicus* (rata gris), comúnmente asociados a los ambientes urbanos.

A pesar de que no se observaron otros grupos de fauna, otras especies de potencial presencia son las pertenecientes al grupo Herpetos, representado por la especie *Atractus crassicaudatus* (culebra sabanera).

Capacitación en manejo de fauna

En la capacitación impartida a los operarios de actividades de mantenimiento, se trataron los siguientes temas:

- Actividades a realizar para la implementación de las técnicas de ahuyentamiento y rescate de los nidos y/o las aves o de acuerdo con cada grupo faunístico, en caso de encontrar ejemplares de fauna, previo a la realización de actividades silviculturales.
- Actividades a realizar para rescate de acuerdo con cada grupo faunístico, en caso de encontrar ejemplares de fauna, nidos y/o madrigueras.
- Disposición de animales sin vida que se hayan encontrado en el área intervenida.
- Prohibición de realizar colecta, cacería, comercialización u otra actividad que afecte la fauna silvestre potencialmente presente, así como la tenencia de estas como mascotas y/o animales durante las actividades de mantenimiento.
- Observación rigurosa de las medidas de bioseguridad, de seguridad y trabajo seguro, y la importancia del uso de los EPP a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades y contacto con animales.
- Dada la evidencia de la presencia de roedores, se reiteraron los lineamientos de autocuidado y protección mediante el uso de EPP para el manejo de roedores, desde el Componente Fauna Silvestre, en caso de encuentro de estos ejemplares durante las actividades de mantenimiento (podas, limpieza y recolección de residuos sólidos).

- Lineamientos a seguir en caso de encontrar enjambres o colmenas de himenópteros y las actividades preventivas a realizar.
- En atención a la cercanía del predio con el canal El Cedro, se socializaron las actividades a realizar en caso de encontrar ejemplares de culebra sabanera.

El registro de asistencia a la capacitación se realizó en el Formato IDU FO-AC-84 Registro Inducción Capacitación Entrenamiento y Charlas, relacionado en el Anexo X. Formatos Fauna Silvestre.

A continuación, se presentan algunas fotografías de las actividades realizadas para el Componente Fauna Silvestre, durante el periodo.











Ejemplares de chisga capanegra (hembra) y pibí boreal

2.4 Componente D – Seguridad y Salud en el Trabajo

Se presenta reporte de este componente a través de la plataforma ZIPA.

2.5 Componente E – Programa De Señalización De Seguridad

Para las intervenciones que se han realizado al corte del presente informe, se tiene que, previamente al inicio de las actividades de mantenimiento o de demolición se implementa demarcación del predio para aislar de las actividades de desmantelamiento y selección de residuos sólidos y voluminosos visualizados en cada predio, se garantizan pasos peatonales seguros de acuerdo con el PMT específico para cada intervención.

Indicadores de Cumplimiento de acuerdo al Plan de Acción

Componente	Indicador	Porcentaje	Valores	Cumplimiento
Componente A	No. Profesionales que laboran el proyecto/No. profesionales requeridos contractualmente *100	100%	4/4 *100%	100%

Fuente: El autor

3 ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Para el presente periodo se adelantaron actividades de seguimiento a las actividades de demolición, limpieza y mantenimiento de predios, a través de visitas con registro en bitácora, el seguimiento fue reportado en comité semanal y con la presentación de los informes semanales (del 80 al 83) que contiene todos los componentes del contrato.

En el presente informe se recopila la gestión del mes y se complementa con la información presentada por el contratista, esta Interventoría una vez revisada la versión 1 del informe ambiental presentado por el Contratista y dado a que presenta observaciones, no *da concepto de Aprobación* del **Informe Ambiental No 19.** Por lo que en el anexo 16 se encuentra el oficio respectivo.

En cumplimiento de las funciones de interventoría, específicamente de verificación de generación y disposición de RCD se aclara que en el Anexo No 12, no se incluye el Acta de pago Parcial de Obra, dado que a la fecha no se tiene conciliada, por lo que no se remiten las cantidades respectivas. Se aclara que dado a que la forma de pago es en metros cuadrados y no hay una conversión a cúbicos o toneladas la verificación del cumplimiento se realiza a través del formato FO-AC-55 PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION incluido en el Anexo 5.

A continuación, se detalla las actividades y herramientas de seguimiento utilizadas por la Interventoría.


3.1 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO

En este capítulo se presenta, la evaluación dada al contratista durante las actividades desarrolladas mediante el Formato FOAC-32 Fichas de Seguimiento de Labores Ambientales que para el periodo se resume así:

Tabla 16. Desempeño ambiental, SST, forestal y fauna según periodo

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
1	19 de Febrero al 31 de Marzo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
2	1 a 30 de abril de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
3	1 a 31 de mayo de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
4	1 a 30 de Junio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**

INF	PERIODO	A: Obligaciones Ambientales y SST contractuales	B: Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	C: Manejo de la vegetación y paisajismo	D: Gestión en SST	E: Señalización de seguridad	Total
5	1 a 31 de Julio de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
6	1 a 31 de Agosto de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
7	1 a 11 de Septiembre y del 24 al 31 de Octubre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
8	1 a 30 de Noviembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
9	1 a 31 de Diciembre de 2024	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
10	1 a 31 de Enero de 2025	13%	35%	8%	38,54%	5%	**99,54%**
11	1 a 28 de Febrero de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
12	1 a 31 de Marzo de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
13	1 a 30 de abril de 2025	12,89%	35%	8%	39%	5%	**99,89%**
14	1 a 31 de Mayo de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
15	1 a 30 de Junio de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
16	1 a 31 de Julio de 2025	11,57%	32,56%	8%	39%	5%	**96,13%**
17	1 al 21 de Agosto y del 15 al 30 de Septiembre de 2025)	13%	35%	8%	36,86%	5%	**97,86%**
18	1 a 31 de Octubre de 2025	13%	35%	8%	39%	5%	**100%**
19	1 a 30 de Noviembre de 2025	12%	32,93%	8%	38,83%	5%	96,76%



El desempeño mensual del Contratista fue de **96,76%.** Ver Anexo No 10 FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0.

3.2 PAGO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

De acuerdo con la cláusula 7 del contrato de obra la cual establece:

CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales, el valor se estima en la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($5.758.862.804) M/CTE**, equivalentes a 4.964,53 SMLMV para el año 2023, incluido los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por el oferente, distribuido de la siguiente manera:

EL VALOR DE COSTOS DIRECTOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, CERRAMIENTO, ACABADOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUYE EL VALOR DEL A.I.U. corresponde a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.273.569.895)

EL VALOR DE COSTO DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO INCLUYE A.I.U. es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($393.317.474).

EL VALOR DE AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA es la suma NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($91.975.435).

Para el corte del periodo, conforme a la forma de pago la cual establece que:

El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el avance de obra, así:

Valor mensual a facturar Componente SGA y SST	=	Valor Máximo fijo SGA y SST	X	% Cumplimiento fichas de seguimiento SGA y SST	X	% Avance de Obra

Se tiene que para el mes de **Noviembre de 2025**, a la fecha no se ha tramitado la respectiva acta de obra, por lo que es no posible relacionar el valor respectivo del pago ambiental.

$ (V/R Global) **x** % AVANCE **x** 100% Calificación **= $ (V/R a pagar)***

Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que para el mes 17, se reconoció el valor ambiental de $ 35.893.798 asumiendo una calificación del 100% cuando realmente correspondió a 97,86% y un pago ambiental de $ 35.125.671; por lo que para la próxima acta se hará un descuento de $ 768.127 para el mes 18.

La calificación corresponde al promedio obtenido en los componentes AMBIENTAL, SST, SOCIAL y COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.

3.3 COMUNICACIONES DEL PERIODO

A continuación, se relaciona la correspondencia reportada en el mes:

Tabla 17. Radicados Interventoría / Contratista / IDU

Comunicación	Asunto	Destinatario	Fecha de Radicación
GMC-134-339-2025	Solicitudes de manejo ambiental en obra	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	11/11/2025
GMC-134-340-2025	Revisión Informe Mensual Ambiental N. 18 V1 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	14/11/2025
GMC-134-343-2025	Remisión Informe Mensual Ambiental N. 18 V1 de Interventoria	IDU	18/11/2025
GMC-134-361-2025	Revisión informe mensual Ambiental N. 18 V2 del Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	28/11/2025
202532701223961	Aprobación a la Actualización Plan de trabajo ambiental de Contratista e Interventoría y Plan de Gestión de RCD contrato de obra	CONSORCIO METRO CINCO	13/11/2025
202532701235681	Aprobación Informe Mensual de Interventoría No. 15 Versión 1, Componentes: Ambiental, Fauna y Forestal Contrato IDU-1757-2023	CONSORCIO METRO CINCO	19/11/2025
202532701237251	Aprobación Informe Mensual de Interventoría No. 15 Versión 1, Componentes: Ambiental, Fauna y Forestal Contrato IDU-1757-2023	CONSORCIO METRO CINCO	19/11/2025
202532701239221	Observaciones Informe Mensual Ambiental No. 17 de Interventoría Versión 1- Contrato IDU 1757 2023	CONSORCIO METRO CINCO	19/11/2025
INF-INT-IDU1711-420-2025	Remisión informe mensual Ambiental N. 18 V1	CONSORCIO METRO CINCO	12/11/2025

Fuente: El Autor

3.4 COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO

En el marco del seguimiento que realiza la interventoría, se desarrollan comités semanales con la participación de Contratista, IDU e interventoría, para reportar la gestión y establecer los compromisos adquiridos con el siguiente contenido programático y temas tratados:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLE OBSERVACIONES DE LA MISMA:
2. Verificación de compromisos
3. Gestión documental
3.1 Documentos del área ambiental (incluye forestal y Fauna)
3.2 Documentos del área SST
4. COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
5. Componente forestal y Fauna

Componente SST
Componente E Señalización

A continuación, se relacionan los comités realizados en el periodo, indicando la fecha y los compromisos adquiridos, responsable y el estado así:

Tabla 18. Compromisos de Comités

Descripción del compromiso	Comité No.	Responsable	Se cumplió (S/N)
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 57 del 6 de Noviembre de 2025	Interventoría	Si
Atención de las observaciones al informe MEV # 13		Contratista	Si
Atención de las observaciones al informes SST # -13-15-16.		Contratista	Si
Remisión del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones		Contratista	No
Cumplimiento de medidas en obra : Baños, recoleccion de residuos, RCD, cerramiento definitivo		Contratista	No
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 58 del 14 de Noviembre de 2025	Interventoría	Si
Atención de las observaciones al informe MEV # 13 -17		Contratista	NO
Atención a los hallazgos en obra (área SST)		Contratista	Si
Enviar el FOAC 83 y el reporte de empleos de septiembre corregidos.		Contratista	No
Atención observaciones informe mensual N. 18 V1 Ambiental		contratista	No
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	N. 59 del 21 de Noviembre de 2025	Interventoria	Si
Atención de las observaciones al informe MEV # 13 -17		Contratista	NO
Atención observaciones informes SST # 17 y 18		Contratista	NO
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Comité Integral N. 30 del 28 de Noviembre de 2025	Interventoria	Si
Atención de las observaciones al informe MEV # 17		Contratista	No
Atención observaciones informe ambiental N. 18 V1.		Contratista	Si

Fuente: El Autor

En el anexo 11 se incluyen las actas de comité semanal realizadas en el periodo.

3.5 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL

A continuación, se describen los indicadores para cada uno de los programas ofertados en el Manejo Ambiental de Obra – MAO, los indicadores de seguimiento que son aplicados mensualmente en el desarrollo de las actividades correspondientes al componente ambiental. Específicamente para el apartado RCD:

Tabla 19. Indicadores Manejo de RCD

Nombre del Indicador	Formula	Datos para Aplicar Formula		Aplicación Indicador
Indicador de Efectividad	Cantidad de Residuos dispuestos en sitio autorizado/ cantidad estimada de Residuos a generar x 100	Residuos Dispuestos	Cantidad a Generar	Indicador

** De acuerdo con la naturaleza y meta física del contrato se estableció en el PGIRCD un volumen total a generar por 105.287,71 Ton incluido material de demolición y residuos de material vegetal de poda por limpieza de predios, en cuya aplicación del Decreto 507 de 2023, se establece se debe cumplir con el 25%, sin embargo, la totalidad del material generado tanto de demolición como residuos vegetales ha sido entregado a planta de aprovechamiento.

Tabla 20. Indicadores Programas MAO

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	INDICADOR	CÁLCULO
A1	Acciones correctivas y/o preventivas a observaciones	No. De observaciones atendidas / No. De observaciones requeridas	N. A
	Manejo de campamentos	No. De baños por cantidad de obreros instalados / No. De baños por cantidad de obreros propuestos	$1/1 = 1$
	Desmantelamiento de instalaciones temporales	No. de instalaciones temporales retiradas / No. de instalaciones temporales ubicadas.	$1/1 = 1$
A2	Personal contractual profesional	No. De personal vinculado / No. De personal requeridas*100	$(4/4) \times 100 = 100\%$
	BOAL	No. De BOAL / No. De BOAL requerido * 100	$(2/2) * 100 = 100\%$
A3	Cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento	N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas*100	$(6/6) \times 100 = 100\%$
	Eficacia de las capacitaciones	No. Total de evaluaciones con calificación de 4 o 5 / No. Total de evaluaciones aplicadas *100	N:A

	Cobertura del proceso de capacitación en HSE.	N° de asistentes / N° de trabajadores programados * 100	N.A.
B2	Acopio de materiales	Volumen de material certificado / Volumen de material utilizado en el periodo	N. A
B3	Manejo integral de residuos solidos	No. de puntos para residuos instaladas / No. de puntos para residuos propuestos	$1/1 = 1$
	Manejo de residuos de construcción y demolición -RCD-	Volumen de RCD certificados / Volumen de RCD generados	/ =
		Volumen de material de rehúso utilizado / Volumen de material de rehúso generado	N.A
	Manejo de residuos peligrosos y plan de contingencia	Volumen de Residuos peligrosos transportados certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A
		Volumen de Residuos peligrosos dispuestos certificados/ Volumen de Residuos peligrosos generados	N.A.
B4	Control emisiones atmosféricas	No. De vehículos en la obra con certificación técnico mecánica vigente / No. De vehículos en obra	N/A
		Puntos donde se realiza humectación / Puntos donde se identifica necesidad de humectación	N/A
B5	Limpieza de sumideros	No. De sumideros limpiados / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N.A
		No. De sumideros protegidos / No. De sumideros identificados dentro del área de influencia	N. A
C1	Talas	No. De talas ejecutadas / No. De talas propuestas	N.A.
	Protecciones	No. De árboles para permanencia protegidos / No. De árboles para permanencia propuestos	N.A.
E1	Cerramientos por frente	N° de cerramientos realizados / N° Frentes que requirieron cerramiento*100	N.A.

Fuente: El Autor

3.6 CRONOGRAMA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

La interventoría realizo seguimiento al cronograma ambiental del contratista y al cronograma de capacitación, detallando en el capítulo 2 “Del Cronograma” las actividades adelantadas por el contratista y como soporte se tiene en el anexo 13 el seguimiento, allí también se relaciona el Cronograma Ambiental de Interventoría donde se describen las actividades, seguimiento y control a la gestión ambiental desarrollada por el Contratista en el periodo evaluado.

Respecto del cronograma de interventoría a continuación se detalla el seguimiento y capacitaciones realizado por la Interventoría.

Tabla 21. Seguimiento Cronograma Interventoría

PLAN / PROGRAMA	ITEM	OBSERVACIONES / REGISTRO
GESTION DE PERMISOS	Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios restringidos	Durante el periodo no se solicitaron permisos
INSPECCIONES	Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
GESTION AMBIENTAL	Verificación de campamentos y sitios de acopio de materiales	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
	Verificación de delimitación y cerramientos	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
	Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra.	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
	Verificación de la disposición correcta de materiales de obra.	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
	Verificación de uso correcto de zonas verdes	Se verifico en visitas – mediante comunicación por wa al Contratista y en bitácora.
	Verificación del manejo integral de cuerpos de agua	en las zonas intervenidas no se tuvo presencia de cuerpos de agua
GESTION MANEJO DE VEJETACION Y EL PAISAJE	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal
	Inspección mediante recorridos a los frentes de obra que incluyan actividades de liberación de nidos previo a ejecución de tratamientos forestales	Durante el periodo analizado no se realizaron actividades de liberación de nidos, por cuanto no se realizaron intervenciones de aprovechamiento forestal.
INFORMES	Elaboración del informe mensual ambiental	Elaboración del **informe mensual N.19.**

	Elaboración del informe semanal	Se presentaron los informes **semanales del 80 a 83**.

Respecto de las Capacitaciones al personal de Interventoría, en el cronograma incluido en el PAI, se indica que para el presente periodo, se tenía programado realizar *Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas,* teniendo en cuenta que no se tuvo personal nuevo de interventoría no se realizaron capacitaciones al respecto, y en cumplimiento del cronograma de interventoría se realizaron las siguientes capacitaciones:

Tabla 22. Capacitaciones Interventoría

Fecha de capacitación	Tema	No. De participantes
28/11/2025	• Orden y aseo. • Manejo de residuos peligrosos. • Control de mayor generación de ruido y material particulado (polvo) al ambiente.	14

De acuerdo con el Cronograma de capacitaciones de Interventoría para el próximo periodo (Diciembre de 2025) se tiene programado realizar capacitación al personal del contratista en los siguientes temas:

- Inducción al personal en caso de personal nuevo.
- Manejo de cuerpos de agua.
- Actualización Requisitos legales ambientales.

3.7 VISITAS A CAMPO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizo visitas a los frentes de obra, dejando anotaciones en la bitácora de uso exclusivo para el Componente E A&SST en el anexo 15 se incluye copia de la bitácora y en la siguiente tabla, se relaciona las fechas y los frentes visitados.

Teniendo en cuenta que para el periodo del presente informe el Contratista perdió la bitácora de manejo ambiental del contrato, la interventoría implementó las siguientes medidas:

- Envío del oficio GMC-134-339-2025 mediante el cual se requiere al contratista la implementación de medidas de manejo ambiental en obra.

- Envío de registro fotográfico por whatsapp al Residente Ambiental Alex Llerena para que se implementaran los correctivos de manera inmediata.
- Notificación durante la visita a la Inspectora SST del Contratista.

Tabla 23. Visitas de campo

Fecha de visita	Frente visitado	Hallazgo - Soporte
05/11/2025	Visita a frente La Estancia	Desorden en el frente de obra, no se cuenta con unidad sanitaria Registro fotográfico enviado por whatsapp al Residente Ambiental
06/11/2025	Visita a frente La Estancia	Desorden en el frente de obra, falta de retiro de RCD en predios demolidos, falta de cerramiento, no se cuenta con unidad sanitaria Registro fotográfico enviado por whatsapp al Residente Ambiental
11/11/2025	Visita a frente La Estancia	Desorden en el frente de obra, falta de retiro de RCD en predios demolidos, falta de cerramiento. Registro fotográfico enviado por whatsapp al Residente Ambiental
14/11/2025	Visita a frente La Estancia	Falta de retiro de RCD en predios demolidos. Registro fotográfico enviado por whatsapp al Residente Ambiental
19/11/2025	Visita a frente La Estancia	Se solicita retirar el RCD del predio Cr 73 #57Sur-94 Registrado en bitácora ambiental.
21/11/2025	Visita a frente La Estancia	Se solicita señalizar y reponer tapa de tanque de concreto de predio demolido Registrado en bitácora ambiental.
26/11/2025	Visita a frente La Estancia	Se solicita señalizar y reponer tapa de tanque de concreto de predio demolido Registrado en bitácora ambiental.

Nota: No fue posible realizar el reporte de la visita en la bitácora durante todo el periodo dado que el Contratista hizo entrega de la misma a mediados del mes de noviembre de 2025.

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Dado que el Contratista remitió fuera del plazo el informe Mensual Ambiental N. 19 V1 y de manera incompleta e incongruente, la Interventoría tuvo que remitir el oficio GMC-134-372-2025 realizando un llamado de atención por el incumplimiento de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría versión 11; por lo que la información aquí remitida no obedece a todos los compromisos del Contratista en el área ambiental.

- La calificación de la gestión ambiental, SST, forestal y fauna del contratista para el periodo del **1 al 30 de Noviembre de 2025**, fue del **96,76%.**

- Para el periodo se realizaron actividades de demolición mecánica y manual, por lo que se generaron RCD, los cuales no cuentan con la respectiva certificación del gestor de RCD.

- No se dio cumplimiento al 100% de las actividades ambientales programadas tanto por el Contratista.

- No se dio cumplimiento al cronograma de capacitaciones del periodo.

5 ANEXOS

Anexo 1. FO-AC-25 Informe Mensual Ambiental y SST de Interventoría

Anexo 2. FOAC53 Control de materiales

Anexo 3. FO-AC-54 Control de residuos de construcción y demolición - RCD

Anexo 4. FO-AC-21. Seguimiento al aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de las obras de infraestructura

Anexo 5. FOAC55 Planilla de RCD

Anexo 6. Formatos SDA

Anexo 7. FOAC50 Manejo de Aguas

Anexo 8. FO-AC-114. Informe mensual MEV (volquetas)

Anexo 9. Registro fotográfico (Ver en digital)

Anexo 10. FO-AC-32. Fichas de seguimiento de labores ambientales V 4.0

Anexo 11. Actas de reunión comité integral y ambiental

Anexo 12. Acta de recibo parcial de obra y memorias de ítems del componente ambiental

Anexo 13. Cronograma de seguimiento ambiental de interventoría y de obra

Anexo 14. Certificado de los mantenimientos unidades sanitarias

Anexo 15. Bitácora Ambiental

Anexo 16. Certificaciones y aprobación de Informe mensual Contratista

Anexo 17. Soporte componente fauna

FORMATO		
CONTROL DE MATERIALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-53	Prácticas Integrales de Gestión	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA**	30 DE NOVIEMBRE 2025
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PREDIOS		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	NA		
CONTRATO DE OBRA No.	**1711** DE 2023		

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO IDU 1711 "DEMOLICIÓN,LIMPIEZA,CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO–IDU,PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTA D.C.".

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

PERIODO:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**Informe No**	19

DIA	V1	Proveedor Material 1	V2	Proveedor Material 2	V3	Proveedor Material 3	V4	Proveedor Material 4
1		MADERAS DEL VALLE						
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
TOTAL UNIDAD	**0**		**0**					
TOTALES m3								
TOTALES Ton								

Tipo de Material 1: MADERA ROLLIZA - PARAL 3 mts C/U
Tipo de Material 2:
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:
TOTAL: 0

(Nombre) Alex Calixto Llerena
Profesional Ambiental de Contratista

(Firma)
(Nombre) LOLY VANEGAS
Profesional Ambiental de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
MANEJOS DE CUERPO DE AGUA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-50	Prácticas Integrales de Gestión	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE INFRAESTRUCTURA**	**FECHA**	30/11/2025
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PREDIOS**		
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**NA**		

CONTRATO No.	CTO IDU 1711-23						
OBJETO DEL CONTRATO:	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA DC						
FRENTE DE OBRA	NA						
SUMIDEROS	X	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	**0**	**CUERPO DE AGUA**	0	**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	0
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**		NO APLICA	

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
CUERPOS DE AGUA			

DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME, NO SE REPORTAN NUEVOS SUMIDEROS PARA SEGUIMIENTO DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL, SIN EMBARGO SE REALIZA ACLARACIÓN, QUE LOS SUMIDEROS REPORTADOS EN PERIODOS ANTERIORES, SIGUEN EN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA BRIGADA BOAL EN EL PRESENTE MES

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)

NA	NA	NA
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**
NA	NA	NA
ANTES DE LA INTERVENCIÓN	**DURANTE LA INTERVENCIÓN**	**DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN**

(Firma)
(Nombre) (Nombre) ALEX CALIXTO LLERENA
Residente Ambiental Contratista

(Firma)
(Nombre) LOLY VANEGAS
Residente Ambiental de Interventoría

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	**CTO IDU 1711 DE 2023** **DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".**	BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 19

PERIODO MENSUAL No.	19	DEL	1/11/2025	AL	30/11/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 CERRAMIENTO



Foto 2. SELECCIÓN DE MATERIAL




Foto 3. TRASLADO DE BAÑO



Foto 4. PROTECCION DE SUMIDEROS



Foto 5. MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS



Foto 6. INSTALACION DE KIT CONTROL DE DERRAMES

	
Foto 7. CARGUE DE RCD	**Foto 8. LIMPIEZA Y ORDEN DE PREDIO**
	
Foto 9. CARGUE DE RCD	**Foto 10. INSTALACION DE CERRAMIENTO**

	
Foto 11. PUNTO DE HIDRATACION	**Foto 12. CAPACITACION AMBIENTAL**
	
Foto 13. CARTELERA INFORMATIVA	**Foto 14. INSTALACION DE CAMPAMENTO**
	
Foto 15. MANTENIMIENTO DE PREDIO	**Foto 16. PODA**

	
Foto 17. CARGUE DE MATERIAL VEGETAL	**Foto 18 CAPACITACION CON LA BIOLOGA QUE HACER EN CASO DE PRESENCIA DE FAUNA.**
	
Foto 19. AVISTAMIENTO DE FAUNA	**Foto 20. CAPACITACION CON LA BIOLOGA.**

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL / **DIRECCIÓN TÉCNICA** / **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

PERIODO ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES											13,00%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		12,00%
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%		3%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	4%	0%	4%	4%		3%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS											35,00%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%		5%		32,93%
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%		6%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%		5%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	4%	4%	4%	4%		4%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	3%	3%	3%	3%		3%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	2%	2%	6%	6%		4%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	6%	6%	6%	6%		6%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO											8,00%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		8,00%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											39,00%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	1%	2%	2%	2%		2%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	5%	5%	5%	5%		5%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL / **DIRECCIÓN TÉCNICA** / **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**: **INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL							
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	2%	2%	2%	2%		2%		**38,83%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	4%	4%	4%	4%		4%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	5%	5%	5%	5%		5%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%		1%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%		1%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	1%	1%	1%	1%		1%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	1%	1%	1%	1%		1%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	3%	3%	3%	3%		3%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN TÉCNICA / SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: **INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	CALIFICACION MENSUAL								
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		PROMEDIO COMPONENTE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	2%	2%	2%	2%		2%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD											5,00%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	5%	5%	5%	5%		5%		**5,00%**
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO								**96,76%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	9	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES																13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica										0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS																35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		31%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	2,00%	4-9 NOV: SE EVIDENCIA RESIDUOS DE TODO TIPO EN PREDIO LA ESTANCIA (BODEGA), SIN MANEJO	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	9	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal												
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO																8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		8%
14	SÍ existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica										0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica										0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica										0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	67%	1,33%	4 A 6 NOV: NO SE EVIDENCIAN UNIDADES SANITARIAS EN FRENTE LA ESTANCIA	
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	9	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	2,00%		**38,33%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO			
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	NOVIEMBRE	2025	9	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal													
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	7-nov	8-nov	9-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
	COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD															5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		**5%**
TOTAL		**100%**	**TOTAL EVALUADO**													**95,33%**

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025	16	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		**9,0%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	**4,0%**	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	10 A 16 NOV : NO SE CUMPLE CON MEDIDAS DE MANEJO RCD NO SE HAN RETIRADO DEL PREDIO	
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		**31%**
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	**6,0%**	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	29%	1,71%	10-14: SE EVIDENCIA RESIDUOS DE TODO TIPO EN PREDIO LA ESTANCIA (BODEGA), SIN MANEJO	
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025	16	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		**8%**
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	**2,0%**	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025	16	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	NOVIEMBRE	2025	16	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											91,71%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025	23	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		35%
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025	23	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		8%
14	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	**MES**	**AÑO**
24	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
17	NOVIEMBRE	2025	23	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**17-nov**	**18-nov**	**19-nov**	**20-nov**	**21-nov**	**22-nov**	**23-nov**	**TOTAL SEMANA**	**TOTAL INDICE**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025	23	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO		
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-32	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	NOVIEMBRE	2025	23	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal										
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	17-nov	18-nov	19-nov	20-nov	21-nov	22-nov	23-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

[FIRMA]

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

[FIRMA]

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

[FIRMA]

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

[FIRMA]

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

[FIRMA]

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CODIGO FO-AC-32	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	VERSIÓN 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO METRO CINCO**

CONTRATISTA DE OBRA: **INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

SUBDIRECCIÓN GENERAL: **INFRAESTRUCTURA**

DIRECCIÓN TÉCNICA: **DE PREDIOS**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CONTRATO DE OBRA N°: 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N°: 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES														13%
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
3	La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		13,0%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS														35%
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua.	5,0%	No aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
7	Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
8	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
9	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente.	4,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		35%
10	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem.	3,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		
11	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		
12	Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra.	6,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES		
CODIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSION** 4,0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO														8%
13	Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación.	2,0%	No aplica									2,00%		8%
14	Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
15	Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
16	Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato.	2,0%	No aplica								0%	2,00%		
COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														39%
17	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
18	Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique.	2,0%	No aplica	0%							0%	2,00%		
19	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
20	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
21	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
22	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	No aplica	0%							0%	2,00%		**39%**
23	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
24	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos.	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4,00%		
25	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		
26	Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
27	Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
28	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
29	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado.	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00%		
30	Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI.	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
31	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo.	**1,0%**	No aplica	0%							0%	1,00%		
32	Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra.	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,00%		

FORMATO FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-32	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4,0	

FECHA DILIGENCIAMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO METRO CINCO

CONTRATISTA DE OBRA: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA N° 1711-2023

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 1757-2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	NOVIEMBRE	2025	30	NOVIEMBRE	2025

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

Porcentaje Total Componentes		100%	Calificación semanal											
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	24-nov	25-nov	26-nov	27-nov	28-nov	29-nov	30-nov	TOTAL SEMANA	TOTAL INDICE	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
33	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia.	2,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,00%		
COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD														5%
34	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	5,0%	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5,00%		5%
TOTAL		100%	TOTAL EVALUADO											100,00%

(FIRMA)

ING. LOLY VANEGAS BARRERA

PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

WILMER BACCA GUTIERREZ

PROFESIONAL 1 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)

ING JAIRO GEOVENNI ORTIZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)

ING ALEX LLERENA

PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

DIANA MARCELA VELÁSQUEZ MUÑOZ

PROFESIONAL 2 (SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATO DE OBRA)

(FIRMA)

ING MONICA JIMENA GUERRA V.

DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 57 **FECHA:** 6 | 11 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
HELENA GOMEZ	RESIDENTE FAUNA DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
NOEMI MORENO	RESIDENTE FAUNA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
DINA LUZ PULIDO	APOYO A LA SUPERVISION AREA SST	IDU	
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUPERVISION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 56. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	56	1	Interventoria	Si	Permanente
Atencion de las observaciones al informe MEV # 14 al 16	56	2	Contratista	Si	falta el informe MEV 13
Atencion de las observaciones al informes SST # 10-13-15-16.	56	3	Contratista	No	solo se atendieron las observaciones del # 10
Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	56	4	Contratista	No	Pendiente, se requerira por oficio
Remision informe MEV # 17	56	5	contratista	No	Pendiente
Remision informes MEV 16-17.	56	6	Interventoria	No	pendiente MEV # 17

Atención observaciones Informe mensual Ambiental N. 17	56	7	contratista	Si	Pendiente aprobaciones componente fauna y SST

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 79, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.

***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 16: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se dió atención a las observaciones en la version 3, esta pendiente la aprobación del componente fauna (segun requerimiento del IDU) y SST.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 16: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se reciberon observaciones por parte de la entidad a la version 1, las cuales estan siendo atendidas.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 2 del 2025. Esta pendiente el cargue del 3 trimestre de 2025, cuya información está en verificación del IDU.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se reciben los informe MEV # 14 - 15 -16 por parte del contratista y se revisan por interventoria
• Se remiten a la entidad los MEV 14-15-16 del contrtaista rebisados y aprobados por la interventoria
• Se remite a la entidad los MEV 13-14-15 de interventoria para revision y concepto de la entidad.
• En recorrido se verifica listado de personal en obra.

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Teniendo en cuenta que se iniciaron actividades de demolición de predios en La Estancia, se solicita:
-Realizar jornada de limpieza de madera y demas residuos ubicados en la bodega.
-Implementar de manera urgente la unidad sanitaria para uso del personal, y diferenciado por género.
-Realizar el retiro de RCD segun sea requerido.
-Verificar con el área técnica el retiro del agua almacenada en el tanque subterraneo de la bodega en La Estancia.

Se solicita asi mismo que la bitacora de obra permanezca en el frente de obra de La Estancia dado que es el punto en el cual se concentrarán las demoliciones en el momento.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

La interventoria informa que realizo la semana pasada recorrido a los frentes de obra de mantenimiento, poda de cesped; en donde se realizó inspección de nidos no se evidenciaron novedades; se realizo capacitación al personal acerca de fauna sinantropica. El predio es el ubicado cerca a la Fundación Cardio infantil.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratsista en los frentes de trabajos donde se ejecutan cerramientos y mantenimiento de predios
• En seguimiento a las actividades de demolicion que se iniciaron en el frente de trabajo de la estancia se dejan recomendaciones al contratsista durante los recorridos
• En el segumiento al contrato se verifica que el contratista este cumpliendo con los procedimientos aprobados en el MAO.
• Al cierre de la semana no se recibe reporte de incidentes u accidentes laborales en los frentes de trabajo, tampoco incidentes o accidentes con la comunidad.

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **100%**
Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe MEV # 13	contratista	10/11/2025
3	Atencion de las observaciones al informes SST # -13-15-16.	contratista	12/11/2025
4	Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	contratista	12/11/2025
5	Cumplimiento de medidas en obra : Baños, recoleccion de residuos, RCD, cerramiento definitivo	contratista	7/11/2025

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 14 (DIA) Noviembre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Seis (Día en letras) 6 (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Loly Vanegas B.

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

Marca temporal	Nombre completo	Cargo	Entidad
11/6/2025 15:20:30	Dina Luz Pulido Herrera	Profesional SST	IDU
11/6/2025 15:27:29	Wilson Sandoval	Especialista Forestal Interventoria	Consorcio Metro Cinco
11/6/2025 15:30:02	Alex Calixto Llerena	Residente Ambiental	Infraestructura Integral
11/6/2025 15:32:22	Loly Vanegas	Residente Ambiental	Consorcio Metro Cinco
11/6/2025 15:34:20	Diana Marcela Velásquez Muñoz	Residente sst	Infraestructura Integral
11/6/2025 15:36:48	Wilmer bacca	Residente SST	Consorcio metro cinco
11/6/2025 15:37:36	Noemi Moreno	Bióloga	Metrocolombia
11/6/2025 16:31:03	Mónica Alejandra Granados Rodríguez	Apoyo supervisión ambiental	IDU-OGA

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 58 **FECHA:** 14 | 11 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
HELENA GOMEZ	RESIDENTE FAUNA DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
NOEMI MORENO	RESIDENTE FAUNA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
DINA LUZ PULIDO	APOYO A LA SUPERVISION AREA SST	IDU	
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUPERVISION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 57. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	57	1	Interventoria	Si	Permanente
Atencion de las observaciones al informe MEV # 13	57	2	Contratista	Si	Pendiente por subsanar
Atencion de las observaciones al informes SST # -13-15-16.	57	3	Contratista	Si	Se recibe la documentación unicamente del informe 16
Remision del informe SST # 17 de obra version 2 atendiendo observaciones	57	4	Contratista	No	Pendiente por subsanar
Cumplimiento de medidas en obra : Baños, recoleccion de residuos, RCD, cerramiento definitivo	57	5	contratista	No	Se atendió posteriormente y parcial

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 80, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.

***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 16: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se dió atención a las observaciones ambientales y fauna, esta pendiente la aprobación del formato MEV para aprobación.
*Informe mensual Ambiental No. 18: Se remitió a la Interventoría, el cual fue observado.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 16: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene la atención de las observaciones del IDU, sin embargo se está a la espera de la aprobación del informe MEV para así remitirlo a la entidad.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 2 del 2025. Se remitió al IDU el link con la información para el cargue del 3 trimestre de 2025, esta pendiente.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se reciben el informe MEV # 17 por parte del contratista y se revisan por interventoria
• Se observa informe MEV #17 del contratista
• Se remite a la entidad los MEV 13 y 17 de interventoria para revision y concepto de la entidad.
• En recorrido se verifica listado de personal en obra.
• Se atiende solicitudes por parte de la supervición
• Se recibe informe SST y MEV #18 por parte del contratista y se revisa por interventoría

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Teniendo en cuenta que se iniciaron actividades de demolición de predios en La Estancia, se solicita:
-Se solicita de manera urgente al Contratista se ubique la bitacora ambiental de obra ya que es un documento contractual segun pliegos de condiciones del IDU y aún no se ha podido registrar las respectivas observaciones, debe estar al alcance de cualquier entidad que la requiera, dado que los frentes de obra de demolición estan por ahora centralizados en la Estancia se requiere que permanezca allí. El IDU refuerza el requerimiento de la Interventoría frente a la importancia del documento e indica que en caso que no se cuente con el documento se deberá nuevamente oficiar.
-A pesar que se realizó retiro de residuos en el predio la Bodega en la Estancia, aún falta el retiro de madera por lo que se solicita su limpieza de manera pronta, se requiere se realice el retiro del agua del tanque subterráneo, se indica al Contratista que dado a que se instaló el cerramiento definitivo se debe garnatizar la limpieza total del predio para no tener inconvenientes. El Contratistta indica que está coordinando con el área técnica la actividad de retiro del agua. El IDU recomienda al Contratista de atención a los requerimientos de la Interventoría frente al orden y aseo de los predios y manejo de RCD.
-Se evidencia que ya se cuenta con las unidades sanitarias para uso del personal, y diferenciados por género.
-Se hace llamado al Contratista frente al retiro oportuno de RCD del predio ubicado en la Carrera 73 # 57 Sur-94 dado que la actividad de demolición finalizo la semana pasada y aún se evidencian residuos sin retirar del predio.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

La interventoria del componente fauna indica que está a la espera del cronograma de actividades de fauna para realizar el respectivo acompañamiento a las mismas.

Se realizó aclaración frente al requerimiento del IDU al Informe mensual ambiental N. 17 del componente fauna.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Se realiza seguimiento permanente en los frentes obra y se encuentran hallazgos los cuales estan pendientes de subsanar por parte del contratista
- En el segumiento al contrato se verifica que el contratista este cumpliendo con los procedimientos aprobados en el MAO.
- Al cierre de la semana no se recibe reporte de incidentes u accidentes laborales en los frentes de trabajo, tampoco incidentes o accidentes con la comunidad.
- Se recibio y aprobo el informe # 16 V2 bajo el oficio GMC-134-330
- Se recibe y aoruba documentación de retoexcavadora y operario
- Se enviaron los soportes de empleo generado

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 1 al 9 de Noviembre de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **95,33%**
Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe MEV # 13 -17	Contratista	21/11/2025
3	Atención a los hallazgos en obra	Contratista	21/11/2025
4	Enviar el FOAC 83 y el reporte de empleos de septiembre corregidos.	Contratista	15/11/2025
5	Finalizar actividades de limpieza y retiro residuos frente La Bodega	contratista	14/11/2025

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 21 (DIA) Noviembre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma) Loly Vanegas B.

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No. _____

1ra copia : Interventor.

Marca temporal	Nombre completo	Cargo	Entidad
11/14/2025 9:32:19	Noemi Moreno	Bióloga	Metrocolombia
11/14/2025 9:36:19	MÓNICA ALEJANDRA GRANADOS RODRÍGUEZ	APOYO SUPERVISIÓN AMBIENTAL	IDU-OGA
11/14/2025 9:52:20	Loly vanegas	Residente ambiental	Consorcio metro cinco
11/14/2025 10:00:31	Helena Gómez Sierra	Bióloga	Infraestructura Integral
11/14/2025 10:09:41	Dina Pulido	Profesional SST	IDU
11/14/2025 10:12:42	Wilson Sandoval	Especialista Forestal Interventoria	Consorcio Metro Cinco
11/14/2025 10:16:55	Wilmer bacca	Residente sst	Consorcio metro cinco
11/14/2025 10:17:15	Diana Marcela Velásquez Muñoz	Residente sst	Infraestructura Integral

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

COMITÉ No. 59 **FECHA:** 21 | 11 | 2025
(Fecha de realización del comité de-mm-a)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1711 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1757 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADRIANA DEL PILAR COLLAZOS
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoria)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
WILMER BACCA	RESIDENTE SST DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO METRO CINCO	**Comité realizado por videoconferencia mediante plataforma Meet. (Ver Anexos asistencia virtual)**
IVONNE GUERRA	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
DIANA MARCELA VELASQUEZ	RESIDENTE SST DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
ALEX LLERENA	RESIDENTE AMBIENTAL DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
WILSON SANDOVAL	RESIDENTE FORESTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
HELENA GOMEZ	RESIDENTE FAUNA DE CONTRATISTA	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	
NOEMI MORENO	RESIDENTE FAUNA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
LOLY VANEGAS	RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA	CONSORCIO METRO CINCO	
MONICA GRANADOS	APOYO A LA SUPERVISION AREA AMBIENTAL	IDU	

II. OBJETO

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS IDU No.1711 DE 2023 Y No. 1757 DE 2023 COMPONENTE E - A&SST

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta de comité No. 58. De la cual no se tiene observaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA(S) ANTERIOR(ES)

Descripción del compromiso	Comité No.	No. Compromiso	Responsable	Se cumplió (S/N)	Acciones a tomar
Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	58	1	Interventoria		Permanente
Atencion de las observaciones al informe MEV # 13 -17	58	2	Contratista		pendiente atencion al informe mev 13 y 17
Atención a los hallazgos en obra (área SST)	58	3	Contratista		atendidos por el contratista
Enviar el FOAC 83 y el reporte de empleos de septiembre corregidos.	58	4	Contratista	No	Enviadoa a la supervision
Atención observaciones informe mensual N. 18 V1 Ambiental	58	5	contratista	No	

Listado de compromisos, acta en la cual se adquirió el compromiso, responsable, cumplió, no cumplió

V. TEMAS TRATADOS

COMPONENTE A&SST

COMPONENTE A

Gestion documental: La Interventoria aclara que se presenta un unico informe que incluye las tres areas, ambiental forestal y fauna:

• **Informes semanales:** Se informa por parte de la Interventoria y Contratista que a la fecha se han entregado hasta el No. 81, los cuales tienen corte de martes a lunes de cada mes y se envian por correo electrónico.

***Informes mensuales:**
- Contratista:
• Informe mensual Ambiental No. 1 al 16: Los informes estan aprobados a la fecha por parte de la Interventoría.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se dió atención a las observaciones ambientales y fauna, esta pendiente la aprobación del formato MEV para aprobación. El Contratista menciona que ya radicó el informe por lo que se verificará por parte del área SST.
*Informe mensual Ambiental No. 18: No se ha dado atención a las observaciones, el Contratista menciona que las remitirá el 26/11/2025.

- Interventoría:
• Informe mensual Ambiental No. 1 a 16: Aprobados por componente ambiental, forestal y fauna.
*Informe mensual Ambiental No. 17: Se tiene la atención de las observaciones del IDU, sin embargo se está a la espera de la aprobación del informe MEV para así remitirlo a la entidad.
*Informe mensual Ambiental No. 18: Se radicó al IDU.

• Formato 1: Durante el periodo no se actualizó el formato.

*PGRCD: Se tiene actualizada la plataforma de la SDA con informacion hasta el trimestre N. 2 del 2025. Se remitió al IDU el link con la información para el cargue del 3 trimestre de 2025, esta pendiente.

*Se hace la presentación de la profesional Ivonne Guerra quien ocupará a partir de la fecha el cargo de Residente SST del Contratista, en reemplazo de Diana Velásquez.

DOC ESPECIFICOS DEL AREA SST
• Se ateinden los hallazgos de obra por parte del contratista
• Se observa informe MEV #17 del contratista en su version 2.
• Se remite a la entidad el informe MEV 17 del contrato 1757-2023.
• En recorrido se verifica listado de personal en obra y maquinaria.
• se revisa el informe SST # 18 del contrato 1711-2023,
• Se dejan observaciones al informe SST # 18 del contrato 1711-2023,

COMPONENTE B MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Teniendo en cuenta que se iniciaron actividades de demolición de predios en La Estancia, se solicita:
-Se confirma que ya esta la bitacora ambiental de obra en el campamento de La Estancia al alcance de quien lo requiera.
-Se evidencia limpieza total de los residuos ubicados en el predio de la Bodega.
-Se evidencia el retiro de RCD generados en la demolición de predios.
-Se solicita se realice el arreglo de la tapa que instaló el Contratista en el tanque subterráneo del predio en donde funcionaba una panaderia (frente a Bodega), dado que está partida y puede generar accidentes a personal del proyecto y de terceros. Así mismo que se realice el retiro del agua allí almacenada, el Contratista menciona que tratará el tema en el Comite técnico dado a que esta actividad no hace parte del alcance del proyecto, se está a la espera de la directriz del IDU.
-Se hace llamado por parte del IDU al Contratista, teniendo en cuenta que el Residente Ambiental no se contecta a tiempo, teniendo en cuenta que es una obligación asistir por parte del profesional, sugiere en caso de no lograr asistir se reprograme con tiempo el comite semanal, para garantizar su asistencia a tiempo y cuando se requiera.

COMPONENTE C MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

*Durante el periodo no se realizaron actividades ni afectaciones a la fauna.

-Está pendiente el agendamiento por parte del IDU (área técnica), con el fin de definir la responsabilidad de pago de compensación y seguimiento de actividades de tala realizadas en la Carrera 7 con Cll 94; así como los demás tramites de conceptos forestales como:

* Acta de emergencia N. 38459 en donde la SDA autoriza la tala de 2 individuos,en la Dg 25G # 95A-93 en la Localidad de Fontibon sector de Puente de Teja, dado que corresponde al mismo individuo talado el pasado 1 de julio de 2025 por el Contratista. Se aclara en el oficio enviado al IDU que no corresponde a 2 árboles sino Uno (1). El Residente Forestal de Interventoría solicita al Contratista que en el informe de la tala realizada, se presenten 2 fichas (por cada codigo SIGAU).

*Acta JGJ-20250175-006, mediante el cual se aprueba la tala de Dos (2) individuos y poda de Dos (2) árboles, en la Carrera 7 con Calle 94.

* Requerimiento del IDU del 8 de Agosto de 2025 sobre tala de Diecisiete (17) y poda de un (1) árbol ubicados en la Calle 170 con carrera 54A frente al Conjunto Residencial Alcazaba, en donde hay presencia y cruce de los cables de mediana tensión, por lo que se esta a la espera que el IDU gestione de manera interinstitucional con ENEL las actividades a realizarse.

La interventoria del componente fauna indica que se tiene programada la visita conjunta del área para la próxima semana.

Se realizó aclaración frente al requerimiento del IDU al Informe mensual ambiental N. 17 del componente fauna.

COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Se realiza seguimiento permanente en los frentes obra.
- En el segumiento al contrato se verifica que el contratista este cumpliendo con los procedimientos aprobados en el MAO.
- Al cierre de la semana no se recibe reporte de incidentes u accidentes laborales en los frentes de trabajo, tampoco incidentes o accidentes con la comunidad.
- Se realizo mesa de trabajo en conjunto con la supervision y contratratista para ajustar el foac 83 del periodo mes de septiembre

COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

•Se informa por parte de Interventoria que se evidencia señalización implementada en los predios de mantenimiento.

f. Varios

• Listas de chequeo: Para el periodo del 10 al 16 de Noviembre de 2025; se presenta una calificación mensual de gestion ambiental, SST, forestal y fauna del **91,71%**
Se recuerda que el pago del componente se hace de manera global en conjunto con el componente social y tránsito.

DECISIONES TOMADAS

Las mencionadas en la presente acta.

VI. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha
1	Seguimiento a los frentes de obra intervenidos	Interventoría	Permanente
2	Atencion de las observaciones al informe MEV # 13 -17	Contratista	27/11/2025
3	Atwencion observaciones informes SST # 17 y 18	Contratista	28/11/2025
4			

FORMATO		
ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO		
CODIGO	**CÓDIGO**	**VERSIÓN**
FO-CI-37	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3

ANEXOS DEL ACTA		
#	**Nombre del Anexo: (documento/CD)**	**No. de Folios**
1	Listado de asistencia	1
2		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 28 (DIA) Noviembre (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiun (Día en letras) 21 (Día en números) días del mes de Noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) LOLY VANEGAS B. WILMER EDUARDO BACCA

Interventoría

NOTA: La presente acta debe suscribirse una vez termine la reunión o comité que la genera.

Original : Expediente de ORFEO No.
1ra copia : Interventor.

Marca temporal	Nombre completo	Cargo	Entidad
11/21/2025 9:32:20	Loly vanegas	Residente ambiental	Consorcio metro cinco
11/21/2025 9:33:17	MÓNICA ALEJANDRA GRANADOS	APOYO SUPERVISIÓN AMBIENTAL	IDU-OGA
11/21/2025 10:08:05	WILMER BACCA G	RESIDENTE SST	CONSORCIO METRO CINCO
11/21/2025 10:08:24	Alex Calixto Llerena	Residente ambiental	Infraestructura integral
11/21/2025 10:08:48	Wilson Sandoval	Especialista Forestal Interventoría	Consorcio Metro Cinco
11/21/2025 10:08:54	Alex Calixto Llerena	Residente ambiental	Infraestructura Integral
11/21/2025 10:09:04	Noemi Moreno	Bióloga	Metrocolombia
11/21/2025 10:09:54	Helena Gómez Sierra	Bióloga	Infraestructura Integral
11/21/2025 10:10:28	Ivonne guerra	Residente SST	Infraestructura integral
11/21/2025 10:10:58	Diana Marcela Velásquez Muñoz	Residente sst	Infraestructura Integral
11/21/2025 10:11:04	Monica Guerra	Director	Infraestructura integral

VEOLIA	CERTIFICADO DE TRANSPORTE	FORMATO VAR-IPA-F-11 Versión: 06

FECHA:	**DIA**	03	**MES**	12	**AÑO**	2025	**CIUDAD:**	BOGOTA	**CERTIFICADO N°:**	BOG-08243
CLIENTE:	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS									
DIRECCIÓN CLIENTE:	cra 73 i #57 X 85								**NIT CLIENTE:**	900579723
GENERADOR:	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS									
DIRECCIÓN/PROYECTO:	BOSA LA ESTANCIA								**NIT GENERADOR:**	900579723

CERTIFICADO DE SERVICIOS


Por medio de la presente me permito certificar que **SEPTICLEAN by Veolia** presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			2
Modelo de Baño:			Aspen / Flushing
No. de aseos:	Semanal:		
	Mensual:		13
Periodo de servicio:			NOVIEMBRE 2025
Consumo de agua:			325 litros
Volumen de residuos retirados:			257.6 gl

El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Aquaplus NIT 901.005.144-3
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Biolodos NIT 830.123.158-4
El residuo fue transportado por Septiclean by Veolia y recepcionado, tratado y dispuesto por Waste and environmental services SAS NIT 900.809.380-2

Cualquier duda con mucho gusto se la aclararemos

Cordialmente,



Franci Yorlet Cubillos Ochoa
Líderl de operaciones
Oficinas: Calle 96 # 10 - 72
Línea nacional 317 673 2950 - 315 692 2299
co.cx.veoliasaar@veolia.com

CERTIFICACIÓN

ECOBAÑO SAS certifica que hemos realizado el mantenimiento a los baños contratados por INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS identificada con NI 900579723 en las fechas y ubicación que se indica en el siguiente cuadro.

# O.S.	Fecha	Descripción	Realizado por
AV, CL. 57R SUR #73B-95, BOGOTÁ			
349004	2025-11-04	Aseo de 1 baño (592)	Wilman Villamizar Montaño LUW901

Los desechos de los baños fueron dispuestos en la PTAR de CONSORCIO AQUAPLUS que cuenta radicado 140271-EEAB-2025 del 5 de febrero de 2025 de caracterización de vertimientos en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.3.3.4.17.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 02 de diciembre de 2025.

Cordialmente,



Jhonatan Pedraza Orozco
Coordinador Operaciones • Ecobaño SAS
email: comercial@ecobano.com.co
Tel: 601 674-7660 • Cel:320 234-9898

predio Cr 73i #574 sur-4, la volqueta esta en gestor, se evidencian anderes y Vía de acceso totalmente limpia.

- Unidades sanitarias en orden y limpieza.
- Sumideros protegidos aledaños a predios intervenidos.

Holy Vanegas - Interventoria.

22/08/2025 Se realiza visita de interventoria a el frente de trabajo se verifica que el personal porte su Dotacion y sus EPP.

19/Sep/2025 Se realizó recorrido ambiental y se evidencia:

- No hay predios en demolición.
- No hay RCD pendientes de recolección.
- Se solicita que previo a iniciar demolicion se realice cambio de malla de protección de Sumideros dado que están muy deterioradas y no cumplen con su función.

Holy Vanegas B.
Interventoria.

19/Nov/2025 Se realizó recorrido ambiental y se evidencia:

- Se recogió el RCD generado en el predio Cr 73 # 57Sur-90.
- Se evidencian sumideros protegidos y en buen estado la malla.
- Se solicita recoger el RCD del predio Cr 73 # 57 sur. 94 ya que esta demolición finalizó la semana pasada.

- Se evidencia recolección de residuos en predio La Bodega.

Lady Vanegas
Interventoría.

19/Nov/25 se realiza inspección el fondo de obra se verifica personal, EPP y Maquinaria en Novedad

21 NOV/25 En recorrido del área ambiental se evidencia:
- Se recogió todo el RCD generado en la demolición del predio Cr 73 # 57 sur-94.
- Sumideros protegidos.
- Colocación de cerramiento definitivo en predios demolidos.
- Se solicita señalizar y reponer tapa en concreto que se fundió en el predio donde funcionó asadero ya que esta partida por un costado y ya no cumple con la función de sellar tanque subterráneo generando riesgo a terceros, no olvidar extraer esta agua.

Lady Vanegas
Interventoría..

25/NOV/25 En recorrido del área ambiental, se evidencia:
- Se recogió todo el RCD generado en la demolición Cll 58 sur # 73F-67 dejando predio limpio. y con cerramiento final.
- Sumideros protegidos.
- Nuevamente se solicita señalizar y plafonar tapa de pozo dado que esta rota y el tanque lleno en su totalidad (a ras de

piso) lo que genera un riesgo para personal de la obra y terceros. La señalización instalada ya presenta deterioro; estar al tanto de las medidas implementadas.

- Separación de RCD (residuos metálicos).
- 2 Unidades sanitarias para el personal.

Loly Vanegas
Interventoría.

CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-379-2025

Bogotá, 15 de Diciembre de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Revisión Informe mensual Ambiental N.19 V1 Contratista

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, y teniendo en cuenta el comunicado INF-INT-IDU1711-443-2024 recibido el día de hoy, mediante el cual se remite el Informe Mensual Ambiental N. 19 V1 correspondiente al periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2025 presentado por el Contratista, una vez revisado se tiene que:

Documento principal

1. En general revisar todo el documento presentado ya que relaciona información del mes de Octubre de 2025.
2. Se contradice el contenido del mismo con respecto a la generación de RCD en el periodo, situación que si se dio ya que no solo lo evidencio la Interventoría en las visitas a los frentes de obra, sino también en el mismo registro fotográfico que el Contratista presenta en su anexo :

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	CTO IDU 1711 DE 2023 DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".	BOGOTÁ Instituto de Desarrollo Urbano

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 19

PERIODO MENSUAL No.	19	DEL	1/11/2025	AL	30/11/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 CERRAMIENTO



Foto 2. SELECCIÓN DE MATERIAL



Foto 3. TRASLADO DE BAÑO



Foto 4. PROTECCION DE SUMIDEROS



Foto 5. MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS



Foto 6. INSTALACION DE KIT CONTROL DE DERRAMES



Foto 17. CARGUE DE MATERIAL VEGETAL



Foto 18 CAPACITACION CON LA BIOLOGA QUE HACER EN CASO DE PRESENCIA DE FAUNA.



Foto 19. AVISTAMIENTO DE FAUNA



Foto 20. CAPACITACION CON LA BIOLOGA.

Por lo que se solicita ajustar en general todo el informe ya que no corresponde con la realidad, así como los formatos a que haya lugar diligenciar, ya que claramente las cantidades no pueden ser CERO (0).

Anexos

3. Anexo 3. Remitir las certificaciones a que haya lugar según los RCD generados en el periodo.
4. Anexo 9,10,11 y 12. Ajustar los formatos de reporte a la SDA teniendo en cuenta que si se generaron RCD en el periodo.
5. Anexo 16. Ajustar el formato FOAC 55, teniendo en cuenta que si se generaron RCD en el periodo.
6. Anexo 17. Ajustar el formato FOAC 21, teniendo en cuenta que si se generaron RCD en el periodo.

7. Anexo 23. No se presenta el formato MEV, tener en cuenta que si hubo presencia de volquetas tal como la Interventoría lo evidencio y también se registró en el anexo del Contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior no es posible dar aprobación al informe hasta tanto no se de atención a cada una de las anteriores observaciones en un plazo no mayor de tres (3) días a partir del recibo del presente.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,



ING. JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Elaboró: LMV

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL	**CTO IDU 1711 DE 2023** **DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.**	Instituto de DESARROLLO URBANO	**FPMFS – 01** **VERSIÓN: 1** **Fecha: 16/02/2024**
	CARACTERIZACIÓN DE FAUNA		**Hoja _1_ de _1_**

TRAMO: **Predio ubicado Carrera 96 B # 25 B – 02** **LOCALIDAD:** **Fontibón** **BARRIO:** **Puerta de Teja**

COORDENADAS Punto 1 (N/E) **4°40’56.8”N - 74°07’43.4”W** **COORDENADAS Punto 2 (N/E)** _____

PROFESIONAL: **HELENA GÓMEZ SIERRA**

No.	Fecha	Hora	Punto	Nombre común / Nombre científico	Conteo de individuos	Total	Estruct. Social	Tipo de registro	Estrato	OBSERVACIONES
1	25/11/2025	7:40	1	*Spinus psaltria* (Chisga capanegra)	2	2	S	V, A	V	Se observaron 2 ejemplares hembras
2	25/11/2025	7:40	1	*Contopus cooperi* (Pibí boreal)	2	2	S	V, A	V	
3	25/11/2025	7:40	1	*Zonotrichia capensis* (copetón)	1	1	S	V, A	V	
4	25/11/2025	7:40	1	*Turdus fuscater* (Mirla común)	1 + 1 + 1 + 4	7	S, GM	V, A	V, P, A	
5	25/11/2025	7:40	1	*Colibri coruscans* (Chillón común)	1 + 1	2	S	A	V	
6	25/11/2025	7:40	1	*Zenaida auriculata* (Torcaza)	2 + 1 + 1 + 1 + 1	6	S, P	V	V, A, E	Posados en estructura
7	25/11/2025	7:40	1	*Bubulcus ibis* (Garcita del ganado)	2	2	S	V	A	
8	25/11/2025	7:40	1	*Troglodytes aedon* (Cucarachero común)	1	1	S	V, A	V	
9	25/11/2025	7:40	1	*Contopus virens* (Pibí oriental)	2	2	S	V, A	V	
10										
11										
12										

Estrato: aéreo = **A**; estructuras = **E**; pastizal = **P**; suelo = **S**; vegetación = **V**; **Registro:** visual = **V;** auditivo = **A**; Rastros = **R**. **Estructura social:** solitario = **S**; pareja = **P**; grupo mixto = **GM**; grupo familiar = **GF**; bandada = **B**.

OBSERVACIONES GENERALES	**ELABORÓ: HELENA GÓMEZ SIERRA**	**REVISÓ Y APROBÓ: NOEMÍ MORENO SALAZAR**
	CC. 51964358	**CC.** 52981857
	FIRMA 	**FIRMA** 

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			idu
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 25 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 1711 de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.

NOMBRE DEL PROFESIONAL HELENA GÓMEZ SIERRA

EMPRESA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [X] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [ ] OTRO [ ] ¿Cuál? ____

TEMA:

CAPACITACION EN MANEJO DE FAUNA

LUGAR DEL EVENTO PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 96B # 25B-2

HORA DE INICIO: 7:47 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 8:05 a.m.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	[illegible]	1134286[illegible]	Topografo	INFRA INT	[signature]
2	[illegible]	80 110 6[illegible]	operario	INTRA INT	[signature]
3	Cicaldo Guzman J	7600406 3	Ay	INFRA INT	Cicaldo G J.
4	Jorge martines	74352 064	Jorge	INFRA INT	Jorge
5	Fabian Mora	1124283	operario	INFRA INT	Fabian
6	Dina Luz	3224339	Auxiliar A	Infra 1711	Dina Luz
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

(Firma) Helena Gomez Sierra

(Nombre) HELENA GÓMEZ SIERRA

Bióloga y/o SST Contratista

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) [signature] Naomi Lopez S

Biólogo y/o SST Interventoría

LIC NA

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista