Lugar	Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca
Fecha	31/03/2026 5:.00 PM – 7:00 pm
Tema	Soporte mensual de actividades de mantenimiento Preventivo y Correctivo
Desarrollo	En el Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca, se llevó a cabo la programación y realización de los mantenimientos preventivos y correctivos del inmueble ubicado en la DG 19 D 36 04, de conformidad con lo establecido en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y las observaciones recibidas por el equipo de supervisión y asesoría técnica. Se toma registro fotográfico del antes y después de las acciones preventivas y correctivas. **Actividades de mantenimiento preventivo marzo** ***2.1. Sistema 1_ Eléctrico*** *(Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)* **Actividad 2.1.1** Cableado no expuesto 1. Se realiza revisión de la unidad operativa sin presentar ninguna novedad **Actividad 2.1.2** Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento. 1.Se realiza revisión de tomas y interruptores de la unidad, sin generar ninguna novedad **Actividad 2.1.3** Duchas eléctricas (incluye cableado no expuesto) 1. Se realiza revisión de duchas eléctricas, no se reportan novedades . **Actividad 2.2.3** trampa de grasa **1.** Se realiza limpieza y mantenimiento de la trampa de grasa. ***2.4 Sistema 4 Infraestructura*** **Actividad 2.4.1** Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades) 1. Se realiza pintura de pasillos 2. Se realiza pintura de escaleras por el área de ingreso **Actividad 2.4.8** Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad).

	1. Se realiza inspección de las ventanas de la unidad, sin reportar ninguna novedad **Actividad 2.4.10** Rampas y escaleras (Superficie en material antideslizante, cintas antideslizantes foto luminiscentes, pasamanos y barandas firmes, anclados a muro o a piso, pintura emboquillado sin grietas ni fisuras). 1. Se realiza revisión de rampas y escaleras de la unidad, no se genera ninguna novedad. **2.5 Sistema 5 Sistema de seguridad** **Actividad 2.5.1** Señalética (señalización de cambios de nivel, incluye rampas y escaleras, demarcación de extintores, rutas de evacuación y seguridad, señalización informativa) 1. Se realiza instalación de señalizaciones de ruta de evacuación en el área del comedor y salida por el parqueadero. **Actividad 2.5.3** Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras) 1.Se realiza revisión de los pasamanos de la unidad, no se genera ninguna novedad. **Actividad 2.5.5** Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) 1. Se realiza revisión de timbres en la unidad, sin ninguna novedad. **Actividad 2.5.6** Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora). 1. Se realiza revisión de detectores de humo, sin encontrar ninguna novedad **Actividad 2.5.7** Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) 1. El sistema de red de internet funciona con normalidad en toda la unidad. **2.6 Sistema 6 Sistemas de dotación y mobiliario (madera y metálico)** **Actividad 2.6.1** Camas incluye barandas (Firmes y ajustadas, con tapones, pintura en buen estado, tablado completo y asegurado).

1. Se realiza revisión de las camas de la habitación # 7-8, no se generan novedades

Actividad 2.6.4 Colchones, forros y lencería (en buen estado, sin roturas en condiciones higiénicas).

1. Se realiza revisión de forros y colchones sin generar ninguna novedad.

Actividades de mantenimiento correctivo marzo


Durante el mes de febrero se realizó mantenimiento correctivo las siguientes actividades.

56. Se realiza mantenimiento a esquineros
57. Se realiza arreglo de sofá, del área de casilleros
58. Se realiza ajuste de barandal del segundo piso
59. se realiza arreglo del casillero # 50
60. Se realiza arreglo de manija del tanque de agua del baño
61. Se realiza arreglo de grifería del lavaplatos
62. Se realiza arreglo de pared del baño de hombres

.

NOTA: La facilitadora Sandra Bonilla firma la ayuda memoria ya que es la persona encargada del talento humano de realizar el acompañamiento del recorrido de la unidad y la consolidación de la información.

Anexo: registro fotográfico

Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Yeiny Victoria Martínez 	***coordinadora***	***CCT Cundinamarca***
Sandra Bonilla 	***Facilitadora***	***CCT Cundinamarca***

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No se generan compromisos		
Próxima reunión	*No se programa próxima reunión*		
Elaboró	*Sandra Bonilla*		

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.1.1





Actividad 2.1.2







Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca


Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.1.3






Actividad 2.2.3





Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.4.1 Antes  	Después 
Actividad 2.4.1 Antes  	Después 

Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.4.1

Antes



Después



Actividad 2.4.8





Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2 .4.10





Actividad 2.5.1







Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.5.3





Actividad 2.5.1





Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.5.6







Actividad 2.5.7



Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: Marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento preventivo***

Actividad 2.6.1







Actividad 2.6.4





Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento correctivo***

Actividad 56- Mantenimiento de esquineros de pared





Actividad 57 Arreglo de sofá



Después



Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento correctivo***

Actividad 58, Ajuste de barandal del segundo piso



Actividad 59, Arreglo de casillero 50



Después



Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento correctivo***

Actividad 60, Arreglo de manija de sanitario 	Después 
Actividad 61 Arreglo de grifería 	Después 

Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca

Responsable: Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca	***Nombre: Yeiny Victoria Martínez***
Fecha: marzo del 2026	***Registro Fotográfico – mantenimiento correctivo***

Actividad 62, Arreglo de pared de baño Antes 	Después 

Yeiny Victoria Martínez Rincón
Coordinadora Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca