



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: FOR-TH-007

Versión: 1

Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019

Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 28/03/2026

Hora: 05:00 AM

Localidad: Puente Aranda

Inspección realizada por: Yudi Andrea Bejarano Cortes

Nombre responsable de la unidad operativa: Yeiny Victoria Martinez

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																		OBSERVACIONES		
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?			¿Estado General?	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		Bueno	Regular
1	Área de botiquín	x		x			x	x		x		x		x		x			x	x		Elemento en óptimas condiciones
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						

Firma responsable inspección

Firma del responsable de la unidad operativa