



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN
Y DEPORTE



INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
010
FECHA DEL INFORME
31-03-2026

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-3204-2025
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
2025800701602750E

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANGIE VANESA ECHEVERRY RODRIGUEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1000620260
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 meses
VALOR	\$ 43.267.500,00
FECHA ACTA DE INICIO	2025-06-17
FECHA DE TERMINACIÓN	01/08/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	2026-03-17 - 2026-08-01
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	\$ 3.205.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2026-03-01 - 2026-03-31
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

Obligación 1: Adelantar las actividades tendientes a la operación de la infraestructura física de los espacios administrados por el IDRД encomendados por la supervisión del contrato, realizando el mantenimiento y reparación de las maquinarias instaladas en los parques y escenarios.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el mes de marzo se brindó apoyo a la supervisión en los recorridos técnicos realizados en el Parque La Amistad, Parque Tibabuyes y Parque Villas del Granada, efectuando inspección visual y verificación operativa de los sistemas de bombeo, equipos electromecánicos en cada uno de los escenarios.

En el Parque La Amistad se realizó verificación del sistema de presión, evidenciando que el manómetro registraba valores superiores a 40 PSI. Se efectuaron pruebas operativas mediante la apertura de puntos hidráulicos como baños y lavamanos, sin presentarse ruidos anormales ni fallas en el funcionamiento, lo que indica condiciones operativas adecuadas del sistema.

En el Parque Tibabuyes se realizó verificación del sistema de motobombas, evidenciando que estas habían sido previamente rebobinadas; sin embargo, tras su reinstalación, presentaron un tiempo de funcionamiento limitado de aproximadamente dos días, posterior a lo cual dejaron de operar. Según información suministrada por la administración, se percibió olor a quemado antes de la falla. Durante la inspección se realizaron pruebas de funcionamiento, confirmando que ninguna de las motobombas enciende, lo que sugiere una posible falla eléctrica o daño interno en los equipos.

En el Parque Villas del Granada se evidenció que al momento de la visita el sistema se encontraba apagado. Al energizar el tablero de control, este respondió de manera normal; no obstante, el sistema hidráulico no genera la presión adecuada. El manómetro registra valores cercanos a 3 PSI, lo cual es insuficiente para la operación normal. Se identificó que el sistema tipo hidrowflow no está entregando la presión requerida, lo que puede estar asociado a fallas en la motobomba, pérdida de presión en la red o deficiencias en el sistema de impulsión.

Durante los recorridos se verificaron las condiciones generales de operación, estado físico de los equipos, tableros eléctricos, conexiones visibles y funcionamiento básico de los sistemas, reportando oportunamente todas las observaciones técnicas encontradas a la supervisión correspondiente para su respectiva evaluación y gestión de mantenimiento.

Obligación 2: Realizar la limpieza periódica de pistas mediante el lavado con shampoo y engrasado, verificando la nivelación y realizar los ajustes que sean requeridos en las pistas de bolos para su correcto funcionamiento.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó apoyo en las actividades de limpieza y mantenimiento preventivo de los equipos asociados al funcionamiento de las pistas de bolos del Centro de Alto Rendimiento – Bolera El Salitre, con el objetivo de garantizar la correcta operación del sistema mecánico.

En acompañamiento del personal técnico, se realizó el desmontaje, limpieza y posterior montaje de dieciocho (18) *pin holders*, asegurando la correcta fijación y funcionamiento de estos elementos dentro del sistema de sujeción de pines.

Adicionalmente, se efectuó limpieza general del cuarto de almacenamiento, organizando el área y retirando suciedad acumulada, con el fin de mantener condiciones adecuadas para el resguardo de componentes y herramientas.

Así mismo, se realizó limpieza en las tijeras de la máquina recogedora de pines, eliminando residuos y acumulación de material que puedan afectar su desempeño, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema de recolección

Obligación 3: Reportar a la supervisión el estado de las máquinas lavadora y aceitadora de pistas como de la máquina paradora de pines y demás equipos, dispositivos y elementos requeridos para el funcionamiento de las pistas de bolos.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el mes de marzo de 2026 se brindó apoyo a la supervisión mediante el acompañamiento en la verificación del estado operativo de los equipos instalados en la bolera del Centro de Alto Rendimiento, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y reportar oportunamente cualquier novedad técnica detectada en las máquinas lavadora, aceitadora de pistas, máquina paradora de pines y demás sistemas asociados.

En el desarrollo de estas actividades se realizaron labores de mantenimiento preventivo enfocadas en la limpieza y adecuación de componentes mecánicos. Se llevó a cabo el desmontaje, limpieza y montaje de dieciocho (18) *pin holders*, verificando su correcto acople y funcionamiento dentro del sistema de sujeción de pines, contribuyendo a la estabilidad operativa de la máquina paradora.

Adicionalmente, se efectuó limpieza en las tijeras de la máquina recogedora de pines, eliminando residuos y acumulaciones que pueden afectar su desempeño, así como limpieza general del cuarto de almacenamiento, mejorando las condiciones de orden y conservación de los elementos y repuestos utilizados en la operación.

Obligación 4: Asistir a las capacitaciones o reuniones que le sean informadas y generar estrategias de comunicación con su grupo de trabajo, garantizando la información oportuna y clara al supervisor.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el periodo correspondiente a la presentación del informe, no me fueron asignadas reuniones.

Obligación 5: Elaborar y cargar mensualmente a la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo.

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el periodo de actividades comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, elaboré mi decimo informe de actividades correspondiente al contrato 3204-2025, de acuerdo con las obligaciones específicas asignadas para su ejecución. El informe se envía para visto bueno, aprobación y firma por parte de la supervisión del área. Una vez sea notificada la aprobación a través del portal de contratistas y recibido en mi correo personal el informe firmado, procederé a unificarlo en un (1) solo archivo PDF con los anexos, descargar el certificado de hacienda para generar el plan de pago 010 y, de igual manera, cargar el informe completo en la sección de DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y en OneDrive.

Obligación 6: Las demás que le sean asignadas por el supervisor y tengan relación con el objeto del contrato

Actividades, Evidencias y Ubicación:

Durante el periodo correspondiente a la presentación del informe, no me fueron asignadas labores por parte de la supervisión del área, aparte de las actividades que ya me encuentro ejecutando.

3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES


DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	NUEVA E.P.S.	\$ 218.900,00
PAGO APORTES PENSIÓN	PORVENIR	\$ 280.200,00

PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	\$ 42.700,00
	TOTAL	\$ 541.800,00

[Ver Planilla de Pago](#)

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista

Nombre Completo: ANGIE VANESA ECHEVERRY RODRIGUEZ

No. Identificación: 1000620260

Cargo: CONTRATISTA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones contractuales y las tareas asignadas en los tiempos pactados, demostrando su compromiso, calidad y colaboración con el equipo de trabajo.



Firma Supervisor

Nombre Completo: OLGA LUCIA SILVA GUTIERREZ

No. Identificación: 60328758

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-11

Señores

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
Atn. Area Financiera

Referencia: Certificado de Información Tributaria para Depuración de la Base del cálculo Retención en La Fuente, Art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 De 2016), por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. (ley 2277 de 2022 y Decreto 2231 de 2023).

De conformidad con las normas citadas en la referencia, y con el fin de suministrarla información necesaria para el cálculo de mi base de retención en la fuente aplicable por los ingresos obtenidos en ejecución del contrato de prestación de servicios 3204 de 2025, suscrito entre el IDR D y ANGIE VANESA ECHEVERRY RODRIGUEZ identificado con C.C 1000620260, **bajo la gravedad de juramento certifico que:**

A. De conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y con el párrafo 4 artículo 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016, tomaré costos y/o deducciones asociados a las rentas percibidas por mi contrato. SI NO

Si marca (SI), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 392 del E.T (entre el 4% y 11%).
Si marca (NO), se aplicará la tarifa de retención en la fuente del artículo 383.

B. Soy Pensionado (a) SI NO

Requiere adjuntar certificación de pensión

C. Soy declarante de renta SI NO

D. Soy responsable de Iva SI NO

E. Solicito realizar una retención en la fuente adicional a la calculada, por valor de:

Responda las preguntas 1 al 10 solo si respondió NO a la pregunta A

1. Durante el año 2025 realicé pago de intereses por préstamos para adquisición de vivienda (incluido Leasing habitacional) SI NO

2. En caso de responder afirmativamente la pregunta 1, por favor adjuntar la certificación bancaria y completar la siguiente información:

• Terceras personas con las que adquirí el inmueble hacen uso del beneficio tributario SI NO

• Mi conyugue hace USO del beneficio tributario SI NO

• Por lo anterior, Declaro que la deducción prevista se debe realizar proporcionalmente (% de 1 a 100) (Decreto 3750 de 1986 Artículo 8). A mi favor

Bajo la gravedad de juramento declaro que el inmueble por el cual estoy pasando la disminución cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a este beneficio

3. Durante el año 2025 realicé pagos por salud (medicina prepagada - seguros de salud) **SI** **NO**
Anexar certificado de la entidad donde se evidencie el valor pagado y el periodo.
4. Para el presente pago realicé aporte a pensiones voluntarios **SI** **NO**
Anexar copia del pago.
5. Para el presente pago realicé aporte a AFC **SI** **NO**
Anexar copia de la consignación.
6. Certifico que tengo algunos de los siguientes dependientes **SI** **NO**
7. Número de dependientes, conforme establecido en el inciso 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario (72 UVT) hasta un máximo de cuatro (4) dependientes.
- Hijos menores de 18 años **SI** **NO**
Requiere registro civil.
 - Hijos entre los 18 y 23 años a quienes se les esté dando educación **SI** **NO**
Requiere anexar certificación semestral de pago de matrícula expedida por la respectiva entidad educativa.
 - Hijos de cualquier edad que se encuentren en situación de dependencia por discapacidad **SI** **NO**
Requiere adjuntar certificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos
 - Cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos anuales inferiores a 260 UVT (2025) \$12,947.740 anuales, o por discapacidad **SI** **NO**
Requiere adjuntar certificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos
 - Padres y hermanos en situación de dependencia por ausencia de ingresos o por ingresos inferiores a 260 UVT (2025) \$12,947.740 anuales, o por discapacidad **SI** **NO**
Requiere adjuntar certificado de Medicina Legal o de EPS sobre situación de discapacidad o certificado de contador público si es dependiente por ingresos

Nota: Me comprometo a informar cualquier novedad relacionada con lo aquí manifestado, presentando nuevamente el certificado, junto con los soportes a que haya lugar.

Firma: _____

Nombre: ANGIE VANESA ECHEVERRY RODRIGUEZ

Cédula: 1000620260

La información tributaria determinada con base en lo aquí certificado, surtirá efecto a partir del primer pago o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE VANESA ECHEVERRY RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1000620260
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-16
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36350477
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36350477
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 218.900	\$ 219.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 280.200	\$ 280.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 42.700	\$ 42.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 541.800	\$ 543.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2026
----------------------------------	------------

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

Fecha de la visita: 4 de marzo

Lugar: Parque La Amistad

funcionaria responsable de la visita: Angie Echeverry

Actividad: Verificación de funcionamiento de motobombas sumergibles

Se realiza la visita en atención al reporte relacionado con el funcionamiento de las motobombas en el Parque La Amistad.




Imagen 1. Correo enviado por el parque la amistad.

1. Desarrollo de la actividad

El día 04 de marzo, en calidad de funcionaria responsable de la visita yo Angie Echeverry, realice visita técnica al Parque la amistad con el fin de verificar que las motobombas sumergibles estuvieran en funcionamiento.

Se realiza visita técnica al Parque La Amistad donde se verifica el estado del sistema de presión. Se evidenció que el reloj de presión se encontraba por encima de los 40 PSI. Posteriormente se accionaron los baños y la llave de lavamanos, sin evidenciar ruidos extraños ni fallas en el sistema.

3. Resultados

- Presión del sistema superior a 40 PSI
- Funcionamiento normal de baños y lavamanos
- Sin ruidos anormales

4. Evidencias

Se adjuntan registros fotográficos y material en video como soporte de la verificación del funcionamiento de las motobombas y de la presión ejercida.



Fotografía 1. Presión ejercida.

ANEXOS

[VIDEO 01](#)

5. Conclusión

El sistema de motobombas se encuentra operando correctamente, sin evidencias de fallas durante la verificación.

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS.

Fecha de la visita: 12 de marzo

Lugar: Parque Tibabuyes

funcionaria responsable de la visita: Angie Echeverry

Actividad: Verificación de funcionamiento de motobombas.

Se realiza la visita en atención al reporte relacionado con el funcionamiento de las motobombas en el Parque Tibabuyes.

1. Desarrollo de la actividad

El día 12 de marzo, en calidad de funcionaria responsable de la visita yo Angie Echeverry, realice visita técnica al Parque Tibabuyes con el fin de verificar que las motobombas sumergibles estuvieran en funcionamiento.

Se realiza visita técnica al Parque Tibabuyes donde se informa que las motobombas fueron rebobinadas previamente. Sin embargo, al ser instaladas nuevamente solo funcionaron durante dos días y posteriormente dejaron de operar, presentando olor a quemado según reporte de la administración. Durante la verificación en sitio se realizaron pruebas de funcionamiento y se evidenció que ninguna motobomba enciende.

3. Resultados

- Motobombas no encienden
- Reporte de olor a quemado
- Falla posterior a rebobinado

4. Evidencias

Se concluye que el sistema de motobombas presenta fallas graves y requiere revisión técnica especializada para diagnóstico y reparación.



Fotografías.

5. Conclusión

Se concluye que el sistema de motobombas presenta fallas en las motobombas ya que el tablero tiene energía y el paso de agua esta bien y requiere revisión técnica especializada para diagnóstico y reparación.

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN DE MOTOBOMBAS.

Fecha de la visita: 12 de marzo

Lugar: Parque villas de granada

funcionaria responsable de la visita: Angie Echeverry

Actividad: Verificación de funcionamiento de motobombas.

Se realiza la visita en atención al reporte relacionado con el funcionamiento de las motobombas en el Parque villas de granada.

1. Desarrollo de la actividad

El día 12 de marzo, en calidad de funcionaria responsable de la visita yo Angie Echeverry, realice visita técnica al Parque villas de granada con el fin de verificar que las motobombas sumergibles estuvieran en funcionamiento.

En el Parque Villas del Granada se realizó verificación del sistema de bombeo, evidenciando que al momento de la visita el sistema se encontraba completamente apagado.

Posteriormente, se procedió a energizar el tablero de control, el cual respondió de manera normal, indicando que el sistema eléctrico se encuentra operativo.

Sin embargo, al realizar pruebas de funcionamiento se identificó que el sistema hidráulico no genera la presión requerida para su correcta operación. El manómetro registra valores aproximados de 3 PSI, lo cual es considerablemente bajo y no permite un funcionamiento adecuado del sistema.

Adicionalmente, se evidenció que el sistema tipo hidrowflow no está entregando la presión esperada, lo que podría estar asociado a fallas en la motobomba, pérdida de presión en la red, presencia de aire en el sistema o deficiencias en el equipo de impulsión.

3. Resultados

- Motobombas no encienden
- Reporte de olor a quemado
- Falla posterior a rebobinado

4. Evidencias





Fotografías.

5. Conclusión

Durante la verificación no se logró obtener condiciones normales de operación, por lo que se recomienda realizar una revisión técnica detallada para diagnóstico y ejecución de mantenimiento correctivo.

NOMBRE CONTRATISTA: Angie Vanesa Echeverry Rodríguez

NUMERO DE CONTRATO: 3204-2025

PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME: 01-03-2026 AL 31-03-2026

ANEXO 2

Obligación 2

Realizar la limpieza periódica de pistas mediante el lavado con shampoo y engrasado, verificando la nivelación y realizar los ajustes que sean requeridos en las pistas de bolos para su correcto funcionamiento.

LIMPIEZA DE ZONAS

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo, se brindó apoyo en las actividades de limpieza y mantenimiento preventivo de los equipos asociados al funcionamiento de las pistas de bolos del Centro de Alto Rendimiento – Bolera El Salitre, con el objetivo de garantizar la correcta operación del sistema mecánico.

En acompañamiento del personal técnico, se realizó el desmontaje, limpieza y posterior montaje de dieciocho (18) *pin holders*, asegurando la correcta fijación y funcionamiento de estos elementos dentro del sistema de sujeción de pines.

Adicionalmente, se efectuó limpieza general del cuarto de almacenamiento, organizando el área y retirando suciedad acumulada, con el fin de mantener condiciones adecuadas para el resguardo de componentes y herramientas.

Así mismo, se realizó limpieza en las tijeras de la máquina recogedora de pines, eliminando residuos y acumulación de material que puedan afectar su desempeño, contribuyendo a un mejor funcionamiento del sistema de recolección

LIMPIEZA DE PIN HOLDERS, CUARTO ALMACENAMIENTO Y TIJERAS





NOMBRE CONTRATISTA: Angie Vanesa Echeverry Rodríguez

NUMERO DE CONTRATO: 3204-2025

PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME: 01-03-2026 AL 31-03-2026

ANEXO 3

Obligación 3

Reportar a la supervisión el estado de las maquinas lavadora y aceitadora de pistas como de la maquina paradora de pines y demás equipos, dispositivos y elementos requeridos para el funcionamiento de las pistas de bolos.


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Durante el mes de marzo de 2026 se brindó apoyo a la supervisión mediante el acompañamiento en la verificación del estado operativo de los equipos instalados en la bolera del Centro de Alto Rendimiento, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y reportar oportunamente cualquier novedad técnica detectada en las máquinas lavadora, aceitadora de pistas, máquina paradora de pines y demás sistemas asociados.

En el desarrollo de estas actividades se realizaron labores de mantenimiento preventivo enfocadas en la limpieza y adecuación de componentes mecánicos. Se llevó a cabo el desmontaje, limpieza y montaje de dieciocho (18) *pin holders*, verificando su correcto acople y funcionamiento dentro del sistema de sujeción de pines, contribuyendo a la estabilidad operativa de la máquina paradora.

Adicionalmente, se efectuó limpieza en las tijeras de la máquina recogedora de pines, eliminando residuos y acumulaciones que pueden afectar su desempeño, así como limpieza general del cuarto de almacenamiento, mejorando las condiciones de orden y conservación de los elementos y repuestos utilizados en la operación.

Desmontaje y limpieza de pin holders



[Cancelar](#)[<](#) Evaluación de la Entidad Estatal [>](#)**VER CONTRATO**

Ejecución del Contrato

 Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	23/07/2025 11:09:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.495.667 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	25/08/2025 8:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	26/09/2025 12:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/08/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAGO 004	11/05/2025 13:01:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/09/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAGO 005	25/11/2025 16:27:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/10/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.205.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAGO 006	20/01/2026 21:35:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.205.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	PAGO 007	20/01/2026 22:15:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.205.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	PAGO 008	02/12/2026 22:42:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	02/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.205.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	PAGO 009	16 minutos de tiempo transcurrido (25/03/2026 4:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.205.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

[Crear](#)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ARL_1000620260_IDRD_STP_CPS_3204_2025_20250606151933_98641.pdf	ARL_1000620260_IDRD_STP_CPS_3204_2025_20250606151933_98641.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO 3204-2025 (1).pdf	CTO 3204-2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO ANGIE VANESA ECHEVERRY.pdf	ACTA DE INICIO ANGIE VANESA ECHEVERRY.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 2.Informe de junio cto 3204 de 2025.pdf	2.Informe de junio cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 2.Informe de julio cto 3204 de 2025.pdf	2.Informe de julio cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de agosto cto 3204 de 2025.pdf	Informe de agosto cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de septiembre cto 3204 de 2025.pdf	Informe de septiembre cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de octubre cto 3204 de 2025.pdf	Informe de octubre cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de noviembre cto 3204 de 2025.pdf	Informe de noviembre cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de diciembre cto 3204 de 2025.pdf	Informe de diciembre cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Informe de enero cto 3204 de 2025.pdf (Archivado)	Informe de enero cto 3204 de 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de enero cto 3204 de 2026.pdf	Informe de enero cto 3204 de 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de febrero cto 3204 de 2026.pdf	Informe de febrero cto 3204 de 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)[Cancelar](#)[<](#) Evaluación de la Entidad Estatal [>](#)

Id de pago Pago 009

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

Número de factura PAGO 009

Fecha de emisión 16 minutos de tiempo transcurrido (25/03/2026 4:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 4 días para terminar (30/03/2026 4:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 3.205.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 3.205.000 COP

Notas CTO 3204 DE 2025-MES DE FEBRERO

Fecha de recepción original 16 minutos de tiempo transcurrido (25/03/2026 4:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 3204-2025-0009

Descripción

Nombre del documento

Informe de febrero cto 3204 de 2026.pdf

Informe de febrero cto 3204 de 2026.pdf

[Descargar](#)

[Detalle](#)

certificado pago.pdf

certificado pago.pdf

[Descargar](#)

[Detalle](#)

Planilla

Tipo Cotizante

Subtipo

Fecha de pago

Periodo

IBC

Salud

Pensión

Riesgos

Fondo Solidaridad

Fondo subsistencia

Estado

25903247

59- Independiente

No aplica

11/02/2026

2026-01

1.750.905

218.900

280.200

42.700

0

0

[Consulta](#)

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
35903347	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/02/2026	2026-01	1.750.905	218.900	280.200	42.700	0	0	Consulta exitosa

Estado Enviado a la Entidad Estatal

Fecha de recepción original -

Fecha estimada de pago -

Valor a pagar 3.205.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Descripción

Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados