REPORTE DE MANTENIMIENTO

EDIFICIO PALACIO JUSTICIA QUIBDO FECHA:AA 25 MM 11 DD 12 HORA INCIO: 8AM HORA TERMINANCION: 12PM

PERSONAL QUE EJECUTO DEL MANTENIMIENTO: ING. JUAN DANIEL TORRES RIVAS CC:1.082.216.187 FIRMA:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-286

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO; Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL ASCENSOR MARCA AKSEN, UBICADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE QUIBDÓ- CHOCÓ

	No.	PARTE		Asc No.				Asc No.			
				verif	lim	lub	ajus	verif	lim	lub	ajus
SALA DE MAQUINAS	1	Maquina	Engranajes	x	x						
	2		Polea	x	x						
	3		Freno	x	x						
	4		Motor	x	x						
	5		Encoder	x	x						
	6	Polea deflectora		x	x						
	7	Amortiguadores de maquina		x	x						
	8	Gobernador		x	x						
	9	Breaker principal		x	x						
	10	Breaker iluminacion		x	x						
	11	Control	Fusibles	x	x						
	12		Contactos	x	x						
	13		Bobinas	x	x						
	14		Resistencia	x	x						
	15		Relés	x	x						
	16		Contactores	x	x						
	17		Tarjetas	x	x						
	18	Citofono		x	x						
	19	Transformador		x	x						
POZO	20	Cables de traccion		x	x						
	21	Limites		x	x						
	22	PAD/Landing Switch		x	x						
	23	Limpieza		x	x						
	24										
	25										
	26										
	27										
	28										
	29										
	30										
	31										
	32										
	33										
	34										
	35										
	36										

	No.	PARTE		Asc No.				Asc No.			
				veri	lim	lub	aju	verif	lim	lu	ajus
CABINA	37	Seguro de Cabira	Mordazas	x	x	x					
	38		Suiche	x	x	x					
	39		Actuador	x	x						
	40		Varilla terminal	x	x						
	41	Operador de puertas	*Gate Switch*	x	x						
	42		Varios	x	x						
	43		Patines	x	x						
	44		Excentricas	x	x	x					
	45		Corredera	x	x	x					
	46		Banda operador	x	x	x					
	47		Banda motor	x	x						
	48	*Car Top Station*		x	x						
	49	Banda de seguridad		x	x						
	50	Fotocelda / Multirrayo		x	x						
	51	Quicio cabina		x	x						
	52	Puertas cabina		x	x						
	53	Zapatas de puertas		x	x						
	54	Paños		x	x						
	55	Techo	Iluminacion	x	x						
	56		Luz emergencia	x	x						
	57		Ventilador	x	x						
	58	COP	Alarma	x	x						
	59		Citofono	x	x						
	60		Botones	x	x						
	61		Escotilla	x	x						
	62	Quicios		x	x						
	63	Puertas		x	x						
	64	Zapatas de puertas		x	x						
PISO	65	perador de puert	Cerradura	x	x						
	66		Patines	x	x						
	67		Excentricas	x	x						
	68		Corredera	x	x						
	69		Pesa y cable	x	x						
	70	Botoneras de piso		x	x						
	71	Indicador de posicion		x	x						

OBSERVACIONES PARA EL EDIFICIO

MATERIALES:

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR

12/18/2025