BITACORA

CONTRATO

2601190352

OBJETO

MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES, MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"

CONTRATISTA

PARA C y G CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTORIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2026

ENERO 21 DE 2026

Retiro derrumbe 2 Tramos En la obra de la Avenida Centenario-peñon

ING RESIDENTE

Enero 24 de 2026

Arreglo Reja Sombra en Barriales Vagos; se instala reja nueva y se Uso plantas pulidora, Soldador y camioneta

ING RESIDENTE

Enero 26 de 2026

Retiro Derrumbe Via Peatonal y Escalera del Barrio la isla.

ING RESIDENTE

Enero 28 de 2026

Se Trabajo en demolicion de losa En la plaza de Bolivar Con uso de plantas pulidora, Rotomartillo, Com y Vaciado Concreto M

ING RESIDENTE

Enero 29 de 2026

Derrumbes en la Ciudad de Manta, S Varios Sitios

1) Sector Villanueva.
2) Avenida KEVIN ANGEL
3) Barrio Lusitania

En El Barrio Villanueva se Utilizo u Retro de llantas, 4 Volquetas, 1 Camioneta y 3 obreros.
Se retiro parte del derrumbe y se dis en el botadero de la Enea

ING RESIDENTE

Enero 21 de 2026

Retiro derrumbe 2 Tramos En la Ladera de la Avenida Centenario - peños

ING Residente

Enero 24 de 2026

Arreglo Reja Sumidero en Bermalos Negros; se instala reja nueva y se Uso plantas, pulidora, Soldador y Concreta

ING Residente

Enero 26 de 2026

Retiro Derrumbe Via Peatonal y Escalo En el Barrio la Isla.

ING Residente

Enero 28 de 2026

Se Trabaja en demolición de I En la plaza de Bolivar Con de plantas, pulidora, Motomartillo, y Vacuum Concret

ING Residente

Enero 29 de 2026

Derrumbes en la Ciudad de Manizales Varios Sitios.
1) Sector Villanueva.
2) Avenida Kevin Angel
3) Barrio Lusitania.

En El Barrio Villanueva se Utiliza Retro de llantas, 4 Volquetas, Camioneta y 3 obreros.
Se retiro parte del derrumbe y se En el botadero de la Enea

ING Residente

Libro Medio Oficio 80 H.
Libro Medio Oficio 80 H.

En la Avenida Ignacio Angel se
retiro Socat y 3 Volquetas se
retiro Tierra de la Via y Andenes
ote Contenido e Consistiom Berlin

En Jupiter se utilizo Socat para
ircular el material y otro Viaje se
emovio y retiro con uso de Pajarita
etiro Excedente de Tierra y Volquetas
e utilizo Regleta Vial

=No obra

Enero 30 de 2026

Se Termino Trabajos en la Plaza de Bolivar
en Corte de Pavimento, demolicion,
uso Plat. Electrica y Retiro de
e Vacuna 2 placas retiradas con Malla
ds y señalizacion del Area Con Uso
e Conos y Barreras; se Cubrio
Tapas de Sumidero

=No obra

Enero 30 de 2026

Se Termino de Recoger Demolicion
Barrio Isla, 2 Viajes En Camion
y Uso Concreto Retirando obras

=No obra

Febrero 3 de 2026

Retiro Demolicion Avenida Centenario
Se Uso grua para retirar Rocas
y Piedras, se Uso Concreto

Se limpio el Sector de la Via en
Barrio Villanueva, se Limpio Concreto
Concreto, Sombra y se Barrio los
Andenes, se uso Volqueta

=No obra

Febrero 07 de 2026

Se presento derrumbes En la Via
Sector Arenillo y Avenida Centenario

entre Santa Sofía y el perión
Se retiro Tierra de la demolición
en Volqueta y uso de jornales
para el cargue y Paleros y uso
de Camioneta para revisar y control
de los Sitios evaluados.

Fg Restrepo

Febrero 08 de 2026 (Domingo)

se retiro demole que se presento
en la parte posterior de la Calle 12
con Carrera 31 a Sector Conocido
como la Candelaria. se Uso
jornales para Sacar el demole
y Uso y otros para Cargar la
Volqueta se Limpio con Azadon y
escoba el Sitio donde se presento
el derrumbe.

No obro

Febrero 09 de 2026

Retiro de Derrumbe en Avenida
Centenario Sector Santa Sofía, se
retiro en Volqueta y se Uso jornales
y se revisa en Camioneta otros
Sitios como los Alcanfores Calles
N° 21-22 (Ladera) y Canal.

Fg Restrepo

Febrero 10 de 2026

Retiro Derrumbe en Sector los Alc
Calle 5 N° 21-22, Sep y Trans
se Saca el Vic este todo pega
que se Escurre y Asi poder Car
se Uso Camioneta y Jornales.

J. Nobo.

Febrero 12 de 2026
Se retira parte del derrumbe en la
Avenida Sector Batallon, en un

Sandra se Topo por Cruce de
un derrumbe y Nocelia
se Uso Jornal y Camioneta
[illegible]
3. Trg obra.

Febrero 13 de 2026

se retiro definitivamente el derrumbe
en el sector Batallon y Ademas se
retiro Derrumbe en Avenida Leguen
Angel Sector Edificio la Daniela.
se Habilito estos Ademas

3 Trg Rasa obra.

Febrero 14 de 2026
se realizo reparacion losas en el
Barrio el Bosque Calle 14 con
Carrera 25 una losa de reparacion
se Señalizo pero por Trafico se
evento a 1 dia de se Vaciada.
se Atiende la Emergencia que se
presento en la Calle 24 Entre

Carreras 19 y 20 Por el hundimiento
de una Tuberia Matriz. Cargada la
Cuadrilla Losas de pavimento
se utilizo Camioneta para Acarreo
y Jornales para descargue.
se retiro derrumbe en cuesta 30
Barrio Camilo Torres. Sector
Escalas, se demuele y bota Escombro
y se Cargo en Volqueta.

3 Trg obra.

Febrero 16 de 2026

Retiro Derrumbe en Barrio Lejista.
Via Acceso Principal y se inicio
Trabajo de reparacion de losas en
El Barrio Nuevo Amanecer Calle 63
Carrera 19 en losa de 3.20 x 3.50
Despues de Tener el PTIT.
se Uso Jornal por Cuadrilla y se
Contrato un Controlador Vial para
Manejo de Transito

3 Trg obra.

Febrero 17 de 2026

Se Trabaja En El Barrio La Pradera
Con retiro Escombros, Excavación y
perfilado Caja de pavimento.
Se Control. Tráfico y se Empiezan
a instalar Base del Carter Manhole
Hoy Realizo.

Febrero 18 de 2026

Se Transporta Maquinaria Amarilla
Tipo Retro Excavadora Pegando
con Arreglo Vías y Concreto se
Usa y se retira el retroexcavadora
sobre.
Hoy Realizo.

Febrero 19 de 2026
Se Madruga a las 6 AM para Trabajo
a las 7 AM. Arrg. New Jersey
se Use Comento Contratante Nuevo

Se Use Plano de obra Topografía
Ingeniero para replantear la New
Jersey y se estos desviados.
Se retira Arbol y Raices
- Se instala Reja Nueva en la
Carrera 23 con Calle 19 y se perdió
se instalo y fecha el pedido
Arzobispal
- Se realiza transporte de Material
Excavado por Anglo Vías en el
Sector Barlos Se Sube 3 Viajes
de @ M3 Cada Uno

- Se Arrgl. Sumidero y losa en la
Carrera 11 con Calle 42D Sector
Existe Daño en el Vie-
Este Sitio es entre El Barrio Fa
Gonzalez y Barrio San Cayetano.
Hoy Realizo.

(12)

Febrero 20 de 2026

Se Trabaja en la Limpieza y el Uso de Herramientas de un Vivero en Alojamientos en el barrio FANNY Comunidad en un sector de Agua 80 x y Mt; se Usa 3 Jornales

- Se llena 2 Viajes Mas de Cascajo a la Vía del Basurero popular.
- Se Arregla Alcantarillas Mayolicas sueltas En la plaza de Bolivar.
- Trabaja la cerca Externa de Llantas Tipo Parque en el Basurero popular

Firma Residente

Febrero 21 de 2026

Se Trabaja en el Mantenimiento de la Calle de Alojamientos en el Barrio

FANNY Gonzales

Se retira Escombros en Carretera En la Nota 30 Barrio Comun con Uso de Volqueta y 1 Jornal

Firma Residente

Febrero 22 de 2026

Arreglo losa en Calle 14 Cra 24 En losa reforzada en malla QS

Se retira poste Metalico en la Tapa del Calle Con Uso de pulidora

Firma Residente

Febrero 23 de 2026

Se Trabaja en el Basurero Popular Extracción del material fresco En la Vía Con Uso de Retro de Ll

(14)

En el norte se Extiende Asfalto
Tendido hacia en Vías anden
a Colón hasta la Cuenta 17 horas
y Tarde se regresa Uso en el sector
de la Universidad Autónoma y se
retorna de nuevo este asfalto a la
1:30 pm de la Madrugada

Ing Residente

Febrero 24 de 2026

se Terminan Trabajos de Arreglo de Vías
en el Barrio Popular. Con el Uso
de Retro de Llanta y se Transporta
Fuera de la obra

Se inicia Trabajos de Arreglo de
Cunetas en el Barrio Secretaria Con
Bomba y Excavadora 3 Tramos de
Cunetas por Angular

Ing Res

Febrero 25 de 2026

se Vacian Cunetas en barrio S
Estas Cuneta con Concreto de 21MPa
Con Referencia de Malla Q5
Tarde se Vacia 9.2 mts de Cuneta
El personal es 1 Oficial y 4 Ayudantes
1 Conductor y 1 Ing Residente

Ing Residente

Febrero 26 de 2026

Se Terminan los Trabajos de Cuneta
En el barrio Secretaria y se Trasla
El barrio la Cuadrilla para el Vecin
En la Tarde del Concreto FAST
Track base 1 y se entrega refe
Duvely con Concreto especial F21
se Tienen en Contenido Vial y se
Continuara, se Terminan Todos los
Elementos para el Cunetas del Concreto

Ing Residente

Febrero 27 de 2026
Se Trabajan Retiro de Empalmes
En espera de Conclusión por parte
Centro del SENA Industrial
Se Coordina para el ingreso del
personal y Contratista para retiro de
Postes Trifasicos y Entrega de Zona

Ing Residente

Febrero 28 de 2026
retiro Escrito y Empalmes de la
Energia. desde del Sena Gestion
de 2 Postes y 1 Contratista

Ing Residente

MARZO 02 de 2026

Se inicia Trabajo de Construcción de los
N°2 En el Barrio la Ramada
se utiliza Barra y Volquetas para
proceso de Demolición retiro de Escombros
se Trabaja Controlado Vial.

Secretaria Area de retiro
Construidos y Demolidos de 7/8
0.40 mt Cada 0.30
se instala Base Completa en
Espera y Sostenes de Zona de
Humedo.

Ing Obra

MARZO 03 DE 2026
Se retira Roca en Andén en
Buena Cantidad, existe Piedra E
Sobresaliente en la Vía, se
Utilizo planta, Pulidora y Ma
Demolieron para retiro lo Expue
se Utilizo Camioneta para Trasp
Materiales

Ing Obra.

MARZO 4 de 2026
se inicia Trabajos en los Lados D
y se Señala la Vía en Doble
Sentido, se realiza Demolición

Barrer y se retira Esta Con
Subgrafo, la Excavación se realiza
Todo por estar muy Humedo el
piso y se Trae 1 Regleton,
1 Puntal, 1 of. 1, 3 Ayudas

5 Jornales obra.

Marzo 05 de 2026

Se realiza Lagrima de la obra en la
2. Alle, se Vacia el pavimento y
Tensa Señalamiento y Controlado por
Control Trafico
se recoge la parte final de Empalmado
En el SENA, se retira 2 Vigas
se lleva y se Lagrima en Cortes

5 Jornales obra.

Marzo 06 de 2026
se realiza Corte de obra N.5
Con el proyecto El Nuevo
Sabor y las otras por Ejecutar

Se instala Tapa en la Carrera
23 entre Calles 20 y 21 Lado Co
El Punto Fijo.

5 Jornales obra.

Marzo 07 de 2026
Se realiza Trabajo en Parches, se Trae
Concreto 1 Mts pre Tapa hueco
se Tapa 11 huecos, que se Ed.
El Triangulo, Centro, Belen y
Las palmas, parte de otros.
Se utiliza personal y se retira Co
de Parches y se imprima para la
Aplica 1 Asfalto pisada Con Plana.

5 Jornales obra.

Marzo 07 de 2026
Se realiza Gestion en la Vereda
El Quinto Con recorrido Con el I.
recorrido Logica y personal del Con
la Cafeteria, se Trabaja Sellado
Parches

5 Jornales obra.

(20)

Marzo 09 de 2026
Se retira Empedrado de 30cm
3 Vigas de Losa en Concreto el
Retiro, se utiliza Agente en
este Labor.
Se Inicia Trabajos en Nuevo Fotem
con Soldadura Cruzado de Muletas
Bombas y Cortes, 1 Controlador
Se Daniela Losa en uso del
Montacargas 20 cat. y se retira el
Muleton en Forma Manual debido a
Fuerte pendiente de la Vía y se
Cargan Volqueta

Ing obra.

Marzo 10 de 2026
Se Trabajan Nuevo Fotem en la
Excavación en el lado Izquierdo. se
retira la Excavación Volqueta.
Se Trabajan en Demolición de Vasos de
Concreto y Sumideros. En uso de
Retromartillo. y se Tiene Controlador
Vial y

Marzo 11 de 2026
Se Trabaja en el Barrio Nuevo F
En Explanación de Base Compact
y se retira Material de Excavación
Derecho, se utiliza Volqueta.
se recibe recorrido de el Barrio Se
Sebastián para retirar Excavación
Material unos Escombros.

Ing obra.

Marzo 12 de 2026
Se Trabaja en Excavación en Nuevo
Fotem lado Derecho, el Terreno
es Conglomerado y Tremó., se Tie
Controlador Vial, 1 oficial, 1 Inge Civil,
1 Volquete y 1 Cuadrilla Concreto

Ing obra.

Marzo 13 de 2026
Se Extiende Base Compactada En
Nuevo Compactadora, se Compacta
Espesor de 0.10 cm y Espesor fin

0.25 Cm, Espesor. y se Tiene 2
Capas de Base Compactada, se Modula
para Tener losas reforzadas, y el
Pavimento Final es de 18cm
F'c 42 Hecho en Obra y Colado a 3 días.

Ing. Obra.

Marzo 14 de 2026
se Trabaja en San Sebastián Cay le
se Trabaja con Retroexcavadora de llanta, se
Pudiera Excavar para instalar Tubos
de Bosque de Ems.
se rebaja Excavación y se retira 5 Viajes de
Tubul y Volquetes;

Ing Residente Obra

Marzo 16 de 2026
se Trabaja Extendido de Base y
se instala Acero de refuerzo y se
Inicia el Vaciado de las losas, se
Tubo Irrigado; se Toma Vigetas
y se realiza Ensaye de Compactación.

Marzo 17 de 2026
Se Termina el Vaciado de las losas
EN El Barrio Nuevo Fátima. se
Vacia 1.lado Izquierdo con 12 mL de
y el otro 1.lado 8 mL.
Se protege el Concreto Con el uso de
plástico.

Ing Obra

Marzo 18 de 2026
Se realiza Trabajos en Extendido de
en Nuevo Sitio de la Ciudad, se ut
y Viaje de 8 m³ de Asfalto para t
horas en Vías del Centro de la Ciudad

Ing Obra

Marzo 19 de 2026
se da el Servicio de Vio en el B
Nuevo fátima, solo Filtro el Vio
Irrigado y los Sardineles. la Calz
Vaciado y se realiza el Corte del pave
de el Servicio

Ing Obra.

(24)

Marzo 19 de 2026
Se retira desde en la Avenida
el Guano, se Lava la Vía y
el Andén. Todo se deja el natural
Se deja en estas Condiciones el
Tratamiento. ; Lectura del Barrio Bengala
se realiza Visita a una Casa en la
Vía Antigua al Guano, la cual se le
Sugiere costo plástico y Mayor
Alza de los Techos

Inspector.

Marzo 20 de 2026
Se deja Terminado la Vía En el
Barrio Nuevo Futuro. ; Se realiza
Limpieza general y retiro de Todos los
Se deja Limpio el desde en el
Guano, se Limpia el lado de los
Canales.

Inspector.