INGOBAR Metrología SAS	RECEPCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA SERVICIOS EN INGOBAR	CÓDIGO: F-IM-DT-P-005-01 VERSIÓN: 07 F.A.: 2022-12-30

FECHA:	2025-10-28	CONSECUTIVO N°	ING-25-497

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE:			
CLIENTE:	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	DIRECCIÓN:	Avenida Troncal de occidente No. 18 - 76Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13
NOMBRE DE CONTACTO:	Jorge Hernán Pérez Jiménez	CIUDAD:	Mosquera, Cundinamarca
E-MAIL:	jperezj@car.gov.co / geidlia@car.gov.co	TELÉFONO:	

2. INFORMACIÓN DE EQUIPOS:

Item	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓDIGO INTERNO	UBICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACCESORIOS, NOVEDADES
1	Termómetro	Hanna	Checktemp HI98501	4586D5	EMA-392037	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, marca y modelo parcialmente visible, codigo interno no visible.
2	Termómetro	Hanna	Checktemp HI98501	45A35D	EMA-392032	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, marca y modelo parcialmente visible, codigo interno no visible.
3	Termómetro	Hanna	Checktemp HI98501	45A27D	EMA-392036	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, marca y modelo parcialmente visible, codigo interno no visible.
4	Termómetro	Hanna	Checktemp HI98501	45A6C0	EMA-392033	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, marca y modelo parcialmente visible, codigo interno no visible.
5	Termómetro	Hanna	Checktemp HI98501	45A78C	EMA-392039	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, marca y modelo parcialmente visible, codigo interno no visible.
6	Termómetro	TES	1300	071000635	EAE-27991	Apoyo Logístico	Equipo en buenas condiciones, soporte de equipo roto, incluye sonda externa.
7	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770926	EAE-77029	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
8	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770948	EAE-91053	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
9	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770957	EAE-91055	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
10	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770953	EAE-77497	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
11	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770934	EAE-91066	Muestreo de Agua	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
12	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770972	EAE-91061	Apoyo Logístico	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
13	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770901	EAE-77478	Apoyo Logístico	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
14	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770968	EAE-77501	Apoyo Logístico	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.
15	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770961	EAE-91057	Apoyo Logístico	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.

16	Termohigrómetro	Brixco	No reporta	1819B0770971	EAE-91060	Apoyo Logístico	Equipo con manchas de suciedad, codigo interno no visible.

OBSERVACIONES:
1. En la recepción de los instrumentos se realiza una inspección visual que permite conocer el estado físico externo del instrumento a calibrar, esta inspección determina si el instrumento se recibe o no; también se verifica el encendido de instrumentos electrónicos.
2. En la recepción de los instrumentos se relacionarán los accesorios que incluye el ítem a calibrar, en caso de que haga falta algún accesorio se realizará la devolución del equipo o se reportarán las instrucciones necesarias para llevar a cabo satisfactoriamente dicha recepción.
3. Si durante la calibración, se encuentran novedades en el(los) instrumento(s) o sus resultados, INGOBAR METROLOGIA SAS, se comunicará con el cliente y se dejará evidencia por medios electrónicos.
4. INGOBAR METROLOGIA SAS NO se responsabiliza por instrumentos y/o equipos después de noventa (90) días que cuentan a partir de la fecha de recepción.
5. El estado metrológico de(los) instrumentos solo es posible evaluarlo después del proceso de calibración.
6. La información reportada en el presente documento, es la que se tendrá en cuenta para la emisión del certificado. Por favor cualquier modificación de esta, notificarla dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del mismo al correo electrónico direccionteconica@ingobarmetrologia.com. Si INGOBAR metrología S.A.S no recibe comunicación alguna al respecto, se emitirá el certificado de calibración con esta información y cualquier cambio posterior en el certificado generará un cobro adicional que deberá se asumido por el cliente.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS

Item a lo cuales le aplica	Nombre de la empresa a la cuál debe ir el certificado	Dirección	Ciudad, Departamento
1-16	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	Avenida Troncal de occidente No. 18 - 76 Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13	Mosquera, Cundinamarca

4. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ninguna.

ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE:	Jorge Pérez	**NOMBRE:**	Alvaro Arroyo
CARGO:	Contratista	**CARGO:**	Metrólogo principiante