DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CVC

CONVENIO 0090 DE 2025

FICHA TÉCNICA FORESTAL EXTRACCION DE RAIZ

Número ID	89	
Nombre científico	*N/A*	
Fecha de extracción	29/12/2025	
Altura (m)	0,59	
Coordenadas	-76,552345	3,367219
Comuna	18	
Barrio	Melendez	
Dirección	Calle 3A Carrera 93	

Foto antes	**Foto Durante**	**Foto después**
		

Recomendaciones de manejo:

Ninguna

Elaborado por: CRISTIAN MUÑOZ

Firma

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CVC

CONVENIO 0090 DE 2025

FICHA TÉCNICA FORESTAL EXTRACCION DE RAIZ

Número ID	90	
Nombre científico	*N/A*	
Fecha de extracción	29/12/2025	
Altura (m)	0,56	
Coordenadas	-76,552010	3,367164
Comuna	18	
Barrio	Melendez	
Dirección	Calle 3A Carrera 93	

Foto antes	**Foto Durante**	**Foto después**
		

Recomendaciones de manejo:

Ninguna

Elaborado por: CRISTIAN MUÑOZ

Firma

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CVC

CONVENIO 0090 DE 2025

FICHA TÉCNICA FORESTAL EXTRACCION DE RAIZ

Número ID	91	
Nombre científico	*N/A*	
Fecha de extracción	29/12/2025	
Altura (m)	0,6	
Coordenadas	-76,551983	3,367190
Comuna	18	
Barrio	Melendez	
Dirección	Calle 3A Carrera 93	

Foto antes	**Foto Durante**	**Foto después**
		

mendaciones de manejo:

una

orado por: CRISTIAN MUÑOZ

Firma

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CVC

CONVENIO 0090 DE 2025

FICHA TÉCNICA FORESTAL EXTRACCION DE RAIZ

Número ID	92	
Nombre científico	*N/A*	
Fecha de extracción	30/12/2025	
Altura (m)	0,6	
Coordenadas	-76,551983	3,367340
Comuna	18	
Barrio	Melendez	
Dirección	Calle 3A Carrera 93	

Foto antes	**Foto Durante**	**Foto después**
		

ɔmendaciones de manejo:

ɹna

ɔrado por: CRISTIAN MUÑOZ

Firma

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104595	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.549965
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.368015

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	29/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	29.0	0.0	12.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104596	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.550255
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367899

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	30/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	30.0	0.0	12.2	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104597	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55009
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.367951

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	30/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	29.0	0.0	13.3	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol: 1189104598	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55013
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.367718

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	30/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	20.0	0.0	5.3	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104598	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55013
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367718

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	30/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	20.0	0.0	5.3	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol: 1189104599	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55026
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.367772

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	31/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	21.0	0.0	12.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402515	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.5502
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.367564

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	31/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	38.0	0.0	3.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104600	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55026
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367712

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	31/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	39.0	0.0	6.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402516	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55019
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.3675556

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	8.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104601	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55028
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367659

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	31.0	0.0	6.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104602	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55027
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367691

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	01/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	32.0	0.0	12.2	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104603	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55051
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367665

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Rjesgo	Profesional
Tala	02/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	33.0	0.0	5.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104604	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.550865
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367497

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	02/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	35.0	0.0	8.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104605	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.550735
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367115

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	02/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	30.0	0.0	6.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104606	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55123
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366926

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	03/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	37.0	0.0	3.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104607	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55126
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366847

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	03/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	34.0	0.0	7.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104608	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55129
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.3667014

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	03/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	37.0	0.0	5.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104609	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55111
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366816

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	04/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	36.0	0.0	13.5	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104610	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55135
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.366802

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	04/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	31.0	0.0	7.9	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104611	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55131
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.3666546

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	04/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	35.0	0.0	5.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104766	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55325
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367326

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	22.0	0.0	12.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica

CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104612	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55125
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366714

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	05/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	27.0	0.0	12.3	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104613	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55163
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366957

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	05/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	38.0	0.0	6.6	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104614	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55162
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366915

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	05/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	30.0	0.0	7.3	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104615	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55176
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.366712

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	06/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	39.0	0.0	8.6	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1180402517	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55259
Barrio: Melandez	Código: 1804	Latitud: 3.366908

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	06/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	33.0	0.0	7.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104616	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55328
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367419

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	06/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	27.0	0.0	10.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104617	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.553055
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367198

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	07/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	8.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402518	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55242
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.366863

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	07/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	8.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104618	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.553505
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.367655

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	07/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	23.0	0.0	3.6	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104619	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.552185
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366886

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	33.0	0.0	8.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402519	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55229
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.36682

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	28.0	0.0	14.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104620	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.552
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366913

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	08/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	28.0	0.0	13.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104621	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55195
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366923

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	36.0	0.0	8.6	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104622	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55212
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.36703

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	35.0	0.0	6.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104623	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.552216
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367109

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	09/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	35.0	0.0	3.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104624	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55217
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367173

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	33.0	0.0	7.9	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol: 1189104625	Fecha de ingreso: 10/10/2025	Origen: No disponible
Nombre científico: Sin Identificar	Nombre común: Sin Identificar	Familia: DESCONOCIDA
Emplazamiento: Sin información	Tipo vegetación: Sin información	Tipo árbol: No disponible
Estado: Nuevo	Madurez: null	
		Matrícula:
Ejecutor: Sin ejecutor		
Comuna: Comuna 18	Código: 18	Longitud: -76.55216
Barrio: Polvorines	Código: 1891	Latitud: 3.367193

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	21.0	0.0	13.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104626	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.552124
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367035

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	10/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	22.0	0.0	8.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104627	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.552185
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367041

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	6.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402520	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55218
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.66995

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	30.0	0.0	5.4	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104628	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55216
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367013

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	11/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	34.0	0.0	4.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104629	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55231
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367022

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	31.0	0.0	6.1	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104630	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55254
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367146

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	27.0	0.0	6.5	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104631	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55265
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367086

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	12/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	3.5	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104632	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.553024
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367373

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	28.0	0.0	4.5	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104633	10/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55294
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.36728

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Tala	13/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-10	24.0	0.0	6.2	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402521	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.367594
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.55082

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.94	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402522	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368142
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.55045

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.62	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402524	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368282
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54947


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.68	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402525	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3368983
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.55007


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.62	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402526	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369887
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54983

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.64	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104637	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55295
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367267

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104638	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55274
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367123


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104639	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55198
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.367

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raices	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1189104640	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.55198
Barrio:	Código:	Latitud:
Polvorines	1891	3.366963

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402535	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.367906
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54948

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Variables

Son las medidas forestales que se le toman a los árboles relacionadas con las estimaciones métricas y el cálculo del volumen de la masa forestal, tales como el DAP (diámetro a la altura del pecho por lo general al 1,3m desde la base del tallo hacia arriba), la altura total del árbol y la altura de copa.

Fecha Ingreso	DAP1	DAP2	Altura total	Altura copa	Vitalidad
2025-10-01	0.8	0.0	0.0	0.0	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402537	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368045
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.555115

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	03/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402539	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3367435
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54993


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raices	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402541	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368546
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54942

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402543	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368328
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54971


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402545	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368371
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.5497


Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/11/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	05/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402547	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368108
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54969

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	05/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402549	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368283
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54975

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	06/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402551	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368211
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.549545

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	04/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	06/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402553	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368401
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54992

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	05/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402555	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368242
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54953

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	05/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402557	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368136
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.547195

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	06/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402560	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368391
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54952

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	06/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402562	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368535
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.5495

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402564	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368788
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54977

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402566	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368589
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54943

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402568	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.549484
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.368782

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402570	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368686
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54964

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402572	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368882
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54952

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	07/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402574	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368131
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54684

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	08/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402576	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368369
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.549515

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402578	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368768
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54934

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402580	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.36927
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54943

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402582	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369043
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54941

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	11/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402584	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.368948
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54943

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	11/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	09/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402586	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369036
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54943

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	11/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402588	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.36925
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54953

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	10/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	14/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402590	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369192
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54966

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	14/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	11/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402592	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.549545
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.369134

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	11/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	14/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402594	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.569161
Barrio:	Código:	Latitud:
Melendez	1804	3.54957

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	15/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	14/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402600	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.36916
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.549675

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	14/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.





*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raices	16/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales


Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402602	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.549675
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.369179

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	15/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402604	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369098
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54979

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	15/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	17/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402606	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.370272
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54952

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	17/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	15/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402608	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	-76.569482
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	3.54941

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	17/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
MapGIS Sirab

GAMAU | Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402610	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.369428
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.5495

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	16/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	18/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.

DAGMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

MapGIS Sirab

GAMAU

Gestión, Administración y Monitoreo de los *Árboles Urbanos -GAMAU*

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Ficha Técnica
CONSULTA SOBRE ÁRBOL

Datos Principales

Código árbol:	Fecha de ingreso:	Origen:
1180402612	01/10/2025	No disponible
Nombre científico:	Nombre común:	Familia:
Sin Identificar	Sin Identificar	DESCONOCIDA
Emplazamiento:	Tipo vegetación:	Tipo árbol:
Sin información	Sin información	No disponible
Estado:	Madurez:	
Nuevo	null	
		Matrícula:
Ejecutor:		
Sin ejecutor		
Comuna:	Código:	Longitud:
Comuna 18	18	3.3695254
Barrio:	Código:	Latitud:
Melandez	1804	-76.54934

Intervención

Son las acciones que se realizan sobre los árboles como mantenimiento, podas, trasplante o tala.

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	17/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.







*Observación: N_A

Intervención	Fecha	Proyecto	Entidad	Riesgo	Profesional
Extracción de raíces	20/10/2025	ESER Convenio 090 - 2025	CVC	0	805022830-1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.