



ACTA DE VECINDAD INICIO		Fecha de realización:		ACTA DE VECINDAD CIERRE		Fecha de realización:												
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS				INTERVENTOR														
ENTIDAD CONTRATANTE		DISTRITO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		BARRIO		CONSTRUCCIONES INGENIAL S.A.S												
CONTRATO No:				COMUNA														
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS POR LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO		16-12-2013												
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS CIVILES		FECHA DE TERMINACIÓN														
2. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE																		
NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR		CÉDULA		USO DEL INMUEBLE														
NOMBRE DEL ARRENDATARIO		CÉDULA																
DIRECCIÓN		TELÉFONO																
N° DE PISOS		8 / Bajos - Corneta - 9943 - 9945 - 9946 - 9947 - 9948 - 9949 - 9950 - 9951 - 9952 - 9953 - 9954 - 9955 - 9956 - 9957 - 9958 - 9959 - 9960 - 9961 - 9962 - 9963 - 9964 - 9965 - 9966 - 9967 - 9968 - 9969 - 9970 - 9971 - 9972 - 9973 - 9974 - 9975 - 9976 - 9977 - 9978 - 9979 - 9980 - 9981 - 9982 - 9983 - 9984 - 9985 - 9986 - 9987 - 9988 - 9989 - 9990 - 9991 - 9992 - 9993 - 9994 - 9995 - 9996 - 9997 - 9998 - 9999		VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE EN CONSTRUCCIÓN										
N° DE PISO INVENTARIADO		9946 - 9945		COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR										
3. ESTADO DE SUS ELEMENTOS																		
Tipo Acta	ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO						
I	X R M	A Mampostería en ladrillo	X R M	A Ladrillo	X R M	A Teja de barro	X R M	A Baldosa	X R M	A Ladrillo	X R M	A Muro de contención						
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M							
I	B R M	B Mampostería en bloque	X R M	B Bloque de concreto	X R M	B Losa	B R M	B Concreto	X R M	B Bloque	X R M	B Redes de drenajes						
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M							
I	B R M	C Porticos	B R M	C Tapia	B R M	C Eternit	B R M	C Madera	B R M	C Revocada	X R M	C Carpintería de madera o metálica						
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M							
I	B R M	D Combinado (Porticos y muros cargueros)	B R M	D Prefabricado	B R M	D Zinc	B R M	D Cerámica	B R M	D Enchapada	B R M	D Servicios Públicos						
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M							
I	B R M	E Otros	B R M	E Otros	B R M	E Otros	B R M	E Otros	B R M	E Otros	B R M	E Otros						
C	B R M		B R M		B R M		B R M		B R M		B R M							
3. ESQUEMA DE LA VIVIENDA						4. OBSERVACIONES		5. RELACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO										
<p>En las oficinas mencionadas en el presente acta, se evidencian humedades y desprentamiento de pintura, ocasionados por las filtraciones provenientes de las terrazas.</p>						N° Foto		Descripción										
6. NOTAS GENERALES						7. ANEXOS												
<p>1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.</p> <p>2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.</p> <p>3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.</p> <p>4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.</p>						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VIDEOS</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>FOTOGRAFÍAS</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>HOJA ADICIONAL</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>				VIDEOS	SI	NO	FOTOGRAFÍAS	SI	NO	HOJA ADICIONAL	SI	NO
VIDEOS	SI	NO																
FOTOGRAFÍAS	SI	NO																
HOJA ADICIONAL	SI	NO																
Espacio para Firmas al Inicio del acta						Espacio para Firmas al Cierre del acta												
NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR		NOMBRE DIRECTOR DE OBRA		NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO		NOMBRE DIRECTOR DE OBRA		NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO										
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR		DIRECTOR DE OBRA		PROPIETARIO O INQUILINO		DIRECTOR DE OBRA		PROPIETARIO O INQUILINO										

Residente lotes
LUCAS RUIZ #10.

Residente obra
Mara Alejandra

ACTA DE VEJECIDAD INICIO				Fecha de realización:				ACTA DE VEJECIDAD CIERRE				Fecha de realización:				
1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS																
ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATO No.				DISTRITO CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				INTERVENTOR BARRIO				CONSTRUCCIONES INGENIERO S.A.S				
OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS REDES ADMINISTRATIVAS POR LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS				CONSORCIO OBRAS CIVILES				COMUNA								
CONTRATISTA								FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				
2 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE																
NOMBRE DEL PROPIETARIO O POSEEDOR								CÉDULA								
NOMBRE DEL ARRENDATARIO								CÉDULA		USO DEL INMUEBLE						
DIRECCIÓN								TELÉFONO								
N° DE PISOS								VIVIENDA		INDUSTRIAL		LOTE SIN CONSTRUCCIÓN				
N° DE PISO INVENTARIADO								COMERCIAL		INSTITUCIONAL		LOTE SIN DESARROLLAR				
3 ESTADO DE SUS ELEMENTOS																
Tipo Acta	ESTRUCTURA		DESCRIPCIÓN ESTADO	MUROS	DESCRIPCIÓN ESTADO	CUBIERTA	DESCRIPCIÓN ESTADO	PISOS	DESCRIPCIÓN ESTADO	FACHADA	DESCRIPCIÓN ESTADO	OTROS ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN ESTADO			
I	X	R M	A Mampostería en ladrillo	pintado	X	R M	A Ladrillo		X	R M	A Ladrillo		X	R M	A Muro de contención	
C	B	R M				B	R M			B	R M		B	R M		
I	B	R M	E Mampostería en bloque		X	R M	B Bloque de concreto	pintado	X	R M	B Bloque		X	R M	B Rejas de drenaje	
C	B	R M				B	R M			B	R M		B	R M		
I	B	R M	C Porticos			B	R M	C Tapia		B	R M	C Etamit		B	R M	C Carpintero de madera o metalica
C	B	R M				B	R M			B	R M		B	R M		
I	B	R M	D Combinado (Porticos y muros cargueros)			B	R M	D Prefabricado		B	R M	D Zinc		B	R M	D Servicios Públicos
C	B	R M				B	R M			B	R M		B	R M		
I	B	R M	E Otros			B	R M	E Otros		B	R M	E Otros		B	R M	E Otros
C	B	R M				B	R M			B	R M		B	R M		
4 ESQUEMA DE LA VIVIENDA								4. OBSERVACIONES				5 RELACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO				
								<p>Al revisar las actas de vecindad, se evidencia que los muros se encuentran pintados, sin embargo, presentan suciedad visible. Los cielos en las zonas donde se viene ejecutando obras presentaban desperdicio de pintura. En los pisos en baldosa se encuentran en buenas condiciones - se dejó registro fotográfico.</p>				Nº Foto Descripción				
6 NOTAS GENERALES																
1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre. 2. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con Interventoría; esta deberá ser suscrita por el Supervisor. 3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas e las afectaciones que se hayan generado. 4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.																
Espacio para Firmas al Inicio del acta								Espacio para Firmas al Cierre del acta								
NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENORIA O SUPERVISOR DIRECTOR DE INTERVENORIA O SUPERVISOR				NOMBRE DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE OBRA				NOMBRE PROPIETARIO O INQUILINO PROPIETARIO O INQUILINO				NOMBRE DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE OBRA				

ACTA DE ENTORNO DE INICIO		Fecha de realización:	ACTA DE ENTORNO DE CIERRE		Fecha de realización:	CONTRATO N°
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS POR LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y	COMUNA:				HOJA:
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CIVILES	BARRIO:				DE
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES INGEVAL S A S	DIRECCIÓN:				

NOTAS GENERALES

1. Tipo Acta: Se define que para las filas identificadas con la letra "I", se debe ingresar la información identificada al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.
2. El registro fotográfico debe ir en hojas anexas.
3. El acta deberá ser firmada por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con Interventoría, esta deberá ser suscrita por el Supervisor.
4. La ubicación o referencia corresponden a los datos que permitan una identificación precisa del sitio o segmento inventariado.

[illegible]

Firmas al inicio del acta

Firmas al Cierre del acta

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DIRECTOR DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR

NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA

Residente luter
Luis Ruiz Vll

Residente obra
Mona Magdalena Cu

Versión 4		ACTA DE VICINIDAD ABERTO		ACTA DE VICINIDAD CERRADO								
Fecha de realización:		Fecha de realización:										
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				DISTRITO CIENFuegos TECNOLOGÍA E INOVACIÓN								
ENTIDAD CONTRATANTE		NOMBRE DEL INTERVENIENTE O SUPERVISOR		BARRIO								
CÓDIGO DEL CONTRATO		NOMBRE DEL PROPIETARIO O INQUILINO		COMUNA								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS POR LA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		FECHA DE FINICIO 24/N I 2025								
CONTRATISTA		SUBASTADOR/OBRAS CIVILES		FECHA DE TERMINACION								
2 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE				USO DEL INMUEBLE								
NÚMERO DEL REGISTRO "ARCO" O ADJUDICATORIA		APOYO ARCHIVO		VIVIENDA								
NOMBRE DEL ARRENDUARIO		CÉDULA		INDUSTRIAL								
DIRECCIÓN		TÉLEFONO		INSTITUCIONAL								
Nº DE PISO		VIVIENDA COMERCIAL		LOTE SIN CONSTRUCCION								
Nº DE FISC INVENTARIADA		LOTE SIN DESARROLLAR										
3 ESTADO DE SUS ELEMENTOS												
Type Acte	Estructura	DESCRIPCION ESTADO	Muros	DESCRIPCION ESTADO	Cubierta	DESCRIPCION ESTADO	Pisos	DESCRIPCION ESTADO	Fachada	DESCRIPCION ESTADO	Otros Elementos	DESCRIPCION ESTADO
I	B R M A Mamposteria en ladrillo		B R M A Ladrillo		B R M A Teja de barro		B R M A Baldosa		B R M A Ladrillo		B R M A Muro de contención	
C	B R M B Bloque de concreto		B R M B Bloque de concreto		B R M B Losa		B R M B Concreto		B R M B Bloque		B R M B Redes de drenaje	
I	B R M C Porticos		B R M C Tapia		B R M C Elarnit		B R M C Madera		B R M C Revocata		B R M C Cargamento de madera o metálica	
C	B R M D Combinado (Porticos y muros cargados)		B R M D Prefabricado		B R M D Zinc		B R M D Ceramica		B R M D Enchapada		B R M D Servicios Públicos	
I	B R M E Otros		B R M E Otros		B R M E Otros		B R M E Otros		B R M E Otros		B R M E Otros	
C	B R M F Otros		B R M F Otros		B R M F Otros		B R M F Otros		B R M F Otros		B R M F Otros	
4 OBSERVACIONES						5 RELACION REGISTRO FOTOGRÁFICO						
El detector registrado con... fondo a desquite generado por... humedades constantes, lo cual ha ocasionado el despreimiento de la pintura.						N° Foto Descripción						
6 NOTAS GENERALES						7 ANEXOS						
<p>1. Tipo Acte: Se define que para los fines identificados con la letra "I", se debe ingresar la información identificadora al inicio y en las que aparecen con la letra "C" se ingresa el reporte al momento del cierre.</p> <p>2. Si el acto deberá ser firmado por el Director de Interventoría o quien haga sus veces; en caso de que el contrato no cuente con interventoría, esta deberá ser suscrito por el Supervisor.</p> <p>3. En caso de que exista variación en el estado del inmueble, se debe dejar registro fotográfico final con la atención de las reparaciones realizadas a las afectaciones que se hayan generado.</p> <p>4. En caso de que el inmueble tenga varios pisos, se deberá elaborar un acta de vecindad por cada uno de ellos.</p>						VIDEOS SI NO						
						FOTOGRAFÍAS SI NO						
						HOJA ADICIONAL SI NO						
Espectro para Firmas al Inicio del Acto						Espectro para Firmas al Cierre del Acto						
Nombre Director de Interventoría o Supervisor		Nombre Propietario o Inquilino		Director de Obra		Nombre Director de Interventoría o Supervisor		Nombre Propietario o Inquilino		Director de Obra		
Residente Joles		Innos Ruizello		Manuel Almaguer G.V								