UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA Y DEL MEDIO AMBIENTE –UMATA

INFORME DE VISITA TECNICA

Fecha: 25 de Abril de 2025

Nombre del Productor: Sec. Planeación Yeison Padilla **Teléfono:**

Predio: Polideportivo de Anaime **Vereda:** Corregimiento de Anaime.

Actividad Realizada:

Se realiza visita a petición de la secretaria de planeación, para determinar posible daño ambiental por intervención estructural del polideportivo. Se realiza inspección ocular del lugar donde el arquitecto Yeison expone las diferentes adecuaciones que se llevarán acabo en el mismo y aclara que se va a trabajar sobre la zona ya ocupada. Por lo cual se determina que no habrá impacto ambiental, pues en la zona no hay arboles, arbustos y la zonas verdes que se ven afectadas. Cabe recalcar que el Rio anaime pasa a 4 metros del lugar a intervenir. El polideportivo colinda en parte con una vivienda y la parte restante con la ribera del Rio.

Recomendaciones:

Evitar que posibles desechos generados a la hora de hacer las intervenciones estructurales del polideportivo, caigan al Rio anaime.

Nombre quien atiende visita

Firma

Nombre asistente Técnico
Wendy Niño


Firma

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


EVIDENCIA DE FOTOS











Powered by CamScanner