

	DIRECCION	_GEORREFERENCIACION _LATITUD	_GEORREFERENCIACION _LONGITUD	REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN_
1	CLL71 65	6,27162	-75,577371		
2	CLL71 65	6,272071	-75,576361		

3	CLL50 48	6,249008	-75,566828		
4	CLL50 46	6,24857	-75,565472		
5	CLL49 46	6,247787	-75,566187		

6	CLL51 40	6,247326	-75,559978		
7	CR74 48B -49	6.288371	-75.580086		
8	CIR 2 66B	6,243607	-75,586485		

9	CIR 2 66B	6,2447	-75,58986		
10	CLL51 40	6,247614	-75,560373		
11	CLL51 40	6,247674	-75,560816		

12	CL38 90	6,24918	-75,610645		
13	CR 91A 38	6,250004	-75,611983		
14	CLL52 42	6,248344	-75,561883		

15	CR 53 81	6,268602	-75,596891		
16	CLL52 43	6,248535	-75,563156		
17	CR 81 56	6,270628	-75,596384		

18	CR70 49B	6,257574	-75,586536		
19	CR70 49	6,256741	-75,5869		
20	CR70 48	6,255315	-75,587893		