

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	ABRIL / 2025	Numero de contrato:	N°CD-12-2026-5212
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	LUIS ERNESTO ARTETA POVEDA Identificado con C.C N° 1045695684		
Periodo del informe:	DEL 28 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE MARZO DE 2026.	Informe número:	02
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: VEINTISIETE MILLONES M/L (\$27.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla
Lugar de intervención:

- Barrio San Francisco / CL 69 con Vía 40
- Barrio Barlovento
- Calle 85 (tramo en intervención y ampliación vial)
- Calle 72 – Avenida Shakira
- Sectores aledaños priorizados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas

1. Contexto del Proyecto

En desarrollo de las estrategias distritales orientadas al fortalecimiento de la movilidad urbana, recuperación de la malla vial y mitigación del riesgo, durante el periodo reportado se adelantó seguimiento y acompañamiento técnico a diferentes obras priorizadas en Barranquilla.

Estas intervenciones hacen parte de los proyectos orientados al mejoramiento de corredores estratégicos, rehabilitación de vías con alto flujo vehicular, ampliación de capacidad operacional y recuperación de sectores históricamente afectados por deterioro vial o emergencias asociadas a lluvias.

Particularmente, se brindó apoyo técnico a obras ejecutadas en la Calle 85, Calle 72 – Avenida Shakira y sectores industriales cercanos a la Vía 40, Barrio Barlovento, los cuales representan puntos clave para la movilidad y competitividad de la ciudad.

2. Alcance de las actividades

Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades enfocadas en:

- Seguimiento técnico a obras viales en ejecución.
- Verificación de cronogramas y avances físicos.
- Inspección de calidad en materiales y procesos constructivos.

- Acompañamiento a frentes de ampliación y reconstrucción vial.
- Identificación de puntos críticos para futuras intervenciones.
- Atención de observaciones ciudadanas y socialización comunitaria.
- Registro documental y fotográfico de actividades.

3. Actividades Ejecutadas Durante el Periodo

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades:

3.1. Recorridos técnicos de seguimiento

Se realizaron visitas periódicas en los diferentes frentes de obra priorizados con el propósito de verificar avances constructivos, condiciones operativas, cumplimiento de cronogramas y necesidades adicionales de intervención.

3.2. Seguimiento a las obras de adecuación y pavimentación vial

Se continuó con acompañamiento a labores de reparcheo, adecuación de base, nivelación de superficie y recuperación de tramos deteriorados en el sector de la Calle 69 con Vía 40 y zonas aledañas, priorizando áreas de alta circulación vehicular y tránsito pesado. Se realiza acompañamiento en necesidades identificadas en barrio Barlovento.

3.3. Acompañamiento a obras en Calle 85

Se efectuó seguimiento técnico a las actividades desarrolladas en la Calle 85, evidenciando avances en obras orientadas a la mitigación del riesgo por temporada invernal y ampliación del corredor vial de dos (2) a tres (3) carriles.

Las actividades observadas incluyeron:

- Movimiento de tierra y adecuación de terreno.
- Intervención de sistemas de drenaje pluvial.
- Obras civiles para ampliación de calzada.
- Construcción de estructuras complementarias.
- Señalización preventiva y manejo temporal de tráfico.

Estas obras permitirán mejorar la seguridad vial, reducir emergencias por lluvias y aumentar la capacidad de circulación del sector.

3.4. Supervisión de avances de obra en Calle 72 – Avenida Shakira

Se realizó supervisión y acompañamiento técnico a los avances de obra ejecutados en la Calle 72 – Avenida Shakira, corredor estratégico para la movilidad urbana del Distrito y eje comercial tradicional de la ciudad.

Durante las visitas de seguimiento se verificó el cumplimiento de actividades programadas relacionadas con:

- Demolición y retiro de estructuras deterioradas.
- Reconformación de base y subbase vial.
- Pavimentación de tramos intervenidos.
- Cambio y reposición de redes de acueducto y alcantarillado.
- Adecuación de andenes con criterios de accesibilidad universal.
- Instalación de rampas peatonales y guías táctiles.
- Modernización de alumbrado público.
- Subterranización de redes de telecomunicaciones y servicios.
- Construcción de zonas de parqueo longitudinal.

- Señalización preventiva y manejo de tráfico.
- Seguimiento al cronograma físico y operativo de obra.

La intervención integral en este corredor busca optimizar la movilidad vehicular, recuperar espacio público, fortalecer la actividad comercial del sector y consolidar una vía moderna y segura para la ciudadanía.

3.5. Verificación de impacto en movilidad

Se evaluaron condiciones de circulación vehicular en zonas intervenidas, observando mejoras progresivas en flujo vehicular, reducción de puntos críticos y mejor organización temporal del tránsito en sectores con obra activa.

3.6. Atención comunitaria y socialización

Se brindó acompañamiento a espacios informativos con residentes, comerciantes y actores del sector, atendiendo inquietudes relacionadas con accesos temporales, tiempos de obra, rutas alternas y beneficios esperados de las intervenciones.

4. Resultados Observados

- Avance sostenido en obras de recuperación vial y mejoramiento urbano.
- Mejoramiento progresivo de condiciones de movilidad en sectores intervenidos.
- Reducción de riesgos históricos asociados a lluvias en Calle 85.
- Incremento futuro de capacidad vehicular mediante ampliación de carriles.
- Avances significativos en modernización del corredor Calle 72 – Avenida Shakira.
- Mejor percepción ciudadana frente a las obras ejecutadas (Barrio Barlovento).
- Identificación oportuna de nuevos puntos para mantenimiento preventivo.

ANEXO

REGISTRO FOTOGRAFICO







Atentamente,

LUIS ERNESTO ARTETA POVEDA
C.C. N° 1045695684