CONSORCIO INGENIERIA 2020

INFORME DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
12-6-10056-20

REGISTRO FOTOGRAFICO DEANT

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION



DEMOLICION DE ENCHAPE Y ALISTADO DE PISO PASILLO



DEMOLICIOND E ENCHAPE Y ALISTADO DE PISO PASILLO Y CERRAMIENTO EN POLISOMBRE



DEMOLICION DE PLACA PASILLO



DEMOLICION ANDEN



DEMOLICION PLACA PASILLO



TRASIEGO DE ESCOMBRO A PUNTO DE ACOPIO



DEMARCACION DE AREA DEMOLIDA



INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES OFICINAS

CONSORCIO INGENIERIA 2020


INFORME DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
12-6-10056-20

REGISTRO FOTOGRAFICO DEANT

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION



INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES OFICINAS




INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES OFICINAS




DEMOLCIION DE PINTURA Y PAÑETE FACHADA



DEMOLCIION DE PINTURA Y PAÑETE FACHADA



INSTALACION DE LAMPARA KIOSKO



INSTALACION DE LAMPARA KIOSKO



RETIRO DE ESCOMBROS



RETIRO DE ESCOMBROS

CONSORCIO INGENIERIA 2020

INFORME DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
12-6-10056-20

REGISTRO FOTOGRAFICO DEANT

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION



DEMOLCIION DE PINTURA Y PAÑETE FACHADA



DEMOLCIION DE PINTURA Y PAÑETE FACHADA



PAÑETE DE MUROS FACHADA



PAÑETE DE MUROS FACHADA



CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD KIOSKO



DELIMITACION ZONAS DE DEMOLICION



RASPADO DE PINTURA MUROS FACHADA



CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD KIOSKO

CONSORCIO INGENIERIA 2020

INFORME DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
12-6-10056-20

REGISTRO FOTOGRAFICO DEANT

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION



CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD KIOSKO



CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD KIOSKO



PAÑETE DE MUROS FACHADA



PAÑETE DE MUROS FACHADA



PAÑETE DE MUROS FACHADA



PAÑETE DE MUROS FACHADA



CONSTRUCCION MURO EN SUPERBOARD KIOSKO



INSTALACION DE PUERTA KIOSKO