Evidencia 6. de actividad desarrollada mantenimiento de los deslizadores del PNN La Paya 5 de abril del 2026 elaborado por el operario del PNN La Paya William yaiguaje payaguaje

registro fotográfico del Mantenimiento de los equipos de rio









Se realizo trabajo de mantenimiento de los tres deslizadores que se encuentra amarrado en la balsa Multipropósito guacamaya, se le saco el agua de los deslizadores avece cuando llueve mucho se llenan de agua los deslizadores y también se hizo una limpieza de los deslizadores

ELABORADO POR



William yaiguaje payaguaje
Operario del PNN La Paya