SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 AGOSTO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: FWY974
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 12"	15	X			91	
2	CHALECOS REFLECTIVOS DE HSEQ	3	X			91	
3	PENDONES PARA SEÑALIZACION	4	X			91	
4	ROLLO X 20 METROS DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	1	X			91	
5	PAQUETE DE PITILLOS ALCOHOLIMETRIA	1	X			91	
6	VIAJES (13M3) PIEDRA FILTRO TMAX 4"	7	X			91	DOBLETROQUE WFG973
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALVIS
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

441

1501

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 AGOSTO 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: FWY974
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CHAZOS EXPANSIVOS DE 3/4 X 5"	42	X			81-A	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

435

1802

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 13 RECUBIERTO PVC	50	X			93	
2	MALLA GAVION TRIPLE TORSION DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 RECUBIERTA EN PVC HUECO 7,5 X 7,5 DIMENSIONES DE LA MALLA 2 M X 1 M X 0,30 M	39	X			93	
3	Tubo PVC Novafort 18"	1	X			93	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN 01-09-2025

~~435~~
1803

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	BROCHA DE 2"	1	X			92	
2	CAJA DE VULKEM 116 X 30 UND	1	X			92	
3	PAR DE BOTAS- ANTONIO VARGAS T 44	1	X			92	
4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1	X			92	
5	ROLLOS DE CINTA BANDIT	2	X			92	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

01-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROP. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

430
1804

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 01 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOVELAS DE 1" X 0,35CM	1.632	x				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		01-09-2025

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOVELAS DE 1" X 0,35CM	1.445					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		03/09/2025

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOCENAS DE GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	2				93	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

03-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

436
1807

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	HIDROSELLOS PARA SILLA YEE 8" X 6"	4	X			92	
2	BRIDA LOCA HD DIAM= 3"	20	X			92	
3	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DIAM=4" E.B (PARA CORTE)	7	X			92	
4	BRIDA LOCA HD DIAM= 4"	14	X			92	
5	BRIDA LOCA HD DIAM= 3"	8	X			92	
6	BRIDA LOCA HD DIAM=2"	3	X			92	
7	BRIDA LOCA HD DIAM=2"	1	X			92	
8	HIDRANTE TIPO MILAN DIAM=3" EN E.B. DE 2 SALIDAS	4	X			92	
9	BRIDA LOCA HD DIAM=3"	4	X			92	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

03-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISIÓN: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CODO DE POLIETILENO PE 100- FDE 17 PN 10 DIAM=3"	3	X			92	
2	TEE DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DIAM=3"	4	X			92	
3	VALVULA VENTOSA 2".CAMARA DOBLE, ACCION MULTIPLE E.B. (PARA RED DE DIAM=3")	3	X			92	
4	TEE DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DIAM=3"	3	X			92	
5	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DE 3"X 2"	3	X			92	
6	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 2"	3	X			92	
7	VALVULA VENTOSA 2".CAMARA DOBLE, ACCION MULTIPLE E.B. (PARA RED DE DIAM=4")	1	X			92	
8	TEE DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DIAM=4"	1	X			92	
9	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DE 4"X 2"	1	X			92	
10	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 2"	1	X			92	
11	TEE DE POLIETILENO PE 100- RDE 17 PN 10 DIAM=3"	4	X			92	
12	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DIAM=3" E.B (PARA CORTE)	10	X			92	
13	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 3"	20	X			92	
14	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=3"	20	X			92	
15	TORNILLOS PARA BRIDAS 3"	160	X			92	
16	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 4"	14	X			92	
17	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=4"	14	X			92	
18	TORNILLOS PARA BRIDAS 4"	112	X			92	
19	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE DIAM=3" E.B (PARA PURGA)	4	X			92	
20	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 3"	8	X			92	
21	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=3"	8	X			92	
22	TORNILLOS PARA BRIDAS	64	X			92	
23	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=2"	3	X			92	
24	TORNILLOS PARA BRIDAS 2"	12	X			92	
25	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=2"	1	X			92	

OBSERVACIONES:

08-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TORNILLOS PARA BRIDAS	4	X			92	
2	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 DIAM= 3"	4	X			92	
3	EMPAQUES PARA BRIDAS DIAM=3"	4	X			92	
4	TORNILLOS PARA BRIDAS 3"	32	X			92	
5	HIDROSELLOS PARA SILLA YEE 8" X 6"	5	X			92	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: - Faltan los portaflanches de 3"
- Solo llegan 256 tornillos para todos.

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	NIVEL DE 30 CM	3	X			92	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

11-9-2025
FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	SOBRES DE SALES HIDRATANTES	60	X			93	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	11-9-2025 FIRMA ALMACEN

18012
437

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D=90 MM = 3"	10	X			94	
2	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D= 4" A 3"	2	X			94	
3	GAFAS DE LENTE OSCURO	10	X			94	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	18-09-2025 FIRMA ALMACEN

1813
438

SYNERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	MARCOS DE SEGUETA	2			X	95	
2	GALON DE CLOROX	1	X			95	
3	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA NEGRA	3	X			95	
4	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA ROJO	2	X			95	
5	GALON DE ESMALTE COLOR AZUL	1	X			95	
6	PALAS	2	X			95	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

16-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1814
439

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CANDADOS	3			X	96	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

25-09-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1815
~~440~~

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	KILOS DE SOLDADURA 6013	5	X			97	
2	LIMAS REDONDAS PARA MOTOSIERRA	2	X			97	
3	GRATAS DE ACERO	2	X			97	
4	LIBRAS DE PUNTILLAS DE ACERO 3"	5	X			97	
5	LIBRAS DE PUNTILLAS DE ACERO 2 1/2"	5	X			97	
6	PETOS DE ULE	2	X			97	
7	CAMISA TALLA M (ANSELMO BARRERA)	1	X			97	
8	PANTALON TALLA 34 (ANSELMO BARRERA)	1	X			97	
9	REPISAS DE 8X5	30	X			97	
10	TABLA BURRA	30	X			97	
11	BOTAS CAUCHO (T 42; T 40; T 41; T45)	4	X			97	DAVID MALDONADO- EDWIN SASTOQUE- ALEISER CASULU- ANSELMO BARRERA
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

25.09.2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 06 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TUBO GALVANIZADO 1 1/2	2	X			99- ELEC	
2	BOQUILLA TERMINAL, TUERCA Y CONTRATUERCA IMC 1 1/2	1	X			99-ELEC	
3	CURVA GALVANIZADA DE 1 1/2	1	X			99-ELEC	
4	METROS DE CINTA BANDIT DE 5/8"	6	X			99-ELEC	
5	HEBILLAS BANDIT 5/8"	3	X			99-ELEC	
6	TUBOS CONDUIT PVC 1 1/2	2	X			99-ELEC	
7	TERMINAL TIPO CAMPANA 1 1/2	10	X			99-ELEC	
8	TERMINAL TIPO CAMPANA 3/4"	15	X			99-ELEC	
9	CAJA DE MEDIDOR TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1	X			99-ELEC	
10	RIEL CHANNEL 4X4X3 MTS TROQUELADO	1	X			99-ELEC	
11	TUERCA MORDAZA 3/8" CON RESORTE Y TORNILLO	9	X			99-ELEC	
12	UNISTRUT DE 3/4"	20	X			99-ELEC	
13	CURVA GALVANIZADA DE 3/4"	20	X			99-ELEC	
14	CAJA AP - 280 PLASTICAS	9	X			99-ELEC	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: Solo llegan 5 cajas plasticas Negras.

06-10-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1817

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 07 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	ESTACAS 1.50 MTS	100	X			98	
2	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1	X			98	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1818

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	ROLLOS DE ALAMBRE NEGRO X 25 KG	10	X			99	
2	HOJAS DE SEGUETA	20	X			99	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN
08-10-2025

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CAJA DE PANELA X 40 UND	1	X			98	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

08/10/2025
FIRMA ALMACEN

1820

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: HERMES BASTO
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 10 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: MXW-802
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOCENAS DE GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	2	X			98	
2	CASCO BLANCO	1	X			98	INGENIERO CAMILO
3	IMPERMEABLE CONJUNTO T:L	1	X			98	
4	DOCENA DE GUANTES DE PRESICION	1	X			98	
5	DOTACIONES PARA PERSONAL	30	X			98	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	Hermes B.		10-10-2025

1821

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR093
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	HEBILLAS DE 1/2"	200	X			98	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		14-10-2025

1822

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 11 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR093
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	RIEL CHANNEL 4X4X3 MTS TROQUELADO	9	X			99	
2	MEDIDOR TRIFASICO MEDIDA DIRECTIVA ACTIVA-REACTIVA	1			X	99	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

14-10-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 17 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TAPAS BASCULANTES CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO DE INSPECCION EN VIA (INC. MARCO Y TAPA) ✓	6	X				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROG. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1824

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 17 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" EXTREMO BRIDA (PARA CORTE DE HIDRANTES)	4	X			99	
2	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE- TRAFICO LIVIANO	29	X			99	
3	TAPAS BASCULANTES CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO DE INSPECCION EN VIA (INC. MARCO Y TAPA)	2	X			99	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		

1825

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 17 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 3"	4	X			92	PARA HIDRANTES
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1826

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	PAQUETES DE PITILLOS X 250 UND	2	X			100	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

22-10-2025
FIRMA ALMACEN

1827

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 23 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CUCHILLAS PARA EQUIPOS DE TERMOFUSION	4	X			97	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

23-10-2025
FIRMA ALMACEN

1828

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 27 OCTUBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX853
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CURVAS IMC DE 3/4"	24	X			102 ELEC	
2	UNION IMC DE 3/4"	38	X			102 ELEC	
3	CHAZOS METALICOS DE 1/4"	14	X			102 ELEC	
4	CHAZOS METALICOS DE 5/16"	36	X			102 ELEC	
5	AEROSOL DE COLOR ALUMINIO	1	X			102 ELEC	
6	METROS DE PAPEL CONTAC DE COLOR NARANJA	3	X			102 ELEC	
7	METROS DE CINTA BANDIT DE 5/8"	10	X			102 ELEC	
8	RIEL CHANNEL 4X4 X 3 METROS TROQUELADO	1	X			102 ELEC	
9	HEBILLAS BANDIT DE 5/8"	4	X			102 ELEC	
10	ABRAZADERA DOBLE ALA DE 3/4" METALICA	15	X			102 ELEC	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		27/10/2025

1829

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: GERARDO QUEVEDO
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 15 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _KSK374
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	BULTOS DE CEMENTO CONVENCIONAL	400	X			104	
2	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	1100	X			104	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1830

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 15 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	METROS DE TUBERIA DE POLIETILENO PE 100 PN-10 DE 90MM = 3"	300				101	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1031

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	GALONES DE VINILO INTERIORES CALIDAD TIPO 1 COLOR BLANCO	10	X			106	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

22-11-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF-RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1832

SINERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	PAR DE BOTAS AMARILLAS T-42 ; T- 40	2				101	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

22-11-2025

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1833

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CODIGO: FOR-PROY-007
SYNERGIA	REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 22 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CURVA GALVANIZADA DE 1" IMC	4	X			102 ELEC	
2	ABRAZADERA MEDIA LUNA PARA DOS TORNILLOS DE 1"	10	X			102 ELEC	
3	VARILLA COBRE 5/8" * 2,44 M	5	X			102 ELEC	
4	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRAMOS	10	X			102 ELEC	
5	TUBO EMT 3/4"	6	X			102 ELEC	
6	BOQUILLA GALVANIZADA 3/4"	4	X			102 ELEC	
7	CURVA EMT DE 3/4"	4	X			102 ELEC	
8	TOTALIZADOR GENERAL DE 80 AMPERIOS	1	X			102 ELEC	
9	TUERCA + CONTRA TUERCA+ BOQUILLA METALICA DE 1 1/2"	4	X			102 ELEC	
10	TUERCA + CONTRA TUERCA+ BOQUILLA METALICA DE 2"	2	X			102 ELEC	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

22-11-2025
FIRMA ALMACEN

1834

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 0,5 * 0,7 *0,30 M INCLUYE: TOTALIZADOR PRINCIPAL , TOTALIZADOR ACOMETIDAS PARCIALES, BARRAJE, DPS	1	X			102- ELEC	
2	TABLERO DE CONDENSADORES CON TOTALIZADOR PRINCIPAL Y TOTALIZADORES PARA INTERRUPTORES POR PASO, CONDENSADORES VAR PLUSS	1	X			102- ELEC	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

26-11-2025
FIRMA ALMACEN

1835

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 26 NOVIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	TAMBOR DE PLASTOL 2500 (220 KG)	1	X			105	
2	CANECAS DE VULKEM 45SSL BALDE X 5 GL	5	X			105	
3	GALONES DE ESMALTE BRILLANTE ALUMINIO MEZCLA	5	X			105	
4	GALONES DE ESMALTE BRILLANTE COLOR CROMATO DE ZINC	5	X			105	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		26-11-2025

1836

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	UNIVERSALES DE 3/4" GALVANIZADAS	6	X			106-ELEC	
2	COFRE 0,80 ALTO, 0,70 ANCHO, 0,30 PROFUNDO	1	X			106-ELEC	
3	MARCO Y CONTRAMARCO CAJAS INSPECCION	5	X			106-ELEC	
4	METROS DE CABLE N° 12 COLOR NEGRO CENTELSA PARA SEÑALES DE FLOTADORES	200	X			106-ELEC	
5	PRENSA ESTOPA	6	X			106-ELEC	
6	TAPAS CAJA RAWELT CUADRADAS	6	X			106-ELEC	
7	TERMINALES PVC 2"	6	X			106-ELEC	
8	TERMINALES EMT 2"	3	X			106-ELEC	
9	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	6	X			106-ELEC	
10	LUMINARIA 30 CM X 120 CMS LED 36W	2	X			106-ELEC	
11	INTERRUPTOR SENCILLO	3	X			106-ELEC	
12	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	2	X			106-ELEC	
13	TUBOS GALVANIZADOS IMC 3/4" X 3 METROS	10	X			106-ELEC	
14	CAJA RAWELT CUADRADA PROFUNDA 4 SALIDAS 3/4"	6	X			106-ELEC	
15	ADAPTADOR TERMINAL DE 1 1/2"	5	X			106-ELEC	
16	TERMINAL PVC 3/4"	10	X			106-ELEC	
17	BORNA TERMINAL PARA CABLE 4	30	X			106-ELEC	
18	BORNA TERMINAL PARA CABLE 8	10	X			106-ELEC	
19	BORNA TERMINAL PARA CABLE 10	20	X			106-ELEC	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

1837

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	ROLLO DE VINIPEL X 500 MTS	1	X			107	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1838

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" E.B (PARA CORTE)	1	X			105	
2	BRIDA LOCA DE 4" PARA POLIETILENO	2	X			105	
3	EMPAQUES PARA BRIDA 4"	2	X			105	
4	TORNILLOS -TUERCAS PARA BRIDA 4"	16	X			105	
5	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE- TRAFICO LIVIANO	1	X			105	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1839

SINERGIA	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC** **REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS** **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	MARCADOR PERMANENTE	2	X			101	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

1840

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: LIBARDO GALAN
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 04 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JYX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	GALON DE ALCOHOL ETILICO	1	X			103	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | LIBARDO GALAN TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1841

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 15 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	DOCENAS DE GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	2	X			107	✓
2	MASCARILLAS INDUSTRIALES COLOR AZUL Y NEGRO	100	X			107	✓
3	PAR DE BOTAS TALLA 35 (MARIA URIBE)	1	X			107	✓
4	PANTALON TALLA 10 (MARIA URIBE)	1	X			107	✓
5	CAMISA TALLA M (MARIA URIBE)	1	X			107	✓
6	PAR DE BOTAS TALLA 42 (OFICIAL DAVID MALDONADO)	1	X			107	✓
7	MICROMEDIDOR DE AGUA DN= 1/2" X 3/4" ROSCA	80	X			107	✓
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROP. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1842

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 16 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: _LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	LIBRAS DE PUNTILLAS DE ACERO DE 3"	6	X			103	✓
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES: _____

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1893

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 15 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	CABOS PARA PALA	5	X			104	✓
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROP. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1844

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 16 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 PN 10 4"	1	X			105	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1845

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 16 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	GALONES DE THINER	10	X			108	✓
2	ESCOBAS DE CERDA DURA	2	X			108	✓
3	ESCOBAS DE CERDA SUAVE	2	X			108	✓
4	AMARRES LARGOS PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	50	X			108	✓
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR JAMES AYALA
QUIEN RECIBE: MADELEINE RODRIGUEZ

FECHA: 16 DICIEMBRE 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: LLR053
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	BULTOS DE CEMENTO CONVENCIONAL	370	X			109	✓
2	LAMINAS DE ICOPOR DE 1CM	10	X			109	✓
3	POSTES DE MADERA 10X10X2MTS	20	X			109	✓
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES:

QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

1847

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: AGOSTO 06 DEL 2025				NÚMERO DE PEDIDO: 091	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	10	M	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	PARA HSEQ	
2	1	PAQUETE	PITILLOS ALCOHOLEMIA	PARA HSEQ	
3	3	UND	PENDONES PARA SEÑALIZACIÓN	PARA HSEQ	
4	20	M	SOGA ALGODÓN 10 MM		
5	5	LIBRA	PUNTILLAS 4"		
6	15	UND	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 12"	PARA RED DE SUMIDEROS NUEVOS	
7	7	VJ (13M3)	PIEDRA FILTRO TMAX 4"	PARA FILTRO TRAMO VIAL 11 Y 12	URGENTE
8	3	UND	CHALECOS RELFECTIVOS DE HSEQ	PARA CONTROLADORAS	
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico. Marca especifica. Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

6781 1644

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

	FECHA: AGOSTO 13 DEL 2025			NÚMERO DE PEDIDO: 092	
	QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA			AREA DE COMPRAS:	
	CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.				
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA		
2	3	UND	NIVEL DE 30 CM		
3	5	UND	FRASCOS PLÁSTICOS SALSEROS TRANSPARENTE GRANDES	PARA JUNTAS DE DILATACIÓN VIAS	
4	1	UND	BOTAS	PARA AUXILIAR ANTONIO VARGAS 	
5	11	UND	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø=3" E.B. (PARA CORTE)		
6	22	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=3"		
7	22	UND	BRIDA LOCA HD Ø=3" PARA POLIETILENO		
8	22	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=3"		
9	176	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=3"		
10	6	UND	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø=4" E.B (PARA CORTE)		
11	12	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=4"		
12	12	UND	BRIDA LOCA HD Ø=4" PARA POLIETILENO		
13	12	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=4"		
14	96	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=4"		
15	4	UND	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø=3" E.B. (PARA PURGA)		
16	8	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=3"		
17	8	UND	BRIDA LOCA HD Ø=3" PARA POLIETILENO		
18	8	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=3"		
19	64	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=3"		
20	3	UND	CODO DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 Ø=3"		
21	4	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 Ø=3"		
22	3	UND	VÁLVULA DE VENTOSA 2". CÁMARA DOBLE, ACCION MULTIPLE E.B. (PARA RED DE Ø=3")		
23	3	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 Ø=3"		
24	3	UND	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 DE 3" X 2"		
25	3	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=2"		
26	3	UND	BRIDA LOCA HD Ø=2" PARA POLIETILENO		
27	3	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=2"		
28	12	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=2"		
29	1	UND	VÁLVULA DE VENTOSA 2". CÁMARA DOBLE, ACCION MULTIPLE E.B. (PARA RED DE Ø=4")		
30	1	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 Ø=4"		
31	1	UND	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 DE 4" X 2"		
32	1	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=2"		

0581

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: AGOSTO 13 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 092
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
33	1	UND	BRIDA LOCA HD Ø=2" PARA POLIETILENO		
34	1	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=2"		
35	4	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=2"		
36	4	UND	HIDRANTE TIPO MILAN Ø=3" EN E.8 DE 2 SALIDAS.		
37	4	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 Ø=3"		
38	4	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=3"		
39	4	UND	BRIDA LOCA HD Ø=3" PARA POLIETILENO		
40	4	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=3"		
41	32	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=3"		
42	10	UND	HIDROSELLOS PARA SILLA YEE 8"X6"		URGENTE
43	1	UND	BROCHA DE 2"	PARA HSEQ	
44	1	CAJA	VULKEN	PARA ACOMETIDAS SANITARIAS	
45	7	UND	PANTALONES	TALLA 40 (1 UND), TALLA 36 (1 UND), TALLA 32 (3 UND), TALLA 28 (1 UND), TALLA 34 (1 UND)	
46	7	UND	CAMISAS	TALLA XXL (1 UND), TALLA XL (1 UND), TALLA L (1 UND), TALLA S (1 UND), TALLA M (3 UND)	
47	6	UND	BOTAS	TALLA 42 (1 UND), TALLA 41 (3 UND), TALLA 40 (2 UND)	
48	7	UND	IMPERMEABLES	TALLA XXXL (1 UND), TALLA M (1 UND), TALLA L (5 UND)	
49	1	UND	CAPA	PARA OPERADOR CRISANTO PRADA	
50	2	ROLLO	CINTA BANDIT	PARA ACOMETIDAS SANITARIAS	
	* ESPECIFICACIONES TECNICAS Proveedor especifico. Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.			Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1851

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: AGOSTO 20 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 093
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 · CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	2	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA	PARA HSEQ	
2	50	SOBRES	SALES HIDRATANTES	PARA HSEQ	
3	1	CAJA	LAPICES	PARA HSEQ	
4	1	UND	UNION 1 1/2" PVC	PARA ALMACÉN	
5	1	UND	ADAPTADOR MACHO 1 1/2" PVC	PARA ALMACÉN	
6	1	UND	POMA 1 1/2" PVC	PARA ALMACÉN	
7	1	PAQUETE	CUCHILLAS DE BISTURI	PARA ALMACÉN	
8	1	UND	TUBO PVC NOVAFORT 18"	PARA NUEVA RED DE SUMIDEROS	
9	39	UND	MALLA TRIPLE TORSIÓN EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12 RECUBIERTA EN PVC HUECO 7.5 X 7.5	DIMENSIONES DE LA MALLA: 2 m x 1 m x 0.30 m	
10	50	KG	ALAMBRE GALVANIZADO N°13 RECUBIERTO PVC	PARA COLCHONETA RENO	
11	6	UND	BARBUQUEJOS 4 PUNTOS	PARA HSEQ	
12	2	UND	BARBUQUEJOS 6 PUNTOS	PARA HSEQ	
13	2	UND	MARCADORES BORRABLES		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.	Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1852

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 16-03-2022

FECHA: AGOSTO 27 DEL 2025				NÚMERO DE PEDIDO: 094	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	30	UND	UNIONES PF 1/2"	PARA RED DE ACUEDUCTO	URGENTE
2	1	UND	CANDADO GRANDE DE SEGURIDAD	PARA CERRAMIENTO PTAR	URGENTE
3	10	PAR	GUANTES DE PRECISIÓN	PARA HSEQ	
4	1	ROLLO	PIOLA PARA CIMBRA	PARA FUNDIDA PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
5	1	UND	FLEXÓMETRO X 8M	PARA TOPOGRAFIA	
6	10	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 D=90 MM = 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
7	2	UND	UNIÓN REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 DE 4" X 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
8	10	UND	GAFAS DE LENTE OSCURO	PARA HSEQ	
9	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA	PARA HSEQ	
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catalogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

4448
1653

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: SEPTIEMBRE 03 DEL 2026				**NÚMERO DE PEDIDO: 095**	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				**AREA DE COMPRAS:**	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**PLAZO DE ENTREGA**
1	3	PAQUETE	BOLSA DE BASURA NEGRA	PARA HSEQ	
2	2	PAQUETE	BOLSA DE BASURA ROJA	PARA HSEQ	
3	1	GALÓN	CLOROX	PARA HSEQ	
4	1	GALÓN	ESMALTE COLOR AZUL	PARA PINTAR CASETA ACUEDUCTO	URGENTE
5	6	UND	TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO INSP. EN VIA (INC. MARCO Y TAPA)	PARA PZS-27N; PZS-16M; PZS-41E; PZS-36N; PZS-14E; PZS-13E	
6	2	UND	NIVELES DE CONSTRUCCIÓN		
7	2	UND	MARCOS DE SEGUETA		
8	5	UND	PALAS PEQUEÑAS CON CABO		
	* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.			Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1854
445

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: SEPTIEMBRE 10 DEL 2026				NÚMERO DE PEDIDO: 096	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	3	UND	CANDADOS		URGENTE
2	2	UND	BOTAS	TALLA 40 (AUXILIAR ALFONSO GONZALEZ; TALLA 42 (AUXILIAR ISMAEL VASQUEZ)	
3	400	UND	CEMENTO CONVENCIONAL	PARA SUMIDEROS TRANSVERSALES	
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

955 1855

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: SEPTIEMBRE 17 DEL 2025	**NÚMERO DE PEDIDO: 097**
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	**AREA DE COMPRAS:**

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	5	LIBRA	PUNTILLAS DE ACERO 3"		
2	5	LIBRA	PUNTILLAS DE ACERO 2 1/2"		
3	50	UND	CAMILLAS 1.40 M X 0.70 M	PARA FORMALETA SUMIDEROS TRANSVERSALES	URGENTE
4	30	UND	REPISAS 8X5	PARA FORMALETA SUMIDEROS TRANSVERSALES	URGENTE
5	2	PAR	CUCHILLAS PARA EQUIPO DE TERMOFUSIÓN		
6	5	KG	SOLDADURA 6013	PARA MARCOS SUMIDEROS TRANSVERSALES	
7	6	UND	TUBOS DE CONCRETO Ø=36" X 1M	PARA ALCANTARILLA VÍA AGUALINDA	
8	2	UND	PETOS DE ULE	PARA CARGUE DE CEMENTO CARMIX	
9	2	UND	LIMAS REDONDAS	PARA AFILAR LA MOTOSIERRA 	
10	2	UND	GRATAS DE ACERO		
11	4	UND	BOTAS	TALLA 42 (OFICIAL DAVID MALDONADO); TALLA 40 (OFICIAL ALEISER CASULÚ); TALLA 45 (OFICIAL EDWIN SASTOQUE); TALLA 41 (OPERADOR ANSELMO BARRERA)	
12	1	UND	CAMISA	TALLA M (OPERADOR ANSELMO BARRERA)	
13	1	UND	PANTALÓN	TALLA 34 (OPERADOR ANSELMO BARRERA)	
14	30	UND	TABLA BURRA	PARA FORMALETA SUMIDEROS TRANSVERSALES	URGENTE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

1856

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 16-03-2022

FECHA: SEPTIEMBRE 24 DEL 2025 | **NÚMERO DE PEDIDO: 098**

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA | **AREA DE COMPRAS:**

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	2	PAQUETE	HEBILLAS	PARA ACOMETIDAS SANITARIAS	
2	100	UND	ESTACAS 1.50 M	PARA HSEQ	
3	2	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	PARA HSEQ	
4	50	UND	SALES HIDRATANTES	PARA HSEQ	
5	1	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA	PARA HSEQ	
6	1	UND	CASCO TIPO SAFARI	PARA ING CAMILO	
7	33	UND	CAMISAS	PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL	
8	33	UND	PANTALÓN	PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL	
9	33	UND	BOTAS	PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL	
10	1	UND	IMPERMEABLE	TALLA L (AUXILIAR DAUNGER TABACO)	
11	6	PAR	GUANTES DE PRECISIÓN	PARA HSEQ	
12	1	CAJA	PANELA	PARA FRENTE DE TRABAJO CONCRETOS	

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

1837
448

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: OCTUBRE 01 DEL 2025				**NÚMERO DE PEDIDO: 099**	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				**AREA DE COMPRAS:**	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**PLAZO DE ENTREGA**
1	3	GAL	ACEITE 20W50	PARA EQUIPOS A GASOLINA	URGENTE
2	20	UND	HOJAS DE SEGUETA		URGENTE
3	10	QUINTAL	ALAMBRE NEGRO	PARA AMARRE DE PARRILLAS	URGENTE
4	2	UND	TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO INSP. EN VIA (INC. MARCO Y TAPA)	POZOS AGREGADOS PARA EL BARRIO LAS VILLAS, DEFINIDO POR LA INTERVENTORÍA	
5	4	UND	TRAPEROS CON PALO	PARA LIMPIEZA PTAR	URGENTE
6	2	UND	MECHAS PARA TRAPERO	PARA LIMPIEZA PTAR	URGENTE
7	2	UND	ESCOBAS CON CERDA DURA	PARA LIMPIEZA PTAR	URGENTE
8	4	UND	VÁLVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø=3" E.B. (PARA CORTE DE HIDRANTES)	PARA ACUEDUCTO	URGENTE
9	29	UND	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE - TRAF. LIVIANO	PARA ACUEDUCTO	URGENTE
10	1	UND	SILLA YEE 18"X6"	PARA FILTRO T12	URGENTE
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: 1 OCTUBRE 2025	NUMERO DE PEDIDO: 99-ELECTRICO
QUIEN SOLICITA: ING DIEGO PEREZ	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
2	UND	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	ACTIVIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TILODIRAN	PARA ENTREGAR EL DIA 6 DE OCTUBRE URGENTE INICIAN ACTIVIDADES ELECTRICAS
1	UND	BOQUILLA TERMINAL, TUERCA Y CONTRATUERCA IMC 1 1/2"		
1	UND	CURVA GALVANIZADA DE 1 1/2"		
6	M	CINTA BANDIT DE 5/8"		
3	UND	HEBILLAS BANDIT 5/8"		
24	UND	TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" (REVISAR CAMPAMENTO TILO-OROCUE)		
8	UND	CURVAS CONDUIT PVC 1 1/2" (REVISAR EN EL CAMPAMENTO TILO-OROCUE)		
10	UND	TERMINAL TIPO CAMPANA 1 1/2"		
30	UND	TUBO CONDUIT PVC 3/4" (REVISAR CAMPAMENTO TILO-OROCUE)		
15	UND	CURVAS CONDUIT PVC 3/4" (REVISAR CAMPAMENTO TILO-OROCUE)		
15	UND	TERMINAL TIPO CAMPANA 3/4"		
1	UND	CAJA DE MEDIDOR TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR		
1	UND	MEDIDOR TRIFASICO MEDIDA DIRECTA ACTIVA - REACTIVA		
9	UND	RIEL CHANNEL 4X4 X 3 METROS TROQUELADO		
20	UND	TUERCA MORDAZA 3/8 CON RESORTE Y TORNILLO		
20	UND	UNISTRUT DE 3/4"		
9	UND	CURVA GALVANIZADA DE 3/4"		
5	UND	CAJA AP - 280 PLASTICAS		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.	ING RESIDENTE DIEGO PEREZ SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1891

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: OCTUBRE 08 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 100
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	2	UND	POMAS PARA MOTOBOMBA 3"		
2	30	UND	UNIONES PF 1/2"		URGENTE
3	1	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA		
4	10	UND	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO	PARA HSEQ	
5	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	PARA HSEQ	
6	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA	PARA HSEQ	
7	1	PAQUETE	PITILLOS ALCOHOLIMETRÍA	PARA HSEQ	
8	6	UND	CABOS PARA ALMADENA	PARA RAJONEO DE PIEDRA BOLO	URGENTE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

0924

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: OCTUBRE 15 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 101
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	5	KG	JABÓN EN POLVO	PARA LAVADO DE EQUIPOS MENORES	
2	2	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA ROJA	PARA HSEQ	
3	2	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA VERDE	PARA HSEQ	
4	1	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	PARA HSEQ	
5	250	M	TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100 PN-10 DE D=90 MM = 3"	PARA ACUEDUCTO	
6	30	UND	TABLA BURRA	0.03 M DE ESPESOR, 0.30 M DE ANCHO, 3 M DE LARGO PARA CIERRES FUNDIDA CONCRETOS, ENCOFRADO SUMIDEROS TRANSVERSALES, COLCHONETA RENO ESTRUCTURA DE DESCARGA	
7	1	UND	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	PARA HSEQ	
8	1	UND	CINTA DE MICROPORE	PARA HSEQ	
9	10	GAL	ÁCIDO DESMANCHADOR MURIÁTICO	PARA ACTIVIDADES PTAR	
10	10	KG	JABÓN INDUSTRIAL NEUTRO	PARA ACTIVIDADES PTAR	
11	10	GAL	HIDROSOLVE - ADITIVO ESPECIAL FACHADAS	PARA ACTIVIDADES PTAR	
12	10	GAL	SIKA TRANSPARENTE 10	PARA ACTIVIDADES PTAR	
13	2	UND	TEJA ETERNIT ONDULADA N°10	PARA ACTIVIDADES PTAR	
14	2	UND	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO G15	PARA ACTIVIDADES PTAR	
15	5	GAL	THINNER	PARA ACTIVIDADES PTAR	
16	5	GAL	ESMALTE BRILLANTE TIPO PINTULUX DE PINTUCO	PARA ACTIVIDADES PTAR	
17	10	GAL	ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIORES Y EXTERIORES	PARA ACTIVIDADES PTAR	
18	5	UND	LIJA PLIEGO N° 120 DE 9" X 11" (230 X 280 MM)	PARA ACTIVIDADES PTAR	
19	10	GAL	VINILO INTERIORES CALIDAD TIPO 1 TIPO VINITEX DE PINTUCO	PARA ACTIVIDADES PTAR	
20	10	GAL	ANTICORROSIVO	PARA ACTIVIDADES PTAR	
21	1	PAQUETE	PEPAS DE NAFTALINA	PARA EXTERMINIO DE CUCARACHAS	

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

1361

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: OCTUBRE 22 DEL 2026				NÚMERO DE PEDIDO: 102	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	UND	CAPA IMPERMEABLE	PARA CONTROLADORA VILMA ESTEVEZ	
2	2	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	PARA HSEQ	
3	2	UND	BOTAS	TALLA 42 (AUXILIAR JERSON SILVA), TALLA 40 (AUXILIAR ÁLVARO SALAMANCA)	
4	1	ROLLO	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 (ANCHO 3.50 M)	PARA FILTRO T16 Y T10	URGENTE
5	2	PAR	DIENTES DE CIZALLA		
6	3	LB	PUNTILLA DE ACERO 1"		
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1807

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 16-03-2022

FECHA: 21 OCTUBRE 2026 | NUMERO DE PEDIDO: 103-ELECTRICO

QUIEN SOLICITA: ING DIEGO PEREZ | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
24	UND	CURVAS IMC DE 3/4"	ACTIVIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TILODIRAN	URGENTE ENTREGAR EL 27 OCTUBRE
35	UND	UNION IMC DE 3/4"		
14	UND	CHAZOS METALICOS DE 1/4"		
30	UND	CHAZOS METALICOS DE 5/16"		
1	UND	AEROSOL DE COLOR ALUMINIO		
3	M	PAPEL CONTAC DE COLOR NARANJA		
10	M	CINTA BANDIT DE 5/8"		
1	UND	RIEL CHANNEL 4X4 X 3 METROS TROQUELADO		
4	UND	HEBILLAS BANDIT DE 5/8"		
15	UND	ABRAZADERA DOBLE ALA DE 3/4" METALICA		
15	M	TUBO GALVANIZADO IMC DE 1"	ACTIVIDAD EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TILODIRAN	ENTREGAR 30 OCTUBRE
4	UND	CURVA GALVANIZADA DE 1" IMC		
10	UND	UNIONES DE 1" IMC		
10	UND	ABRAZADERA MEDIA LUNA PARA DOS TORNILLOS DE 1"		
20	UND	CHAZO 1/4" PLASTICO		
20	UND	TORNILLO GOLOSO DE 8 * 1"		
5	UND	POSTE METALICO GALVANIZADO DE 10 M CON SU BASE		
4	UND	LUMINARIA SYLVANIA P27384- LED STREET LIGHT		
1	UND	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION 0.5 * 0.7 *0.30 M INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL , TOTALIZADOR ACOMETIDAS PARCIALES, BARRAJE, DPS		
5	UND	VARILLA COBRE 5/8" * 2.44 M		
10	UND	SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRAMOS		
120	M	CABLE DE COBRE DESNUDO No 2		
60	M	ALAMBRON DE 8 MM		
5	UND	PUNTA CAPTORA DE 5/8" * 1.0 M		
5	UND	CONECTOR BIMETALICO		
1	UND	TABLERO DE CONDENSADORES CON TOTALIZADOR PRINCIPAL Y TOTALIZADORES PARA INTERRUPTORES POR PASO, CONDENSADORES VAR PLUSS		
201	M	CABLE DE COBRE No 4 THHN/THWN-2 90 °C (VERIFICAR EN CABAÑA)		
90	M	CABLE DE COBRE No 8 THHN/THWN-2 90 °C (VERIFICAR EN CABAÑA)		
69	M	CABLE DE COBRE No 6 THHN/THWN-2 90 °C (VERIFICAR EN CABAÑA)		
790	M	CABLE DE COBRE No 10 THHN/THWN-2 90 °C (VERIFICAR EN CABAÑA)		
2	UND	TOMA NORMAL CON POLO A TIERRA	ACTIVIDAD EN ESTACION DE BOMBEO TILODIRAN	ENTREGAR 3 NOVIEMBRE
4	UND	REFLECTOR DE 200 W		
2	UND	INTERRUPTOR SENCILLO		
6	TUBO	TUBO EMT 3/4"		
1	UND	CAJA RAWELT 10x10 con 4 bueces de 3/4"		
1	UND	Tapa ciega para caja cuadrada rawelt		
15	UND	Terminales EMT de 3/4"		
4	UND	Boquilla galvanizada 3/4"		
1	UND	Prensa estopa		
4	UND	Curva EMT de 3/4"		
1	UND	Tablero bifasico de 8 circuitos		
1	UND	Teco enchufable 2 x 20 Amperios		
1	UND	Contador de medida directa activa - reactiva bifasico		
1	UND	Caja de contador bifasico con espacio para totalizador		
1	UND	Totalizador general de 60 Amperios		
50	M	Cable N° 12 color rojo		
50	M	Cable N° 12 color blanco		
60	M	Cable N° 12 color verde		
4	UND	Tuerca + contra tuerca + boquilla metalica de 1 1/2"		
2	UND	Tuerca + contra tuerca + boquilla metalica de 2"		
1	UND	Bota boom		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

ING RESIDENTE DIEGO PEREZ
SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

1863

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: OCTUBRE 29 DEL 2025				NÚMERO DE PEDIDO: 103	
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA				AREA DE COMPRAS:	
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS	PARA HSEQ	
2	1	GAL	ALCOHOL ETÍLICO	PARA HSEQ	
3	6	LB	PUNTILLA DE ACERO 3"	PARA SUMIDEROS TRANSVERSALES	
4	1	UND	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 DE 110 MM X 90 MM = 4" X 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
5	1	VIAJE	ARENA PARA PEGUE	SARDINELES Y CAJAS DE ACUEDUCTO	
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1364

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: NOVIEMBRE 05 DEL 2025			NÚMERO DE PEDIDO: 104		
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA			AREA DE COMPRAS:		
CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	530	BULTOS	CEMENTO CONVENCIONAL	PARA SUMIDEROS LATERALES, SUMIDEROS TRANSVERSALES, CAJAS DE ACUEDUCTO	
2	5	UND	CABOS DE PALA		
3	1400	KG	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	PARA PARRILLAS SUMIDEROS LATERALES, SUMIDEROS TRANSVERSALES, ALCANTARILLA, PLACAS DE CONCRETO	URGENTE
4	3	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 90 MM Ø=3".	PARA RED DE ACUEDUCTO	
5	2	UND	TEE DE POLIETILENO PE 100 - RDE 17 PN 10 110 MM Ø=4"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
6	1	UND	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 RDE 17 PN-10 DE 3" X 2"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
7	1	UND	UNION REDUCIDA DE POLIETILENO PE 100 RDE 17 PN-10 DE 4" X 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
8	1	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=4"	PARA RED DE ACUEDUCTO	
* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.				Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1865

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: NOVIEMBRE 19 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 105
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	UND	TAMBOR DE PLASTOL (220KG)	PARA FUNDIDA CONCRETOS	URGENTE
2	1	UND	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE Ø=4" E.B (PARA CORTE)	MODIFICACIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	
3	2	UND	PORTAFLANCHE DE POLIETILENO PE 100 - PN 10 Ø=4"		
4	2	UND	BRIDA LOCA HD Ø=4" PARA POLIETILENO		
5	2	UND	EMPAQUES PARA BRIDA Ø=4"		
6	16	UND	TORNILLOS PARA BRIDA Ø=4"		
7	1	UND	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE - TRAF. LIVIANO		
8	1	KG	CLORO GRANULADO	PARA LIMPIEZA PTAR	
9	1	GAL	CLORO LÍQUIDO		
10	10	UND	SABRAS DE COCINA		
11	2	PAR	GUANTES DE CAUCHO N°9		
12	2	KG	JABÓN EN POLVO	PARA CARMIX	
13	20	UND	BOMBRIL (DE LAVAR OLLAS)	PARA CARMIX 	
14	1	GAL	ÁCIDO MURIÁTICO	PARA CARMIX	
15	5	UND	VULKEM 45 ssl balde 5 galones	PARA PLACAS DE CONCRETO	
16	1	GAL	CLORO LÍQUIDO	PARA HSEQ	
17	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA	PARA HSEQ	
18	5	GAL	ESMALTE BRILLANTE TIPO PINTULUX DE PINTUCO COLOR CROMATO DE ZINC	PARA ACTIVIDADES PTAR (MALLA DE CERRAMIENTO)	

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico. Marca especifica. Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

9986

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: NOVIEMBRE 19 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 106
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	2	UND	CINTA DE ENMASCARAR 2"	PINTAR PTAR	
2	1	UND	ESPUMA GRANDE DE 1.00x1.00 MTS COLOR NARANJA		
3	1	UND	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA		
4	1	PAQUETE	PITILLOS	PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA	
5	2	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADO		
6	1	PAR	BOTAS No. 35	DOTACION : MARIA URIBE	
7	1	UND	PANTALON TALLA: 10		
8	1	UND	CAMISA TALLA : M		
9	8	LIBRA	PUNTILLA DE 3" ACERADA	SUMIDEROS TRANSVERSALES	
10	1	ROLLO	PAPEL VINIPEL		
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color referencias de catálogo, etc	Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1867

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: NOVIEMBRE 26 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 107
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	5	GAL	THINER		
2	3	PAR	CABALLETE ARTICULADO		
3	10	PLIEGO	LIJA No. 180	PTAR	
4	4	UND	ESCOBAS (2 CERDAS DURA Y 2 CERDAS BLANDA		
5	5	UND	RODILLO DE FELPA 4"		
6	2	UND	GRATAS		
7	4	UND	LLANAS METALICAS		
8	4	UND	BROCHAS 2"		
9	100	UND	MASCARILLAS INDUSTRIALES DE COLOR AZUL Y NEGRO		
10	1	PAR	BOTAS No. 42	OFICIAL - DAVID MALDONADO	
11	1	PAR	BOTAS No. 42	DOTACION : OFICIAL RAUL ROA	
12	1	UND	PANTALON TALLA: 36		
13	1	UND	CAMISA TALLA : XL		
	1	UND	TEJA ETERNIT ONDULADA N°10	PTAR	
14	77	UND	Micromedidor de agua DN=1/2" x 3/4" rosca		
15	77	UND	Registro de Corte Antifraude 1/2" Inserto DZR Interior a PEALPE 16 mm		
16	77	UND	Valvula de bola PVC tipo pesada 1/2" roscada		
17	77	UND	Caja de polipropileno ovalada para medidor de agua 36 x 17 cm, red domiciliaria 1/2" y 3/4"		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

1868

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: DICIEMBRE 3 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 108
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	10	GAL	THINER		
2	50	UND	AMARRES LARGO PARA TEJA FIBROCEMENTO		
3	4	PAR	CABALLETE ARTICULADO		
4	1	UND	TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO INSP. EN VIA (INC. MARCO Y TAPA) PARA TRAFICO LIVIANO	PZS-17M	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Tecnica que lo aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Oscar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

7869

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: DICIEMBRE 10 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 109
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	5	UND	LAMINA DE ICOPOR		
2	1	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA REFORZADO		
3	370	BULTOS	CEMENTO CONVENCIONAL 50 KG		
4	5	GALON	HIDRAULICO		
5	20	UND	POSTES DE MADERA	PARA CERCA	
6	2	ROLLOS	ALAMBRE PUAS CALIBRE 14 X 200MI	PARA CERCA	
7	16	UND	TORNILLOS Ø=1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	P1AR	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que lo aplica, color, referencias de catálogo, etc.	Ing. Residente Omar Villamizar Nova FIRMA SOLICITANTE	FIRMA RECIBE

1240

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

No. de Certificado
2836

CERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA

NIT 860.524.[illegible]-1

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad del producto descrito en el siguiente alcance:

Producto: Pretensados

Referencia: [illegible]

Referencias normativas: [illegible]

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 9 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2021-02-19	Fecha de la última auditoría de seguimiento:	[illegible]
Fecha de vencimiento:	2024-02-18	Seguimiento 1:	2022-02-25
Fecha de renovación:	2024-02-19	Seguimiento 2:	2023-02-25

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 18:41:51 -05'00'

[illegible]

[illegible] servicioalcliente@qcert.com.co

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

1872

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 Fecha última modificación 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Producto	Postes de concreto		
Referente reglamentario y normativo	Sección 390.1 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP. Resolución 180540 de 30 de marzo de 2010, Resolucion 40122 de 8 de febrero de 2016 del Ministerio de Minas y Energías.		
Documento normativo de apoyo (RETILAP Numeral 820.3)	NTC 1329:2013		
Fabricante	SERRANO GOMEZ PRETECOR LTDA		
Planta de fabricación	Km 2.5 vía Siberia a Funza, Funza, Cundinamarca		
Marca	PRETECOR		
Referencia	8 m x 510 kgf (8 m x 200 daN)	8 m x 750 kgf (8 m x 300 daN)	8 m x 1050 kgf (8 m x 412 daN)
Longitud total	8	8	8
Diámetro de la	14	16	19
Diámetro de la	26	28	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	510	750	1050
Carga mínima de	204	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	8 m x 1350 kgf (8 m x 530 daN)	9 m x 510 kgf (9 m x 200 daN)	9 m x 750 kgf (9 m x 300 daN)
Longitud total	8	9	9
Diámetro de la	21	14	16
Diámetro de la	33	28	29,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1350	510	750
Carga mínima de	540	204	300
Recubrimiento	2	2	2

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	9 m x 1050 kgf (9m x 412 daN)	10 m x 510 kgf (10 x 510 daN)	10 m x 750 kgf (10 m x 300 daN)
Longitud total	9	10	10
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	32,5	29	31
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	10 m x 1050 kgf (10 m x 412 daN)	11 m x 510 kgf (11 m x 200 daN)	11 m x 750 kgf (11 m x 300 daN)
Longitud total	10	11	11
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	34	30,5	32,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	11 m x 1050 kgf (11 m x 412 daN)	12 m x 510 kgf (12 m x 200 daN)	12 m x 750 kgf (12 m x 300 daN)
Longitud total	11	12	12
Diámetro de la	19	14	16
Diámetro de la	35,5	32	34
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	510	750
Carga mínima de	420	204	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 1050 kgf (12 m x 412 daN)	12 m x 1350 kgf (12 m x 530 daN)	12 m x 1500 kgf (12 m x 589 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	19	21	21
Diámetro de la	37	39	39
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1500
Carga mínima de	420	540	600
Recubrimiento	2	2	2

1875

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 2000 kgf (12 m x 785 daN)	12 m x 2500 kgf (12 m x 981 daN)	12 m x 3000 kgf (12 m x 1177 daN)
Longitud total	12	12	12
Diámetro de la	25,5	27,8 o 30	30
Diámetro de la	43,5	45,8 o 48	48
Límite de fluencia	13.155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	2000	2500	3000
Carga mínima de	800	1000	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	12 m x 3500 kgf (12 m x 1373 daN)	14 m x 750 kgf (14 m x 300 daN)	14 m x 1050 kgf (14 m x 412 daN)
Longitud total	12	14	14
Diámetro de la	32	16	19
Diámetro de la	50	37	40
Límite de fluencia	13,155	13.155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3500	750	1050
Carga mínima de	1750	300	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 1350 kgf (14 m x 530 daN)	14 m x 1500 kgf (14 m x 589 daN)	14 m x 2000 kgf (14 m x 785 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	21	21	25,5
Diámetro de la	42	42	46,5
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/8

No de certificado 2836 **Fecha última modificación** 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Carga minima de	1350	1500	2000
Carga minima de	540	600	800
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	14 m x 2500 kgf (14 m x 981 daN)	14 m x 3000 kgf (14 m x 1177 daN)	14 m x 3500 kgf (14 m x 1373 daN)
Longitud total	14	14	14
Diámetro de la	27,8 o 30	30	32
Diámetro de la	48,8 o 51	51	53
Limite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga minima de	2500	3000	3000
Carga minima de	1000	1500	1500
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 2836 Fecha última modificación 2022-07-26

Dirección CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA

Aspecto	Descripción		
Referencia	15 m x 750 kgf (15 m x 300 daN)	15 m x 1050 kgf (15 m x 412 daN)	16 m x 750 kgf (16 m x 300 daN)
Longitud total	15	15	16
Diámetro de la	16 o 19	19	16
Diámetro de la	38,5 o 41,5	41.5	40
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	3000	3000	750
Carga mínima de	1500	1500	300
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	16 m x 1050 kgf (16 m x 412 daN)	16 m x 1350 kgf (16 m x 530 daN)	18 m x 1050 kgf (18 m x 412 daN)
Longitud total	16	16	18
Diámetro de la	19	21	19
Diámetro de la	43	45	46
Límite de fluencia	13,155	13,155	13,155
Concreto a 28	6000	6000	6000
Tipo de acero	Pretensado	Pretensado	Pretensado
Tipo de acero	CAL/13	CAL/13	CAL/13
Carga mínima de	1050	1350	1050
Carga mínima de	420	420	420
Recubrimiento	2	2	2
Exclusiones (*)	Ninguna		
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico		
Referencia	18 m x 1350 kgf (18 m x 530 daN)	-	-
Longitud total	18	-	-
Diámetro de la	21	-	-
Diámetro de la	48	-	-
Límite de fluencia	13,155	-	-
Concreto a 28	6000	-	-
Tipo de acero	Pretensado	-	-
Tipo de acero	CAL/13	-	-
Carga mínima de	1350	-	-
Carga mínima de	420	-	-
Recubrimiento	2	-	-

1878

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	**Fecha última modificación**	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

Aspecto	Descripción
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Redes de distribución y alumbrado publico

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	Fecha última modificación	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	8 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 510 kgf
2	8 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x750 kgf
3	8 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1050 kgf
4	8 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 8 m x 1350 kgf
5	9 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 510 kgf
6	9 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 750 kgf
7	9 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 9 m x 1050 kgf
8	10 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 510 kgf
9	10 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x750 kgf
10	10 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 10 m x 1050 kgf
11	11 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 510 kgf
12	11 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 750 kgf
13	11 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 11 m x 1050 kgf
14	12 m x 510 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 510 kgf
15	12 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 750 kgf
16	12 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1050 kgf
17	12 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1350 kgf
18	12 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 1500 kgf
19	12 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2000 kgf
20	12 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 2500 kgf
21	12 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3000 kgf
22	12 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 12 m x 3500 kgf
23	14 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 750 kgf
24	14 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1050 kgf
25	14 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf
26	14 m x 1500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1500 kgf
27	14 m x 2000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2000 kgf
28	14 m x 2500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 2500 kgf
29	14 m x 3000 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3000 kgf
30	14 m x 3500 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 3500 kgf
31	15 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 750 kgf
32	15 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 15 m x 1050 kgf
33	16 m x 750 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 750 kgf
34	16 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1050 kgf
35	16 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 16 m x 1350 kgf

1880

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	2836	Fecha última modificación	2022-07-26
Dirección	CRA 69 No.80-45 OFICINA 405, BOGOTA D.C, COLOMBIA		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
36	18 m x 1050 kgf	Poste de concreto pretensado 18 m x 1050 kgf
37	18 m x 1350 kgf	Poste de concreto pretensado 14 m x 1350 kgf

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.26 15:52:37 -05'00'

Gerente

1881

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo de Certificación

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE ALUMINIO (AAC, AAAC, ACSR) SEMIAISLADOS CON XLPE PARA 15 kV A 35 kV	CALIBRES 6 AWG AL 592 kcmil

CODIGO IAF:	19	CODIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.20

Las caracteristicas e identificacion de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.

Fabricado por:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de

NTC 5909/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2012 / 04 / 12
Fecha de Renovacion: 2021 / 06 / 16
Fecha de Vencimiento: 2024 / 06 / 16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorias de seguimiento: 2022 / 06 / 16 y 2023 / 06 / 16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.06.16 10:36:53 -05'00'

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a este certificacion. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página

1882

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012 / 04 / 12
FECHA DE RENOVACION: 2021 / 06 / 16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 06 / 16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables de aluminio (AAC, AAAC, ACSR) semiaislados con XLPE para 15 kV a 35 kV
Referencia	Calibres 6 AWG a 592 kcmil
Voltaje (kV)	15 – 25 – 35
Cubierta	Capa semiconductora y cubierta en XLPE
Temperatura de operación	90 °C
Conductor	AAC, AAAC, ACSR
Referencial	NTC 5909/2016 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Nota: Este certificado se unifica con el 04541.

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

1883

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo de Certificación

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLE DE ACERO GALVANIZADO	TORÓN DE 7 ALAMBRES 1X7, GRADOS ALTA Y EXTRA ALTA RESISTENCIA (HS Y EHS)	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" Y 1/2"

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.32, 27.90	CÓDIGO ICS:	29.060.10

Las caracteristicas e identificacion de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

Comercializado por

CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA. S.A.S.

Vereda Belén Km 38 – 200 Metros Autopista Medellin-Bogotá, Marinilla, Antioquia, Colombia

Satisface los requerimientos de

ASTM A363/03 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificacion: 2016/04/18
Fecha de Renovación: 2022/06/30
Fecha de Vencimiento: 2025/06/30

Fecha máxima para la finalizacion de las proximas auditorias de seguimiento: 2023/06/30 y 2024/06/30

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.07.01 11:16:35 -05'00'

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la pagina
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

1884

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06459

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2016/04/18
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/06/30
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/06/30

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Tipo	Torón de 7 alambres 1X7, Grados Alta y Extra Alta Resistencia (HS y EHS)						
Referencia	CALIBRES: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2"						
Marcas	TRITON Y CA MEJIA						
Grado del Acero	HS y EHS						
Cableado	7 alambres						
Capa de Zinc	Clase A						
Tamaños (Pulgadas)	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Carga de Rotura HS (lbf)	1 330	2 850	4 750	8 000	10 800	14 500	18 800
Carga de Rotura EHS (lbf)	1 830	3 990	6 650	11 200	15 400	20 800	26 900
Aplicación	Para todos los calibres: Cable para retenida – cable de guarda para líneas de transmisión Para los calibres 5/16", 3/8", 7/16" y 1/2": Cable de conformidad con la norma ASTM A363 para puestas a tierra de redes aéreas y líneas de transmisión						
Referencial	ASTM A363/08 Rev.2020, ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 y la RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – RETIE (Numeral 20.2)						

Fábrica	Planta
CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A.S	Marinilla, Antioquia, Colombia

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

1885

HOLCIM

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Teléfono +57 608 7730555

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	HOO-CC07-153
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Fecha reporte: 19/10/2023

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Periodo de análisis de: 9/10/2023
a: 15/10/2023

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.3 de la norma NTC 121. Se cuenta con programa de seguimiento y medición de producto y la toma técnica de muestras, análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los equipos y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

Información General

Planta:	Holcim Colombia S.A.
Ciudad:	Nobsa
Dirección:	Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio:	Nobsa, Boyacá, Colombia
Teléfono:	(608) 7730555
Cliente:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33. Método para determinar el finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 4590. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por tamiz de aire. Utilizando tamiz 45µm
NTC 107. Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118. Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224. Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico
NTC 220. Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927. Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 234. Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos
NTC 110. Método para determinar la consistencia normal de cemento hidráulico
NTC 5756. Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico

El presente es un Informe de Resultados Parciales. El informe final se emitirá cuando cumplan 28 días a partir de realizar el monitoreo. Los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este informe parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.

Los siguientes resultados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento comercializado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.

La información reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.

Para el correcto manejo del cemento deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO_2 %	34.4
Al_2O_3 %	4.6
Fe_2O_3 %	2.40
CaO %	49.2
MgO %	0.7
SO_3 %	2.79
P.F. %	10.5
Na_2O %	0.09
K_2O %	0.79
TiO_2 %	0.23
P_2O_5 %	0.23
Mn_2O_3 %	0.060
Cl %	0.045
Suma %	100.0

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m^2/kg	600	N/A
Densidad	g/cm3	3.03	N/A
Finura 45 µm	%	8.3	N/A
Fraguado inicial Vicat	minutos	185	45 - 420
Fraguado final Vicat	minutos	245	N/A
Consistencia normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	8.7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	13.1	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.4	N/A
Contenido de aire	%	N/D	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados presentados están calculados en porcentaje en peso.

Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.

N.A. No aplica

N.D. Parámetro del ensayo para este periodo de producción no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

1886

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Autopista Sur Km 26 Vía Bogotá, Sibaté, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118780280

N°: 10018131304374

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
LOS ROBLES FIGURADOS SAS	9007430836/10	PEDIDO SR FABIO MURI	10813335/000010	NTC 2289	15.506

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000070	ALB CON NTC 2289 3/8"	1725870501	GR 60	0,29	0,97	0,010	0,033	0,15	0,24	0,11	0,11	0,03	0,003	0,038	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,4000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa		
108000070	ALB CON NTC 2289 3/8"	1725870501	3	469	674	1,44	17,0	0,555	OK	0,31	0,56	1,96		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 0,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 02.10.2023

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Powered by CamScanner

GSR **GRUPO SIDERÚRGICO REYNA**

NIT 900 601 327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO ES SOSTENIBLE, CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad

icontec

No. 0[illegible]

FECHA DE SPACHO 19/08/2021

CLIENTE: LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S

DESTINO: YOPAL
PLACA: UZ 287

NORMA: NTC 2289
GRADO: 420

PEDIDO No. 23530
REMISIÓN No 23557
FACTURA No 74131

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN %	R/F
R - No. 5	14	202121351	11	1222		482.1	627.6	16.1	1.29
		202121352	2			482.1	621.1	15.8	1.29
R - No. 6	14	202106017	4	256		461.2	604.5	15.1	1.31

ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

PRODUCTO	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
R - No. 5	0.26	1.17	0.014473	[illegible]	[illegible]	0.22	[illegible]	[illegible]	0.013	[illegible]	[illegible]	0.48
R - No. 6	0.25	1.17	0.01309	[illegible]	[illegible]	0.24	[illegible]	[illegible]	0.013	[illegible]	[illegible]	0.46
	0.26	1.08	0.00273	0.042	0.17	0.19	0.07	0.06	0.072	[illegible]	[illegible]	0.45

RESULTADOS DIMENSIONALES

PRODUCTO	PESO NOMINAL (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTES	SEPARACIÓN RESALTES (mm)
R - No. 5	1.561	1.190	10.560	70.8	2.220
	1.517	1.140	10.500	70.8	2.060
R - No. 6	2.185	1.360	12.940	69.2	2.440

ESPECIFICACIONES DE NORMA

PRODUCTO																		
R - No. 5						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R - No. 6						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

24/06/2021 Ver. 01 CCA FOR 011

Enviado a contabilidad@gsrsiderurgica.com facturacion@gsrsiderurgica.com logistica@gsrsiderurgica.com

16881

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

AJUSTADO A LO ESTABLECIDO EN LA PARTE I DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2289

GSR GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900 601 327-7

No. 1110
FECHA DE DESPACHO 12/07/2023

CLIENTE: LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
DESTINO: YOPAL
PLACA: JKV 173
NORMA: NTC 2289
GRADO: 420
PEDIDO No. 23852
REMISIÓN No. 23879
FACTURA No. 75509

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	ENSAYOS FÍSICOS: CONFORMIDAD	RESULTADOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ELONGACIÓN (%)	R/F	ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.: C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)	RESULTADOS DIMENSIONALES: PESO (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANGULO RESALTE (°)	SEPARACIÓN RESALTES (mm)
8 - No. 4	6	20212550	1	116		424.0	614.5	15.7	1.10	0.25	1.22	0.0098	0.020	0.15	0.19	0.07	0.05	0.021	0.005	0.01	0.46	0.922	0.560	8.560	70.9	1.070
8 - No. 5	6	20212872	1	216		488.2	632.8	14.5	1.10	0.26	1.19	0.0111	0.003	0.26	0.23	0.14	0.11	0.030	0.005	0.01	0.48	1.495	1.030	10.380	71.7	1.620
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
8 - No. 4						Mín. 420	Mín. 630	Mín. 12	Mín. 1.15	Máx. 0.30	Máx. 1.50	Máx. 0.060	Máx. 0.060	Máx. 0.50							Máx. 0.50	0.891 - 0.994	Mín. 0.52	Máx. 8.9	Máx. 85	Máx. 4.9
8 - No. 5						Mín. 420	Mín. 630	Mín. 12	Mín. 1.15	Máx. 0.30	Máx. 1.50	Máx. 0.060	Máx. 0.060	Máx. 0.50							Máx. 0.50	1.387 - 1.552	Mín. 0.72	Máx. 11.1	Máx. 85	Máx. 6.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver: 03 COA FOR 011

Enviado: contabilidad@gsrsiderurgica.com facturacion@gsrsiderurgica.com logyradsiderurgica@gmail.com

1889

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

RESULTADOS ACERO SUMINISTRADO QUE CUMPLE CON LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2289

GSR GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900 691 327-7

No. [illegible]
FECHA DE DESPACHO
20/04/2023

CLIENTE: LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S

DESTINO: YOPAL
PLACA: IKV 172

NORMA: NTC 2289
GRADO: 420

PEDIDO No: 24180
REMISIÓN No: 24192
FACTURA No: 76589

PRODUCTO	LONGITUD (metros)	COLADA	PAQUETES	UNIDADES	Cod. Barra	ENSAYOS FÍSICOS – RESULTADOS DE TRACCIÓN: FLUENCIA (Mpa)	RESISTENCIA (Mpa)	ESPECIFICACIÓN Mpa	R/F
R - No. 4	6	20212550	1	136		484.3	630.6	15.2	1.30
R - No. 6	6	20224012	1	150		487.8	654.4	16.1	1.30
ESPECIFICACIONES DE NORMA									
R - No. 4						[illegible]	[illegible]	Min. 15	Min. 1.25
R - No. 6						[illegible]	[illegible]	Min. 15	Min. 1.25

ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.

PRODUCTO	C (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Si (%)	Cu (%)	Ni (%)	Cr (%)	Mo (%)	Nb (%)	V (%)	CE (%)
R - No. 4	0.26	1.21	0.0091	0.015	0.19	0.36	0.07	0.06	0.012	0.005	--	0.47
R - No. 6	0.25	1.20	0.0116	0.011	0.19	0.39	0.11	0.07	0.011	0.005	--	0.46
ESPECIFICACIONES DE NORMA												
R - No. 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R - No. 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESULTADOS DIMENSIONALES

PRODUCTO	PESO NOMINAL (kg/m)	ALTURA RESALTE (mm)	ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)	ANCHO RESALTES	SEPARACIÓN RESALTES (mm)
R - No. 4	0.928	0.860	8.530	6.9.7	1.210
R - No. 6	2.241	1.580	12.920	7.2.0	2.270
ESPECIFICACIONES DE NORMA					
R - No. 4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R - No. 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE : CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver: 03 CCA-FOR-015

Envíado: contabilidad@gsrreynasas.com facturacion@gsrreynasas.com ingenieriadelacalidad@gmail.com

1890

Dirección
Avenida Suba No. 111-73 Bogotá Colombia
Teléfono
NIT 830.040.228-1 Bogotá D.C. Colombia
Sitio Web

PAICO

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 50 PS10 6M
Trazabilidad: 3240103511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

Fecha: 22.02.2024
Nro: 753-24

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diametro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.44
Rigidez de tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FISICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire		Valores establecidos en norma		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico

orbia
Advancing life together

1891

Direccion
Autopista Sur No. 71-75 Bogota Colombia
Telefono
+(571) 750 5000 Ext 1101 01 8000 #12256
Sitio Web
www.orbia.com

PAI CO

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M
Trazabilidad: 3231102511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

Fecha: 22.02.2024
Nro: 752-24

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diametro interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1509.96
Rigidez del tubo	kPa	70.00		76.00
ENSAYOS FISICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCION VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas Poros Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electronico.

orbia
Advancing Together

1892

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS **Fecha: 17.04.2024**
Producto: TB PROC ALC NOVALOC 60 PS10 6M **Nro: 1756-24**
Trazabilidad: 3240301511
Norma de referencia: NTC 5070 TUBOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO)(PVC) FABRICADOS CON PERFIL CERRADO PARA USO EN ALCANTARILLADO, CONTROLADOS POR EL DIÁMETRO INT.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Interior Promedio	mm	1507.24	1515.37	1511.86
Rigidez del tubo	kPa			1511.86
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusion		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
Ensayo de aire.		Valores establecidos en norma.		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

1893

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Teléfono +57 608 7730555

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-196
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 27/08/2024
Periodo de análisis de: 12/08/2024
a: 18/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Bolsa Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los metodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo un programa de seguimiento y medición de producto y un plan técnico de frecuencia y analisis de muestras, analisis realizados por personal altamente calificado, empleando los procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor:	Holcim Colombia S.A.
Planta:	Nobsa
Dirección:	Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio:	Nobsa, Boyacá, Colombia
Teléfono:	(608) 7730555
Diseño:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm.
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 234: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC 5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico

El presente **Informe de Resultados Parcial**. El informe se emitirá cuando hayan 28 días luego de realizar el montaje de los morteros y los valores podrían variar con respecto a este informe Pa

Los datos aquí presentados corresponden al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los datos aquí reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La información reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseñar un concreto el cliente debera realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe Parcial

Composición Química	
Oxido	Resultado Promedio
SiO_2 (%)	21.7
Al_2O_3 (%)	4.8
Fe_2O_3 (%)	2.55
CaO (%)	45.8
MgO (%)	0.7
SO_3 (%)	2.00
P.F. (%)	12.5
Na_2O (%)	0.05
K_2O (%)	0.80
TiO2 (%)	0.32
P_2O_5 (%)	0.25
Mn2O3 (%)	0.160
Cl (%)	0.030
Suma (%)	100.5

Ensayos Físicos			
Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	590	N/A
Densidad	g/cm3	2.85	N/A
Finura 45 µm	%	10.2	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	140	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	250	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.3	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.0	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	15.1	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.0	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

(1) Los datos de los análisis químicos están calculados en porcentaje en peso.
(2) Los datos de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N.A: No aplica
N.D: Para este dato del ensayo para este periodo de producción no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón

Juan Carlos Leguizamon Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

1894

HOLCIM

holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad

Km 15 via Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono: +57 608 7730555

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-197
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Fecha reporte: 27/08/2024

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Periodo de análisis de: 19/08/2024
a: 25/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cementos tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.3 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y verificación técnica de fabricación y análisis de muestras, análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los equipos y equipos establecidos en la normativa aplicable.

Información General

Productor:	Holcim Colombia S.A.
Planta:	Nobsa
Dirección:	Km 15 v.a Duitama - Belencito
Municipio:	Nobsa, Boyacá, Colombia
Teléfono:	+608 7730555
Cliente:	Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33 Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221 Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 4956 Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por tamizado de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107 Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118 Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224 Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico
NTC 220 Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927 Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184 Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110 Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC 5784 Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico

El presente es un **Informe de Resultados Parcial**. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días después de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este informe parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.

Los resultados reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.

La información reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.

Para el uso en concreto el cliente deberá realizar las pruebas pertinentes que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO_2 (%)	32.1
Al_2O_3 (%)	4.3
Fe_2O_3 (%)	3.47
CaO (%)	44.8
MgO (%)	0.7
SO_3 (%)	2.06
PF (%)	11.3
Na_2O (%)	0.07
K_2O (%)	0.75
TiO_2 (%)	0.30
P_2O_5 (%)	0.24
Mn_2O_3 (%)	0.090
Cl (%)	0.030
Suma (%)	99.1

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	610	N/A
Densidad	g/cm3	2.84	N/A
Finura 45 µm	%	9.1	N/A
Fraguado inicial Vicat	minutos	130	45 - 420
Fraguado final Vicat	minutos	235	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.6	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.6	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de ensayos químicos están calculados en porcentaje en peso.

Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.

N.A. No aplica

N.D. Resultado del ensayo para este periodo de producción no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

1895

Bogotá, Noviembre 2024

Gerfor Colombia

CERTIFICADO DE CALIDAD

GEOTEXTIL NO TEJIDO 120G-1600

PROPIEDADES MECANICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Resistencia a la Tensiòn Metodo Grab	ASTM D 4632	N(lb)	451
Elongaciòn		%	>50
Resistencia al Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	kN	1.16
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N	191

PROPIEDADES HIDRAULICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Tamaño de Abertura Aparente	ASTM D 4751	mm	0.2
Permeabilidad	ASTM D 4491	cm/s	$44x10^{-2}$
Permitividad	ASTM D 4491	S^{-1}	3.02
Tasa de Flujo	ASTM D 4491	l/min/m2	8332

PROPIEDADES FISICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR
Espesor	ASTM D 5199	mm	1.8
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	>70
Ancho		m	3.8
Longitud		m	110
Area		m^2	418

Los valores mostrados son en la dirección principal más débil. Los valores MARV son calculados como el valor típico menos dos desviaciones estándar. Estadísticamente, esto da un grado de 97.7% de confianza de que toda muestra tomada en pruebas de control de

Ing. Yeimi Milena Franco
Directora Conformidad
yeimi.franco@gerfor.com

Nit: 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia.
pbx: (1) 877 68 00 /20
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

Escaneado con CamScanner

1896

Gerfor Colombia

Bogotá, Noviembre 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

GEOTEXTIL NO TEJIDO 451- 2000

PROPIEDADES MECANICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Resistencia a la Tensión Metodo Grab	ASTM D 4632	N(lb)	578
Elongación		%	>50
Resistencia al Punzonamiento CBR	ASTM D 6241	N	1735
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	ASTM D 4533	N	267

PROPIEDADES HIDRAULICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Tamaño de Abertura Aparente	ASTM D 4751	mm	0,146
Permeabilidad	ASTM D 4491	cm/s	6135
Permitividad	ASTM D 4491	s^{-1}	2,9
Tasa de Flujo	ASTM D 4491	l/min/m2	6125

PROPIEDADES FISICAS	NORMA	UNIDAD	VALOR PROMEDIO REPORTE
Gramaje	ASTM D 5261	g/m^2	150
Resistencia UV	ASTM D 4355	%	70%
Ancho		m	3.5/3,8
Longitud		m	127/110

Los valores mostrados son en la dirección principal más débil. Los valores MARV son calculados como el valor típico menos dos desviaciones estándar. Estadísticamente, esto da un grado de 97,7% de confianza de que toda muestra tomada en pruebas de control de

Ing. **Yeimi Milena Franco**
Directora Conformidad
yeimi.franco@gerfor.com

Nit 860 502 509 - 1
Autopista Medellín Km 2
600 m. vía parcelas, Cota
Cundinamarca, Colombia
pbx: (1) 877 68 00 720
fax: (1) 877 68 49
www.gerfor.com

Colombia con lo mejor nuestras vías

CamScanner

1897

8.6. ANEXOS

8.6.1. ACTA DE REUNION 15 DE AGOSTO 2025

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
18/08/2015
V-02

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN:

Contrato de Consultoría No. 037 de septiembre 15 de 2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
15 / 08 / 2025	8:30 a.m.	10:30 a.m.

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Cancha Cubierta Parque Central Tilodiran, Municipio de Yopal.

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
	Saul Patiño	Prof. Apoyo	Acuatodos SA ESP.
	Diego Daer Perez	Ing Residente Obra	Synergia Construcciones
	Edisson Augusto Martinez	Prof Secr. Infraestr.	Municipio de Yopal.
	Luis Arturo Lopez Mesa	Ing Director Interv	Sicol SAS.
	Comunidad.		

acuatodos S.A. E.S.P.

ACTA DE REUNIÓN
SIG MECA
GIC-F-14
16/08/2015
V-02

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclaración y Toma de decisiones con respecto a las inconformidades expresadas por la comunidad ante Acuatodos SA ESP por medio de las Oficios 28/07/2025 (1094) y 06/08/2025 (1136)

ORDEN DEL DÍA

- Presentación de los asistentes
- Intervención de la comunidad.
- Intervención de los representantes entidades presentes
- Compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A las 8:30 am del viernes 15 de agosto de 2025 se inicia el presente comité con la presentación de los representantes de las siguientes entidades: Acuatodos SA ESP Secretaría de Infraestructura municipio de Yopal, Interventoría, contratista de obra y los asistentes por parte de la comunidad del centro poblado de Tilodiran.

Los asistentes por parte de la comunidad manifiestan que se están perjudicando por las actividades que se han estado adelantando en la Carrera 2 entre calles 1 y 2 y en la calle 1 entre carreras 2 y 3 debido a las labores desde el inicio del proyecto afectando la movilidad del sector y por ende las bajas ventas en los negocios

De igual forma manifiestan que en la calle vía a la vereda aguadita hasta la entrada a la PTAR no le han hecho mantenimiento con crudo de rio seleccionado y una capa de subbase. por lo tanto solicitan se deje en las mismas condiciones como se encontraba, la cual actualmente presenta huecos y falta de cunetas.

El Contratista de obra manifiesta que desafortunadamente, la mayor parte de las actividades del proyecto se encuentran establecidas sobre la calle 1 las cuales debido a la elevada profundidad de los colectores del alcantarillado sanitario y la baja cohesión del material con presencia de nivel freático incluso en época de verano se dificulta notoriamente el avance de las actividades programadas afectando

15/08/2025 2 de 6

La movilidad inicialmente se tenía proyectado realizar la construcción del alcantarillado sanitario y el alcantarillado pluvial de forma simultánea para disminuir la afectación de las vías intervenidas desafortunadamente esta proyectación no se pudo efectuar debido a la inestabilidad del Terreno. Actualmente se están ejecutando las actividades en la carrera 2 entre calles 1 y 3 debido al elevado nivel freático y las malas conexiones de las acometidas domiciliarias del alcantarillado sanitario existente, se ha demorado mas tiempo de lo previsto realizar la excavación y mejoramiento con cacho de río en la estructura del pavimento sumado a este inconveniente se surte el ingreso de las aguas residuales domesticas por el depósito ocasionado por inconvenientes con el bombeo de la EBAR hasta la PTAR.

Con el propósito de disminuir el tiempo de ejecución el profesional en representación del municipio de Yopal manifiesta que se van a incrementar los tiempos de bombeo teniendo en cuenta el tiempo mínimo para garantizar que la bomba se enfríe evitando daños en la EBAR con esta medida se puede aprovechar mas los horarios laborales de la obra y se mitiga la acumulación excesiva de aguas residuales en las excavaciones.

La Interventoria manifiesta que para continuar con la disminución de los tiempos de ejecución se analizará la opción de aceptar las losas de concreto en el sector y se abrirá el transito inicialmente para vehículos livianos y se manifiesta habilitando el sendero peatonal para garantizar la movilización por los costados de las vías intervenidas.

Los representantes de la comunidad solicitan que debido a que el fin de semana es festivo se deje habilitado el cruce de la calle 1 con carrera 3 (vía a la vereda los mangos) para el ingreso de vehículos livianos. Se accede a esta solicitud instando al Contratista de obra para que deje el sector con la debida señalización para prevenir accidentes.

15/08/2015 3 de 6

Con respecto a la vía que conduce a la vereda agua linda el profesional de Apoyo a la supervisión manifiesta que contractualmente las actividades en este sector establecen. el relleno con material seleccionado de la excavación sobre el ataque y un mejoramiento con suelo de río seleccionado en la rasante de la vía. El contratista de obra informa que durante la ejecución de las actividades se realizo la debida compactación de los rellenos y se aplico una capa de cemento en la rasante garantizando la estabilidad de la vía tal como se evidencia actualmente en el sector hay un elevado flujo de vehículos pesados y en el tramo afectado por la ejecución del proyecto no se presentan fallas o condiciones que no permitan la movilidad segura actualmente se han llenado con subbase y cruce los huecos evidenciados por la erosión natural de la escorrentía superficial Quedando pendiente para la entrega del proyecto la conformación y cunetas con motoniveladora, carpeteo asfaltico y vibrocompactador desde la carrera 4 hasta la PTAR.

La Interventoria manifiesta que teniendo en cuenta que a la fecha el avance aproximado del proyecto es el 89%. Se estima terminar en el menor tiempo posible la intervención de las vías para mitigar los inconvenientes que se han presentado con la movilidad, además manifiesta que varios propietarios han solicitado acometidas de acueducto en lotes a los que se les ha comentado que no es posible dejar tuberías aisladas para evitar fugas y además se han dejado redes de acueducto en los dos costados de las vías a excepción de la carrera 4. El profesional de la secretaria de infraestructura manifiesta que las acometidas nuevas del acueducto se deben aprobar por parte de la secretaria de Infraestructura del municipio de Yopal dado que es la entidad que actualmente esta realizando la operación del sistema de acueducto del centro poblado de Tilodiran.

17/08/2015 4 de 6

Los representantes de la comunidad manifiestan su inconformismo por los gases que expulsa una volqueta de esta laborando en el proyecto, el contratista de Obra manifiesta que esa volqueta fue suministrada por la comunidad para el retiro del material sobrante de las excavaciones. La Interventoria informa que hay centros de diagnostico automotor, encargados o con la idoneidad de determinar si el vehiculo cumple con las emisiones minimas de gases contaminantes por lo tanto se le solicitara al propietario o tenedor del vehiculo presente dicho certificado actualizado. para que pueda continuar en la ejecución del proyecto.

15/08/2015 5 de 6

FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	No. De Cedula	FIRMA
Martha Cecilia Monroy R	46.360.452	
Maria Enerida Gómez C.	1118.539.399	
Benjamin Rodriguez	74.750.564	
Elkin J Gonzalez	74.181.249	
Faustino Pérez P.	9651634	
Lida Estella Guarnizo	33481 949	
Oscar Alonso	9657524	
Carlos Torres R.	1.118.551.845	
Edisson Augusto Martinez O.	9'432239	
Jose Saul Rolon	1057585585	
Diego Perez	79941038	
Doris Bernal	47 440 878.	
Mg Angelica Trujillo	23914317	
Luis Andres Lopez Mesa	4252839	

15/08/2015 6 de 6

8.6.2. OFICIO Y PLANILLA DE ASISITENCIA

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
P.J. No 362 de 12 de septiembre 2024 otorgada por la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare.
NIT. 901.877.244 -2

Tilodiran, 28 Julio de 2025

Señores:
Dr. Julio Cesar Jiménez
Gerente de ACUATODOS S.A.E.S.P

Asunto: Solicitud

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito solicitar de su valioso apoyo en la solución de una problemática que se viene presentando dentro de mi comunidad LA EMPRESA sinergia quien ejecuta obras en el centro poblado del corregimiento Tilodiran intervino la via (callejuela Agualinda) hasta la entrada a al petar ejecutando actividades propias del contrato, ya ejecuto y a la fecha no ha hecho el mantenimiento de via correspondiente, es de agregar que el material existente era crudo de rio seleccionado y una capa de subbase y solicitamos se nos deje la via igual o en mejores condiciones de como estaba.
Como dejaron la vía sin material, sin cuneteo el agua se queda represada se hacen muchos huecos y esta intransitable causando problema a la comunidad aun mas cuando tenemos en nuestro sector comunidad vulnerable, niños, adulto mayor y personas en condición de discapecidad.

Cordialmente,

Disney Niño Molina
Presidente J.A.C Centro Poblado Tilodiran.
Cel: 322 310 8576

Jose Maldonado Perez

José Maldonado Pérez
Presidente de la J.A.L
Cel: 310 320 1355

acuatodos S.A. E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 28-07-25.
HORA: 2:43 pm
FIRMA:
(1 folio)
1094

E-mail: [illegible]

1906

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
P.J. No 362 de 12 de septiembre 2024 otorgada por la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare.
NIT. 901.877.244 -2

Tilodiran, 06 agosto de 2025

ACUATODOS S.A. E.S.P.
GERENCIA
FECHA: 06-08-25
HORA: 2:47 PM
FIRMA:
(2 folios)

Señores:
Dr. Julio Cesar Jiménez
Gerente de ACUATODOS S.A.E.S.P

Asunto: Solicitud

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito solicitar de su valioso apoyo en la solución de una problemática que se viene presentando dentro de mi comunidad la empresa synergia quien ejecuta obras en el centro poblado del corregimiento Tilodiran interviene la vía la carrera 2 entre calles 1 y 2. (tramos 1 y 11 de obra en ejecución), nosotros como afectados somos conscientes que en el desarrollo de infraestructura debemos cooperar en el desarrollo de las actividades pero no es justo que desde que inicio la obra hasta la fecha tengamos que seguir soportando la incomunicación por el acceso interrumpido causando problema a la comunidad aún más cuando tenemos en nuestro sector comunidad vulnerable, niños, adulto mayor adicional a las perdidas en las actividades económicas del sector ya que dependen económicamente de las ventas de los negocios y con obstáculos en la vía los clientes no volvieron, necesitamos solución inmediata o en su defecto los afectados se van a ver en la necesidad de solicitar una reparación por daños y perjuicios. A demás les ha tocado hacer recorte de personal por el nivel de ventas tan bajo ocasionando desempleo.

Tomando el principio de una sana convivencia dentro de las partes solicito sea atendido y solucionado de forma inmediata.

ANEXOS:

- Listado de personas afectadas.

Cordialmente,

Disney Niño Molina
Presidente J.A.C Centro Poblado Tilodiran.
Cel: 322 310 8576

Alcides Pérez Carreño
Secretario J.A.C Centro Poblado Tilodiran.
Cel: 321 381 6885

E-mail: [illegible]

1907

JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE

P.J. No 362 de 12 de septiembre 2024 otorgada por la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Casanare.

NIT. 901.877.244 -2

RELACIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS

N°	Nombres y apellidos	N° de identificación	N° Celular	Firma
1	Martha Cecilia Monroy	46360.452	3103450338	Martha Monroy
2	Benjamin Rodriguez	74750564	3137569585	
3	Lidia Esneda Guevara	35481949	3123548287	Lidia Guevara
4	Faustino Perez P	7651634	3118671952	
5	Luis Alonso Garcia P	24190.754		Luis Alonso Garcia
6	Oscar Garcia	9657524	3124009812	Oscar Garcia
7	Gerardo Cantor	4742073	3142458726	Gerardo Cantor
8	Leonardo De la cruz	1006599221	3233276677	
9	Amparo Cole Diaz	PPT 1221781	3142070948	Amparo Diaz
10	Alvaro Rincón	9657380	3138726[illegible]	Alvaro Rincon
11	Dora Tarazona	47433415	3143[illegible]	Dora T.
12	Elsy Guayabo	40400828	3204554543	Elsy Guayabo
13	Carlos Wilches	9.528743	3107643756	
14	Carlos Alejandro Wilches	1099[illegible]	3228[illegible]	
15				
16				
17				
18				

E-mail: [illegible]

8.6.3. ACTA DE REUNION N°35

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
28	08	2025	Inicio	3:30	Fin	4:15pm	Tradicion.

Tipo de Reunion: Informativo.

ACTA DE REUNION No. 035

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el señor Alvaro Alonso, propietario del restaurante ubicado en la direccion Carrera dos con calle 2, de acuerdo a los perfiles viales ajustados por la secretaria de planeación del municipio de yopal, de acuerdo a la localización de los bordes de la via, incluido el Sardinel para verificar la menor afectación en cada uno de los costados se debera desplazar 70cm Solamente en la

Scanned with CamScanner

esquina de la Carrera 2, por ello queda que el ancho de la via de 8 metros y el ancho de los andenes, zonas verdes mantendran los 20 mts en total, razón por la cual el propietario deberá correr su hoino y parte del techo, ya que esta por fuera del perfil establecido, Ademas se instalara 2 accesos vehicolares, un acceso con 4 sardineles A8 y otro acceso con 3 sardineles A8 y adicional 1 caja sanitaria nueva.

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Alvaro Alonso.	———	Contador	
2	Maria Angelica Trujillo.	23914357	Social	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.4. ACTA DE REUNION N°36

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
30	08	2025	Inicio	9:00	Fin	10:00	Tilodiran.

Tipo de Reunion: Mantenimiento Vic.

ACTA DE REUNION No. 036.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se da inicio a la reunión para concluir los compromisos que se habian acordado con el Señor Emiliano Parra, quien le permitio a la empresa contratista acceso de agua para el camotanque y de esta manera poder hacer el riego respectivo por las vias del corregimiento de Tilodiran, sin embargo el Señor Emiliano manifesto que teniendo en cuenta que el vehicul

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

es de peso, se podria ver afectada la via del acceso al pozo, por ello la empresa Contratista le refiere que se realizara mantenimiento con material de excavacion para dejarla via como estaba. por ello el dia 28 de agosto se realizo mantenimiento con material de excavación, y con la retroexcavadora se extendio de tal forma que todo quedara sobre nivel, cumpliendo de esta manera con el compromiso.

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Emilio Pamo		Comunidad Indígena	
2	Maria Angelica Trujillo	23914357	Aual	
3	Omar Villamizar.	13475370.	Imperial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion

Scanned with CamScanner

8.6.5. ACTA DE REUNION N°37

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	Hora de la Reunion				Lugar
12 / 03 / 2021	Inicio	11:00	Fin	12:30	Restaurante Papa Stefano Villeta

Tipo de Reunion: Informativa

ACTA DE REUNION No. 032

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunión con la señora Fanny Martin (tardera) propietaria del restaurante ubicado en la calle 5 entre carrera 4 y 4 vía principal algarrobo, con el fin de recordarle el compromiso adquirido a la instalación de la caja trampa de grasas ya que para un futuro estos grasos no se acumulen y pasen de forma directa el colector, ante esta recomendacion brinda da por la Profesional Social, la propietaria refiere que en el transcurso de la se-

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

[illegible] realiza la instalación de la cap. para evitar [illegible] que pueda perjudicar a la [illegible], además de acarrear una sanción por parte de la fiscalía que [illegible].

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	2391A33	Doug	[illegible]
2	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.6. ACTA DE REUNION N°38

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	Hora de la Reunion				Lugar
13 / 09 / 2025	Inicio	9:00	Fin	9:30	Restaurante Propietario

Tipo de Reunion: Informativa

ACTA DE REUNION No. 038

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realizo reunion con el Señor Alvaro Alonso propietario del restaurante ubicado en la direccion de la Caja de trampas de grasa, para que estas grasas no se acumulen, quien refirio que el es muy cuidadoso y precavido con los desperdicios y que no ve la necesidad, sin embargo tendra en cuenta la presente sugerencia sin embargo se aclara.

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

que se le esta informando la importancia de la instalacion de esta caja para evitar taponamientos en un futuro
El Señor Alonso se muestra receptivo ante la información suministrada

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Angelica Trujillo Delgado	23914317	Social	
2	Alvaro Alfonso	Comunidad.		Alvaro A.
3	Omar Urbanizar	13475370	Interventor	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.7. ACTA DE REUNIION N°39

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
13	09	2025	Inicio	8:00am	Fin	8:30am.	Campamento Conoy Tinoquian.

Tipo de Reunion: Informativa.

ACTA DE REUNION No. 039.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el equipo de controlado res, profesional HSE, presidida por la profesional social Ma. Angelica Trujillo D. el Objetivo de la reunión es recordarles la importancia respecto al respeto entre Compañeros de Trabajo, teniendo en cuen ta, que se ha evidenciado tratos con de macion confianza, los cuales pueden ser malinterpretados, por ello se busca.

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

evitar malos comentarios en la parte exter
na, o tambien dificultades como conse
cuencia de la falta de Comunicacion,
Compañerismo, lo que lleva a un mal clima
organizacional generando conflictos, razon
por la cual se dialoga con el personal para
mejorar estas diferencias, se debe bus
car el dialogo abierto, explicar el impacto
de los comentarios sin culpar y exigir el
respeto a la diversidad de opiniones para
fomentar un ambiente Colaborativo



Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Madelene Rodriguez.	47436638	HSE	
2	Sandra Castaneda.	47440857		
3	Maria Unbe	39424724.		
4	Angelica Trujillo.	23914357		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.8. ACTA DE REUNION N°40

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion	Hora de la Reunion				Lugar
13 09 2025	Inicio	11:00	Fin	11:20am	Policia Corregimiento Tilodiran.

Tipo de Reunion: 040.

ACTA DE REUNION No. Compromiso.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2 DESARROLLO DE LA REUNION
3 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5 COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6 PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza acta de entrega, a la estación de Policia del Corregimiento de Tilodiran. quienes a traves de oficio, solicitaron a la empresa Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria, la Colaboración para que les facilitaran un tubo de 8" para realizar una obra Social, para lo cual se verifico y fue viable esta solicitud y se realiza la entrega del Tubo de 8".

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Jaramillo.	23914357	Social	
2	Madeleine Rodriguez.	47436638	HSE	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.9. ACTA DE REUNION N°41

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRANO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
10	10	2025	Inicio	10:00	Fin	11:00	Tilodiran

Tipo de Reunion: Contractual Proyecto: Tilodiran

ACTA DE REUNION No. 042.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2 DESARROLLO DE LA REUNION
3 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5 COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6 PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Jairelyet Nerwe Diaz, respecto a una problematica que se esta evidenciando en la Vivienda de su madre, esto debido a que el nivel del agua en epocas de lluvias quedaba estancado en la zona verde del predio y no Circulaba hacia el Sumidero transversal ubicado en ese

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Sector, razon por la cual, se cambiaron 4 sardineles A10 por 3 sardineles A8 y 2 transiciones A100. Una vez realizado este cambio, se evidenció que la problematica presentada fue resuelta sin ninguna novedad alguna.

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Mg. Angelica Trujillo O	23914357	docente	
2	Karen Yeth Nieves	Tarjeta S/6	Estudiante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Scanned with CamScanner

8.6.10. ACTA DE REUNION N°42

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
27	10	2025	Inicio	10:00	Fin	10:30	Barrio Tibitian.

Tipo de Reunion: Informatica

ACTA DE REUNION No. 042

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunión con el Señor Fredy Rueda, quien es uno de los hijos de los propietarios de los predios donde queda la descarga, para informarles, que se realizaran trabajos en el emisario final, realizando excavacion en ese tramo final, ya que se presento un asentamiento de la tubería por ello se debe excavar para levantar el piso

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

y afirmar el piso como de pisa y le conforma y realizar piedra pegado, razon por lo cual se le foliato permiso para entrar a los predios, el señor fredy refiere que no hay ningun problema para que realicen sus actividades, requiere tiempo para trasladar el ganado a otro predio. Sin novedad alguna se continua a realizar los actividades.

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Freddy Perales	—	Seguridad	
2	Ma. Angelica Murillo	23914359	Social	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion

Scanned with CamScanner

8.6.11. ACTA DE REUNION N°43

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
29	11	2025	Inicio	9:30	Fin	10:00	Restaurante del Señor Paco

Tipo de Reunion: Informativa

ACTA DE REUNION No. 043

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2 DESARROLLO DE LA REUNION
3 IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4 DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5 COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6 PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Jorge Paco Monroy propietario del Restaurante ubicado en Calle tres con Carrera dos del barrio Centro, con la profesional Social Angelica Trujillo de la empresa Synergia Construcciones e Ingenieria "Contratista" para informarle que apartir del lunes 1 de diciembre del presente año, se realizara cierre de la via, ya que hara fundicion de las placas que se demolie

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

ron para instalar la tubería aguas lluvias del sumidero transversal de este punto el cierre se hara por 21 días aproximadamente, durante la reunión el señor Paco refiere no tener ningun problema, Comprendiendo que es por un beneficio de su comunidad; por ello agradecemos su colaboración y paciencia por la incomodidad que se pueda generar.

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo O	2391435-7	Socio	
2	Jorge R. Munroy	7-89-781	Comunidad	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion

Scanned with CamScanner

8.6.12. ACTA DE REUNION N°44

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
29	11	2025	Inicio	10:15	Fin	10:40	Casa Carlos Vilches.

Tipo de Reunion: 044 Verificacion Estado vivienda.

ACTA DE REUNION No. 044

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Carlos Vilches propetario de la vivienda ubicada en la direcaón Carrera dos con Calle 1 vivienda que el arrendo a la empresa Contratista Synergia Construcciones e Ingenieria para el personal que se encontraba laborando en el proyecto.
El Objetivo de la reunión con la Profesional Angelica Trujillo; es hacer la en-

Scanned with CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

entrega de la vivienda, la cual se entrega en optimas condiciones de acuerdo a como fue recibida, asi mismo es importante que el Señor Carlos la revise y verifique si hace falta algo y si se causo alguno daño estructural, es decir el estado de la propiedad, como tambien que los pagos de arriendos esten al dia y servicios publicos; por ello el Señor Carlos agradece por la puntualidad de los pagos y refiere que solo queda pendiente el pago de energia del mes de noviembre de 2025; paio lo cual se le informa que tan pronto llegue se realizara el pago. Se agradece al Señor Carlos Wilches por los servicios prestados para con la Empresa

Scanned with CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo D	23914357	Coord	
2	Carlos Antonio Wiches Gonzalez	9.528793	comunitario	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion

Scanned with CamScanner

8.6.13. OFICIO PLACA DE CONCRETO RÍGIDO

Yopal, 29 de noviembre de 2025

OF-PROY-TIL

Señora
MARINA VALDERRAMA
PRESIDENTA VEREDA TILODIRAN

Referencia: Contrato de Obra N° 032 DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: RECOMENDACION PLACA DE CONCRETO RIGIDO

Cordial saludo,

Por medio de la presente, les informamos que próximamente se comenzara a realizar la instalación y pintada de la señalización aprobada por la secretaria de movilidad del municipio de Yopal. Con el propósito de garantizar la adherencia de las líneas y Marcas viales (simbolos y letreros) con pintura acrílica para demarcación horizontal, les recomendamos no pintar las calles con decoraciones navideñas antes de que se realice la entrega final de la obra, lo anterior teniendo en cuenta que la pintura utilizada a base de agua puede afectar notoriamente la adherencia de la pintura acrílica establecida en las especificaciones del proyecto. Cabe aclarar que al NO acatar la recomendación el deterioro prematuro que se pueda generar en las marcas horizontales por la baja adherencia de la pintura acrílica, no es responsabilidad de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

Por ello agradecemos tener en cuenta las recomendaciones antes de recibir el proyecto.

Los canales de comunicación para atender cualquier solicitud estarán disponibles a través del correo electrónico o del número de celular 320 477 3522, con la profesional social encargada.

Agradecemos la atención prestada,

Atentamente,

MA. ANGELICA TRUJILLO D.
PROFESIONAL SOCIAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

1949

8.6.14. LISTA DE ASISTENCIA 30 DE SEPTIEMBRE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: martes 30 de septiembre | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Política Sistemica Preventiva.

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Angelica Trujillo D | Duracion: (Min) 30 a 15.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727472	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Angelica Trujillo D.
Vo Bo Responsable

Scanned with CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 30 de septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Politica sustancias Psicoactivas.		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Angelica Trujillo	Duracion: (Min	30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
17	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
18	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
19	JUANB CARLOS ESTUPIÑAN	1094662896	OPERADOR	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	

Angelica Trujillo.
Vo.Bo Responsable

Scanned with CamScanner

8.6.15. PLANILLA DE ASISTENCIA

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	13 de Diciembre 2021	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Orden en Espacio - Reducir Conflictos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hector Trujillo	Duracion: (Min)	30 min.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
4	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
5	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
6	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
7	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
8	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
9	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
10	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
11	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
12	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
13	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
14	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
15	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
16	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
17	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
18	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
19	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
20	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
21	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
22	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
23	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
24	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
25	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
26	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
27	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
29	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Scanned with CamScanner

1934

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RELACION DE VEHICULOS

SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS

PERIODO DEL 11 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y EL 26 DE MARZO 2026 AL 05 DE ABRIL 2026

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	TURBO	JAVER GONZALEZ	JYX653	CHEVROLETH	2023
2	CARROTANQUE	JAVER GONZALEZ	WCU105	FREIGHTLINER	2015
3	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

PERIODO DEL 11 DE AGOSTO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y EL 26 DE MARZO 2026 AL 05 DE ABRIL 2026

CANT	VEHICULO	CONDUCTOR	PLACA	MARCA	MODELO
1	DOBLETROQUE	GERARDO QUEVEDO	SZZ773	KENWORTH	2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10031041500

PLACA: JYX653

MARCA: CHEVROLET

LINEA: NQR

MODELO: 2023

CILINDRADA CC: 5.193

COLOR: BLANCO NIEBLA

SERVICIO: PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO: CAMION

TIPO CARROCERÍA: ESTACAS

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ: 4627

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-0KU822

REG: N

VIN: 9GDN1R758PB001014

NÚMERO DE SERIE: 9GDN1R758PB001014

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: 9GDN1R758PB001014

REG: N

PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901542009



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

CILINDRAJE: ***** POTENCIA HP: 153

DECLARACION DE IMPORTACION: 032022000481308

SE: I FECHA IMPORT.: 08/04/2022 PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 27/04/2022

FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/02/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT0300T386436

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2025-05-06		2025-05-25		2026-05-24

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004224900000	JYX653	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	ESTACAS
LÍNEA VEHÍCULO	NQR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK10KU022	9GDN1R758PB001014	9GDN1R758PB001014	4.63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	*******525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR: en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1959

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183475123

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/08/26

Fecha de vencimiento: 2026/08/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JYX653	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2023
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-0KU022
NRO. CHASIS:	9GDN1R758PB001014	**VIN:**	9GDN1R758PB001014
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS Nit 901581627-8 Colombia Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

1960

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015822547

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WCU105	FREIGHTLINER	M2 106	2015

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
6.370	AMARILLO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	EQUIPO DE	DIESEL	15500

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
906980C1061930	N	3ALHCYCS6FDGN7981

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3ALHCYCS6FDGN7981	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO — C.C. 79793440

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192014000135374

I/E: I

FECHA IMPORT.: 05/12/2014

PUERTAS: 2

INMATRICULACIÓN A LA PROPIEDAD: ******



FECHA MATRICULA: 15/01/2015

FECHA LXP. LIC. TTO.: 02/04/2018

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO

INST DPTAL TTOYTTE META/GUAMAL

LT03002891318

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-12-06		2024-12-07		2025-12-06

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004214028000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LÍNEA VEHÍCULO: M2 106

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR: $ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1962

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2025-12-10		2025-12-11		2026-12-10

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004237568000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LÍNEA VEHÍCULO: M2 106

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ CASTELBLANCO, DIEGO HERNANDO	*******264	CC	79793440	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1615800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	HASTA 180 750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria**. Los vehículos que no reúnan los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1963

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178709440

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/01/13

Fecha de vencimiento: 2026/01/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	**NRO. MOTOR:**	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	**VIN:**	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS - Nit 901591627-6 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 930090 / www.runt.gov.co

1964

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188583134

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2026/03/21

Fecha de vencimiento: 2027/03/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	**NRO. MOTOR:**	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	**VIN:**	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS Nit 901581627-6 Colombia Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

1965

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SKH924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
79155320	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDSDBJX7VB973109	N	9GDSDBJX7VB973109	N

PROPIETARIO. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

IDENTIFICACIÓN
NIT 900361915

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 08014010708SS

DE: I

FECHA IMPORT.: 26/06/1997

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/1997	09/07/2021	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA DPTAL TTEYTTO CUND/CAJICA



LTC7000801358

1966

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-12-19		2024-12-22		2025-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004215320000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SRS

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SUPER BRIGADIER	79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
	HASTA	
	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1967

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2025-12-15		2025-12-22		2026-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004237899000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SRS

LÍNEA VEHÍCULO: SUPER BRIGADIER

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
79155320	9GDSDBJX7VB973109		2.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	*******362	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2400

TOTAL A PAGAR: $ 885000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2] 8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Decreto 2644 de 2022: Tarifas diferenciales y ajuste con base en la UVT 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

- Es obligatorio **portar la póliza del SOAT**, sin importar el medio de entrega seleccionado por La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. Esta podrá ser presentada en los siguientes formatos: **Digital:** a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS) o **Físico:** impresa en papel común.
- Si tiene inquietudes sobre el proceso, puede comunicarse desde su teléfono móvil marcando al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Circular Externa 013 de 2024 emitida por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, se permite que la vigencia mínima del SOAT para **vehículos extranjeros que circulen en zonas de frontera sea diaria**. Los vehículos que no reúnen los dos anteriores supuestos, deben regirse por las disposiciones del numeral 2 del artículo 193 de EOSF, en virtud del cual la vigencia mínima del SOAT debe ser anual.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la poliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1968

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179810057

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/02/26

Fecha de vencimiento: 2026/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKH924

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1997

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 79155320

NRO. CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109

VIN:

LÍNEA: SUPER BRIGADIER

COLOR: ROJO PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS - Nit 901581627-8 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 930060 - www.runt.gov.co

1969

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188099414

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2026/03/02

Fecha de vencimiento: 2027/03/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKH924

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1997

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 79155320

NRO. CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109

VIN:

LÍNEA: SUPER BRIGADIER

COLOR: ROJO PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesion RUNT 2.0 SAS Nit 901681627-8 Colombia Linea de atencion nacional 01 8000 930060 www.runt.gov.co

1970



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003903451

PLACA: SZZ773
MARCA: KENWORTH
LÍNEA: T800
MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 10.800
COLOR: ROJO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ: 17450
NÚMERO DE MOTOR: 35300357
REG: N
VIN: 3BKDL00X3DF713171
NÚMERO DE SERIE: ******
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 713171
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO
IDENTIFICACION
C.C. 79793440



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 192012000042927
I/E: I
FECHA IMPORT.: 06/06/2012
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 19/07/2012
FECHA EXP. LIC. TTO.: 19/07/2012
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA

LT01002983606

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-12-06	2024-12-14	2025-12-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004214027000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: T800

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) / 701,68 [2] 8,77 (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

1972

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

2025 12 12	2025 12 14	2026 12 13

3483731600	SZZ773	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	10800	2013

2	KENWORTH
	T800

35300357	713171	71317100000000000	17

DIAZ CASTELBLANCO, DIEGO HERNANDO	3202792545	CC	79793440	YOPAL

1306	26	60968200	3483731600	YOPAL

333	$1.061.500,00	$551.900,00	$2.400,00	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
$1.615.800,00				8,77	
				180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demas tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta poliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una poliza vigente, la vigencia de la poliza que se expide se modificara, iniciando a partir del dia siguiente de la poliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte informacion sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aqui: www.axacolpatria.co/documents/42201277/76141260/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

1993

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178569108

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/01/07

Fecha de vencimiento: 2026/01/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZZ773

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35300357

NRO. CHASIS: 713171

VIN: 3BKDL00X3DF713171

LÍNEA: T800

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesión RUNT 2.0 SAS - Nit 901598162-6 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 930066 / www.runt.gov.co

1974

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187078684

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2026/01/20

Fecha de vencimiento: 2027/01/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SZZ773	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2013
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35300357
NRO. CHASIS:	713171	**VIN:**	3BKDL00X3DF713171
LÍNEA:	T800		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

Concesion RUNT 2.0 SAS - Nit 901581627-9 - Colombia - Línea de atención nacional 01 8000 930060 | www.runt.gov.co

1975

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

1976

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibú - 05-25 al 03-08-25

CLASE VEHÍCULO: Camioneta MARCA: Chevrolet MODELO: 2015

CONDUCTOR: Jair Gonzalez Ortiz TELÉFONO: 3125310360 AGUA ☑ COMBUSTIBLE ☐

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1 REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			16-01-13	
1.2 TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3 TARJETA DE OPERACION			X	25-12-06	
1.4 SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X				
1.5 SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA					

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1 LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	X			26-08-26	C2
2.2 CEDULA DE CIUDADANIA	X				
2.3 AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4 ENTREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5 CURSO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	X				

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION: PREV.	TIPO ACCION: CORRET	OBSERVACIONES
3.1 POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	X					
3.2 POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?		X				
3.3 TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	X					
3.4 POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	X					
3.5 CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	X	X				
3.6 CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7 ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8 LINEA DE VIDA	X					
3.9 SEÑALIZACION	X					
3.10 LINTERNA	X					
3.11 TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	X					
3.12 CUNAS O TACOS	X					
3.13 GATO Y CRUCETA	X					NO POR 45

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES N	MIERCOLES S	MIERCOLES M	JUEVES B	VIERNES V	VIERNES S	SABADO N	SABADO S	DOMINGO B	DOMINGO S
4.1 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO								X	X		X		X
4.2 ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS								X	X		X		X
4.3 BATERIA EN BUEN ESTADO								X					
4.4 CUENTA CON CABLES DE INICIO?									X		X		X
4.5 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO								X			X		X
4.6 PITO								X	X		X		X
4.7 PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA								X	X		X		X
4.8 ESPEJOS								X					X
4.9 MORROS								X	X		X		X
4.10 LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS								X	X		X		X
4.11 LAVA PARABRISAS								X	X		X		X
4.12 LUCES DELANTERAS								X	X		X		X
4.13 ILUMINACION INTERNA								X	X		X		X
4.14 LUCES TRASERAS								X	X		X		X
4.15 DIRECCIONALES								X	X		X		X
4.16 LUZ DE FRENO								X	X		X		X
4.17 LATONERIA PINTURA								X	X		X		X
4.18 CIERRE SEGURO DE PUERTAS								X	X		X		X
4.19 BUEN ESTADO DE LA DIRECCION								X	X		X		X
4.20 BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO								X	X		X		X
4.21 [illegible]								X	X		X		X
4.22 CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO								X	X		X		X
4.23 CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO								X	X		X		X
4.24 CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA								X	X		X		X
4.25 PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	T		M	T	M T
FIRMA DEL CONDUCTOR													

Powered by CamScanner

1977

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilo 04-08-25 al 10-08-25

CLASE VEHÍCULO: Carrotanque MARCA: Freightliner MODELO: 2015

CONDUCTOR: Javier Gonzalez Ortiz TELÉFONO: 3125210136 AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	X			26-01-13	
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	X				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN			X		
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	X			25-12-06	
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA					

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	X			26-09-26	C2
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	X				
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	X				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	X				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE					

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV.	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	X					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	X					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	X					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	X					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA		X				
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	X					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)		X				
3.8	LINEA DE VIDA	X					
3.9	SEÑALIZACION	X					
3.10	LINTERNA	X					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	X					
3.12	CUÑAS O TACOS	X					
3.13	GATO Y CRUCETA	X					No posee gato

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO S	SABADO M	DOMINGO S	DOMINGO V
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	X		X		X		X		X		X		X	
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	X		X		X		X		X		X		X	
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X		X		X	
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	X			X		X		X		X		X		X
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	X		X		X		X		X		X		X	
4.6	PITO	X		X		X		X		X		X		X	
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	X		X		X		X		X		X		X	
4.8	ESPEJOS	X		X		X		X		X		X		X	
4.9	VIDRIOS	X		X		X		X		X		X		X	
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	X		X		X		X		X		X		X	
4.11	LAVA PARABRISAS	X		X		X		X		X		X		X	
4.12	LUCES DELANTERAS	X		X		X		X		X		X		X	
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	X		X		X		X		X		X		X	
4.14	LUCES TRASERAS	X		X		X		X		X		X		X	
4.15	DIRECCIONALES	X		X		X		X		X		X		X	
4.16	LUZ DE FRENO	X		X		X		X		X		X		X	
4.17	LATONERIA Y PINTURA	X		X		X		X		X		X		X	
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	X		X		X		X		X		X		X	
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	X		X		X		X		X		X		X	
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	X		X		X		X		X		X		X	
4.21	[illegible]	X		X		X		X		X		X		X	
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X		X		X	
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X		X		X	
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	X		X		X		X		X		X		X	
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
										VISTO BUENO SST					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: VGC 034 MARCA Mitsubishi

Semana del 03 de 02 Al 03 de 02 de 2025 PROYECTO: Tolaima

Conductor [illegible] Localización: Tolaima

Lic. Conducción: 1007 620 828 Categoria: C2 Vigencia: 11/02/2025

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revisión Tecn. Mecánica feche 25/02/25 Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)									✓		✓				
De trabajo traseras									✓		✓				
Direccionales									✓		✓				
De parqueo									✓		✓				
Stop									✓		✓				
CABINA															
Espejo central									✓		✓				
Espejos laterales									✓		✓				
Alarma de Retroceso									✓		✓				
Pito									✓		✓				
Seguro del capot									✓		✓				
Freno de Servicio									✓		✓				
Freno de emergencia									✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).									✓		✓				
Cinturones de Seguridad									✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.									✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.									✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)									✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S									✓		✓				
Botiquin									✓		✓				
Asientos en buena condicion									✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -									✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Cara de cambios en buen estado.									✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras.									✓		✓				
Llanta de repuesto									✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas h.draulicas, de aceite									✓		✓				
Estado de correas									✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)									✓		✓				
Radiador(fuges, tapa)									✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-									✓		✓				
Mangueras									✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA									[illegible]		[illegible]				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

1979

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: XGC 034 MARCA La Gran Muralla

Semana del 04 de 02 Al 10 de 08 de 2025 PROYECTO: Tibitoc

Conductor: Héctor Julián Cortes Castellanos Localización: Tibitoc

Lic. Condución: 1032 630 365 Categoria: C2 Vigencia: 11/02/2025

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revisión Tècn. Mecánica fecha 2/2025 Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		-				
Viano frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		-				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platon (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(labes, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		-				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PRCY-008
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: XGC 034 MARCA Internacional

Semana de: 1 de 09 Al: 7 de 09 de 2025 PROYECTO: Tibitas

Conductor: Hector Julian Cruz C Localización: Tibitas

Lic. Conduccion: 1003630828 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/2026

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revision Tecn. Mecánica fecha: 26/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrazaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA	JHC		JHC		JHC		JHC		JHC		JHC				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST&Q	CODIGO: FOR-PRO
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-20

CLASE DE VEHICULO: Camio PLACA: XGC 034 MARCA Internacional

Semana de: 8 de 09 al 14 de 09 de 2025 PROYECTO: Tolú

Conductor 1002630 829 Localización: Tolú

Lic. Conducción: [illegible] Categoria: C2 Vigencia: 11/01/2026

SOAT FECHA: 25/09/2025 Revision Técn. Mecánica fecha: 24/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha: ___

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (hidraulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: ___ FIRMA CONDUCTOR: ___

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Carro PLACA: XGC 034 MARCA Internacional

Semana de: 15 de 09 Al 21 de 09 de 2025 PROYECTO: Tibalosa

Conductor: Hector Julio Cano C Localización: Tibalosa

Lic. Conducción: 1003 630 820 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/26

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revision Técn. Mecánica fecha: 26/11/25 Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -															
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.															
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cosaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fuges, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
proceso de desinfeccion	JHC		JHC		JHC		JHC		JHC		JHC				
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM): _____

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-003
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: XGC 034 MARCA: Tiguan

Semana del: 22 de 09 al 28 de 09 de 2025 PROYECTO: Tiguan

Conductor: Hebert Fernando Lasso Castellanos Localizacion:

Lic. Conducción: 1003670125 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/26

SOAT FECHA: 25/10/25 Revision Técn. Mecánica fecha: 24/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platon (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras.	✓		✓		✓										
Llanta de repuesto	✓		✓		✓										
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓				✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrazaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
proceso de desinfeccion	Fue		Fue		Fue		Fue		Fue		Fue				
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

1984

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: FIRMA: PLACA: SOS 273

PERIODO: SEMANA DEL 01 AL 07 DE 09 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	Traseras de trabajo (reflectivas)	4														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
CABINA	Freno de servicio	Completo														
	Freno de emergencia	Completo														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	1														
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VENCIMIENTO DOCUMENTOS:															
	VIGÉNCIA DE LA UCENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Cubierta y cabina	Completo														
PLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cabina del cardan	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Cubierta de cardán	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfección		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Pendiente Reparacion

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

PERIODO: SEMANA DEL 08 AL 14 DE ___ AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2			X		X		X		X		X			
	Traseras de tracción (internas)	4	Δ				X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1			X		X		X				X			
CABINA	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	X		X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X							
	Limpia brisas	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	X		X		X		X							
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	X		X		X		X							
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	X		X		X		X							
	Conos reflectivos	2	X		X		X		X							
	Apertura del baul		X		X		X		X							
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		X		X		X		X							
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		X		X		X		X							
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X							
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X		X		X							
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		X		X		X		X							
	Bateria y cables	Completo	X		X		X		X							
	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X		X		X							
	Control fugas de aire	Completo	X		X		X		X							
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	X		X		X		X							
	Cadena del cardan	Completo	X		X		X		X							
	Acoples rapidos	Completos	X		X		X		X							
	Manguera para suministrar aire	Completos	X		X		X		X							
	Estado general del volco	1	X		X		X		X							
	Soporte del volco	Completo	X		X		X		X							
	Motor	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de cargado	Completo	X		X		X		X							
	Guarda Polvos	4	X		X		X		X							
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	X		X		X		X							
	Ganchos compuerta volco	Completo	X		X		X		X							
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	X		X		X		X							
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				[signature]			
	FIRMA SUPERVISOR						Yenelcue Rodriguez									

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: FIRMA: PLACA: 505 273

PERIODO: SEMANA DEL 15 AL 21 DE 09 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseros de trabajo (reflectivos)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	1			✓											
CABINA	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA SOAT		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableria del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cableria de carrete	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR				Yadelin Rodriguez											

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: _____ TURNO: T/20 PLACA: SOS 273

PERIODO: SEMANA DEL 22 AL 28 DE 09 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reforzadas)	4	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Conos reflectivos	2	X		X		X		X		X		X			
	VIGENCIA SOAT		X		X		X		X		X		X			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		X		X		X		X		X		X			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
	Luces y cables	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cabeza del cardan	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Acoples rapidos	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Manguera para suministrar aire	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general del volco	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Soporte del volco	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Motor	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carcasa	4	X		X		X		X		X		X			
	Guarda Polvos	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Ganchos compuerta volco	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Soportes o Bujes del Volco		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	protocolo de desinfeccion		X		X		X		X		X		X			
	FIRMA CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-005
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: XGC 034 MARCA: Hilux

Semana de: 22 de 09 al 28 de 09 de 2025 PROYECTO: Tibaduiza

Conductor: Hebert Dv Cayo Castellano Localización:

Lic. Conducción: 1003620825 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/26

SOAT FECHA: 25/10/25 Revision Técn. Mecánica fecha: 21/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De perqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(fisas, abultamientos, cortaduras.	✓		✓		✓										
Llanta de repuesto	✓		✓		✓										
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
proceso de desinfeccion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

MODELO

Powered by CamScanner

1989

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AQ	CODIGO: FOR-PRCY-006
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 30-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Carro PLACA: XGC 034 MARCA Internacional

Semana de: 15 de 09 Al: 21 de 09 de 2025 PROYECTO: Tibudua

Conductor: Hector Jhon Cano C Localización: Tibudua

Lic. Conducción: 1003 630 820 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/26

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revision Téch. Mecánica fecha: 26/12/24 Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES															
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop															
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,aqua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -															
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.															
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Baterie (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
proceso de desinfeccion	JHC		JHC		JHC		JHC		JHC		JHC				

FIRMA

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

FIRMA CONDUCTOR: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____

Powered by CamScanner

1990

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-0
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: XGC 034 MARCA International

Semana del 8 de 09 al 14 de 09 de 2025 PROYECTO: Tolú

Conductor 4002630 [illegible] Localización: Tolú

Lic. Conducción: Hubert [illegible] Categoría: C2 Vigencia: 11/01/2026

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revision Téch. Mecánica fecha: 24/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(fisas, abultamientos, cortaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

1991

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-006
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camión PLACA: XGC 034 MARCA International

Semana de: 1 de 09 al 7 de 09 de 2025 PROYECTO: Tibolivar

Conductor: Heber John Cruz C Localización: Tibolivar

Lic. Conducción: 1002630828 Categoria: C2 Vigencia: 11/01/2026

SOAT FECHA: 25/10/2025 Revision Tecn. Mecánica fecha: 26/12/25 Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor: (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo															
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrazaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
proceso de desintección															
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibasosa Cabanare

CLASE VEHICULO: carro tanque MARCA: Foton MODELO: 2015

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORÍA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS		SI	NO	N/A	TIPO ACCION		OBSERVACIONES
					PREV.	CORRECT.	
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILICA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO					✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS					✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO					✓		✓				✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?					✓		✓				✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO					✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO					✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA					✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS					✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS					✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS					✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS					✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS					✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA					✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS					✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES					✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO					✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA					✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS					✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN					✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO					✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible] COMBUSTIBLE, ETC)					✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO					✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA					✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															
								VISTO BUENO SST							

Powered by CamScanner

1993

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROPCY-008 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca Cacahual

CLASE VEHICULO: Camion tanque MARCA: Freightliner MODELO: _____

CONDUCTOR: Jairo Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV.	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															

VISTO BUENO SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilajuca (Cundinamarca)

CLASE VEHÍCULO: Camioneta MARCA: Ford Ranger MODELO: _____

CONDUCTOR: Karen Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVESIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCIÓN: PREV	TIPO ACCIÓN: CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO*	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															
								VISTO BUENO SST							

Powered by CamScanner

1995

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-042 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca 10/03/2022

CLASE VEHÍCULO: Camioneta MARCA: Chevrolet MODELO: 2021

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORÍA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANÍA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION		OBSERVACIONES
					PREV.	CORRECT	
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
												VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

1996

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Javier Gonzalez PLACA: Camion MARCA: International

Semana del 01 de 10 Al 05 de 10 de 2025 PROYECTO: Tilodiran

Conductor Javier Gonzalez Localización: Tilodiran

Lic. Conducción: 1116041984 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)					✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras					✓		✓		✓		✓				
Direccionales					✓		✓		✓		✓				
De parqueo					✓		✓		✓		✓				
Stop					✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central					✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales					✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso					✓		✓		✓		✓				
Pito					✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot					✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio					✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia					✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).					✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad					✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,					✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado					✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)					✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S					✓		✓		✓		✓				
Botiquin					✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion					✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -					✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.					✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.					✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo					✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)					✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental					✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)					✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,					✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto					✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite					✓		✓		✓		✓				
Estado de correas					✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)					✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)					✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-					✓		✓		✓		✓				
Mangueras					✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

1907

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-1
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA: International

Semana del 06 de 10 Al 12 de 10 de 2025 PROYECTO: _____

Conductor Javier Gonzalez Localización: Fredonia

Lic. Conducción: 1116041984 Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: [signature] FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

1998

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PRCY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA: Internacional

Semana del 13 de 10 Al 19 de 10 de 2025 PROYECTO: Moderan

Conductor: Jefer Gonzalez Localización: Moderan

Lic. Conducion: 1116077984 Categoria: _____ Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Tecn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Yordan Romero **FIRMA CONDUCTOR:** _____

Powered by CamScanner

1999

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Carro tanque PLACA: _____ MARCA: Internacional

Semana del 20 de 10 Al 26 de 10 de 2025 PROYECTO: _____

Conductor: Jairo Ramirez Localización: Filadelfia

Lic. Conducción: 1116041984 Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓								
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓				✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															
PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):															

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Yonier Borrero FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

2000

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-474 VERSION: 01 REVISION: 05-03-22

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez TIPO: Mixto PLACA: _____

PERIODO: SEMANA DEL 04 AL 05 DE 10 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL: _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAS		DOM	
			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
LUCES	Frontales	2														
	[illegible]	-														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	[illegible]	-														
	Freno de servicio	Completo														
	Freno de emergencia	Completo														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	[illegible]	-														
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	[illegible]	-														
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	[illegible]	-														
ALLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	[illegible]	-														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	[illegible]	-														
	Guarda Polvos	3														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Marleine Contreras

Powered by CamScanner

2003

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez PLACA: Nuevo

PERIODO: SEMANA DEL 06 AL 12 DE 10 AÑO: 205 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUJES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNIC	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez FIRMA: Mediran PLACA: _____

PERIODO: SEMANA DEL 13 AL 19 DE 10 AÑO 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LLANTAS	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	-	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

2003

	PROGRAMA DE GESTION DE SSTA INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-22

INSPECCIONADO POR: Javier Gonzalez HORA: 11 mañana PLACA: _____

PERIODO: SEMANA DEL 20 AL 26 DE 10 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL _____

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓				✓			
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas,	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	[illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	[illegible]															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

2004

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibasosa 10 Noviembre

CLASE VEHICULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____

CONDUCTOR: Javer Gonzalez TELÉFONO:_____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNICOMECANICA Y FECHA DE REVISION	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL					

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	NA	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA) Y FECHA DE VENCIMIENTO	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	NA	TIPO ACCION: PREV	TIPO ACCION: CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANGA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?			✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LFRENO DE SEGURIDAD / MANO Y PANDUELO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible] COMBUSTIBLE, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														

VISTO BUENO BASE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PL VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio Noviembre

CLASE VEHICULO: Camioneta MARCA: _____ MODELO: _____

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1 REVISION TECNICOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2 TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3 TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4 SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5 SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA	✓				

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1 LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2 CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3 AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4 ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5 CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION: PREV	TIPO ACCION: CORRECT	OBSERVACIONES
3.1 POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2 POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3 TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4 POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5 CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6 CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7 ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8 LINEA DE VIDA	✓					
3.9 SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10 LINTERNA	✓					
3.11 TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12 CUÑAS O TACOS	✓					
3.13 GATO Y CRUCETA	✓					

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2 ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3 BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4 CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6 PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7 PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8 ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9 VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10 LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11 LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12 LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13 ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14 LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15 DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16 LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17 LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18 CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19 BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20 BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21 [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22 CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23 CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24 CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25 PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR														
											VISTO BUENO SST:			

Powered by CamScanner

2006

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca Noviembre

CLASE VEHICULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____

CONDUCTOR: Jaider Gonzalez TELÉFONO:_____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCIÓN		OBSERVACIONES
					PREV	CORRECT	
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?			✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
										VISTO BUENO SST					

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilodiran Noviembre
CLASE VEHICULO: Camotanque MARCA:_____ MODELO:_____
CONDUCTOR: Juri Gonzalez TELÉFONO:_____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1 REVISION TECNICOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2 TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3 TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4 SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5 SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1 LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2 CÉDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3 AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4 ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5 CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1 POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2 POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3 TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4 POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5 CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6 CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7 ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8 LINEA DE VIDA	✓					
3.9 SEÑALIZACION	✓					
3.10 LINTERNA	✓					
3.11 TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12 CUNAS O TACOS	✓					
3.13 GATO Y CRUCETA	✓					

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
4.1 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2 ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3 BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4 CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6 PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7 PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8 ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9 VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10 LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11 LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12 LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13 ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14 LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15 DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16 LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17 LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18 CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19 BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20 BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21 [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22 CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23 CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24 CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25 PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR														
											VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

2008

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneta PLACA: FWY 873 MARCA Nissan

Semana del 04 de 11 Al 10 de 11 de 2024 PROYECTO:

Conductor Jairo Gomez Ojo Localización: Tilodiran

Lic. Condución: 1116 041 984 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: Révisión Técn. Mecánica fecha Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)			X		X		X		X		X				
De trabajo traseras			X		X		X		X		X				
Direccionales			X		X		X		X		X				
De parqueo			X		X		X		X		X				
Stop			X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central			X		X		X		X		X				
Espejos laterales			X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso			X		X		X		X		X				
Pito			X		X		X		X		X				
Seguro del capot			X		X		X		X		X				
Freno de Servicio			X		X		X		X		X				
Freno de emergencia			X		X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).			X		X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad			X		X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,			X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)			X		X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S			X		X		X		X		X				
Botiquin			X		X		X		X		X				
Asientos en buena condicion			X		X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -			X		X		X		X		X				
Acondicionador de aire			X		X		X		X		X				
Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X		X				
Equipo carretera completo			X		X		X		X		X				
Tapa platon (camioneta)			X		X		X		X		X				
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,		X		X		X		X		X					
Llanta de repuesto			X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite			X		X		X		X		X				
Estado de correas			X		X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)			X		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)			X		X		X		X		X				
Tangue de combustible(Abrasaderas-			X		X		X		X		X				
Mangueras			X		X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: Panoramico con fisura chiada en la parte cradial y llanta 3 malas

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

2009

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: FWY 873 MARCA Nissan

Semana del 11 de 11 Al 17 de 11 de PROYECTO:

Conductor: Javier Gonzalo Oros Localización: Ilodiran

Lic. Condución: 1116071484 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-26

SOAT FECHA: Revisión Técn. Mecánica fecha Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X		X		/		
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		/		
Direccionales	X		X		X		X		X		X		/		
De parqueo	X		X		X		X		X		X		/		
Stop	X		X		X		X		X		X		/		
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X		X		/		
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		/		
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X		/		
Pito	X		X		X		X		X		X		/		
Seguro del capot	X		X		X		X		X		X		/		
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X		/		
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		/		
Direccion(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		X		/		
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		/		
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X		X		/		
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		/		
Limpia vidrios(plumilla,aqua)	X		X		X		X		X		X		/		
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X		/		
Botiquin	X		X		X		X		X		X		/		
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X		X		/		
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	X		X		X		X		X		X		/		
Acondicionador de aire.	X		X		X		X		X		X		/		
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		/		
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X		X		/		
Tapa platon (camioneta)	X														
Kit Ambiental	X														
Estado del platon (fibra)	X														
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	X			X		X		X		X		X	/		
Llanta de repuesto	X														
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X		/		
Estado de correas	X		X		X		X		X		X		/		
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X		X		/		
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X		X		/		
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X		X		/		
Mangueras	X		X		X		X		X		X		/		
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: Panoramico con Fisura en la parte Central y llanta mala

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneta PLACA: FUY 843 MARCA: Nissan

Semana del 25 de 11 Al 30 de 11 de 2024 PROYECTO: _____

Conductor: Javier Bermudez Ortiz Localización: T. 10

Lic. Conducion: 1118041084 Categoria: C2 Vigencia: 23-06-26

SOAT FECHA: _____ Revisión Tecn. Mecánica fecha: _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras (luces, bajas)	x		x		x		x		x		x				
De trabajo traseras	x		x		x		x		x		x				
Direccionales	x		x		x		x		x		x				
De parqueo	x		x		x		x		x		x				
Stop	x		x		x		x		x		x				
CABINA															
Espejo central	x		x		x		x		x		x				
Espejos laterales	x		x		x		x		x		x				
Alarma de Retroceso	x		x		x		x		x		x				
Pito	x		x		x		x		x		x				
Seguro de capot	x		x		x		x		x		x				
Freno de Servicio	x		x		x		x		x		x				
Freno de emergencia	x		x		x		x		x		x				
Direccion, desgaste, ruido.	x		x		x		x		x		x				
Cinturones de Seguridad	x		x		x		x		x		x				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	x		x		x		x		x		x				
Vidrio fronta, en buen estado.	x		x		x		x		x		x				
Limpia vidrios, plumilla,aguel	x		x		x		x		x		x				
Extinguidor (10 lbs P.Q.S	x		x		x		x		x		x				
Botiquin	x		x		x		x		x		x				
Asientos en buena condicion	x		x		x		x		x		x				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -	x		x		x		x		x		x				
Acondicionador de aire.	x		x		x		x		x		x				
Caja de cambios en buen estado.	x		x		x		x		x		x				
Equipo carretera completo	x		x		x		x		x		x				
Tapa platon (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas/ lisas, agujamientos, cortaduras.		x		x		x		x		x		x			
Llanta de repuesto	x		x		x		x		x		x				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	x		x		x		x		x		x				
Estado de correas	x		x		x		x		x		x				
Bateria (cables,bornes,niveles,	x		x		x		x		x		x				
Radiador(tuqas, tapa)	x		x		x		x		x		x				
Tanque de combustible(Abrazaderas-	x		x		x		x		x		x				
Mangueras	x		x		x		x		x		x				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: Informo no cuenta con llave en la guantera reportar llantas malas

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: FWY 873 MARCA: Nissan

Semana del 18 de 11 Al 24 de 11 de 2024 PROYECTO: _____

Conductor: Javier Gonzalez Ayos Localización: _____

Lic. Condución: 1116041 0934 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-26

SOAT FECHA: _____ Revisión Tecn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		V		X		V		X				
De trabajo traseras	V		X		X		X		X		X				
Direccionales	X		X		X		X		X		V				
De parqueo	X		X		X		X		X		V				
Stop	X		X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central	V		X		X		X		V		X				
Espejos laterales	V		X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
Pito	X		X		X		X		X		X				
Seguro del capot	X		X		X		X		V		V				
Freno de Servicio	V		X		X		X		X		V				
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		V				
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		V				
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		V				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X		V				
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		V				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X		V				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	V		X		X		X		X		X				
Botiquin	X		X		X		X		V		X				
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		V		V				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	V		X		X		X		V		V				
Acondicionador de aire	X		V		X		X		V		X				
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		V		X				
Equipo carretera completo	X		X		X		X		V		X				
Tapa platon (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(tiras, abultamientos, cortaduras,		V		X		X		X		X		X			
Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X				
Estado de correas	X		V		X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		V		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)	X		V		X		X		V		V				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		V		V		V		X		X				
Mangueras	X		V		V		X		X		V				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: Panoramico con Fluido en la parte conductor y llanta(s) malas

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

2022

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 10/3/2022
CLASE VEHICULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____
CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELEFONO:_____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHÍCULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISIÓN TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O PÓLIZA COLECTIVA					

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION: PREV	TIPO ACCION: CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?			✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible]			✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
												VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

2013

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO FOR... VERSION ... REVISION: ...

CIUDAD Y FECHA: Tucaman Nariño 06

CLASE VEHICULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____

CONDUCTOR: Yair Conde TELÉFONO:_____ AGUA [X] COMBUSTIBLE [ ]

1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1 REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓				
1.2 TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3 TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4 SEGURO OBLIGATORIO (SOAT)	✓				
1.5 SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				
2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	**SI**	**NO**	**N/A**	**VIGENCIA**	**OBSERVACIONES**
2.1 LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA Y FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2 CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3 AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4 ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5 CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				
3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	**SI**	**NO**	**N/A**	**TIPO ACCION** PREV. / CORRECT.	**OBSERVACIONES**
3.1 POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	✓				
3.2 POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA*	✓				
3.3 TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACION)*	✓				
3.4 POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO*	✓				
3.5 CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓				
3.6 CALIBRADOR DE AIRE	✓				
3.7 ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓				
3.8 LINEA DE VIDA	✓				
3.9 SEÑALIZACION	✓				
3.10 LINTERNA	✓				
3.11 TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓				
3.12 CUÑAS O TACOS	✓				
3.13 GATO Y CRUCETA	✓				

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
4.1 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.2 ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.3 BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.4 CUENTA CON CABLES DE ANCLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.5 FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.6 PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.7 PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.8 ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.9 VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.10 LIMPIA BRISAS / PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.11 LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.12 LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.13 ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.14 LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.15 DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.16 LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.17 LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.18 CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.19 BUEN ESTADO DE LA DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.20 BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.21 [illegible]	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.22 CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.23 CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.24 CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	\
4.25 PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR														
											VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

2014

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Floridablanca 12/03/2022

CLASE VEHÍCULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO:_____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACIÓN	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA, FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CÉDULA DE CIUDADANÍA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?			✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCION Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
												VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

2015

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tilodiran Diciembre

CLASE VEHICULO: Carrotanque MARCA:_____ MODELO:_____

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO:_____ AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISION)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓				
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓				
2.3	AFILIACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE	✓				

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS		SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FÁCIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNES DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACIÓN	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUNAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	N
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.8	ESPEJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.21	[illegible] COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
FIRMA DEL CONDUCTOR															
												VISTO BUENO SST			

Powered by CamScanner

2016

* Diciembre

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-[illegible]
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2021

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: MARCA:

Semana del: 01 de 12 Al 07 de 12 de 2025 PROYECTO: Hidroram

Conductor: Javier Gonzalez Localización:

Lic. Conducion: Categoria: Vigencia:

SOAT FECHA: Revision Tecn. Mecanica fecha: Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccion(desgaste, rueda)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) N.O.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platon (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(tiras, abultamientos, cortaduras,	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hydraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: [signature] FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AQ	CODIGO: FOR-[illegible]
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2021

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA _____

Semana del: 09 de 12 Al 14 de 12 de 2025 PROYECTO: Modiron

Conductor: Javier Gonzalez Localización: _____

Lic. Conducción: _____ Categoria _____ Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Tecn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)			✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales			✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo			✓		✓		✓		✓		✓				
Stop			✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central			✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso			✓		✓		✓		✓		✓				
Pito			✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot			✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio			✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia			✓		✓		✓		✓		✓				
Direccion(desajuste ruido).			✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad			✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros.			✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla agua)			✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S			✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -			✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire			✓		✓		✓		✓		✓				
Caja de cambios en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo			✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platon (camioneta)			✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)			✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(fisas, abultamientos, cortaduras.			✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite			✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas			✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables,bornes,niveles)			✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)			✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-			✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras			✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: [signature] FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

2018

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	CODIGO: FOR-PROY-606
SINERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: MARCA
Semana de 22 de 12 Al 28 de 12 de 2015 PROYECTO: Arauca
Conductor: Localizacion:
Lic. Conducción: Categoria: Vigencia:
SOAT FECHA: Revision Tecn. Mecanica fecha: Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Direccion(desajuste, rudo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (estado, vidrios, seguros	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios(plumilla agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cara de cambios en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platon (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado del platon (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas(tiras, abolsamientos, cortaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas (hidraulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bateria (cables bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador(fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

2019

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AO	CODIGO: [illegible]
INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2020

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: _____ MARCA _____

Semana de: 15 de 12 Al 21 de 12 de 2015 PROYECTO: Tibuliyan

Conductor: Jhon Gonzalez Localización: _____

Lic. Conducción: _____ Categoría: _____ Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revision Tecn. Mecanica fecha: _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras alta, baja			✓		✓		✓		✓		✓				
De trabajo traseras			✓		✓		✓		✓		✓				
Direccionales			✓		✓		✓		✓		✓				
De parqueo			✓		✓		✓		✓		✓				
Stop			✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA															
Espejo central			✓		✓		✓		✓		✓				
Espejos laterales			✓		✓		✓		✓		✓				
Alarma de Reversado			✓		✓		✓		✓		✓				
Pito			✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema de asiento			✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de Servicio			✓		✓		✓		✓		✓				
Freno de emergencia			✓		✓		✓		✓		✓				
Direccion/ desajuste, ruido			✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturones de Seguridad			✓		✓		✓		✓		✓				
Puertas (cierre, vidrios, seguros)			✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrio frontal en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
Limpia vidrios, plumillas, agua			✓		✓		✓		✓		✓				
Extinguidor 10 lbs. P.Q.S			✓		✓		✓		✓		✓				
Botiquin			✓		✓		✓		✓		✓				
Asientos en buena condicion			✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores (Hidraulico- voltimetro -			✓		✓		✓		✓		✓				
Acondicionador de aire			✓		✓		✓		✓		✓				
Cara de cambios en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓				
Estuche carretera completo			✓		✓		✓		✓		✓				
Tapa platon (camioneta)			✓		✓		✓		✓		✓				
Kit Ambiental			✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de platon (mina)			✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS															
Llantas (tipo, alineamiento, condiciones			✓		✓		✓		✓		✓				
Llanta de repuesto			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas (aceites, de motor			✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de correas			✓		✓		✓		✓		✓				
Sistema (cables, bornes, niveles			✓		✓		✓		✓		✓				
Radiador (fugas, tapa)			✓		✓		✓		✓		✓				
Tanque de combustible/ Abrazaderas-			✓		✓		✓		✓		✓				
Mangueras			✓		✓		✓		✓		✓				
proceso de descripcion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: [signature] FIRMA CONDUCTOR: [signature]

Powered by CamScanner

2020

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST-AQ	CODIGO: FOR-PROY-002
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Tipo Camion PLACA: LLK-093 MARCA chevrolet NQR

Semana del: 30 de 03 Al 31 de 03 de 2026 PROYECTO: Tilodiran

Conductor: Javier Gonzalez Localización: Tilodiran

Lic. Conducción: 1116041984 Categoría: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA _____ Revision Técn. Mecánica fecha: X Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAS.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	S	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M	
De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓												
De trabajo traseras	✓		✓												
Direccionales	✓		✓												
De perfiles	✓		✓												
Stop	✓		✓												
CABINA															
Espejo central	✓		✓												
Espejos laterales	✓		✓												
Alarma de Retroceso	✓		✓												
Pito	✓		✓												
Seguro de puertas	✓		✓												
Freno de Servicio	✓		✓												
Freno de emergencia	✓		✓												
Dirección (desahogo, ruido)	✓		✓												
Cinturones de Seguridad	✓		✓												
Puertas (cerraduras, bisagras, seguros)	✓		✓												
Vidrio frontal en buen estado	✓		✓												
Limpia vidrios (plumillas)	✓		✓												
Extinguidor 10 lbs P.Q.S	✓		✓												
Estribo	✓		✓												
Asientos en buena condición	✓		✓												
Indicadores (Manómetro- voltímetro)	✓		✓												
Acondicionador de aire	✓		✓												
Cabe de cambios en buen estado	✓		✓												
Equipo carretera completo	✓		✓												
Tacografo (camioneta)	✓		✓												
Kit Ambiental	✓		✓												
Estado de platón (Viga)	✓		✓												
LLANTAS															
Llantas (Ojo, pernos, tornillos, consecutivos)	✓		✓												
Llanta de repuesto	✓		✓												
ESTADO MECANICO															
Control de fugas (Frenos, de aceite	✓		✓												
Estado de correas	✓		✓												
Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓												
Radiador (fugas, nivel)	✓		✓												
Tanque de combustible(Abrazaderas-	✓		✓												
Mangueras	✓		✓												
proceso de desmontaje	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: Nicolas Rodriguez FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

2021

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-005
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2021

CLASE DE VEHICULO: Tipo camion PLACA: UPR-093 MARCA: Chevrolet NQR

Semana de: 23 de 03 al 29 de 03 de 2026 PROYECTO: Medellin

Conductor: Javier Gonzalez LOCALIDAD: Medellin

Lic. Conducción: 1116241124 Categoría: C2 Vigencia: 23-01-2026

SOAT FECHA: _____ Revision Tecn. Mecánico fecha: X Póliza Todo Riesgo Fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE		JUE		VIE		SAB.		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES															
De trabajo delanteras alta baja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
De freno y stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Direccionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
De parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
CABINA															
Espejo derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Espejos laterales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Sonido de reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Freno de servicio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Freno de emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Dirección hidráulica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Plumillas limpia brisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Vidrio frontal en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Limpia vidrios en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Extintor con PTS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Botiquín	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kit antiderrames	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Señalización tipo pico y placa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Aseo interior y exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Cinturón de seguridad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado asientos conductor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pesa puesto conductor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kit Ambiental	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de puerta cabina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
LLANTAS															
Llantas con rodamientos antiderrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ESTADO MECANICO															
Cuentas de ejes y rodamientos de ruedas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de cama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Sistema cabina motor inclinable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fugas aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Tanque de combustible Libre de sedimentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Manguera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de carrocería	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
PLACA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE/KM: _____

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tulahuan Mayo WCU-105

CLASE VEHICULO: Carro tanque MARCA: Tyr. gallin? MODELO:

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO: AGUA ☒ COMBUSTIBLE ☐

	1. DOCUMENTOS VEHICULO	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

	2. DOCUMENTOS CONDUCTOR	SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCIÓN (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓			23-08-2016	
2.2	CÉDULA DE CIUDADANIA	✓			11/04/1984	
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE			X		

	3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS	SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

	4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?			✓		✓		✓		✓		✓			
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.6	PITO			✓		✓		✓		-		✓			
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA			✓		✓		✓		-		✓			
4.8	ESPEJOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.9	VIDRIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.11	LAVA PARABRISAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.12	LUCES DELANTERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.14	LUCES TRASERAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.15	DIRECCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓			
4.16	LUZ DE FRENO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.17	LATONERIA PINTURA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS			✓		✓		✓		✓		✓			
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCION			✓		✓		✓		✓		✓			
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO			✓		✓		✓		-		✓			
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, TEMPERATURA, COMBUSTIBLE, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO			✓		✓		✓		✓		✓			
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA			✓		✓		✓		✓		✓			
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCION	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR														
								VISTO BUENO (JT)							

Powered by CamScanner

2023

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENEIRIA SAS	CODIGO: FOR-PROY-040 VERSION: 01 REVISION: 10-03-2022

CIUDAD Y FECHA: Tibucuan Marzo 4/24 - 105

CLASE VEHICULO: Camioneta MARCA: _____ MODELO: _____

CONDUCTOR: Javier Gonzalez TELÉFONO: _____ AGUA [x] COMBUSTIBLE [ ]

1. DOCUMENTOS VEHÍCULO		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
1.1	REVISION TECNOMECANICA (FECHA DE REVISIÓN)	✓				
1.2	TARJETA DE PROPIEDAD	✓				
1.3	TARJETA DE OPERACION	✓				
1.4	SEGURO OBLIGATORIO SOAT	✓				
1.5	SEGURO A TERCEROS O POLIZA COLECTIVA	✓				

2. DOCUMENTOS CONDUCTOR		SI	NO	N/A	VIGENCIA	OBSERVACIONES
2.1	LICENCIA DE CONDUCCION (CATEGORIA FECHA DE VENCIMIENTO)	✓			23-05-2026	
2.2	CEDULA DE CIUDADANIA	✓			1116041950	
2.3	AFILIACION SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR	✓				
2.4	ENTYREGA DE EPP CONDUCTOR	✓				
2.5	CARNET TRABAJO SEGURO EN ALTURAS VIGENTE			✓		

3. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS		SI	NO	N/A	TIPO ACCION PREV	TIPO ACCION CORRECT	OBSERVACIONES
3.1	POSEE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS?	✓					
3.2	POSEE HERRAMIENTAS Y LAS UTILIZA DE FORMA ADECUADA?	✓					
3.3	TIENE CONTACTO DIRECTO CON LA BASE (RADIO DE COMUNICACIONES)?	✓					
3.4	POSEE EXTINTOR VEHICULO EN BUEN ESTADO Y DE FACIL ACCESO?	✓					
3.5	CUENTA CON PICA, PALA Y MANILA	✓					
3.6	CALIBRADOR DE AIRE	✓					
3.7	ARNÉS DE SEGURIDAD (CON ESLINGA)	✓					
3.8	LINEA DE VIDA	✓					
3.9	SEÑALIZACION	✓					
3.10	LINTERNA	✓					
3.11	TRIANGULOS DE SEGURIDAD O CONOS REFLECTIVOS	✓					
3.12	CUÑAS O TACOS	✓					
3.13	GATO Y CRUCETA	✓					

4. CONDICIONES DEL VEHÍCULO (MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, DE SEGURIDAD)		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
4.1	CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CADA PASAJERO	✓		✓											
4.2	ESTADO DEL SISTEMA DE FRENOS	✓		✓											
4.3	BATERIA EN BUEN ESTADO	✓		✓											
4.4	CUENTA CON CABLES DE INICIO?	✓		✓											
4.5	FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FRENO DE SEGURIDAD / MANO / PARQUEO	✓		✓											
4.6	PITO	✓		✓											
4.7	PITO DE REVERSA Y LUCES DE REVERSA	✓		✓											
4.8	ESPEJOS	✓		✓											
4.9	VIDRIOS	✓		✓											
4.10	LIMPIA BRISAS - PLUMILLAS	✓		✓											
4.11	LAVA PARABRISAS	✓		✓											
4.12	LUCES DELANTERAS	✓		✓											
4.13	ILUMINACIÓN INTERNA	✓		✓											
4.14	LUCES TRASERAS	✓		✓											
4.15	DIRECCIONALES	✓		✓											
4.16	LUZ DE FRENO	✓		✓											
4.17	LATONERIA PINTURA	✓		✓											
4.18	CIERRE SEGURO DE PUERTAS	✓		✓											
4.19	BUEN ESTADO DE LA DIRECCIÓN	✓		✓											
4.20	BUEN ESTADO DE LLANTAS Y LLANTA DE REPUESTO	✓		✓											
4.21	INSTRUMENTOS INDICADORES (VELOCIMETRO, NIVEL CANTIDAD COMBUSTIBLE, ETC)	✓		✓											
4.22	CUENTA CON MANGUERA DE AIRE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓											
4.23	CUENTA CON MANGUERA DE SUCCIÓN Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓											
4.24	CUENTA CON ACOPLES PARA MOTOBOMBA														
4.25	PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T

FIRMA DEL CONDUCTOR

VISTO BUENO SST

Powered by CamScanner

2024

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

2025

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 01 de agosto	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Respetar las señales de transito es un		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	~~13486960~~	~~OPERADOR~~	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
26	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo
30				

Observaciones	Compromiso de todos	Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

2026

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 07 de octubre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Respetar las señales de transito es un compromiso		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MAGDALENA RODRIGUEZ	luracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	Incapacidad
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	ANDRES FELIPE CUESTAS	1.120.955.293	AUXILIAR DE OBRA	
13	BEYER NORBEY CUESTA	1006782663	AUXILIAR DE OBRA	
14	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	Erico Rene Rodriguez	10:804491	Operador	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	N= 15085	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

2027

SYNERGIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST

CONTROL DE ASISTENCIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 14 agosto	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodnay	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCÙN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	ANDRES FELIPE CUESTAS	1.120.955.293	AUXILIAR DE OBRA	
13	BEYER NORBEY CUESTA	1006782663	AUXILIAR DE OBRA	
14	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
17	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

2029

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 16 de agosto	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Seguridad vial " respetar las señales de		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hoover Rojas	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Transito.	Yo Soy Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Sab 16 de agosto	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Seguridad vial Cempetry los señores		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Pedroza	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	No vino
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
11	YACKSON PACHECO	1118563147	AUXILIAR DE OBRA	
12	ANDRES FELIPE CUESTAS	1.120.955.293	AUXILIAR DE OBRA	
13	BEYER NORBEY CUESTA	1006782663	AUXILIAR DE OBRA	Beiker
14	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
17	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	Terminado	Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

2031

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	MAR 26 DE AGOSTO	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	PELIGROS EN LA CONDUCCION		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	FABIAN RODRIGUEZ	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

2032

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 26 de agosto	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	peligros en la conduccion		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	[illegible] (Gerencia)	uracion: (Mir	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrián
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	ANDRES FELIPE CUESTAS	1.120.955.293	AUXILIAR DE OBRA	Retirado
13	BEYER NORBEY CUESTA	1006782663	AUXILIAR DE OBRA	Retirado
14	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
17	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	Pablo Fernando Sanchez	1118524950	Aprendiz	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable
		[illegible] Suarez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: vie 25 septiembre | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Los puntos ciegos en los vehiculos y maquinas

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	CADENERO	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CONTROLADORA	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	AUXILIAR DE OBRA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998		

Observaciones

Vo Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Viernes 10 septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelenc Lobngon	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
17	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
18	Alvaro vasquez	1006553253	Auxiliar de obr.	Alvaro
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable
		Madelenc Lobngon

Powered by CamScanner

2035

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mar 04 de septiembre LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): para que sirven las direccionales y el pito en los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Marcela Ramirez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	GRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
25	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Vehiculos y motocicletas

Vo.Bo Responsable:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mar 09 de septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	para que sirven las direccionales y el pito en		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
17	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	Alvaro
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	los vehiculos y motocicletas	Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 30 de Septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Manejo defensivo (la importancia)		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hargleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	CADENERO	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CONTROLADORA	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	AUXILIAR DE OBRA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998		

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Viernes 10 de septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Manejo defensivo (la importancia)		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
17	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable	Madelene Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: Jue 29 de septiembre | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): porque es importante realizar mantenimientos

PROYECTO: TILODIRÁN

INSTRUCTOR: [illegible] Rodrigo | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: preventivos a los vehiculos y maquinas hidraulicas

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	jue 05 de septiembre	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	ALBEIRO
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
17	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
18	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
19	JUANB CARLOS ESTUPIÑAN	1094662896	OPERADOR	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Sab 27 de Septiembre | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Conducir Bajo los Efectos del Alcohol

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: MADELEINE RODRIGUEZ | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	Retirado
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	CRISTIAN SNEIDER ZUÑIGA	1006442850	OPERADOR	Retirado
22	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
23	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	NO VINO
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

2042

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 27 de Septiembre LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): CONDUCIR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
2	GERSON SILVA	1.124.818.369	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGASV	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
13	DAUNGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
14	PABLO FERNANDO SANCHEZ	1118529958	AUXILIAR DE OBRA	
15	JORGE CARDENAS	9524798	CONDUCTOR	
16	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	NO VINO
17	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
18	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	ANSELMO B
19	JUANB CARLOS ESTUPIÑAN	1094662896	OPERADOR	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 07-10-2023 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Seguridad Vial - compromiso de todos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	PERMISO
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU.	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 07-10-2025 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: | Duracion: (Min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
15	Anselmo Barrera	7364830	operador	Anselmo B.
16	Jeison David Buitrago Silva	1124 818 369	Auxiliar	
17	Juan carlos Echeverria	1074168284	operador	
18				
19	[illegible] CRUZ Z Almuerzos			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

MONICA

Powered by CamScanner

2045

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	11-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	la inspeccion diaria de vehiculos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelein Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: maquinaria - equipos y Herramienta manual

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 11-10-2022 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rojas | Duracion: (Min) 30 minuto

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
15	Anselmo Barrera	73C4830	operador	
16	Juan carlos Estupiñan	1096688096	operador	
17	Jerson David Buitrago Sta	1124 918 369	Auxiliar	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 14 - 10 - 2022 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Porque no se debe conducir bajo los efectos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	EDWIN SASTOQUE	1118346440	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
15	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
16	JULIAN CASAS	100363828	CONDUCTOR	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	CRISANTO PRADA	91240790	OPERADOR	
19	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
22	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
23	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
24	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
25	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
26	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
27	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
28	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
29	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
30	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: 0% Alcohol.

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 18 - 10 - 2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Porque no se debe conducir bajo los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Moreno Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
2	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
3	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
4	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
5	JOHAN GOMEZ	1029692224	AUXILIAR DE OBRA	
6	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
7	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
9	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
10	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael.V
11	YACKSON PACHECO	1118583147	AUXILIAR DE OBRA	
12	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
13	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
14	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
15	Anselmo Barrera	7364850	Operador	Anselmo B
16	Jorson David B Silva	1124818369	Auxiliar	
17	Cesar carlos Olivio	1091665990	Peon	
18	Olvio Lopez?	9481347	Trabajo	
19	Jose A. Jimenez	74814674	AUXILIAR	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones efectos del alcohol

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA: 22-10-2025 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): El control vial minimiza los Riesgos de los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelaine Rodriguez | Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Accidentes laborales dentro del casco urbano de Tilo.

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	22 - 10 - 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	[illegible]	uracion: (Mir	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	Retirado
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: 29-10-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Inspecciones diarias y periodicas en

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeline R. Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	Anselmo B
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	SANDRA CASTAÑEDA	47.440.857	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: los vehiculos y ma-
quinaria amarilla minimiza
perdidas humanas y economicas

V°Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 25-10-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Duracion: (Mi

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
9	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
10	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
11	Ultima Persona	52742485	Auxiliar social	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Jue 30 -10 -2029	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	los Cambios de Aceites, llantas y demo		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Rivaldo
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian

Observaciones	elementos de los vehicu- los de deben realizar en lugares seguros	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	JUE 30 -10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: vie 31-10-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Efectos negativos al conducir bajo los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez Duracion: (Mi 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Efectos del Alcohol

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 31-10-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 06-11-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Riesgos y peligros en la movilidad

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Roderme Pedraza Duracion: (Min) 30 Minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	ANSELMO B
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
20	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
21	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
22	VILMA STEVES	52.342.485	CONTROLADORA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian

Observaciones: Cole la Maquinaria en las Vias Urbanas y Rurales

VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros ☐

FECHA:	06 - 11 - 25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
2	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	JUAN ELI CORDOBA	1119666017	AUXILIAR DE OBRA	
5	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
6	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
7	DUANGER TABACO		AUXILIAR DE OBRA	
8	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
9	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
10	Guaimar Hoyos	1017141924	Aylect.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitacion [ ] Induccion [ ] Otros [ ]

FECHA:	Lun 10 - 11 - 25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Los posibles Accidentes que pueden ocurrir		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Marcos Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	Anselmo S
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: al traer cuidado de llantas o cadenas en los vehiculos

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diana	Capacitación	Inducción	Otros	

FECHA:	Lun 12-11-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Mi	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C C	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
5	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8	Daniel Leonardo Pelay Silva	1118737387	Ing civil	
9	Gustavo Castro Garcia	1067711209	Sandtotero	
10	Luis Guillermo Chaparro	1118528349	Sandtotero	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	Vb Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	12-11-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	LOS HORARIOS LABORALES SEGUN EL REGLAMENTO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	HAROLDIN VARGAS	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	INICIO DE TRABAJO	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	12-11-2022	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	LOS HORARIOS LABORALES SEGUN EL REGLAMENTO		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	[illegible]	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
5	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	Vo Bo Responsable
INICIO DE TRABAJO	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitacion | Induccion | Otros

FECHA: Vie 14-11-2025 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): los mantenimientos preventivos de los vehiculos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: JAVIER RODRIGUEZ | Duracion: (Min): 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Ninguna

V° B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 14 - 11 - 25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Los mantenimientos preventivos a los		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Heberne Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
5	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	V°Bo Responsable
Vehiculos y equipos	Madelyn Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	Mar 18 Nov -25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	NO CONSUMO Y LOS EFECTOS DEL ALCOHOL		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Marlene Rodney	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

V° Bo Responsable

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION 03
	SYKE OBRAS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION 20-01-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otro

FECHA	[illegible]	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S)	[illegible]		
PROYECTO	TEQUENDAMA		
INSTRUCTOR	[illegible]		

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA CIUDADANIA	CARGO	FIRMA
1	RAFAEL VASQUEZ	1118557095	AUXILIAR DE OBRA	
2	FABIAN SANCHEZ	1118529868	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NINO MOLINA	9855771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUVANER TARACO	94133865	AUXILIAR DE OBRA	
5	WILMAR DAVID ROJAS ALVARIN	1011141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA ORTEGA	1029641379	CONTROL OBRA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Instructor [illegible]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 20-11-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): RESOLUCION 1843 del 2025 derogo la Resolucion

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 2 HORAS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9396191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	Ribaldo
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian

Observaciones 2545 del 2007

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros.

FECHA: 20-11-2023 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): RESOLUCION 1543 DEL 2023 DECRETO 172

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: | DURACION (Min):

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
5	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: RESOLUCION 1543 DEL 2023

Vo. Bo. Responsable SST

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA:	22-11-2023	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Consecuencia por manejar bajo los efectos		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Marielene Roa	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
7	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
8	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
15	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
16	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
17	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
18	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
19	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
20	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
21	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
22	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
23	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
24	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
25	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
27	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
28	VICTOR BAUTISTA	1118572493	AUXILIAR DE OBRA	
29	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
30	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Sin Novedad

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 22-11-2022 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA: CONSECUENCIAS DEL NO USO DE LOS EPP

PROYECTO: FLODRAN

INSTRUCTOR: [illegible] | Hora: 3:00 PM

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
2	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
3	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
4	DUANGER TABACO	9433665	AUXILIAR DE OBRA	
5	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
6	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
7	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: [illegible]

Vo.So Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09.03.2022

Charla Diaria | Capacitacion | Induccion | Otros

FECHA	mar 25 - 10 - 22	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S)	Actualizacion del Reglamento Interno de		
PROYECTO	TELODIRAN		
INSTRUCTOR	Mauricio Fonseca	Duracion (Min)	2 Horas

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
6	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
7	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	112O2784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
13	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
14	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1090662896	OPERADOR	
16	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
17	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
18	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
19	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
20	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
21	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
22	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
23	ALFONSO GONZALEZ	9430098	AUXILIAR DE OBRA	
24	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
25	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
27	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
28	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
29	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
30	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Ninguna empresa

Persona Responsable

Synergia Construcciones e Ingeniería

Powered by CamScanner

2072

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitacion		Induccion		Otros	

FECHA:	Mar 25-11-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Actualizacion del Reglamento de		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	2 HORAS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C C	CARGO	FIRMA
1	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
2	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
3	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones	Vo Bo Responsable
Trabajo empresa Synergia Construcciones e Ingenieria	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitacion		Induccion		Otros	

FECHA:	26-11-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S)	POLITICA ACOSO SEXUAL		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rojas	Duracion: (Min	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
6	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
7	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
13	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
14	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	ANSELMO B
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
16	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
17	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
18	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
19	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
20	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
21	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
22	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
23	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
24	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
25	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
27	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
28	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	NO VINO
29	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
30	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	V°Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	24-11-23	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Charla Acoso Sexual		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Indalecio Cabrera	Duracion: (Min	1 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
2	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
3	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitacion | Induccion | Otros

FECHA: Jue 27-11-25 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Acoso Sexual y como se le debe

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Nicolas R | Duracion: (Min) 1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
6	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
7	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
13	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
14	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	ANSELMO B
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099562896	OPERADOR	
16	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
17	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
18	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
19	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
20	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
21	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
22	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
23	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
24	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
25	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	ALBEIRO
27	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	NO SE PRESENTO
28	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	RETIRADO
29	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
30	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Reportar en caso de que exista accidente segun el ministerio de trabajo.

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitacion		Induccion		Otros	

FECHA:	JUE 27-11-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	ACOSO LABORAL		
PROYECTO	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	MARIA ANGELICA TRUJILLO	Duracion: (Min)	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
2	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
3	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

2077

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitacion		Induccion		Otros	

FECHA:	lue 28-11-25	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Politica de desconexion laboral		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Rodrigue R	Duracion: (Min)	1 HORA

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007654262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1116538782	TOPOGRAFO	
5	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
6	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
7	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1116537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1116536153	OFICIAL	
12	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
13	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
14	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
16	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
17	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
18	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
19	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
20	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
21	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
22	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
23	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
24	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
25	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
27	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1116530260	AUXILIAR DE OBRA	
28	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
29	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
30	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Induccion ☐ Otros ☐

FECHA: 28-11-25 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA: Semana de desconexion laboral

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Marlene Lobo Duracion: 1Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
2	ALEJANDRA CUELLAR	1029641379	CONTROLADORA	
3	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitacion [ ] Induccion [ ] Otros [ ]

FECHA:	03-12-25	LUGAR:	CAMPAMENTO
TEMA(S):	La velocidad es fatal cuando pasas del nivel		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hector Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
6	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
7	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
8	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
9	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
10	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
11	ALEISER CASULU	1118536153	OFICIAL	
12	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
13	ERIKO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
14	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
15	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099662896	OPERADOR	
16	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
17	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
18	ALVARO SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR DE OBRA	
19	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
20	RUBEN RODRTIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
21	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR DE OBRA	
22	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
23	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
24	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
25	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
26	ALBEIRO SUESCUN	1.005.336.935	AUXILIAR DE OBRA	Albeiro
27	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	Adrian
28	PABLO SANCHEZ	1118529968	AUXILIAR DE OBRA	
29	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
30	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Ninguna

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 11-12-2023 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA: [illegible]

PROYECTO: PUENTE

N° ASISTENTES: [illegible] | HORARIO: [illegible]

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245696	MAESTRO GENERAL	
3	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
4	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
5	RAUL ROA	4150771	OFICIAL	
6	JOSE DAVID TOLEDO	1116790980	OFICIAL	
7	DAGOBERTO ARIZA	11002784	OFICIAL	
8	DAVID MALDONADO	1118537881	OFICIAL	
9	ALEIBER CASULU	1118536153	OFICIAL	
10	JAIVER GONZALEZ	1116041884	CONDUCTOR	
11	ERIAO RODRIGUEZ	105.504.491	OPERADOR	
12	ANSELMO BARRERA	7364830	OPERADOR	
13	JUAN CARLOS ESTUPIÑAN	1099862896	OPERADOR	
14	RENE CARDENAS	1116546761	CADENERO	
15	MARIA URIBE	39424724	CONTROLADORA	
16	ALVARO SALAMANCA	1006563753	AUXILIAR DE OBRA	
17	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
18	RUBEN RODRIGUEZ	74857435	AUXILIAR DE OBRA	
19	JOSE VIANEY TUMAY	9434078	AUXILIAR DE OBRA	
20	RIBALDO CALDERON	1116543681	AUXILIAR DE OBRA	
21	ALFONSO GONZALEZ	9430998	AUXILIAR DE OBRA	
22	GERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR DE OBRA	
23	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
24	ALBEIRO SUESCUN	1.006.336.935	AUXILIAR DE OBRA	
25	ADRIAN DAVID SOLORZANO	1118530260	AUXILIAR DE OBRA	
26	DUANGER TABACO	9433865	AUXILIAR DE OBRA	
27	WEIMAR DAVID HOYOS ALGARIN	1017141924	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALEJANDRA CUELLAR	1039641379	CONTROLADORA	
29	MARIA ANGELICA TRUJILLO	23914357	SOCIAL	
30				

Observaciones:

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	31-03-2026	LUGAR	
TEMA(S):	Respetan las Señales de transito pueden salvar		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR ENRIQUE VILLAMIZAR	13475370	ING. RESIDENTE	
2	FRANCISCO ANDRES QUINTERO	424555	MA. GENERAL	
3	CARLOS ANDRES HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
4	JOSE DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
5	DAGOBERTO ARIZA	11202784	OFICIAL	
6	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
7	ALVARO URIEL SALAMANCA	1006553753	AUXILIAR OBRA	
8	DAVID HOYOS	1017141924	AUXILIAR OBRA	
9	EDWIN ALBEIRO SUESCUN	1005336935	AUXILIAR OBRA	
10	JOSE VIANEY TUMAY	9434076	AUXILIAR OBRA	
11	YERSON SILVA	1124818369	AUXILIAR OBRA	
12	WILMER VARGAS	1118562072	AUXILIAR OBRA	
13	ROILSO GALAN CAMARGO	9659199	AUXILIAR OBRA	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable
Ninguna	

Powered by CamScanner

9.3.5 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico

2083

Alcaldía Municipal de Yopal

RESOLUCIÓN

1160.173

RESOLUCIÓN No. 04234 DEL 12 DE MAYO DE 2025

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que el **artículo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías

2084


o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vias públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el articulo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las normas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vias públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros.** Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en la Ciudad. Que la finalidad de esta regulación, es buscar un equilibrio que garantice unas óptimas condiciones de movilidad para los diferentes actores viales, de la misma forma disminuir la inseguridad peatonal y vehicular, ejerciendo un mayor control del tráfico en zona urbana mientras se realizan las actividades relacionadas con las obras a ejecutar.

Que, para los cierres parciales y totales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.



Fuente: Manual de Señalización 2024, Ministerio de Transporte

De acuerdo a las condiciones del proyecto, la empresa determino dentro de la Metodología para la presentación de PMT, emplear la categoría II

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística.** "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de

2086

particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vias descritas y a las obras descritas.

Que mediante oficio allegado a esta secretaria el día 24 de Abril de 2025, mediante radicado No. 2025123219, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de

ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, con contrato de Obra No. 032 de 2023, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el 12 de Mayo de 2025 hasta el 08 de Septiembre de 2025, dicho cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	12 de Mayo de 2025 hasta 08 de Septiembre de 2025	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa

CIERRES PARCIALES Y TOTALES DE VIAS

VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION
CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CARRERA 4 ENTRE VIA LOS AMIGOS Y CALLE 2	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025
CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 JUNIO DE 2025
CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	9 DE ABRIL DEL 2025 AL 8 SEPTIEMBRE DE 2025

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaria de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vías, **EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ**, con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 6, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 22 de Octubre de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 12 de Mayo de 2025 hasta el 08 de Septiembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE...

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula

2089

de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Articulo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula

2090

de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con **NIT No. 844.004.840-0**, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **12 de Mayo de 2025 hasta el 08 de Septiembre de 2025**, teniendo en cuenta la

póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 6, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 22 de Octubre de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 12 de Mayo de 2025 hasta el 08 de Septiembre de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores

auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vías, es necesario que el

contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**..

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, especificamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá INFORMAR ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Doce (12) días del mes de Mayo de 2025.

JUAN SEBASTIAN PORRAS GONZALEZ
Director de Seguridad Vial y Control - Secretaria de Movilidad de Yopal

Elaboró: Juan Manuel Holguín Sáenz
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario

2014

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

NOTIFICACIÓN PERSONAL

El Señor JUAN E. PEREZ A. Se Hizo Presente

En Este Despacho El Día 16 Del Mes MAY Del Año 2025

Que Se Identifica Con La C.C. No. 1.118.576.918

Expedida en YOPAL

Quien Se Notifica De La Resolución No. 04234

De Fecha 12-MAY-2025

EL NOTIFICADO

LA SECRETARIA

2095

RESOLUCIÓN No. 07997 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que el **artículo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales,

o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios.** Las normas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circulár libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros.** Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que la Secretaria de Movilidad del Municipio de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en la Ciudad. Que la finalidad de esta regulación, es buscar un equilibrio que garantice unas óptimas condiciones de movilidad para los diferentes actores viales, de la misma forma disminuir la inseguridad peatonal y vehicular, ejerciendo un mayor control del tráfico en zona urbana mientras se realizan las actividades relacionadas con las obras a ejecutar.

Que, para los cierres parciales y totales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

De acuerdo a lo anterior, se debe Clasificar y definir la categoria del Plan de Manejo de Tránsito, teniendo en cuenta que la ejecución de las Obras se puede desarrollar en vías Urbanas o Rurales, para el presente evento se realizará en vías Rurales del Municipio de Yopal.

De acuerdo a las obras realizadas La Clasificación del PMT corresponde a una Zona Rural

Figura 1 Clasificación PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024

Por las mismas condiciones de las actividades a realizar corresponde a una Categoria II. Obras de Medio Impacto, donde se tiene en cuenta

Hace referencia a Intervenciones o interferencias viales de mediana afectación a la movilidad y accesibilidad de los residentes y comercio del sector, ocasionadas por actividades, obras civiles, disposición de materiales u objetos y/o eventos que afecten el desplazamiento de los usuarios y/o a vías colectoras, que requieren desviación de los flujos vehiculares a vías alternas en zonas urbanas y en zonas rurales, o que requiere la adecuación de un carril en contraflujo. El área de cubrimiento del PMT debe incluir la zona de obras y las vías alternas que serán utilizadas para los desvíos, y hasta donde los análisis de tránsito que se realicen para el PMT evidencien afectación por congestiones o demoras producto de los trabajos que se realizan

Figura 7-30 Categorías PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024

Los lineamientos del proceso de fases y actividades sucesivas que se deben abordar para la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y supervisión de un Plan de Manejo de Tránsito.

Figura 7-31. Metodología para la presentación de PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024, Ministerio de Transporte

De acuerdo a las condiciones del proyecto, la empresa determino dentro de la Metodología para la presentación de PMT, emplear la categoría II

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía. (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad**

urbanística. "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que, mediante **contrato de Obra Pública No. 032 de 2023**, celebrado entre: La empresa contratante; **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, y la Empresa Contratista; **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, para desarrollar las actividad del Proyecto que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, cuyo correcto cumplimiento requiere la vigilancia y control constante de la ejecución. Que, para garantizar el adecuado

2100

seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se estableció la figura de interventoria, la cual será ejercida por la empresa; **SICAL S.A.S**, identificada con número de Nit. 900.019.204-4, quien tendrá la función de supervisar, controlar y verificar el desarrollo del contrato conforme a los términos pactados. Que el interventor deberá supervisar el avance y cumplimiento de las actividades objeto del contrato, facilitando a la entidad contratante la toma de decisiones oportunas y garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución contractual.

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los **trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución**, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaria de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vias descritas y a las obras descritas.

Que mediante oficio allegado a esta secretaria el día 16 de Septiembre de 2025, mediante radicado No. 2025156852, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, con contrato de Obra No. 032 de 2023, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vias Urbanas del Municipio de Yopal, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el 22 de Septiembre de 2025 hasta el 08 de Noviembre de 2025, dicho cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	22 de Septiembre de 2025 hasta 08 de Noviembre de 2025	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa
CIERRES PARCIALES Y TOTALES DE VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO TILODIRAN		

2101

TABLA 7. SUBTRAMOS A CONSTRUIR

No TRAMOS	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	HORARIOS DE TRABAJO	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025	LUNES A VIERNES 7 AM A 6 PM Y SABADOS 7 AM A 12:30 PM	PARCIAL-TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 CALLE 3	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025		PARCIAL-TOTAL

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaria de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan

de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vias, **EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ**, con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 7, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 31 de Diciembre de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 22 de Septiembre de 2025 hasta el 08 de Noviembre de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE...

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaria de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**. identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaria de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vias en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vias – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehiculos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una

anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **22 de Septiembre de 2025 hasta el 08 de Noviembre de 2025**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 7, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 31 de Diciembre de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 22 de Septiembre de 2025 hasta el 08 de Noviembre de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaría de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**,

2106

identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldia de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vias, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la via, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024.**.

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaria de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadania No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policia y Convivencia, Titulo XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, especificamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanistica, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Articulo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá **INFORMAR** ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Veintidós (22) días del mes de Septiembre de 2025.

JUAN SEBASTIAN PORRAS GONZALEZ
Director de Seguridad Vial y Control - Secretaria de Movilidad de Yopal

Elaboró: Juan Manuel Holguín Sáenz
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario

SEC... Y TRANSPORTE MUNICIPAL
... PERSONAL
JUAN E. PEREZ A. Se Hizo Presente
29 Del Mes Sept Del Año 2025
C.C. No. 1.118.576.918
YOPAL
Resolución No. 07997
22-SEPT-2025
LA SECRETARIA

RESOLUCIÓN No. 10219 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que el **artículo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito.** Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capítulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales,

o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las normas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Título III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros.** Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.


Que la Secretaría de Movilidad del Municipio de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en la Ciudad. Que la finalidad de esta regulación, es buscar un equilibrio que garantice unas óptimas condiciones de movilidad para los diferentes actores viales, de la misma forma disminuir la inseguridad peatonal y vehicular, ejerciendo un mayor control del tráfico en zona urbana mientras se realizan las actividades relacionadas con las obras a ejecutar.

Que, para los cierres parciales y totales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el **"MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

De acuerdo a lo anterior, se debe Clasificar y definir la categoría del Plan de Manejo de Tránsito, teniendo en cuenta que la ejecución de las Obras se puede desarrollar en vías Urbanas o Rurales, para el presente evento se realizará en vías Rurales del Municipio de Yopal.

De acuerdo a las obras realizadas La Clasificación del PMT corresponde a una Zona Rural

Figura 7-29. Clasificación PMT




Fuente: Manual de Señalización 2024

Por las mismas condiciones de las actividades a realizar corresponde a una Categoría II. Obras de Medio Impacto, donde se tiene en cuenta

Hace referencia a Intervenciones o interferencias viales de mediana afectación a la movilidad y accesibilidad de los residentes y comercio del sector, ocasionadas por actividades, obras civiles, disposición de materiales u objetos y/o eventos que afecten el desplazamiento de los usuarios y/o a vías colectoras, que requieren desviación de los flujos vehiculares a vías alternas en zonas urbanas y en zonas rurales, o que requiere la adecuación de un carril en contraflujo. El área de cubrimiento del PMT debe incluir la zona de obras y las vías alternas que serán utilizadas para los desvíos, y hasta donde los análisis de tránsito que se realicen para el PMT evidencien afectación por congestiones o demoras producto de los trabajos que se realizan

Figura 7-30. Categorías PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024

Los lineamientos del proceso de fases y actividades sucesivas que se deben abordar para la formulación, aprobación, implementación, seguimiento y supervisión de un Plan de Manejo de Tránsito.

Figura 7-31. Metodología para la presentación de PMT



Fuente: Manual de Señalización 2024, Ministerio de Transporte

De acuerdo a las condiciones del proyecto, la empresa determino dentro de la Metodologia para la presentación de PMT, emplear la categoria II

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Titulo XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad**

urbanística. "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que, mediante **contrato de Obra Pública No. 032 de 2023**, celebrado entre: La empresa contratante; **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P**, y la Empresa Contratista; **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, para desarrollar las actividad del Proyecto que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, cuyo correcto cumplimiento requiere la vigilancia y control constante de la ejecución. Que, para garantizar el adecuado

seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se estableció la figura de interventoría, la cual será ejercida por la empresa; **SICAL S.A.S**, identificada con número de Nit. 900.019.204-4, quien tendrá la función de supervisar, controlar y verificar el desarrollo del contrato conforme a los términos pactados. Que el interventor deberá supervisar el avance y cumplimiento de las actividades objeto del contrato, facilitando a la entidad contratante la toma de decisiones oportunas y garantizando la calidad y eficiencia en la ejecución contractual.

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los **trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución,** que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

Que mediante oficio allegado a esta secretaría el día 18 de Noviembre de 2025, mediante radicado No. 2025173846, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P,** con contrato de Obra No. 032 de 2023, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el 20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026, dicho cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	20 de Noviembre de 2025 hasta 08 de Enero de 2026	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa
CIERRES PARCIALES Y TOTALES DE VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO TILODIRAN		

TABLA 6. SUBTRAMOS DE CONSTRUCCIÓN

No TRAMOS	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	HORARIOS DE TRABAJO	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE ENERO DEL 2026	LUNES A VIERNES 7 AM A 6 PM Y SABADOS 7 AM A 12:30 PM	PARCIAL-TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE ENERO DEL 2026		PARCIAL-TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 CALLE 3	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE ENERO DEL 2026		PARCIAL-TOTAL
22	22	CARRERA 4 A ENTRE CALLE 4A Y CALLE 5	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE ENERO DEL 2026		PARCIAL-TOTAL
23	23	CALLE 4A ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 8 DE ENERO DEL 2026		PARCIAL-TOTAL

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vias, **EVER MAURICIO**

MARTINEZ FLOREZ, con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 8, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Marzo de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE...

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaria de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una

anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 8, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Marzo de 2026, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aisle perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una

anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la via en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 8, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Marzo de 2026, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 20 de Noviembre de 2025 hasta el 08 de Enero de 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaria de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes. Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la via objeto de este

permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024.** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de tránsito presentado durante los cierres totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como Cierres Totales y Parciales del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto

administrativo y, la secretaria de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vías, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024.**.

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística,

concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá **INFORMAR** ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Veinte dias (20) del Mes de Noviembre de 2025

JUAN SEBASTIAN PORRAS GONZALEZ
Director de Seguridad Vial y Control - Secretaria de Movilidad de Yopal

Elaboró: Juan Manuel Holguín Sáenz
Cargo: Profesional Contratado

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario

SECRETARÍA DE TRANSPORTE MUNICIPAL
NOTIFICACIÓN PERSONAL
Juan Esteban Paez A. Se hizo Presente
21 del mes Noviembre año 2025
con la C.C. No. 1.118.576.918
Yopal (Casanare)
Resolución No. 10219
20-Noviembre-2025
EL NOTIFICADO
LA SECRETARIA