

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

### SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y Recreativa

#### DATOS BÁSICOS CONTRATO

No. Contrato	4162.010.26.1.0780-2026
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	CLAUDIA BERCY AUX CERON
Cedula	59.176.960
Valor del contrato:	\$16.752.000
Fecha inicio	20/ene/2026
Fecha finalización	30/jun/2026

#### OBJETO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago De Cali BP - 26005934.

#### SEGURIDAD SOCIAL

IBC (ingreso básico de cotización)	\$1.750.905
No. Planilla	1079024133
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	8823441301
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	05/mar/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	MARZO 2026

**SEGURIDAD SOCIAL:** Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.


#### Forma de pago:

(X ) Vencida  
( ) Anticipada  
( ) Extemporánea

#### CUOTA NÚMERO (04)

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>1. Brindar apoyo mediante visitas periódicas a los escenarios deportivos, con el fin de identificar y definir las necesidades de infraestructura deportiva y recreativa, optimizando así la atención y el aprovechamiento de los espacios por parte de la comunidad.</p>	<p>1. Brindé apoyo mediante visitas periódicas al escenario Polideportivo Sol de Oriente, ubicado en la Comuna 21. Durante la inspección se constató que los equipos biosaludables presentan condiciones regulares, requiriendo labores de mantenimiento y aplicación de pintura. Asimismo, se evidenció que una de las porterías de la cancha de fútbol se encuentra desplazada hacia la zona de los biosaludables, situación generada por su caída. Por tal motivo, se recomienda una visita técnica con el fin de reinstalarla en su lugar correspondiente dentro de la cancha, garantizando así que la comunidad continúe disfrutando de la práctica deportiva.</p>
<p>2. Brindar apoyo al líder de zona, manteniéndolo informado semanalmente sobre las incidencias más importantes y relevantes que requieran tratamiento, en coordinación con la administración de los escenarios.</p>	<p>2. Brinde apoyo en la participación en la mesa de trabajo convocada por el líder de la Zona 3, quien revisó las actas e informes del grupo. En este espacio se reportaron las incidencias más relevantes de los escenarios a cargo de cada gestor, con el propósito de brindar el mejor apoyo a los administradores y dar solución a los inconvenientes que se presenten.</p>
<p>3. Brindar apoyo en la elaboración de actas correspondientes a las visitas periódicas realizadas a los escenarios deportivos asignados, así como a las reuniones, mesas de trabajo con la comunidad y entidades de control.</p>	<p>3. Brindé apoyo en la elaboración de actas correspondientes a las visitas periódicas realizadas al siguiente escenario deportivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Parque Recreativo la Arboleda</li> </ul>
<p>4. Brindar asistencia a la comunidad sobre los escenarios asignados en relación con inquietudes y reclamos sobre las actividades realizadas en los escenarios deportivos y recreativos, promoviendo un ambiente de comunicación y solución de problemas.</p>	<p>4. Brindé asistencia a la comunidad en la visita de seguimiento al escenario Salón múltiple Suerte 90 – Comuna - 21, Durante la visita al escenario Salón Múltiple Suerte 90, en la Comuna 21, la comunidad solicitó información sobre las actividades que ofrece la Secretaría del Deporte y la Recreación, así como sobre la labor que desempeñan los gestores en los diferentes escenarios deportivos. Adicionalmente, se realizaron recomendaciones orientadas a fomentar el cuidado y la organización del Salón Múltiple Suerte 90, con el propósito de garantizar su conservación a largo plazo y asegurar que continúe siendo un espacio agradable y seguro para el disfrute de la comunidad.</p>
<p>5. Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos, para atender las necesidades de la infraestructura deportiva de los escenarios deportivos.</p>	<p>5. Brindé apoyo y realizó visita de verificación al escenario Parque Recreativo la Arboleda – Comuna - 21. Durante la visita al escenario deportivo se constató que el personal de mantenimiento se encontraba realizando labores de limpieza en uno de los salones destinados a capacitaciones y reuniones.</p>

6. Brindar apoyo en otras tareas a fin de que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	6. Participé en la mesa de deportes que se realizó en la Unidad Recreativa Calimio Decepaz para la formulación de propuestas y estrategias de intervención orientadas al mejoramiento de la oferta deportiva, y los escenarios deportivos. la mesa de trabajo registro más de 50 participantes, con la participación del grupo de trabajo Zona 3..
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1z4qXCZspW_OGvdWgnELg0PYpcVXt2scv">https://drive.google.com/drive/folders/1z4qXCZspW_OGvdWgnELg0PYpcVXt2scv</a>
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	24/abr/2026