FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN - ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Fecha:	06/FEBRERO/2026	**Recorrido y/o visita – visual**	**No. CFSP-562-001**
Asunto:	VERIFICACIÓN INSTALACION TORRE GRUA ABANDONADA – EN EL PREDIO **DG 48B SUR 5L 80**		
Contratista 562/2025 – Área de Gestión Policiva FDLRUU: Arq. Nelson Ramos L.			

Localización



Registro fotográfico











OBSERVACIÓN

Se realiza visita al predio ubicado en la **Diagonal 48B Sur No. 5L - 80**, identificado con el número de **CHIP AAA0219YAFT**, donde se reporta la presencia de una torre grúa abandonada.

Durante el recorrido y la verificación visual del predio, se observa que los diferentes elementos de la torre grúa —como tensores, contrapesos, contrapluma y plataforma— no presentan signos visibles de deterioro. Adicionalmente, se consulta al personal de seguridad, quien informa que el personal técnico encargado de la torre grúa efectuó una visita de inspección una semana antes de la fecha de esta visita, durante la cual realizaron registro fotográfico e inspección de la estructura.

Elaborado por:	Revisado por:
Arq. Nelson Ramos L *Contratista 200/2025* *Área de Gestión Policiva FDLRUU*	*Dra. María Luisa Parra.* *Contratista 206/2025* *Área de Gestión Policiva FDLRUU*