



FORMATO

Código: ER-FT-002

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO CLIENTES EDS

Versión: 10

Fecha: 9/Ago/2023

Este documento es producto del resultado de una inspección efectuada a la estación de servicio acá identificada, en virtud de los lineamientos que establece el programa "Ecoresponsable". Las observaciones dadas en este documento constituyen sugerencias o recomendaciones que la estación de servicio decide o no aceptar, y por lo tanto BIOMAX no será responsable de daños y/o perjuicios causados a terceros y/o al ambiente, o de investigaciones y/o sanciones, derivadas del incumplimiento de normas relacionadas con la normal y adecuada operación de la estación de servicio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

ESTACIÓN DE SERVICIO: SAN MIGUEL ANILLO VIAL		DEPARTAMENTO: CALDAS	
CIUDAD / MUNICIPIO: SAN JOSÉ	DIRECCIÓN: UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO - CENTRO	FECHA:	24/02/2026
VISITA No: 01 de 02	E-MAIL: cesarospinagrajales@gmail.com	ADMINISTRADOR / ENCARGADO: CESAR OSPINA	
PROFESIONAL ECORESPONSABLE: JOHAN GOMEZ			

PRUEBAS DE CANTIDAD

SERAFIN 5 Gal No:	00256	SELLO No:	1919JLM			CERTIFICADO No:	ILM25 - CC79207 - 0	
SERAFIN 0,5 Gal No:	00242	SELLO No:	1957JLM			CERTIFICADO No:	ILM25 - CC79188 - 0	
	PRODUCTO	PRUEBA 1 (%)	PRUEBA 2 (%)	PRUEBA 3 (%)	CONFORME SI/NO/NA	PROCEDENCIA:	PLANTA PEREIRA	
VERIFICACIÓN METROLÓGICA	CORRIENTE DYNAMAX	SURTIDOR No.	--	--	--	N/A		
		MANGUERA No.	A1	A2	--	N/A		
		MEDIDA % SERAFIN 5 GALONES (± 0,5%)	-0,30	-0,25	--	SI		
		MEDIDA % SERAFIN 0,5 GALONES (± 1%)	-0,25	-0,05	--	SI		
	DIÉSEL	SURTIDOR No.	--	--	--	N/A		
		MANGUERA No.	B1	B2	--	N/A		
		MEDIDA % SERAFIN 5 GALONES (± 0,5%)	0,00	-0,05	--	SI		
		MEDIDA % SERAFIN 0,5 GALONES (± 1%)	-0,20	0,15	--	SI		

PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

MUESTRA	ANALISIS	METODO	RESULTADO		CONFORME SI/NO/NA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIÓN
FONDO CORRIENTE DYNAMAX+	APARIENCIA	ASTM D-4176	Se observan 5 líneas		SI		Se evidencia una condición de aprobación en lo que respecta a sus propiedades de claridad, traslucidez y brillo. Gravedad API en el rango habitual (59-65). Muestra libre de agua. Producto conforme con el estandar ASTM D4176.
	GRAVEDAD API (59 - 65)	ASTM D-1298	70 °F	61,5 API	SI		
	GRAVEDAD API CORREGIDA (59 - 65)	ASTM D-1298	60,3 API				
	% ETANOL	LECTURA DIRECTA	4,5 mm	10%	SI		
	AGUA Y SEDIMENTOS	POMADA REVELADORA	No se evidencia contenido de agua		SI		
FONDO DIÉSEL	APARIENCIA	ASTM D-4176	Se observan 5 líneas		SI		Se evidencia una condición de aprobación en lo que respecta a sus propiedades de claridad, traslucidez y brillo. Gravedad API en el rango habitual (32-37). Muestra libre de agua. Producto conforme con el estandar ASTM D4176.
	GRAVEDAD API (32 - 37)	ASTM D-1298	74 °F	34,0 API	SI		
	GRAVEDAD API CORREGIDA (32 - 37)	ASTM D-1298	33,0 API				
	AGUA Y SEDIMENTOS	POMADA REVELADORA	No se evidencia contenido de agua		SI		

PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

MUESTRA	ANALISIS	METODO	RESULTADO	CONFORME SI/NO/NA	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACIÓN
SURTIDOR CORRIENTE DYNAMAX+	APARIENCIA	ASTM D-4176	Se observan 5 líneas	SI		Muestra clara, brillante y traslucida
SURTIDOR DIÉSEL	APARIENCIA	ASTM D-4176	Se observan 5 líneas	SI		Muestra clara, brillante y traslucida



FORMATO

Código: ER-FT-002

INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO CLIENTES EDS

Versión: 10

Fecha: 9/Ago/2023

Este documento es producto del resultado de una inspección efectuada a la estación de servicio acá identificada, en virtud de los lineamientos que establece el programa "Ecoresponsable". Las observaciones dadas en este documento constituyen sugerencias o recomendaciones que la estación de servicio decide o no aceptar, y por lo tanto BIOMAX no será responsable de daños y/o perjuicios causados a terceros y/o al ambiente, o de investigaciones y/o sanciones, derivadas del incumplimiento de normas relacionadas con la normal y adecuada operación de la estación de servicio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

ESTACIÓN DE SERVICIO: SAN MIGUEL ANILLO VIAL		DEPARTAMENTO: CALDAS	
CIUDAD / MUNICIPIO: SAN JOSÉ	DIRECCIÓN: UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO - CENTRO	FECHA:	24/02/2026
VISITA No: 01 de 02	E-MAIL: cesarospinagrajales@gmail.com	ADMINISTRADOR / ENCARGADO: CESAR OSPINA	

PROFESIONAL ECORESPONSABLE: JOHAN GOMEZ

NÚMERO DE TANQUES EXISTENTES	CORRIENTE	GASOLINA EXTRA	DIÉSEL	DIÉSEL DYNAMAX
	1 Tk	Tk	1 Tk	Tk
CAPACIDADES EN GALONES	3.028,91 Gal	0 Gal	2.006,92 Gal	0 Gal
	0 Gal	0 Gal	0 Gal	0 Gal
	0 Gal	0 Gal	0 Gal	0 Gal
CAPACIDAD X TANQUE EN GALONES	3.029 Gal	0 Gal	2.007 Gal	0 Gal
CAPACIDAD TOTAL	5.035,83 Gal			

MANGUERAS	CORRIENTE	GASOLINA EXTRA	DIÉSEL	DIÉSEL DYNAMAX
FUNCIONALES	2	0	2	0
FUERA DE SERVICIO	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0
TOTAL DE MANGUERAS	4			

INVENTARIO DE EQUIPOS	EQUIPOS
No. EQUIPOS	1
FUERA DE SERVICIO	0
TOTAL	1