Gmail **CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>**

Recolección de residuos y rcd de frente de obras 10, 18 y 19. Sector calle 10a.

1 mensaje

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com> 16 de diciembre de 2025 a las 14:41
Para: "ambiental2.vialmed2025@gmail.com" <ambiental2.vialmed2025@gmail.com>, "ambientalvialmed2025@gmail.com" <ambientalvialmed2025@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>

Cordial saludo,

La interventoría, solicita la inmediata recolección de residuos y rcd que se encuentran ubicados en la calle 10a, detrás de Carulla El Poblado, ya que estos se encuentran ahí desde que se terminaron las actividades constructivas de dichos frentes o cuadrillas, y las labores de recolección han sido insuficientes, ocasionando foco de acopio de residuos y otras molestias.
Aunque se hizo una recolección, se dejaron residuos en el sector.


A continuación se relaciona la trazabilidad del sitio, desde el 12 de diciembre de 2025.




Cuadrillas: 10 - 18 - 19
09:54
Lun, 15/12/2025
Cl 11A #42-49, El Poblado, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia
6°12'40"N, 75°34'9"W ±11m
Altitud 1558.6 m
Tiempo verificado por Timemark Camera
Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified


Cuadrillas: 10 - 18 - 19
10:54
Mar, 16/12/2025
Cl 11A #42 - 24, El Poblado, Medellín, El Poblado, Medellín, Antioquia
6°12'40"N, 75°34'9"W ±19m
Altitud 1558.9 m
Tiempo verificado por Timemark Camera
Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified





--

Atentamente,
Raquel Vanessa Vargas Builes
Ingeniera ambiental.
Profesional ambiental de Interventoría.

Jorge Luis Monsalve Montiel.
Ingeniero Ambiental - Especialista en Gerencia Ambiental.
Profesional Ambiental de Interventoría.

CONSORCIO MED URBANO 20005377.
INTERVENTORÍA DE OBRA.
Referencia: Contrato No. 4600105322 de *2025*
Objeto Contractual: ***INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.***